

Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers

FILIERE DE TRAITEMENT :	
Traitement :	Tranchées d'épandage
Regard de répartition :	OUI -Accessible
Regard de contrôle (bouclage ou collecte) :	NON
Commentaires généraux :	

REJET DES EFFLUENTS (CAS DES FILIERES DRAINEES OU INCOMPLETES) :	
Type de rejet dans le milieu :	Effluents prétraités
Milieu récepteur :	Sous-sol
Autorisation du propriétaire de l'exutoire :	
Commentaires généraux :	

CONCLUSION DE LA VISITE:	
Dispositif	Complet : le dispositif possède tous les éléments requis pour fonctionner.
Fonctionnement	Satisfaisant : dispositif fonctionnant correctement
Impact sur le milieu naturel	Inconnu : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
Risques sanitaires	Inconnus : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
AVIS DU SERVICE SUR LE DEGRE D'INTERVENTION DISPOSITIF CONFORME	
Commentaires : La visite s'est réalisée sur les dires des propriétaires. Des regards de collectes des eaux usées sont en place en amont de la fosse toutes eaux. La longueur des tranchées n'est pas vérifiables.	
Pour toutes informations complémentaires, le SPANC se tient à votre disposition.	

Fait à Marciac, le 23/08/2017

Le Technicien assainissement
Mathieu BARNADAS

Le Président
Henri CORMIER

Pour le Président et par déléguation,
la Directrice Générale Adjointe,
Fabienne MARTIN

