

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT

Gaz, DPE, Amiante, DTA, Plomb, Sécurité électrique, Termite, Mesurage Loi Carrez, Prêt à Taux Zéro

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 2016/11/07-00011D

Date du repérage : 07/11/2016



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : **65190**
Commune : **SINZOS**
Adresse : **5 rue du Pic du Midi**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage :

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom :
M. GAYE Alexis
Adresse :
5 rue du pic du midi
65190 SINZOS

Objet de la mission :

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) | <input checked="" type="checkbox"/> Installation électrique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant vente | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin) | <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (SRU) |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux | <input checked="" type="checkbox"/> CREP | <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition | <input type="checkbox"/> Diag Assainissement | <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat termites | <input type="checkbox"/> Sécurité piscines | <input type="checkbox"/> Ascenseur |
| <input type="checkbox"/> Etat parasitaire | <input checked="" type="checkbox"/> Installation gaz | <input type="checkbox"/> Diag Robien |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat Risques Naturel et technologique | <input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau | <input type="checkbox"/> Radon |
| <input type="checkbox"/> Etat des lieux | <input type="checkbox"/> Sécurité Incendie | <input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés |

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT

Gaz, DPE, Amiante, DTA, Plomb, Sécurité électrique, Termite, Mesurage Loi Carrez, Prêt à Taux Zéro

Résumé de l'expertise n° 2016/11/07-00011D

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :








Adresse : **5 rue du Pic du Midi**



Commune : **65190 SINZOS**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : ...

Prestations		Conclusion
	Gaz	L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
	DPE	Consommation conventionnelle : Indéterminée (Classe -) Estimation des émissions : Indéterminée (Classe -) N° ADEME : 1665V2000733R
	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
	ERNT	L'Etat des Risques délivré par Sud Diagnostic Bâtiment en date du 12/11/2016 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2014349-0001 en date du 15/12/2014 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi exposé : - Au risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et concerné par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8



SUD DIAGNOSTIC BATIMENT

Gaz, DPE, Amiante, DTA, Plomb, Sécurité électrique, Termite, Mesurage Loi Carrez, Prêt à Taux Zéro

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : 2016/11/07-00011D
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)
Date du repérage : 07/11/2016
Heure d'arrivée : 09 h 09
Durée du repérage : 04 h 00

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Hautes-Pyrénées**
Adresse : **5 rue du Pic du Midi**
Commune : **65190 SINZOS**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Type de bâtiment : **Habitation (maison individuelle)**
Nature du gaz distribué : **Gaz naturel**
Distributeur de gaz : **Engie**
Installation alimentée en gaz : **NON**

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom : **M. GAYE Alexis**
Adresse : **5 rue du pic du midi**
65190 SINZOS

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire
Nom et prénom : **UDAF 65**
Adresse : **12 Avenue Bertrand Barere**
65000 TARBES

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Références : **Numéro de compteur : 0304A1107766 ET 1103A107563283**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **DULIN Christian**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **Sud Diagnostic Bâtiment**
Adresse : **28 Cours Gambetta**
65000 TARBES
Numéro SIRET : **82292780200014**
Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **57218869 / 30/10/2017**

Certification de compétence **C2371** délivrée par : **LCC QUALIXPERT**, le **08/01/2016**
Norme méthodologique employée : **NF P 45-500 (Janvier 2013)**

D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures gaz (Genre ⁽¹⁾ , marque, modèle)	Type ⁽²⁾	Puissance en kW	Localisation	Observations : (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)
Chaudière-DE DIETRICH-city 2.24FFGN-1999	Raccordé	24 kW	G1	Mesure CO : Non réalisée Photo : Gaz001 Localisation sur croquis : G1 Fonctionnement : Appareil à l'arrêt Entretien appareil : Non Entretien conduit : Non
Chaudière-DE DIETRICH-city2.24n seris7237-2003	Raccordé	24 kW	G2	Mesure CO : Non réalisée Photo : Gaz002 Localisation sur croquis : G2 Fonctionnement : Appareil à l'arrêt Entretien appareil : Non Entretien conduit : Non

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ...

(2) Non raccordé — Raccordé — Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non.

E. - Anomalies identifiées

Points de contrôle ⁽³⁾ (selon la norme)	Anomalies observées (A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁵⁾ , DGI ⁽⁶⁾ , 32c ⁽⁷⁾)	Libellé des anomalies et recommandations
C.6 - 7d4 Lyres GPL	A1	La date limite d'utilisation de la lyre GPL en caoutchouc armé n'est pas lisible ou est dépassée. Remarques : La date limite d'utilisation de la lyre GPL est dépassée ; Faire intervenir un installateur gaz qualifié pour remplacer la lyre GPL
C.10 - 14 Raccordement en gaz des appareils par tuyaux non rigides	A1	La date limite d'utilisation du tuyau d'alimentation n'est pas lisible ou est dépassée. (Chaudière DE DIETRICH city2.24n seris7237) Remarques : (G1) La date limite d'utilisation du tuyau non rigide est dépassée ; Faire intervenir un installateur gaz qualifié afin de remplacer le tuyau existant par un tuyau neuf

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.

(4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation

(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

(7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motif :**Bâtiment 1 étage - pièce 17 (Plancher en mauvais état),****Bâtiment 1 étage - pièce 15 (Plancher en mauvais état)**

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

G. - Constatations diverses**Commentaires :**

Faire vérifier le conduit de fumée par une entreprise qualifiée de fumisterie
Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Observations complémentaires :

Néant

Conclusion :

- L'installation ne comporte aucune anomalie.
- L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
- L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
- L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.
- L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

- Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
- ou
- Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
- Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :
 - référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
 - codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).
- Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :

Visite effectuée le **07/11/2016**.



Fait à **SINZOS**, le **07/11/2016**



Par : DULIN Christian





Annexe - Plans







Annexe - Photos

	<p>Photo n° Gaz001 Localisation : G1 Chaudière DE DIETRICH (Type : Raccordé) Localisation sur croquis : G1</p>
	<p>Photo n° Gaz002 Localisation : G2 Chaudière DE DIETRICH (Type : Raccordé) Localisation sur croquis : G2</p>
	<p>Photo n° du Compteur Gaz Localisation : Photo du Compteur</p>
	<p>Photo n° du Compteur Gaz Localisation : Photo du Compteur</p>

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré,
- Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : <http://www.developpement-durable.gouv.fr>

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation
Murs : Pierre de taille d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur l'extérieur Toiture : Plafond inconnu (sous combles perdus) non isolé donnant sur l'extérieur	Système de chauffage : Chaudière individuelle GPL installée entre 1991 et 2000 Chaudière individuelle GPL installée après 2000	Système de production d'ECS : Combiné au système: Chaudière individuelle GPL installée entre 1991 et 2000 Combiné au système: Chaudière individuelle GPL installée après 2000
Menuiseries : Porte(s) bois opaque pleine Fenêtres battantes bois, simple vitrage	Système de refroidissement : Néant	Système de ventilation : Naturelle par conduit
Plancher bas : Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein Plancher bois sur solives bois non isolé donnant sur un local chauffé	Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Néant	
Énergies renouvelables		Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWh _{EP} /m ² .an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant		

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquées par les compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par les équipements installés à demeure.

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, réglez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'innoculation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le programmeur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'innoculation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes),
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques,...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/audiovisuel :

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires	Crédit d'impôt
Isolation des murs par l'intérieur	Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m ² .K/W.	30%
Remplacement vitrages par double-vitrage VIR	Recommandation : Il faut remplacer les vitrages existants par des doubles-vitrages peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique. Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne.	30%
Installation d'un programmateur	Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage. Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.	30%
Remplacement chaudière (gaz à condensation)	Recommandation : Lors du remplacement de la chaudière, envisager son remplacement par une chaudière condensation ou à défaut basse température. Détail : Une visite annuelle par un professionnel est obligatoire. Celui-ci va nettoyer, effectuer les réglages et contrôles nécessaires pour un bon fonctionnement de l'installation. Une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie et rejettera moins de CO ₂ .	30%
Isolation de la toiture par l'intérieur	Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant à ce que l'isolation soit continue. Détail : Pour une charpente ancienne, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation procéder à un examen minutieux de l'état des bois. (remplacement des bois attaqués ou affaiblis, traitement curatif ou préventif en contrant les insectes xylophages et les moisissures. Pour les toitures anciennes il importe de ne pas aboutir à un confinement des bois de charpente. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 6 m ² .K/W.	30%

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !

www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT

Gaz, DPE, Amiante, DTA, Plomb, Sécurité électrique, Termite, Mesurage Loi Carrez, Prêt à Taux Zéro

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 2016/11/07-00011D
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
Date du repérage : 07/11/2016

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département :... Hautes-Pyrénées Adresse : 5 rue du Pic du Midi Commune : 65190 SINZOS
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété


Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : UDAF 65 12 Avenue Bertrand Barere 65000 TARBES
Propriétaire : M. GAYE Alexis 5 rue du pic du midi 65190 SINZOS

Le CREP suivant concerne :			
X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		Le propriétaire	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	DULIN Christian
N° de certificat de certification	C2371 le 29/01/2016
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	LCC QUALIXPERT
Organisme d'assurance professionnelle	ALLIANZ
N° de contrat d'assurance	57218869
Date de validité :	30/10/2017

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Niton XL 300 / 4363RTV0399
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	25/03/2014
Activité à cette date et durée de vie de la source	370 MBq - 36 mois

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	431	59	197	0	137	38
%	100	13,7 %	45,7 %	0 %	31,8 %	8,8 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par DULIN Christian le 07/11/2016 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.	
---	---

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Sommaire

1. Rappel de la commande et des références réglementaires	3
2. Renseignements complémentaires concernant la mission	3
2.2 <i>Le laboratoire d'analyse éventuel</i>	4
2.3 <i>Le bien objet de la mission</i>	4
3. Méthodologie employée	5
3.1 <i>Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X</i>	5
3.2 <i>Stratégie de mesurage</i>	5
3.3 <i>Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire</i>	5
4. Présentation des résultats	6
5. Résultats des mesures	6
6. Conclusion	20
6.1 <i>Classement des unités de diagnostic</i>	20
6.2 <i>Recommandations au propriétaire</i>	20
6.3 <i>Commentaires</i>	21
6.4 <i>Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti</i>	21
6.5 <i>Transmission du constat à l'agence régionale de santé</i>	21
7 Obligations d'informations pour les propriétaires	22
8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb	22
8.1 <i>Textes de référence</i>	23
8.2 <i>Ressources documentaires</i>	23
9 Annexes :	23
9.1 <i>Notice d'Information</i>	23
9.2 <i>Illustrations</i>	24
9.3 <i>Analyses chimiques du laboratoire</i>	24

Nombre de pages de rapport : 24**Liste des documents annexes :**

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 2

1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R.1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

Dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	Niton XL 300	
N° de série de l'appareil	4363RTV0399	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	25/03/2014	Activité à cette date et durée de vie : 370 MBq - 36 mois
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T650227	Date d'autorisation 02/04/2015
	Date de fin de validité de l'autorisation 15/07/2020	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	FOVIAU Ludovic	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	DULIN Christian	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,04 mg/cm² +/- 0,06 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	07/11/2016	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	571	07/11/2016	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	5 rue du Pic du Midi 65190 SINZOS
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (maison individuelle)
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	M. GAYE Alexis 5 rue du pic du midi 65190 SINZOS
L'occupant est :	Le propriétaire
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	07/11/2016
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

Dépendance - Garage,
RDC - Entrée,
RDC - Pièce 1,
RDC - Pièce 2,
RDC - Cuisine,
RDC - Pièce 3,
RDC - SDB+WC,
RDC - Pièce 4,
RDC - Wc,
RDC - Pièce 5,
RDC - Pièce 6,
RDC - SDB+WC 2,
RDC - Pièce 7,
RDC - Cuisine 2,
RDC+1 - Palier,
RDC+1 - Dégagement,

RDC+1 - Pièce 8,
RDC+1 - Pièce 9,
RDC+1 - Pièce 10,
RDC+1 - Pièce 11,
RDC+1 - Pièce 12,
RDC+1 - Pièce 13,
Bâtiment 1rdc - Pièce 14,
Bâtiment 1rdc - Pièce 15,
Bâtiment 1rdc - Pièce 16,
Bâtiment 1rdc - Pièce 17,
RDC - Pièce 18,
RDC - Pièce 19,
RDC - Pièce 20,
Dépendance - local,
Extérieur,
Sous-Sol - Pièce 21

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Bâtiment 1 étage - pièce 17 (Plancher en mauvais état), Bâtiment 1 étage - pièce 15 (Plancher en mauvais état)

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Dépendance - Garage	9	5 (56 %)	2 (22 %)	-	2 (22 %)	-
RDC - Entrée	14	1 (7 %)	9 (64 %)	-	4 (29 %)	-
RDC - Pièce 1	24	1 (4,2 %)	10 (41,8 %)	-	10 (41,7 %)	3 (12,5 %)
RDC - Pièce 2	22	1 (5 %)	10 (45 %)	-	9 (41 %)	2 (9 %)
RDC - Cuisine	19	1 (5,3 %)	8 (42,2 %)	-	9 (47,4 %)	1 (5,3 %)
RDC - Pièce 3	17	1 (6 %)	8 (47 %)	-	7 (41 %)	1 (6 %)
RDC - SDB+WC	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
RDC - Pièce 4	15	3 (20 %)	3 (20 %)	-	9 (60 %)	-
RDC - WC	15	-	13 (87 %)	-	2 (13 %)	-
RDC - Pièce 5	18	2 (11,1 %)	10 (55,7 %)	-	5 (27,8 %)	1 (5,6 %)
RDC - Pièce 6	14	-	12 (86 %)	-	2 (14 %)	-
RDC - SDB+WC 2	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
RDC - Pièce 7	17	3 (17,6 %)	8 (47,1 %)	-	4 (23,5 %)	2 (11,8 %)
RDC - Cuisine 2	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
RDC+1 - Palier	14	-	6 (43 %)	-	7 (50 %)	1 (7 %)
RDC+1 - Dégagement	17	-	6 (35 %)	-	11 (65 %)	-
RDC+1 - Pièce 8	27	-	8 (30 %)	-	17 (63 %)	2 (7 %)
RDC+1 - Pièce 9	19	-	6 (31,6 %)	-	11 (57,9 %)	2 (10,5 %)
RDC+1 - Pièce 10	33	-	13 (39 %)	-	17 (52 %)	3 (9 %)
RDC+1 - Pièce 11	8	-	5 (62,5 %)	-	3 (37,5 %)	-
RDC+1 - Pièce 12	11	-	9 (82 %)	-	2 (18 %)	-
RDC+1 - Pièce 13	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
Bâtiment 1rdc - Pièce 14	6	3 (50 %)	-	-	1 (17 %)	2 (33 %)

Bâtiment 1rdc - Pièce 15	9	3 (33 %)	6 (67 %)	-	-	-
Bâtiment 1rdc - Pièce 16	5	1 (20 %)	2 (40 %)	-	1 (20 %)	1 (20 %)
Bâtiment 1rdc - Pièce 17	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
RDC - Pièce 18	8	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-	-
RDC - Pièce 19	9	7 (78 %)	-	-	2 (22 %)	-
RDC - Pièce 20	5	5 (100 %)	-	-	-	-
Dépendance - local	8	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-	-
Extérieur	4	-	1 (25 %)	-	2 (50 %)	1 (25 %)
Sous-Sol - Pièce 21	25	5 (20 %)	4 (16 %)	-	-	16 (64 %)
TOTAL	431	59 (13,7 %)	197 (45,7 %)	-	137 (31,8 %)	38 (8,8 %)

Dépendance - Garage

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	polystyrène		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2	C	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
3	C	Porte	Bois	Vernis	partie haute (> 1m)	0		0	
4	C	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
5	C	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie haute (> 1m)	0		0	
74	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
389	D	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDC - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
6	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
7	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
8	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
9	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
10	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
11	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
12	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
13	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
14		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
15		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0		0	
16	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
17	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
18	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
19	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
20	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
21	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
22	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
23	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
24	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
25	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
26	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
27	D	Huisserie Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDC - Pièce 1

Nombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 12,5 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
28	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
29	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
30	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
31	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
32	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
33	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
34	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
35	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
36		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
37	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
38	D	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
39	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	13	Dégradé (Ecaillage)	3	

40	D	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
41	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
42	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	24	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
43	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
44	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
45	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
46	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
47	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
48	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
49	C	Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
50	C	Porte 4	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
51	C	Huisserie Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
52	C	Huisserie Porte 4	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
53	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
54	D	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
55	D	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
56	D	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
57	D	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
58	D	Volet	Bois	Peinture	partie basse	14	Dégradé (Ecaillage)	3	
59	B	Placard	Bois	Peinture	mesure 1	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
60	A	Cheminée	bois	Peinture	mesure 1	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDC - Pièce 2

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 9 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
61	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
62	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
63	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
64	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
65	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
66	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
67	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
68	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
69		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
70	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
71	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
72	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
73	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
75	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie haute	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
76	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
77	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
78	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
79	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
80	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
81	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
82	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
83	C	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
84	C	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
85	D	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
86	D	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
87	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
88	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
89	D	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
90	D	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
91	C	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	13	Dégradé (Ecaillage)	3	
92	D	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	14	Dégradé (Ecaillage)	3	

RDC - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 5,3 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
93	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
94	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
95	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
96	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
97	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
98	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
99	A	Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
100	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
101	D	Huissierie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
102	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
103	D	Huissierie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
104	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
105	A	Huissierie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
106	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
107	A	Huissierie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
108	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
109	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
110	B	Huissierie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
111	B	Huissierie Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
112	D	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
113	D	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
114	D	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
115	D	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
116	D	Volet	Bois	Peinture	partie basse	14	Dégradé (Ecaillage)	3	
117	C	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
118	C	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

RDC - Pièce 3

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 6 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
119	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
120	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
121	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
122	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
123	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
124	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
125	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
126	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
127		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	9	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
128	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
129	C	Huissierie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
130	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
131	C	Huissierie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
132	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
133	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
134	A	Huissierie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
135	A	Huissierie Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
136	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
137	B	Huissierie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
138	C	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
139	C	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
140	C	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
141	C	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
142	C	Volet	Bois	Peinture	partie basse	14	Dégradé (Ecaillage)	3	

RDC - SDB+WC

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
143	A	Mur	Plâtre,faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
144	A	Mur	Plâtre,faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
145	B	Mur	Plâtre,faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
146	B	Mur	Plâtre,faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
147	C	Mur	Plâtre,faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
148	C	Mur	Plâtre,faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
149	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
150	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
151	A	Huissierie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
152	A	Huissierie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

RDC - Pièce 4

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
153	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
154	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
155	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
156	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
157	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
158	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
159		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
160	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
161	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
162	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
163	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
164		Main-courante	Bois	Vernis	mesure 1	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
165		Escalier crémaillère	Bois	Vernis	mesure 1	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
166		Escalier balustre	Bois	Vernis	mesure 1	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
167		Escalier limon	Bois	Vernis	mesure 1	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-		Marches	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Contre-marches	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

RDC - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
168	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
169	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
170	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
171	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
172	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
173	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
174	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
175	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
176		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
177		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
178	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
179	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
180	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
181	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
182	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
183	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
184	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
185	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
186	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
187	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
188	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
189	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
190	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
191	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
192	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
193	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
194	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
195	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDC - Pièce 5

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 5,6 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
----	------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------	-------------

196	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
197	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
198	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
199	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
200	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
201	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
202	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
203	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
-		Plinthes	Carrelage	peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
204	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
205	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
206	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
207	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
208	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
209	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
210	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
211	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
212	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
213	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
214	C	Huisserie bati	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
215	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
216	D	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
217	B	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
218	B	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
219	B	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
220	B	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
221	B	Volet	Bois	Peinture	partie basse	15	Dégradé (Ecaillage)	3	

RDC - Pièce 6

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
222	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
223	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
224	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
225	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
226	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
227	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
228	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
229	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
230		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
231		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
232		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	0		0	
233		Plinthes	Bois	peinture	mesure 2	0		0	
234	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
235	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
236	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
237	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
238	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
239	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
240	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
241	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
242	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
243	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
244	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
245	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
246	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
247	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

RDC - SDB+WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
248	A	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
249	A	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
250	B	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
251	B	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
252	C	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
253	C	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
254	D	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
255	D	Mur	Plâtre, faïence	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
256		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
257		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
-	D	Fenêtre	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
258	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
259	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
260	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
261	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

RDC - Pièce 7

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 11,8 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
262	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
263	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
264	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
265	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
266	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
267	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
268	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
269	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Elément > 3m
-		Plinthes	Carrelage	peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Fenêtre	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
270	A	Huisserie bâti	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
271	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
272	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
273	D	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
274	D	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
275	B	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
276	B	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
277	B	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
278	B	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
279	B	Volet	Bois	Peinture	partie basse	15	Dégradé (Ecaillage)	3	
280	B	Panneau bois	Bois	Peinture	mesure 1	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
281	C	Placard	Bois	Peinture	mesure 1	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
282	B	Garde-corps	Bois, metal	peinture	mesure 1	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
283	C	Cheminée	bois	Peinture	mesure 1	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDC - Cuisine 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
284	B	Mur avec faïence	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
285	B	Mur avec faïence	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
286	C	Mur avec faïence	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
287	C	Mur avec faïence	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
288	D	Mur avec faïence	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
289	D	Mur avec faïence	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
290		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
291		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
292		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	0		0	
293		Plinthes	Bois	peinture	mesure 2	0		0	
-	C	Fenêtre	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
294	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
295	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
296	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
297	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
298	C	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
299	C	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	

RDC+1 - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
300	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	

301	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
302	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
303	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
304	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
305	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
306	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
307	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
308		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
309		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
310		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
311	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
312	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
313	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
314	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
315	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
316	D	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
317	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
318	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
319	A	Garde-corps , balcon	métal	peinture	mesure 1	16	Dégradé (Ecaillage)	3	

RDC+1 - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
320	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
321	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
322	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
323	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
324	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
325	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
326	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
327	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
328		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
329		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
330		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
331	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
332	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
333	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
334	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
335	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
336	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
337	C	Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
338	C	Huisserie Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
339	C	Porte 5	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
340	C	Huisserie Porte 5	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
341	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
342	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	

RDC+1 - Pièce 8

Nombre d'unités de diagnostic : 27 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
343	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	

344	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
345	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
346	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
347	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
348	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
349	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
350	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
351		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
352		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
353		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	15		Etat d'usage (Usure par friction)	2
354	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	13		Etat d'usage (Usure par friction)	2
355	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	15		Etat d'usage (Usure par friction)	2
356	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	14		Etat d'usage (Usure par friction)	2
357	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	10		Etat d'usage (Usure par friction)	2
358	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	12		Etat d'usage (Usure par friction)	2
359	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	18		Etat d'usage (Usure par friction)	2
360	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	14		Etat d'usage (Usure par friction)	2
361	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	12		Etat d'usage (Usure par friction)	2
362	D	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	14		Etat d'usage (Usure par friction)	2
363	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	13		Etat d'usage (Usure par friction)	2
364	D	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	18		Etat d'usage (Usure par friction)	2
365	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	13		Etat d'usage (Usure par friction)	2
366	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15		Etat d'usage (Usure par friction)	2
367	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13		Etat d'usage (Usure par friction)	2
368	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	12		Etat d'usage (Usure par friction)	2
369	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	16		Etat d'usage (Usure par friction)	2
370	C	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0			0
371	C	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 2	0			0
372	D	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0			0
373	D	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 2	0			0
374	D	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 1	0			0
375	D	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 2	0			0
376	C	Volet	Bois	Peinture	partie basse	13	Dégradé (Ecaillage)		3
377	C	Garde-corps	metal	peinture	mesure 1	10	Dégradé (Ecaillage)		3

RDC+1 - Pièce 9

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 10,5 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
378	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
379	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
380	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
381	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
382	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
383	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
384	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
385	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
386		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
387		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
388		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	15		Etat d'usage (Usure par friction)	2
390	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	14		Etat d'usage (Usure par friction)	2
391	D	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	10		Etat d'usage (Usure par friction)	2
392	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	14		Etat d'usage (Usure par friction)	2
393	D	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	15		Etat d'usage (Usure par friction)	2
394	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14		Etat d'usage (Usure par friction)	2
395	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13		Etat d'usage (Usure par friction)	2
396	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	17		Etat d'usage (Usure par friction)	2
397	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12		Etat d'usage (Usure par friction)	2
398	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15		Etat d'usage (Usure par friction)	2
399	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	10		Etat d'usage (Usure par friction)	2
400	D	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
401	D	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
402	D	Volet	Bois	Peinture	partie basse	10	Dégradé (Ecaillage)		3
403	C	Garde-corps, balcon	metal	peinture	mesure 1	14	Dégradé (Ecaillage)		3

RDC+1 - Pièce 10

Nombre d'unités de diagnostic : 33 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 9 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
404	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	

405	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
406	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
407	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
408	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
409	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
410	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
411	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
412		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
413		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
414		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
415	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
416	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
417	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
418	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
419	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
420	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
421	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	9	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
422	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
423	D	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
424	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
425	D	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
426	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
427	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
428	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
429	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
430	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
431	C	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
432	C	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
433	C	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
434	C	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
435	D	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
436	D	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
437	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
438	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
439	C	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
440	C	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
441	D	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
442	D	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
443	C	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
444	C	Volet 1	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
445	C	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
446	C	Volet 2	Bois	Peinture	partie haute	0		0	
447	D	Volet 3	Bois	Peinture	partie basse	15	Dégradé (Ecaillage)	3	
448	D	Garde-corps	metal	peinture	mesure 1	10	Dégradé (Ecaillage)	3	
449	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	12	Dégradé (Ecaillage)	3	

RDC+1 - Pièce 11

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
450	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
451	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
452	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
453	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
454	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
455	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
456	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
457	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
458		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
459		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
460		Plinthes	Bois	peinture	mesure 1	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
461	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
462	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDC+1 - Pièce 12

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
463	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
464	A	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
465	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
466	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	

467	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
468	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
469	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
470	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
471		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
472		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
473	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	16	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
474	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
475	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
476	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
477	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
478	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
479	B	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
480	B	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
481	B	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
482	B	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	

RDC+1 - Pièce 13

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
483	A	Mur	pierre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
484	A	Mur	pierre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
485	B	Mur	pierre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
486	B	Mur	pierre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
487	C	Mur	pierre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
488	C	Mur	pierre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
489	D	Mur	pierre	Tapiserie	partie basse (< 1m)	0		0	
490	D	Mur	pierre	Tapiserie	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
491	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
492	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
493	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
494	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

Bâtiment 1rdc - Pièce 14

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 33 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
495	B	Mur	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	9	Dégradé (Ecaillage)	3	
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
496	D	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	14	Dégradé (Ecaillage)	3	
497	D	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-	C	Mur	pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Bâtiment 1rdc - Pièce 15

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
498	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
499	D	Mur	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Porte 2	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
500	A	Embrasure porte 1	ciment	Peinture	mesure 1	0		0	
501	A	Embrasure porte 1	ciment	Peinture	mesure 2	0		0	
502	A	Embrasure porte 2	ciment	Peinture	mesure 1	0		0	
503	A	Embrasure porte 2	ciment	Peinture	mesure 2	0		0	
504	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
505	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
506	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
507	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
508	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
509	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

Bâtiment 1rdc - Pièce 16

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 20 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
510	B	Mur	ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
511	B	Mur	ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
512	D	Mur	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Dégradé (Ecaillage)	3	
513	D	Mur	ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
514	D	Mur	ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
515	B	Portail	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

Bâtiment 1rdc - Pièce 17

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
516	A	Mur	ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
517	A	Mur	ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
518	B	Mur	ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
519	B	Mur	ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

520	C	Mur	ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	0		
521	C	Mur	ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0	0		
522	D	Mur	ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0	0		
523	D	Mur	ciment	Peinture	partie haute (> 1m)	0	0		
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
524	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	0		
525	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	0		
526	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	0		
527	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	0		
528	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	0		
529	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	0		
530	A	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	0		
531	A	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	0		

RDC - Pièce 18

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois, lattis		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
532	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
533	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
534	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
535	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

RDC - Pièce 19

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre 1	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre 2	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
536	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
537	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDC - Pièce 20

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	pierre, parpaing		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	plaque tôle ondulé		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Dépendance - local

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	polystyrène		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
538	A	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
539	A	Porte	Bois	Vernis	partie haute (> 1m)	0		0	
540	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
541	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie haute (> 1m)	0		0	

Extérieur

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 25 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
544	A	portail 1	fer	Peinture	mesure 1	15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
545	D	portail 2	fer	Peinture	mesure 1	10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
546		grilles	fer	Peinture	mesure 2	15	Dégradé (Ecaillage)	3	

Sous-Sol - Pièce 21


Nombre d'unités de diagnostic : 25 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 16 soit 64 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
547	B	Fenêtre 1 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
548	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
549	B	Fenêtre 1 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
550	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
551	B	Fenêtre 2 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	10	Dégradé (Ecaillage)	3	
552	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
553	B	Fenêtre 2 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	10	Dégradé (Ecaillage)	3	
554	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
555	D	Fenêtre 3 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	14	Dégradé (Ecaillage)	3	
556	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	13	Dégradé (Ecaillage)	3	
557	D	Fenêtre 3 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	10	Dégradé (Ecaillage)	3	
558	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	9	Dégradé (Ecaillage)	3	
559	D	Fenêtre 4 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	7	Dégradé (Ecaillage)	3	
560	D	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	Métal	Peinture	partie basse	1113	Dégradé (Ecaillage)	3	
561	D	Fenêtre 4 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	17	Dégradé (Ecaillage)	3	
562	D	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	Métal	Peinture	partie basse	10	Dégradé (Ecaillage)	3	
563	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
564	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
565	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
566	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
567	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
568	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
569	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
570	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	


NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage







6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	431	59	197	0	137	38
%	100	13,7 %	45,7 %	0 %	31,8 %	8,8 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture

d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 06/11/2017).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

OUI	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

OUI	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	--


En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation (au sens de l'article 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 aout 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb. Nous avons donc, conformément à l'article L 1334-10 du Code de la Santé Publique, transmis immédiatement une copie du rapport au représentant de l'état dans le département d'implantation du bien expertisé.

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Fait à **SINZOS**, le **07/11/2016**

Par : **DULIN Christian**



7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT

Gaz, DPE, Amiante, DTA, Plomb, Sécurité électrique, Termite, Mesurage Loi Carrez, Prêt à Taux Zéro

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 2016/11/07-00011D
Date du repérage : 07/11/2016

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} juin 2015.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - Guide d'application GA X 46-034 d'août 2009

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 5 rue du Pic du Midi Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : . 65190 SINZOS
Périmètre de repérage :
Type de logement : Maison > 200 m²
Fonction principale du bâtiment : Habitation (maison individuelle)
Date de construction : < 1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : M. GAYE Alexis Adresse : 5 rue du pic du midi 65190 SINZOS
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : UDAF 65 Adresse : 12 Avenue Bertrand Barere 65000 TARBES

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DULIN Christian	Opérateur de repérage	LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES	Obtention : 08/01/2016 Échéance : 07/01/2021 N° de certification : C2371
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				
Raison sociale de l'entreprise : Sud Diagnostic Bâtiment (Numéro SIRET : 82292780200014) Adresse : 28 Cours Gambetta, 65000 TARBES Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ Numéro de police et date de validité : 57218869 / 30/10/2017				

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 23/11/2016, remis au propriétaire le 23/11/2016
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 21 pages

Sommaire

1 Les conclusions

2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses

3 La mission de repérage

- 3.1 L'objet de la mission
- 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage

- 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

6 Signatures

7 Annexes

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

- Dalles de sol (RDC - Pièce 1)
- Dalles de sol (RDC - Pièce 2)
- Dalles de sol (RDC - Cuisine)
- Dalles de sol (RDC - Pièce 3)
- Dalles de sol (RDC - SDB+WC)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Bâtiment 1 étage - pièce 17	Toutes	Plancher en mauvais état
Bâtiment 1 étage - pièce 15	Toutes	Plancher en mauvais état

Certains locaux n'ont pas pu être visités, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes «A» et «B»). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur.

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de l’entreprise : ... ITGA

Adresse : Arterparc - Bât E - Route de la Côte d’Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL

Numéro de l’accréditation Cofrac : 1-1029

3. – La mission de repérage

3.1 L’objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l’amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’ *«en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»*

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, *«l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code»*.

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L’objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L’Annexe du Code de la santé publique est l’annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement dur (plaques de menuiseries)
	Revêtement dur (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Coffrage perdu
	Enduits projetés Panneaux de cloisons
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gains et Coffres Horizontaux	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
Portes coupe-feu	Rebouchage
	Joints (tresses)
Vide-ordures	Joints (bandes)
	Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites) Panneaux (fibres-ciment)
Conduits en toiture et façade	Conduites d’eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d’eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

**Dépendance - Garage,
RDC - Entrée,
RDC - Pièce 1,
RDC - Pièce 2,
RDC - Cuisine,
RDC - Pièce 3,
RDC - SDB+WC,
RDC - Pièce 4,
RDC - Wc,
RDC - Pièce 5,
RDC - Pièce 6,
RDC - SDB+WC 2,
RDC - Pièce 7,
RDC - Cuisine 2,
RDC+1 - Palier,
RDC+1 - Dégagement,**

**RDC+1 - Pièce 8,
RDC+1 - Pièce 9,
RDC+1 - Pièce 10,
RDC+1 - Pièce 11,
RDC+1 - Pièce 12,
RDC+1 - Pièce 13,
Bâtiment 1rdc - Pièce 14,
Bâtiment 1rdc - Pièce 15,
Bâtiment 1rdc - Pièce 16,
Bâtiment 1rdc - Pièce 17,
RDC - Pièce 18,
RDC - Pièce 19,
RDC - Pièce 20,
Dépendance - local,
Extérieur,
Sous-Sol - Pièce 21**

Localisation	Description
RDC - Entrée	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture Porte 4 D : Bois et Peinture
RDC - Pièce 1	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre D : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture Porte 4 C : Bois et Peinture Embrasure porte A : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre D : Plâtre et Peinture Allège fenêtre D : Plâtre et Peinture Volet D : Bois et Peinture Placard B : Bois et Peinture Cheminée A : bois et Peinture
RDC - Pièce 2	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes : Bois et peinture Fenêtre 1 C : Bois et Peinture Fenêtre 2 D : Bois et Peinture Porte A : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 C : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 2 D : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 1 C : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 2 D : Plâtre et Peinture Volet 1 C : Bois et Peinture Volet 2 D : Bois et Peinture
RDC - Pièce 3	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes : Bois et peinture Fenêtre C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre C : Plâtre et Peinture Allège fenêtre C : Plâtre et Peinture Volet C : Bois et Peinture

RDC - Cuisine	Sol plastique Mur A, B, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes A, B, C : Bois et peinture Fenêtre D : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 A : Bois et Peinture Porte 3 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre D : Plâtre et Peinture Allège fenêtre D : Plâtre et Peinture Volet D : Bois et Peinture Mur C : Plâtre, faïence et Peinture
RDC - SDB+WC	Sol plastique Mur A, B, C : Plâtre,faïence et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Porte A : Bois et Peinture
RDC - Pièce 4	Sol : Carrelage Mur A, B, C : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes : Bois et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Main-courante : Bois et Vernis Escalier crémaillère : Bois et Vernis Escalier balustre : Bois et Vernis Escalier limon : Bois et Vernis Marches : bois Contre-marches : bois
RDC - Pièce 5	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes : Carrelage et peinture Fenêtre B : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Embrasure fenêtre B : Plâtre et Peinture Allège fenêtre B : Plâtre et Peinture Volet B : Bois et Peinture
RDC - Wc	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 C : Bois et Peinture Fenêtre 2 C : Bois et Peinture Porte A : Bois et Peinture
RDC - Pièce 6	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Fenêtre C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture
RDC - SDB+WC 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre, faïence et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre D : PVC Porte A : Bois et Peinture
RDC - Pièce 7	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et > 3m Plinthes : Carrelage et peinture Fenêtre B : PVC Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 D : Bois et Peinture Embrasure fenêtre B : Plâtre et Peinture Allège fenêtre B : Plâtre et Peinture Volet B : Bois et Peinture Placard B, C : Bois et Peinture Garde-corps B : Bois, metal et peinture Cheminée C : bois et Peinture
RDC - Cuisine 2	Sol : Carrelage Mur avec faïence B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Fenêtre C : PVC Porte A : Bois et Peinture Embrasure fenêtre C : Plâtre et Peinture
RDC+1 - Palier	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Embrasure porte A : Plâtre et Peinture Garde-corps , balcon A : metal et peinture

RDC+1 - Dégagement	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture Porte 4 C : Bois et Peinture Porte 5 C : Bois et Peinture Embrasure porte A : Plâtre et Peinture
RDC+1 - Pièce 8	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Fenêtre 1 C : Bois et Peinture Fenêtre 2 D : Bois et Peinture Fenêtre 3 D : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 C : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 2 D : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 3 D : Plâtre et Peinture Volet C : Bois et Peinture Garde-corps C : metal et peinture
RDC+1 - Pièce 9	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Fenêtre D : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture Embrasure fenêtre D : Plâtre et Peinture Volet D : Bois et Peinture Garde-corps, balcon C : metal et peinture
RDC+1 - Pièce 10	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Fenêtre 1 C : Bois et Peinture Fenêtre 2 C : Bois et Peinture Fenêtre 3 D : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 C : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 2 C : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 3 D : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 1 C : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 2 C : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 3 D : Plâtre et Peinture Volet 1 C : Bois et Peinture Volet 2 C : Bois et Peinture Volet 3 D : Bois et Peinture Garde-corps D : metal, bois et peinture Garde-corps C, C : Métal et Peinture
RDC+1 - Pièce 11	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et peinture Porte A : Bois et Peinture
RDC+1 - Pièce 12	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 B : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 2 B : Plâtre et Peinture
RDC+1 - Pièce 13	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : pierre et Tapisserie Plafond : Bois Porte A : Bois et Peinture
RDC - Pièce 18	Sol : terre Mur A, B, C, D : pierre, parpain Plafond : Bois, lattis Fenêtre C : Bois Porte A : Bois et Peinture
RDC - Pièce 19	Sol : terre Mur A, B, C, D : pierre, parpain Plafond : Bois Fenêtre 1 C : Bois Fenêtre 2 C : Bois Porte A : Bois et Peinture
Bâtiment 1rdc - Pièce 14	Sol : terre Mur B : Bois et Peinture Plafond : Bois Porte D : Bois et Peinture Mur C, D : pierre

Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Sol : terre Mur D : Bois et Peinture Plafond : Bois Porte 1 A : Bois Porte 2 A : Bois Embrasure porte 1 A : ciment et Peinture Embrasure porte 2 A : ciment et Peinture Mur A, B, C : Plâtre et Peinture
Bâtiment 1rdc - Pièce 16	Sol : pierre Mur B, D : ciment et Peinture Plafond : Bois Porte B : Bois et Peinture
Bâtiment 1rdc - Pièce 17	Sol : terre Mur A, B, C, D : ciment et Peinture Plafond : Bois Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 A : Bois et Peinture
RDC - Pièce 20	Sol : terre Mur A, B, C, D : pierre, parpain Plafond : , plaque tole ondulé
Dépendance - local	Sol : Béton Mur A, B, C, D : placoplâtre Plafond : polystyrène Plinthes : Bois Porte A : Bois et Vernis
Dépendance - Garage	Sol : Béton Mur A, B, C, D : pierre Plafond : polystyrène Porte C : Bois et Vernis
Extérieur	portail : fer et peinture portail 2 A, B, C, D : fer et Peinture grilles : fer et Peinture
Sous-Sol - Pièce 21	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Béton Plafond : Bois Fenêtre 1 B : Métal et Peinture Fenêtre 2 B : Métal et Peinture Fenêtre 3 D : Métal et Peinture Fenêtre 4 D : Métal et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 23/11/2016

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/11/2016

Heure d'arrivée : 09 h 09

Durée du repérage : 04 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)




Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant	-		

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RDC - Pièce 1	<p>Identifiant: A1 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	
RDC - Pièce 2	<p>Identifiant: A2 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	
RDC - Cuisine	<p>Identifiant: A3 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	
RDC - Pièce 3	<p>Identifiant: A2 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	
RDC - SDB+WC	<p>Identifiant: A2 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif


Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT** 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à **SINZOS**, le **07/11/2016**

Par : **DULIN Christian**



ANNEXES**Au rapport de mission de repérage n° 2016/11/07-00011D****Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.



Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.


Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**













7.1 - Annexe - Schéma de repérage







Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire : M. GAYE Alexis Adresse du bien : 5 rue du Pic du Midi 65190 SINZOS</p>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos



Photo n° A001
Localisation : RDC - Pièce 1
Ouvrage : Planchers
Partie d'ouvrage : Dalles de sol
Description : Dalles de sol
Localisation sur croquis : A1



Photo n° A002
Localisation : RDC - Pièce 2
Ouvrage : Planchers
Partie d'ouvrage : Dalles de sol
Description : Dalles de sol
Localisation sur croquis : A2



Photo n° A003
Localisation : RDC - Cuisine
Ouvrage : Planchers
Partie d'ouvrage : Dalles de sol
Description : Dalles de sol
Localisation sur croquis : A3

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	-

Copie des rapports d'essais :



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-8783 EN DATE DU 22/11/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT
M. Ludovic FOVIAU
24 cours Gambetta
65000 TARBES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0416-22983
Echantillon ITGA : IT041611-8783
Reçu au laboratoire le : 18/11/2016

Réf. Client :

Commande	2016/11/07-00011D
Dossier client	2016/11/07-00011D
Echantillon	A1 - Dalle de sol - Sinzos
Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité	META le 22/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-8784 EN DATE DU 22/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT
M. Ludovic FOVIAU
24 cours Gambetta
65000 TARBES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0416-22983
Echantillon ITGA : IT041611-8784
Reçu au laboratoire le : 18/11/2016

Réf. Client :

Commande	2016/11/07-00011D
Dossier client	2016/11/07-00011D
Echantillon	A2 - Dalle de sol - Sinzos
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple gris + colle polymère jaune	META le 22/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-8785 EN DATE DU 22/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT
M. Ludovic FOVIAU
24 cours Gambetta
65000 TARBES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0416-22983
Echantillon ITGA : IT041611-8785
Reçu au laboratoire le : 18/11/2016

Réf. Client :

Commande	2016/11/07-00011D
Dossier client	2016/11/07-00011D
Echantillon	A3 - Dalle de sol - Sinzos
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris	META le 22/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l’amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d’empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, à une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d’une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d’une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d’une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
 - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d’être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de

stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT

Gaz, DPE, Amiante, DTA, Plomb, Sécurité électrique, Termite, Mesurage Loi Carrez, Prêt à Taux Zéro

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 2016/11/07-00011D
Norme méthodologique employée : AFNOR FD C 16-600 (juin 2015)
Date du repérage : 07/11/2016
Heure d'arrivée : 09 h 09
Durée du repérage : 04 h 00

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis :

Département : **Hauts-Pyrénées**
Adresse : **5 rue du Pic du Midi**
Commune : **65190 SINZOS**

Référence cadastrale :

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage :

Type d'immeuble : **Maison individuelle**

Année de construction du bien : . **< 1949**

Année de l'installation : **< 1949**

Distributeur d'électricité : **Engie**

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : **UDAF 65**
Adresse : **12 Avenue Bertrand Barere**
65000 TARBES

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle:

Nom et prénom : **M. GAYE Alexis**
Adresse : **5 rue du pic du midi**
65190 SINZOS

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **DULIN Christian**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **Sud Diagnostic Bâtiment**
Adresse : **28 Cours Gambetta**
65000 TARBES
Numéro SIRET : **82292780200014**
Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **57218869 / 30/10/2017**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT** le **30/11/2015** jusqu'au **29/11/2020**. (Certification de compétence **C2371**)

D. – Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E. – Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte **aucune anomalie** et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'installation intérieure d'électricité ne comporte **aucune anomalie**, mais fait l'objet de **constatations diverses**.
- L'installation intérieure d'électricité **comporte une ou des anomalies**. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'installation intérieure d'électricité **comporte une ou des anomalies**. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de **constatations diverses**.

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

- 1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- 2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
- 3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
- 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
- 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
- 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
- 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
- 9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
- 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

- Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
- Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
- Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.

F. - Anomalies identifiées

N° Article (1)	Libellé des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B2.3.1 h	Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. Remarques : Le seuil de déclenchement du dispositif différentiel de protection (DDR) est supérieur au courant différentiel assigné (sensibilité) de ce dernier ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de réparer ou de remplacer le DDR		
B3.3.6 a1	Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. Remarques : Absence de conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection		
B7.3 a	L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations		
B7.3 b	L'isolant d'au moins un conducteur est dégradé. Remarques : Présence de conducteurs dont l'isolant présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les conducteurs dont l'isolant présente des détériorations		
B7.3 d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension		

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. – Informations complémentaires

Article (1)	Libellé des informations
B11 a2	Une partie seulement de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. Remarques : Absence de Dispositif Différentiel à Haute Sensibilité (DDHS) 30 mA ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer un ou plusieurs DDHS 30 mA
B11 b2	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur
B11 c1	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. – Constatations diverses

G1. – Installations ou parties d'installation non couvertes

Néant

G2. – Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

N° Article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme FD C 16-600 – Annexe C	Motifs
Néant	-	

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Bâtiment 1 étage - piece 17 (Plancher en mauvais état),

Bâtiment 1 étage - piece 15 (Plancher en mauvais état)


*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **07/11/2016**

Etat rédigé à **SINZOS**, le **07/11/2016**

Par : DULIN Christian



I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance avec le domaine d'anomalies (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B.1	Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.
B.2	Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B.3	Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B.4	Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
B.5	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B.6	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B.7	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B.8	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B.9	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
B.10	Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.



(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.


J. - Informations complémentaires


Correspondance avec le groupe d'informations (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B.11	<p>Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p> <p>Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.</p> <p>Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.</p>

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.

Annexe - Plans







Annexe - Photos

Recommandations

Néant

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

SUD DIAGNOSTIC BATIMENT

Gaz, DPE, Amiante, DTA, Plomb, Sécurité électrique, Termite, Mesurage Loi Carrez, Prêt à Taux Zéro

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 2016/11/07-00011D
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 (mars 2012)
Date du repérage : 07/11/2016
Durée du repérage : 04 h 00

Selon les décrets n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 et n° 2006-1653 du 25 décembre 2006, l'arrêté ministériel du 29 mars 2007

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : **65190**
Commune (suivi du lieudit) : **SINZOS**
Adresse (avec numéro de rue, voie) : **5 rue du Pic du Midi**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**

Périmètre de repérage :

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :
Arrêté 2009146-08 du 26 mai 2009

B. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom: **M. GAYE Alexis**
Adresse : **5 rue du pic du midi 65190 SINZOS**
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**
Nom et prénom: **UDAF 65**
Adresse : **12 Avenue Bertrand Barere 65000 TARBES**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

a) Nom et prénom : **DULIN Christian**
cabinet : **Sud Diagnostic Bâtiment – 28 Cours Gambetta 65000 TARBES**
N° Siret : **822927802**

b) Assurance RCP : **ALLIANZ** n° de police : **57218869** date d'échéance : **30/10/2017**

c) Compétence du technicien & organisme de certification :

Je soussigné, **DULIN Christian**
Déclare, ce jour, détenir un certificat de compétence délivrée par LCC QUALIXPERT pour le domaine :
« **Termites** » **Certificat n° : C2371 valide jusqu'au : 29/11/2020**

CONCLUSION SOMMAIRE (voir détails et réserves en §F, G, H)

Aucun indice visible de présence de termites.

Sur les parties visibles et accessibles le jour du diagnostic. Contrôle effectué sans sondages destructifs ni démontages

Esprit et objet de la mission :

- La présente mission porte sur la [recherche exclusive de termites réticulitermes dits termites souterrains](#).

- [Autres termites](#) : les termites Kaloterme Flavicolis dits aériens ou de bois secs, bien que non concernés par l'esprit de la loi, seront identifiés et indiqués dans le présent rapport.

Pour information : Les familles de termites Kaloterme Flavicolis répandus sur le bassin méditerranéen altèrent directement les bois après essaimage. Les attaques en bois de construction sont exceptionnelles et ponctuelles. Leur traitement est aisé et consiste à ne traiter que l'élément bois d'ouvrage atteint. Contrairement aux termites souterrains, les termites Kaloterme Flavicolis ne migrent pas à partir du sol par l'entremise des murs.

- [Autres altérations biologiques des bois](#) (champignons et larves xylophages) : Les autres altérations biologiques des bois œuvrés dans la construction (champignons et insectes à larves xylophages) y sont signalés de façon sommaire non exhaustive.

Le repérage plus exhaustif par ouvrage ou élément d'ouvrage de ces autres altérations biologiques des bois fera, si vous le souhaitez, l'objet d'une mission complémentaire.

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Dépendance - Garage	Sol - Béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance - Garage	Mur - A, B, C, D - pierre	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance - Garage	Plafond - polystyrène	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance - Garage	Porte - C - Bois et Vernis	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Sol - Carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Porte 3 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Entrée	Porte 4 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Sol - Sol plastique	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Fenêtre - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Porte 3 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Porte 4 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Embrasure porte - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites

RDC - Pièce 1	Embrasure fenêtre - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Allège fenêtre - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Volet - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Placard - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 1	Cheminée - A - bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Sol - Sol plastique	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Fenêtre 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Fenêtre 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Embrasure fenêtre 1 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Embrasure fenêtre 2 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Allège fenêtre 1 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Allège fenêtre 2 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Volet 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 2	Volet 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Sol - Sol plastique	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Mur - A, B, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Plinthes - A, B, C - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Fenêtre - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Porte 2 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Porte 3 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Embrasure fenêtre - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Allège fenêtre - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Volet - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine	Mur - C - Plâtre, faïence et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Sol - Sol plastique	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Fenêtre - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Embrasure fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Allège fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 3	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC	Sol - Sol plastique	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC	Mur - A, B, C - Plâtre, faïence et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Sol - Carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites

RDC - Pièce 4	Mur - A, B, C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Main-courante - Bois et Vernis	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Escalier crémaillère - Bois et Vernis	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Escalier balustre - Bois et Vernis	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Escalier limon - Bois et Vernis	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Marches - bois	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 4	Contremarches - bois	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - WC	Sol - Sol plastique	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - WC	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - WC	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - WC	Fenêtre 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - WC	Fenêtre 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - WC	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Sol - Carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Plinthes - Carrelage et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Fenêtre - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Porte 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Embrasure fenêtre - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Allège fenêtre - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 5	Volet - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 6	Sol - Carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 6	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 6	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 6	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 6	Fenêtre - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 6	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 6	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC 2	Sol - Carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC 2	Mur - A, B, C, D - Plâtre, faïence et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC 2	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC 2	Fenêtre - D - PVC	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - SDB+WC 2	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Sol - Carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Plafond - Plâtre et > 3m	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Plinthes - Carrelage et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Fenêtre - B - PVC	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Porte 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites

RDC - Pièce 7	Embrasure fenêtre - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Allège fenêtre - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Volet - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Placard - B, C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Garde-corps - B - Bois, métal et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 7	Cheminée - C - bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine 2	Sol - Carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine 2	Mur avec faïence - B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine 2	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine 2	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine 2	Fenêtre - C - PVC	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine 2	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Cuisine 2	Embrasure fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Porte 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Embrasure porte - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Palier	Garde-corps , balcon - A - métal et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Porte 3 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Porte 4 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Porte 5 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Dégagement	Embrasure porte - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Fenêtre 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Fenêtre 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Fenêtre 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Embrasure fenêtre 1 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Embrasure fenêtre 2 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites

RDC+1 - Pièce 8	Embrasure fenêtre 3 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 8	Garde-corps - C - métal et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Fenêtre - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Porte 3 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Embrasure fenêtre - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Volet - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 9	Garde-corps, balcon - C - métal et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Fenêtre 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Fenêtre 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Fenêtre 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Embrasure fenêtre 1 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Embrasure fenêtre 2 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Embrasure fenêtre 3 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Allège fenêtre 1 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Allège fenêtre 2 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Allège fenêtre 3 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Volet 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Volet 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Volet 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Garde-corps - D - métal, bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 10	Garde-corps - C, C - Métal et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 11	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 11	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 11	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 11	Plinthes - Bois et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 11	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 12	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 12	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 12	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 12	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 12	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites

RDC+1 - Pièce 12	Embrasure fenêtre 1 - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 12	Embrasure fenêtre 2 - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 13	Sol - Parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 13	Mur - A, B, C, D - pierre et Tapisserie	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 13	Plafond - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC+1 - Pièce 13	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 14	Sol - terre	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 14	Mur - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 14	Plafond - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 14	Porte - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 14	Mur - C, D - pierre	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Sol - terre	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Mur - D - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Plafond - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Porte 1 - A - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Porte 2 - A - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Embrasure porte 1 - A - ciment et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Embrasure porte 2 - A - ciment et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 15	Mur - A, B, C - Plâtre et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 16	Sol - pierre	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 16	Mur - B, D - ciment et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 16	Plafond - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 16	Porte - B - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 17	Sol - terre	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 17	Mur - A, B, C, D - ciment et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 17	Plafond - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 17	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Bâtiment 1rdc - Pièce 17	Porte 2 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 18	Sol - terre	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 18	Mur - A, B, C, D - pierre, parpaing	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 18	Plafond - Bois, lattis	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 18	Fenêtre - C - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 18	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 19	Sol - terre	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 19	Mur - A, B, C, D - pierre, parpaing	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 19	Plafond - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 19	Fenêtre 1 - C - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 19	Fenêtre 2 - C - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 19	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 20	Sol - terre	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 20	Mur - A, B, C, D - pierre, parpaing	Absence d'indice d'infestation de termites
RDC - Pièce 20	Plafond - , plaque tôle ondulé	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance - local	Sol - Béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance - local	Mur - A, B, C, D - Placoplâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance - local	Plafond - polystyrène	Absence d'indice d'infestation de termites
Dépendance - local	Plinthes - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites

Dépendance - local	Porte - A - Bois et Vernis	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur	portail - fer et peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur	portail 2 - A, B, C, D - fer et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur	grilles - fer et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Sol - Béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Mur - A, B, C, D - Béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Plafond - Bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Fenêtre 2 - B - Métal et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Fenêtre 3 - D - Métal et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Fenêtre 4 - D - Métal et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites
Sous-Sol - Pièce 21	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indice d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricole**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels réglementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Bâtiment 1 étage - pièce 17 (Plancher en mauvais état),

Bâtiment 1 étage - pièce 15 (Plancher en mauvais état)

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

- Les faces d'ouvrages bois en contact avec les maçonneries ou plaques de plâtre (plinthes, parquets bois).
- Les poutres et linteaux plâtrés, doublés.
- Les solivages bois cachés par plafonds.

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Toutes pièces comportant un revêtement de sol type sol plastique	Sous les revêtements de sol	Observation impossible sans démontage des revêtement de sol (une contre visite pourra être effectuée à la demande du propriétaire lorsque ce revêtement de sol sera déposé).
Toutes pièces comportant un parquet bois	Sous face des parquets bois	Observation impossible sans dégradation des parquets bois
Sous les contre-cloisons et plaques de plâtre fixées aux murs		Observation impossible sans dégradation des contre-cloisons
Toutes pièces comportant un revêtement recouvrant les éléments bois aux murs et plafonds		Observation impossible sans dégradation des revêtements
Tous éléments de bois disposés à une hauteur supérieure à 3m		Merci de bien vouloir mettre à disposition un moyen de levage adapté au poinçonnage régulier de ces éléments bois (échafaudage)
Plafond en lattis plâtré	Etat des éléments bois du lattis plâtré	Observation impossible sans dégradation des plafonds en lattis plâtré
Des meubles recouvrent une partie des plancher bois de certaines pièces.	Sous les meubles en places	Observation impossible sans déménagement des meubles et tapis (une contre visite pourra être effectuée à la demande du propriétaire lorsque les pièces seront déménagées).
Extérieur	Haies	La végétation est trop dense pour poinçonner de façon exhaustive les troncs de la haies (une contre visite pourra être effectuée à la demande du propriétaire lorsque les haies seront taillées raz).

Nota : dans le cas de présence ultérieure avérée de termites ou autre altération biologique des bois sur les zones exclues listées ci-dessus, nous n'exonérons pas de responsabilité le propriétaire de l'ouvrage. Il en est de même pour tout devoir de conseil ayant trait ou pas à notre mission et que nous aurions pu lui apporter sur lesdites exclusions.

Cependant à réception du présent rapport, « à la requête expresse du propriétaire » nous nous tenons à sa disposition, lors d'un complément de diagnostic, afin de lever tout ou partie de ces exclusions, dès lors que seront, par ce dernier réalisés et mis à notre disposition, les accès ou autorisations demandés (seront facturés en sus par notre cabinet uniquement les frais de déplacement : indemnité kilométrique et temps de trajet).

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

Examen visuel des parties visibles et accessibles.

Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon des boiseries.

Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.

Utilisation d'une échelle en cas de nécessité (accès inférieur à 3m).

À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun accompagnateur

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Néant

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 3 : S'il apparaît en conclusion « Présence de traces de termites », ces traces, même si la présence de l'insecte n'a pas été détectée, constituent des indices d'infestation conformément à la norme NFP03-201.

I. - Constatations diverses :

Autres altérations biologiques des bois (indiquées de façon non exhaustive, ...)

Traces ou séquelles d'altération biologique des bois par :

· Insecte à larve xylophage assimilable à *Hyloterpes Bajulus* (capricorne des maisons) et/ou Hespérophanes,

Notamment sur : **Combles habitation et dépendances**

· Insecte à larves xylophages assimilables à *Lyctus*, et/ou vrillette et/ou curculionidés,

Notamment sur : **Combles habitation et dépendances**

· Champignon de pourriture cubique

(afin de déterminer s'il s'agit ou pas de champignon « mэрule », il vous sera nécessaire d'effectuer un prélèvement avec analyses ADN).

Notamment sur : **néant**

· Champignon de pourriture fibreuse

Notamment sur : **néant**

□ Le présent état porte uniquement sur la partie privative, la clause d'exonération de garantie pour vice caché, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne pourra être stipulée que pour la partie privative. Seul un état des parties communes de l'immeuble relatif à la présence de termites permettra de stipuler la clause d'exonération pour vice caché concernant les parties communes.

□ Réalisé selon la norme NF P03-201 de mars 2012, le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, objet de la mission. Le présent constat est utilisable pendant 6 mois pour l'exonération du vendeur sur un immeuble bâti.


Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2 : Conformément à l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Nota 3 : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.


Fait à **SINZOS**, le **07/11/2016**


Par : **DULIN Christian**



J. - Annexe - Plans, croquis et Photos







Etat des risques naturels, miniers et technologiques

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 2016/11/07-00011D

Mode EDITION***

Réalisé par Christian DULIN

Pour le compte de Sud Diagnostic Bâtiment

Date de réalisation : 12 novembre 2016 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par :

Arrêté Préfectoral N° 2014349-0001 du 15 décembre 2014

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

5 Route du Pic du Midi

65190 Sinzos

Vendeur

M. GAYE Alexis

Acquéreur

-



SYNTHESE

Votre commune				Votre immeuble		
Type	Nature du risque	Etat de la procédure	Date	Exposé	Travaux	Réf.
Aucun PPR en vigueur sur la commune				-	-	-
Zonage de sismicité : 3 - Modérée*				oui	-	-
Zonage du potentiel radon : Faible**				oui	-	-

* Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

** Situation de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN.

SOMMAIRE


Synthèse de votre exposition aux risques.....	1
NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT.....	2
Imprimé officiel.....	3
Déclaration de sinistres indemnisés.....	4
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.....	5
Annexes.....	6

*** En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques.

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.□
Copyright 2007-2014 Preventimmo. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.□

KINAXIA - SAS au capital de 56.353,20 euros - Siège social 473 Route des Dolines - Villa 10 - 06560 SOPHIA ANTIPOLIS - SIREN : 514 061 738 - RCS GRASSE

NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT



Les informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) ainsi que l'adresse de l'immeuble.

Les situations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers et PPR technologiques précisent l'exposition de l'immeuble aux risques, au regard des PPR de la commune.

Si « OUI » est coché, cela signifie que l'immeuble est situé :

- dans une zone à risque réglementée (PPR approuvé) ;
- dans une zone d'aléa (PPR prescrit ou approuvé) ;
- dans le périmètre d'étude d'un PPR prescrit.

NB : Quand aucune carte n'est disponible pour un PPR, l'ensemble de la commune est en général considéré comme à priori exposé.

En ce qui concerne les risques pris en compte, les cases blanches correspondent aux risques connus sur la commune. Si une ou plusieurs de ces cases blanches sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concerné par le ou les risques correspondants.

La section sur les éventuelles prescriptions de travaux permet d'attirer l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conformité de l'immeuble au regard des risques qu'il encoure.

La situation au regard du zonage sismique national permet de connaître le niveau de sismicité de la commune où se situe le bien : zone 1 : très faible - 2 : faible - 3 : modérée - 4 : moyenne - 5 : forte.

Nouvelles règles de construction et nouveau zonage sismique, à compter du 1^{er} mai 2011

La section Localisation mentionne les références des cartographies qui permettent la localisation du bien au regard des zones à risques. Ces cartes sont jointes en annexe du rapport.

La section Parties concernées mentionne les noms des parties.

N'oubliez pas de faire signer cet imprimé.



Le Plan de Prévention des Risques (PPR), élaboré et mis en œuvre sous l'autorité du Préfet, permet la prise en compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupation et l'aménagement du territoire. Le document final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces zones (constructions existantes, futures et autres usages des sols).

PPR prescrit

C'est la 1^{ère} phase de l'élaboration d'un PPR : les secteurs potentiellement soumis aux phénomènes sont connus et donnés à titre informatif. Ils concernent l'ensemble de la commune ou des périmètres plus restreints et font alors l'objet de cartographies (périmètre d'étude, cartes historiques ou d'aléas).

PPR approuvé

C'est un PPR qui a été soumis à enquête publique et a été approuvé par les pouvoirs publics après concertation. Il définit précisément les zones à risques et contraintes réglementaires qui en découlent (recommandations, prescriptions) et devra être pris en compte lors de tout nouveau projet.

PPR appliqué par anticipation

Dans certaines situations et à titre de précaution, le PPR prescrit est mis en application avant son approbation définitive, il prend alors une valeur réglementaire, au même titre que le PPR approuvé.

INFORMATION SUR LES SINISTRES

La liste des arrêtés CATNAT

Elle mentionne l'ensemble des événements de type « Catastrophes Naturelles » (déclarés en tant que telles au titre du régime du même nom) que la commune a subi depuis 1982.

La déclaration de sinistre

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle est obligatoire pour les biens dont les propriétaires successifs ont bénéficié d'une indemnisation au titre du régime des CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du zonage sismique et quelle que soit la localisation.

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES

- > Extraits cartographiques qui vous permettent de justifier de la situation de l'immeuble au regard de l'ensemble des PPR, autant sur sa localisation que sur son exposition ;
- > Arrêté préfectoral relatif à l'information sur les risques majeurs de la commune (Arrêté IAL) ;
- > L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4.

Dans l'espace client, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des PPR pour lesquels l'immeuble est exposé.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur Preventimmo.fr



*** En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques.

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.fr

Copyright 2007-2014 Preventimmo. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

KINAXIA - SAS au capital de 56.353,20 euros - Siège social 473 Route des Dolines - Villa 10 - 06560 SOPHIA ANTIPOLIS - SIREN : 514 061 738 - RCS GRASSE

Etat des risques naturels, miniers et technologiques

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L.174-5 du nouveau Code minier

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° **2014349-0001** du **15/12/2014**

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)

Document réalisé le : 12/11/2016

2. Adresse

5 Route du Pic du Midi

65190 Sinzos

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

prescrit

oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

appliqué par anticipation

oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

approuvé

oui non

Les risques naturels pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche
Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique
Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn

oui non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés

oui non

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

prescrit

oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

appliqué par anticipation

oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

approuvé

oui non

Les risques miniers pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz
Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm

oui non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

oui non

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

approuvé

oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

prescrit

oui non

Les risques technologiques pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRt

oui non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologique ont été réalisés

oui non

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R.563-4 et D.563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité :

Forte Moyenne Modérée Faible Très faible
zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 zone 1

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui non

8. Situation de l'immeuble au regard d'un secteur d'information sur les sols (potentiellement pollués)

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS)

oui non sans objet

aucun arrêté préfectoral n'est disponible à ce jour

Pièces jointes

9. Localisation

Extraits de documents ou de dossiers de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :

Aucun PPR n'est présent sur la commune.

Parties concernées

Vendeur

M. GAYE Alexis

à _____ le _____

Acquéreur

-

à _____ le _____

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) du Code de l'environnement : En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Risque	Début	Fin	JO	Indemnisé
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	24/01/2009	27/01/2009	29/01/2009	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	<input type="checkbox"/>
Tempête (vent)	06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982	<input type="checkbox"/>

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Tarbes - Hautes-Pyrénées
Commune : Sinzos

Adresse de l'immeuble :
5 Route du Pic du Midi
65190 Sinzos
France

Etabli le : _____

Vendeur : _____

M. GAYE Alexis

Acquéreur : _____

-

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par Sud Diagnostic Bâtiment en date du 12/11/2016 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2014349-0001 en date du 15/12/2014 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi exposé :

- Au risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et concerné par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, le BIEN est ainsi exposé :

- Au risque Radon (niveau : faible)

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral départemental n° 2014349-0001 du 15 décembre 2014

> Cartographie :

- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.

PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des services du Cabinet

ARRETE N° : 2014349-0001

Service interministériel
de défense et de protection civiles

Relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs dans le département des Hautes-Pyrénées.

Pôle protection civile

La Préfète des Hautes-Pyrénées,

Vu le code général collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ;

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;

Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté préfectoral 2013060-0001 du 1er mars 2013 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs ;

Sur proposition de Madame la directrice des services du Cabinet.

ARRETE

ARTICLE 1 -

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral 2013060-0001 du 1er mars 2013 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs.

ARTICLE 2 -

Tous les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d'informations.

Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée

Le dossier comprend :

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques dans un PPR approuvé ou prescrit, auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,

.../...

- la cartographie des zones exposées ou réglementée,
- le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune.

Ce dossier et les documents de référence mentionnés ci-dessus sont librement consultables en mairie, préfecture et sous-préfecture.

Le dossier d'informations est accessible à partir du site internet de la préfecture à la rubrique « Information Acquéreurs Locataires » (IAL) :

<http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/>

Article 3 -

Ces éléments d'informations sont mis à jour au regard des situations mentionnées à l'article R.125-25 du code de l'environnement.

Article 4 -

Une copie du présent arrêté et les annexes sont adressés aux maires, pour être tenus à la disposition des acquéreurs et des locataires, et à la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5 -


Mme la Directrice des services du cabinet, M. le Secrétaire Général de la préfecture, Mme la sous-préfète d'Argelès-Gazost, M. le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, Mmes et MM les chefs de service régionaux ou départementaux et Mmes et MM les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Tarbes, le 15 DEC. 2014




Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC

Zonage réglementaire en MIDI-PYRENEES



AQUITAINE



AUVERGNE

MON

LANGUEDOC-ROUSSILLON

DAX

Attestation d'Assurance Responsabilité Civile Activités de Services

La Compagnie Allianz I.A.R.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que :

SAS CECA DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
24 ROUTE DE TARBES
65464 VIELLE ADOUR

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le n° 57218869 qui a pris effet le 01/11/2016.

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Diagnosticur immobilier:

Diagnostics réglementaires liés à la vente ou location d'immeubles:

- Risques d'exposition au plomb,
- Repérage amiante avant vente,
- Dossier technique amiante,
- Présence de termites,
- Installation intérieure d'électricité,
- Installation intérieure de gaz,
- Diagnostic performance énergétique,
- Loi Carrez.

Autres diagnostics:

- Repérage amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostic "accessibilité handicapés",
- Sécurité piscine.

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à la prochaine échéance annuelle soit le 01/11/2017 à zéro heure.

Ce document, établi par Allianz IARD a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Paris la Défense, le 26 octobre 2016
Pour Allianz

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre

Certificat N° C2371

Monsieur Christian DULIN

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 29/01/2016 au 28/01/2021	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable Du 29/01/2016 au 28/01/2021	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 30/11/2015 au 29/11/2020	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 30/11/2015 au 29/11/2020	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 08/01/2016 au 07/01/2021	Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	Certificat valable Du 08/01/2016 au 07/01/2021	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification de compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le vendredi 29 janvier 2016

Marjorie ALBERT
 Directrice Administrative

P/O
