

Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers

FILIERE DE TRAITEMENT :	
Traitement :	Tranchées d'épandage
Dimensionnement :	Longueur=10 m Tranchées=1
Regard de répartition :	NON
Regard de contrôle (bouclage ou collecte) :	NON
Commentaires généraux :	

REJET DES EFFLUENTS (CAS DES FILIERES DRAINEES OU INCOMPLETES) :	
Type de rejet dans le milieu :	Effluents prétraités
Milieu récepteur :	Sous-sol
Autorisation du propriétaire de l'exutoire :	
Commentaires généraux :	

CONCLUSION DE LA VISITE:	
Dispositif	Complet : le dispositif possède tous les éléments requis pour fonctionner.
Fonctionnement	Satisfaisant : dispositif fonctionnant correctement
Impact sur le milieu naturel	Inconnu : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
Risques sanitaires	Inconnus : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
AVIS DU SERVICE SUR LE DEGRE D'INTERVENTION DISPOSITIF NON CONFORME	
Commentaires : La tranchée se rejete dans un drain, le dispositif sera à refaire dans sa totalité.	
Pour toutes informations complémentaires, le SPANC se tient à votre disposition.	

Fait à Marciac, le 11/05/2018

Le Technicien assainissement
Mathieu BARNADAS

Le Président
Henri CORMIER

Pour le Président et par délégation,
le Directeur Général des Services,
Frédéric BLAIN,


