

DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME
COMMUNE de Préchac/Adour
RAPPORT DE VISITE

N° dossier : PRE MONTOYA A	M. MONTOYA André 13 avenue du Général Leclerc, 65100 Lourdes
Adresse de l'immeuble : 9 rte Riviere Basse	
Commune : Préchac/Adour	<u>Locataire(s) de l'immeuble :</u>
Section et n° parcelle(s) : A614	Nom:
Date de construction :	Prénom :
Date de réalisation de l'assainissement :	Adresse, Lieu-dit : ,
	Commune :
	Téléphone :

Visite le : 23/02/18

Présent(s) : Le technicien du SPANC et le propriétaire

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT:	
Terrain desservi par un réseau d'eau potable :	OUI
Proximité d'un puit :	NON
Niveau de la nappe :	m

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :	
Type de résidence :	autre

COLLECTE DES EAUX USEES:
Regard de collecte recevant les eaux vannes et les eaux ménagères: NON
Destination des eaux pluviales : Réseau de surface (caniveau, fossé, ruisseau...)

PRETRAITEMENT :	
Prétraitement :	Fosse septique
Ventilation :	NON
Préfiltre :	NON
Bac à graisses :	OUI
Commentaires généraux : La vidange de la fosse septique et un bac à graisse permettrait de vérifier le volume, le fonctionnement et le bon état des ouvrages. <u>Conseils d'entretien :</u> Une fosse septique se vidange au moins tous les 4 ans, Un bac à graisse se vidange au moins 2 fois par an.	

Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers

FILIERE DE TRAITEMENT :	
Traitement :	Tranchées d'épandage
Dimensionnement :	Longueur=10 m Tranchées=1
Regard de répartition :	NON
Regard de contrôle (bouclage ou collecte) :	NON
Commentaires généraux :	

REJET DES EFFLUENTS (CAS DES FILIERES DRAINEES OU INCOMPLETES) :	
Type de rejet dans le milieu :	Effluents prétraités
Milieu récepteur :	Sous-sol
Autorisation du propriétaire de l'exutoire :	
Commentaires généraux :	

CONCLUSION DE LA VISITE:	
Dispositif	Complet : le dispositif possède tous les éléments requis pour fonctionner.
Fonctionnement	Satisfaisant : dispositif fonctionnant correctement
Impact sur le milieu naturel	Inconnu : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
Risques sanitaires	Inconnus : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
AVIS DU SERVICE SUR LE DEGRE D'INTERVENTION DISPOSITIF NON CONFORME	
Commentaires : La tranchée se rejette dans un drain, le dispositif sera à refaire dans sa totalité.	
Pour toutes informations complémentaires, le SPANC se tient à votre disposition.	

Fait à Marciac, le 11/05/2018

Le Technicien assainissement
Mathieu BARNADAS

Le Président
Henri CORMIER

Pour le Président et par délégation,
le Directeur Général des Services,
Frédéric BLAIN,

