

## Constat des risques d'exposition au plomb

Ref dossier :0717F61

### A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risques infantile et de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie

### B Objet du CREP

Les parties privatives

Avant la vente

Occupées

Ou avant la mise en location

Par des enfants mineurs :  Oui  Non

Nombre d'enfants de moins de 6 ans :0

Ou les parties communes d'un immeuble

Avant travaux

### C Adresse du bien

**LOU PRADA LE CHÂTEAU  
32190 PRÉNERON**

### D Propriétaire

Nom : **Madame et Monsieur STALEY**  
Adresse : **LOU PRADA LE CHÂTEAU 32190 PRÉNERON**

### E Commanditaire de la mission

Nom : **Madame et Monsieur STALEY**  
Qualité : **Propriétaire**

Adresse : **LOU PRADA LE CXHATEAU  
32190 PRÉNERON**

### F L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **PROTEC**

Nature du radionucléide : **cobalt 57**

Modèle de l'appareil : **LPA1**

Date du dernier chargement de la source : **31/07/2014**

N° de série : **1804**

Activité de la source à cette date : **444 MBq**

### G Dates et validité du constat

Date du constat : **08/08/2017**

Date du rapport : **08/08/2017**

Date limite de validité : **Aucune**

### H Conclusion

Classement des unités de diagnostic :

Total	Non mesurées		Classe 0		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

**Aucun revêtement contenant du plomb a été mit en évidence**

### I Auteur du constat

Signature

**Cabinet A.D.C.**  
**ANTONIO DIAGNOSTICS CONSEILS**  
6, imp. du Bois de la Grange  
33610 CANEJAN  
RCS Bordeaux 433 834 561  
Tél. 05 57 92 70 60 - Fax 05 57 92 70 61

**Cabinet : ANTONIO DIAGNOSTICS CONSEILS**  
**Nom du responsable : Antonio DA COSTA**  
**Nom du diagnostiqueur : ANTONIO DA COSTA**  
**Organisme d'assurance : FIDI MMA**  
**Police : 114.231.812**

# SOMMAIRE

## PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP .....	1
OBJET DU CREP .....	1
ADRESSE DU BIEN .....	1
PROPRIETAIRE .....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION .....	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X .....	1
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT .....	1
CONCLUSION .....	1
AUTEUR DU CONSTAT .....	1

## RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES ..... 3

ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB .....	3
---	---

## RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION ..... 3

L'AUTEUR DU CONSTAT .....	3
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) .....	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL .....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL .....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER .....	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION .....	3
OCCUPATION DU BIEN .....	3
LISTE DES LOCAUX VISITES .....	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES .....	4

## METHODOLOGIE EMPLOYEE ..... 4

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X .....	5
STRATEGIE DE MESURAGE .....	5
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....	5

## PRESENTATION DES RESULTATS ..... 5

## CROQUIS ..... 7

## RESULTATS DES MESURES ..... 7

## COMMENTAIRES ..... 14

## LES SITUATIONS DE RISQUE ..... 14

SITUATIONS DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE .....	14
SITUATIONS DE DEGRADATION DU BATI .....	14
TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE .....	14

## OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES ..... 15

## ANNEXES ..... 16

NOTICE D'INFORMATION .....	16
----------------------------	----

# 1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

## 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

### 2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : **ANTONIO DA COSTA**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **QUALIXPERT**  
Numéro de Certification de qualification : **C0362**  
Date d'obtention : **30/11/2012**

### 2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : **COEP-BDX N° 2013-048415**

Date d'autorisation : **01/08/2013**  
Expire-le : **16/07/2018**

Nom du titulaire : **DA COSTA**

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **DA COSTA**

### 2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : \_\_\_\_\_

N° NIST de l'étalon : \_\_\_\_\_

Concentration : **0 mg/cm<sup>2</sup>**  
Incertitude : **0 mg/cm<sup>2</sup>**

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
En début du CREP			
En fin du CREP			
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

### 2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : **NC**

Nom du contact : **NC**

Coordonnées : **NC**

### 2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : **NC - Antérieur au 1er janvier 1949**

Nombre de cages d'escalier : **1**

Nombre de bâtiments : **1**

Nombre de niveaux : **2**

### 2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : **LOU PRADA LE CHÂTEAU 32190 PRÉNERON**

Type : **Villa**

Nombre de Pièces : **15**

N° lot de copropriété : **NC**

Référence Cadastre : **NC**

Bâtiment : \_\_\_\_\_

Entrée/cage n° : \_\_\_\_\_

Étage : **Rez de chaussée et étage**

Situation sur palier : \_\_\_\_\_

Destination du bâtiment : **Habitation individuelles (Maisons)**

### 2.7 Occupation du bien

L'occupant est  Propriétaire  
 Locataire  
 Sans objet, le bien est vacant

Nom de l'occupant si différent du propriétaire : \_\_\_\_\_  
Nom : \_\_\_\_\_

2.8 Liste des locaux visites		
N°	Local	Etage
1	Bureau Accueil	RDC
2	Entrée	RDC
3	Entrée 2	RDC
4	Lingerie	RDC
5	Salle Billard	RDC
6	Salle à manger	RDC
7	Salle de réception	RDC
8	Palier	RDC
9	Cuisine	RDC
10	Salle de Bains	RDC
11	WC	RDC
12	Boutique	RDC
13	Buanderie	RDC
14	Cellier	RDC
15	Espace Commun	1er
16	Cuisine	1er
17	Dégagement	1er
18	Séjour	1er
19	WC	1er
20	Salle d'eau	1er
21	Chambre n°1	1er
22	Chambre n°2	1er
23	Chambre n°3	1er
24	Dressing	1er
25	Bureau	1er

2.9 Liste des locaux non visites		
Néant, tous les locaux ont été visités.		

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE		
<p>La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb</p> <p>Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.</p> <p>Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).</p>		

### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm<sup>2</sup>

### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

## 4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb	Etat de conservation	Classement
< Seuil		0
≥ Seuil	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Etat d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

## 5 CROQUIS

Aucun croquis

## 6 RESULTATS DES MESURES

### Local : Bureau Accueil (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Classement	Observations
1	A	Mur	Plâtre	Enduit	HC			0,2	0	
2					C		0,2			
11	A	Porte 1	Dormant	Bois	Vernis	HD		0	0	
12						BG		0		
9	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Vernis	HD		0,1	0	
10						C		0		
3	B	Mur	Plâtre	Enduit	C			0,2	0	
4					HD		0			
5	C	Mur	Plâtre	Enduit	C			0,1	0	
6					C		0			
15	C	Porte 3	Dormant	Bois	Vernis	HC		0,1	0	
16						BG		0		
13	C	Porte 3	Ouvrant	Bois	Vernis	C		0,2	0	
14						HG		0,1		
7	D	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0	
8					C		0,2			
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>8</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>	<b>0 %</b>

### Local : Entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Classement	Observations
17	A	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0	
18					HC		0,1			
19	B	Mur	Plâtre	Enduit	C			0,2	0	
20					C		0			
21	C	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0	
22					C		0,1			
23	D	Mur	Plâtre	Enduit	HG			0	0	
24					C		0,2			
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>4</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>	<b>0 %</b>

### Local : Entrée 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Classement	Observations
----	------	---------------------	----------	---------------------	--------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------	------------	--------------

### Antonio Diagnostics Conseils

6 Impasse du Bois de la Grange ZI de la Briqueterie 33610 CANEJAN

Tel 05.57.92.70.60 – Fax 05.57.92.70.61 - 06.70.71.37.62 mail : [adcxpertises33@gmail.com](mailto:adcxpertises33@gmail.com)

RCP FIDI MMA N°114.231.812

E.I. RCS Bordeaux SIRET 433 834 561 00048 – APE 7112B – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR8443834561

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
25	A	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0		
26					C			0,1			
27	B	Mur	Plâtre	Enduit	HC			0,2	0		
28					C			0			
29	C	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0		
30					C			0,1			
31	D	Mur	Plâtre	Enduit	HD			0,2	0		
32					C			0			
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>			<b>4</b>		<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

#### Local : Lingerie (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
33	A	Mur	Plâtre	Enduit	C			0,1	0		
34					C			0			
43	A	Porte 1 Dormant	Bois	Vernis	HC			0	0		
44					BG			0,1			
41	A	Porte 1 Ouvrant	Bois	Vernis	C			0	0		
42					C			0,2			
35	B	Mur	Plâtre	Enduit	HC			0	0		
36					C			0,3			
37	C	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0		
38					C			0,1			
39	D	Mur	Plâtre	Enduit	HD			0	0		
40					C			0,2			
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>			<b>6</b>		<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

#### Local : Salle Billard (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
45	A	Mur	Plâtre	Enduit	C			0,1	0	
46					C			0		
55	A	Porte 1 Dormant	Bois	Vernis	HC			0	0	
56					BG			0,1		
53	A	Porte 1 Ouvrant	Bois	Vernis	C			0,1	0	
54					HG			0		
47	B	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0	
48					C			0,1		
49	C	Mur	Plâtre	Enduit	C			0	0	
50					HC			0		
51	D	Mur	Plâtre	Enduit	C			0,1	0	
52					C			0		



Nombre total d'unités de diagnostic				6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0 %
<b>Local : Salle à manger (RDC)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Classement	Observations
59	A	Porte 1	Dormant	Bois	Vernis	BG			0	0	
60						HD			0,1		
57	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Vernis	C			0	0	
58						C			0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic				2	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0 %
<b>Local : Salle de réception (RDC)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Classement	Observations
63	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	BG			0	0	
64						MD			0		
61	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0	0	
62						C			0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic				2	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0 %
<b>Local : Palier (RDC)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Classement	Observations
67	A	Porte 1	Dormant	Bois	Vernis	BG			0	0	
68						HC			0		
65	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Vernis	C			0,2	0	
66						C			0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic				2	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0 %
<b>Local : Cuisine (RDC)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Classement	Observations
71	A	Fenetre 1	Dormant	Bois	Vernis	MG			0,3	0	
72						BG			0		
69	A	Fenetre 1	Ouvrant	Bois	Vernis	C			0	0	
70						C			0,1		
75	C	Porte 3	Dormant	Bois	Vernis	HG			0,2	0	
76						BG			0		
73	C	Porte 3	Ouvrant	Bois	Vernis	C			0,2	0	
74						C			0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic				4	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0 %
<b>Local : Salle de Bains (RDC)</b>											

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
79	A	Porte 1	Dormant	Bois	Vernis	HC			0,1	0	
80						BG			0		
77	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Vernis	HD			0	0	
78						C			0,1		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>2</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

#### Local : WC (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
85	A	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,2	0	
86						C			0		
83	A	Porte 1	Dormant	Bois	Vernis	HC			0	0	
84						BG			0,1		
81	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Vernis	HD			0	0	
82						C			0		
87	B	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,1	0	
88						C			0		
89	C	Mur		Plâtre	Peinture	HD			0,2	0	
90						C			0		
91	D	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,1	0	
92						C			0,1		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

#### Local : Boutique (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
95	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HG			0	0	
96						BG			0		
93	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0	0	
94						C			0,1		
99	D	Fenetre 4	Dormant	Bois	Vernis	HG			0	0	
100						BG			0,2		
97	D	Fenetre 4	Ouvrant	Bois	Vernis	C			0	0	
98						C			0,1		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>4</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

#### Local : Buanderie (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
103	A	Porte 1	Dormant	Bois	Vernis	MG			0	0	

104						BG			0,1		
101	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Vernis	C			0	0	
102						C			0		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>2</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

### Local : Cellier (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
107	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HD			0,3	0	
108						BG			0		
105	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	HG			0,2	0	
106						C			0		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>2</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

### Local : Cuisine (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
109	A	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	
110						C			0,1		
119	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HD			0,2	0	
120						BG			0,2		
117	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0	0	
118						C			0,1		
111	B	Mur		Plâtre	Peinture	MD			0,0	0	
112						C			0,1		
113	C	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,3	0	
114						C			0,1		
115	D	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	
116						HD			0,2		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

### Local : Séjour (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
125	A	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,1	0	
126						C			0		
123	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	BG			0,1	0	
124						HC			0,2		
121	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0	0	
122						C			0		
127	B	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,3	0	
128						C			0		
129	C	Mur		Plâtre	Peinture	HC			0	0	
130						C			0,1		
131	D	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	

11/16

#### Antonio Diagnostics Conseils

6 Impasse du Bois de la Grange ZI de la Briqueterie 33610 CANEJAN

Tel 05.57.92.70.60 – Fax 05.57.92.70.61 – 06.70.71.37.62 mail : [adcexpertes33@gmail.com](mailto:adcexpertes33@gmail.com)

RCP FIDI MMA N°114.231.812

E.I. RCS Bordeaux SIRET 433 834 561 00048 – APE 7112B – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR8443834561

132						C			0,2		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>			<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>	
<b>Local : WC (1er)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
135	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HG			0,1	0	
136						BG			0		
133	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0,3	0	
134						C			0		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>			<b>2</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>	
<b>Local : Salle d'eau (1er)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
139	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HC			0,1	0	
140						BG			0		
137	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	HD			0,1	0	
138						C			0		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>			<b>2</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>	
<b>Local : Chambre n°1 (1er)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
141	A	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,1	0	
142						C			0		
151	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HD			0,2	0	
152						BG			0		
149	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0,1	0	
150						C			0		
143	B	Mur		Plâtre	Peinture	HD			0,3	0	
144						C			0,1		
145	C	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	
146						C			0,3		
147	D	Mur		Plâtre	Peinture	HG			0,1	0	
148						C			0,2		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>			<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>	
<b>Local : Chambre n°2 (1er)</b>											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
157	A	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,1	0	
158						C			0		

155	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HC			0	0	
156						BG			0,1		
153	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0,2	0	
154						HG			0		
159	B	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	
160						C			0,1		
161	C	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	
162						MD			0,2		
163	D	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	
164						C			0,1		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

### Local : Chambre n°3 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
165	A	Mur	Plâtre	Peinture	C			0	0		
166					C			0,1			
175	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	MD			0,2	0	
176						BG			0,1		
173	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0	0	
174						HC			0,1		
167	B	Mur	Plâtre	Peinture	C			0,3	0		
168					C			0,1			
169	C	Mur	Plâtre	Peinture	C			0,1	0		
170					C			0			
171	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD			0,2	0		
172					C			0,1			
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

### Local : Dressing (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
181	A	Mur	Plâtre	Peinture	C			0	0		
182					C			0			
179	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HC			0,1	0	
180						BG			0		
177	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	HG			0,1	0	
178						C			0,2		
183	B	Mur	Plâtre	Peinture	C			0	0		
184					C			0			
185	C	Mur	Plâtre	Peinture	C			0,1	0		
186					HG			0,2			
187	D	Mur	Plâtre	Peinture	C			0,1	0		
188					C			0			
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

### Local : Bureau (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
189	A	Mur		Plâtre	Peinture	C			0	0	
190						C			0,1		
199	A	Porte 1	Dormant	Bois	Peinture	HD			0,1	0	
200						BG			0		
197	A	Porte 1	Ouvrant	Bois	Peinture	C			0,3	0	
198						C			0,1		
191	B	Mur		Plâtre	Peinture	MD			0	0	
192						C			0,2		
193	C	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,1	0	
194						HD			0		
195	D	Mur		Plâtre	Peinture	C			0,1	0	
196						C			0,2		
<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>				<b>6</b>	<b>Nombre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>% de classe 3</b>		<b>0 %</b>

LEGENDE			
<b>Localisation</b>	<b>HG</b> : en Haut à Gauche <b>MG</b> : au Milieu à Gauche <b>BG</b> : en Bas à Gauche	<b>HC</b> : en Haut au Centre <b>C</b> : au Centre <b>BC</b> : en Bas au Centre	<b>HD</b> : en Haut à Droite <b>MD</b> : au Milieu à Droite <b>BD</b> : en Bas à Droite
<b>Nature des dégradations</b>	<b>ND</b> : Non dégradé <b>EU</b> : Etat d'usage <b>NV</b> : Non visible <b>D</b> : Dégradé		

## 7 COMMENTAIRES

## 8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile	OUI	NON
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Situations de dégradation du bâti	OUI	NON
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

8.1 Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé
Une copie du présent rapport est transmise immédiatement à l'agence régionale de santé de la région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque infantile ou au moins une situation de dégradation du bâti est relevé : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non

## 9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

**NOTICE D'INFORMATION**

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

**Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

**L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

**Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb**

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchés.

**Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

**En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

**Si vous êtes enceinte**

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.