



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
13/05/2020**

SMEA Gave et Baïse
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : spanc@gave-baise.fr

1 / 4

DONNEES GENERALES

Numéro du Dossier	ANC-2009-64393-002089		
Commune :	MONEIN		
Cadastre :	AK145 - AK341 - AK344		
Adresse Terrain :	321 route de Cuqueron Quartier Marquemale 64360 MONEIN		
Propriétaire :	Monsieur BELL Allan 321 route de Cuqueron Quartier Marquemale 64360 MONEIN Tel : 0559212762		
Occupant	Monsieur MILLEREUX Patrick 321 route de Cuqueron 64360 MONEIN Tel : 0559716453		
Contact local	Monsieur MILLEREUX Patrick Tel : 0559716453		
Surface Terrain :	2000 m ²	Année de réalisation ou modification assainissement : 2012	
Type d'habitation	Maison individuelle	Type de résidence : Principale	
Nombre de logement(s) : 1	Nombre de pièces principales : 9	Nombre d'occupant(s) : 4	Nombre d'occupant(s) Temporaire(s) : 4

Zonage assainissement :	Non collectif
Raccordement réseau collectif :	Non raccordable
Remarques :	

Descriptif de l'installation :

COLLECTE

Eaux usées et pluviales séparées	Oui
Présence regard ou té de visite	Oui
Si oui regard ou té de visite accessible	Oui
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	Non vérifiable
Diamètre canalisations >= 100 mm	Oui
Toutes les eaux usées raccordées à un prétraitement	Oui

Observations COLLECTE	Le réseau de collecte est engorgé
------------------------------	-----------------------------------



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
13/05/2020**

SMEA Gave et Baise
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : spanc@gave-baise.fr

2 / 4

PRE-TRAITEMENT	Constat : le prétraitement est Complet					
	Volume (m ³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnement
Bac à Graisse	0,20	Cassette	Oui			
Fosse Septique	2,00	Béton	Oui			
Fosse Toutes Eaux	4,00		Non	intégrée		
Filtre Décolloïdeur Intégré			Non			

Observations PRE-TRAITEMENT	La fosse toutes eaux est sous une terrasse en bois démontable
------------------------------------	---

VENTILATION	
Ventilation primaire	Oui
Ventilation secondaire	Oui
Extracteur	Oui
Diamètre intérieur canalisations >= 100 mm	Oui
Sorties d'air à une hauteur suffisante	Oui

Observations VENTILATION	
---------------------------------	--

TRAITEMENT	Constat : le traitement est Complet				
	Linéaire (m) / Surface (m ²)	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Dispositif Agréé		10 EH			Biorock
Poste de relevage					

Observations TRAITEMENT	Le filtre et les poste de relevage sont sous la terrasse en bois démontable. Pas de visite possible. La pompe de relevage ne semble pas fonctionner
--------------------------------	---

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits AEP déclaré	Maisons
	>5	>3	Néant	>5

REJET	Remarques
Fossé	départemental. Ecoulement non visible

Observations REJET	
---------------------------	--



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
13/05/2020**

SMEA Gave et Baïse
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : spanc@gave-baise.fr

3 / 4

EAUX PLUVIALES	
Raccordement : Non raccordées	Rejet dans : Fossé
Observations :	Observations :
<i>Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit</i>	

CONTRAINTES DU TERRAIN	
Encombrement Paysager	Oui
Encombrement Sol	Oui
Pente sur la zone d'assainissement	Faible
Habitat	Diffus
Surface disponible pour assainissement	<200 m ²

RESSOURCES EN EAU DISPONIBLE SUR LE TERRAIN	
Type de ressource	Aucune
Alimentation humaine	Non
Alimentation animale	Non
Arrosage	Non
Autre	Non
Inconnu	Non
Distance par rapport au traitement ou au rejet	
Observations :	

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m ³)	Destination	Agréé	Exécutant
Bac à Graisse						
Fosse Septique						
Fosse Toutes Eaux	Oui	19/04/2019	4,00		Oui	STI CAZET
Filtre Décolloïdeur Intégré						

Observations ENTRETIEN REALISE	
--------------------------------	--

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretien	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boue+ chapeau	Taux de boue %
Bac à Graisse	Oui	0					
Fosse Septique	Oui	0					
Fosse Toutes Eaux							
Filtre Décolloïdeur Intégré							

Observations PRECONISATION	Au vu l'engorgement du réseau après la fosse septique, sa vidange est nécessaire.
----------------------------	---

Adhère au service public d'entretien :	Non
Date d'adhésion :	



**CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU
13/05/2020**

SMEA Gave et Baïse
3 route de Pau - Salle René Camy
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600500
Fax : 0559602472
Email : spanc@gave-baïse.fr

4 / 4

CONCLUSION DE LA VISITE (selon l'Annexe II de l'Arrêté Ministériel du 27 Avril 2012)

Localisation du Dispositif	Hors zone à enjeu
Constat sur l'installation	Installation présentant des défauts d'entretien ou des signes d'usure. Se reporter à la liste des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation.
Danger pour la santé des personnes	Aucun
Conclusion	Installation présentant des défauts d'entretien ou des signes d'usure. Se reporter à la liste des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation.

Cette conclusion n'est valable que pour le type d'occupation de l'habitation le jour de la visite.

£ Délai de 4 ans dépassé

£ Délai de 1 an après la vente dépassé

TRAVAUX OBLIGATOIRES

RECOMMANDATIONS

Déboucher le réseau de collecte
Vidanger le bac à graisse et la fosse septique
Vérifier le fonctionnement de la pompe et ne plus l'arrêter au disjoncteur électrique

Au vu de la conclusion, et conformément au règlement de service, le prochain contrôle est prévu en **2030**.

Remarques du particulier

Le contrôleur
POMIES Nicolas