



P1
S:*

21202685/49168/0160/C4 1/3
D.679709310055643631

Madame REBOUD Arlette
120 Chemin des Etangs
38140 BEAUCROISSANT

Affaire suivie par : CAPPOEN Julien
Tel : 05.53.99.47.83 06.25.92.34.94
Fax : 05 53 68 12 43
Mail : j.cappoen@pure-environnement.com

AGEN, le 12/08/2019

Nos réf. : SL2284358E2048N

Objet : Assainissement Non Collectif - Contrôle de bon fonctionnement

Madame,

Veillez trouver ci-joint le rapport du contrôle de bon fonctionnement de l'assainissement non collectif de votre habitation, sur la commune de **Saint-Antoine-de-Ficalba**.

Les services du SPANC restent à votre disposition pour tout complément d'information relatif au dossier.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

CAPPOEN Julien



Vérification de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement au regard des prescriptions règlementaires

Références

Dossier suivi par : **CAPPOEN Julien**
Référence SPANC : **SL2284358E2048N**
Date du contrôle : **07/08/2019**
Référence(s) cadastrale(s) : **0B0068, 0B0586**
Personne rencontrée : **DESPREZ Sylviane**

Coordonnées de l'immeuble :

Adresse : **BOURDETTE**
Code Postal : **47340** Commune :
Saint-Antoine-de-Ficalba

Coordonnées du propriétaire :

Nom et prénom : **Madame REBOUD Arlette**
Adresse actuelle : **120 Chemin des Etangs**
Code Postal : **38140** Commune : **BEUCROISSANT**

Nom et prénom de l'occupant :

Caractéristiques de l'immeuble

Résidence : **Secondaire**
Nombre de pièces principales déclarées : **5**
Nombre habitants déclarés : **0**
Année de construction : **Inconnue**
Année de réalisation de l'assainissement : **Inconnue**

Caractéristiques du terrain

Le terrain est-il dans une zone inondable : **non**
Présence d'un captage public : **non**
Présence d'un compteur d'eau : **oui**

Captages d'eau :

Présence d'un captage sur le terrain : **non**
Est-il destiné à la consommation humaine :
Distance par rapport au dispositif de traitement (m) :
Présence d'un captage sur un terrain environnant : **non**
Est-il destiné à la consommation humaine :
Distance par rapport au dispositif de traitement (m) :

Observations :

Dernier rapport de visite

Date du dernier contrôle : **08/10/2009**
Conclusion du dernier contrôle : **Dispositif non conforme**

Caractéristiques de l'installation

> Modifications :

Réaménagement du terrain sur et aux abords de l'installation d'assainissement : **non**

Nombre de pièces principales (PP) supplémentaires :

Nombre d'équivalent-habitant (EH) supplémentaires :

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite : **Pas du tout**

Observations :

> Collecte des eaux usées :

Présence d'un regard ou té de visite : **non**

Nombre :

Présence de signes d'altérations :

Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément : **oui**

Eaux vannes et ménagères collectées séparément : **oui**

Ensemble des eaux usées raccordé(s) au(x) système(s) de prétraitement/traitement primaire : **oui**

Destination des eaux pluviales : **Parcelle**

Destination des eaux ménagères : **Bac à graisse**

Destination des eaux vannes : **Fosse septique**

Observations :

> Les éléments de filière

• Bac à graisse

Volume (L) : **300 estimé**

Type d'eau(x) recueillie(s) : - cuisine - salle de bain

Matériaux : **BETON**

Bonne accessibilité : **oui**

Présence d'odeurs : **non**

Signes d'altération : **oui**

Mise en charge : **non**

Observation(s) : **Dégradations constatées : Génératrice supérieure non scellée**

• Fosse septique

Volume (m3) : **1 estimé**

Matériaux : **BETON**

Bonne accessibilité : **oui**

Présence d'odeurs : **non**

Signes d'altération : **oui**

Mise en charge : **non**

Significativement sous-dimensionnée : **oui**

Observation(s) : **Dégradations constatées : Ouvrage significativement sous-dimensionné, légère corrosion générale, présence d'une ventilation primaire non vérifiable**

• Eau rejetée

Lieu de rejet : **NSP**

Eaux rejetées : **Non Traitées**

Aspect visuel : **NSP**

Eaux odorantes :

Observation(s) : **Pas d'élément probant attestant l'existence d'un traitement secondaire**

Rejet : **Non accessible / Non vérifiable**



➤ Entretien

Niveau de boue (%) : **1**

Nettoyage réalisé : Bac à graisse : **NV**

Préfiltre :

Curage des canalisations : **NV**

Date de dernière vidange : **11/07/2019**

Justificatif de vidange fourni : **oui**

Volume vidangé (m3) : **2**

Destination des matières vidangées : **STEP MAS**

Nom/Raison sociale du vidangeur : **ALANIOU - SARP**

Si filière agréée, contrat d'entretien souscrit :

Date du dernier entretien :

Réalisation de l'entretien de la filière agréée :

Observation(s) :

Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l'entretien

INSTALLATION NON CONFORME

- Installation incomplète

- Installation significativement sous-dimensionnée

Travaux et/ou recommandations :

1- Rendre accessible ou mettre en place un traitement secondaire conforme à la réglementation en vigueur

2- Mettre en place un prétraitement pour les eaux usées domestiques conforme à la réglementation en vigueur

3- Mise en place d'une ventilation primaire de diamètre 100 mm prolongée au dessus de la toiture


Délai de réalisation en année(s) :

Travaux dans un délai de 1 an si vente

Fait à AGEN, le 12/08/2019

CAPPOEN Julien

Schéma de principe



LEGENDE

-  Canalisations Eu
-  Canalisations Ep
-  Bac à graisse
-  Fosse étanche
-  Fosse septique
-  Fosse toutes eaux
-  Ventilation
-  Prefiltre

-  Toilette sèche
-  Installation biologique
-  Décanteur primaire
-  Microstation
-  Filtre plante
-  Filtre compact
-  Autre dispositif
-  Chasse à auget
-  Pompe de relevage

-  Regard
-  Drain d'infiltration
-  Puit d'infiltration
-  Tranchées d'épandage
-  Lit filtrant drainé
-  Lit filtrant non drainé
-  Terre d'infiltration
-  Lit d'épandage