



# Contrôle diagnostic de l'Assainissement Non Collectif

## COMPTE RENDU DE VISITE dans le cadre d'une vente

DATE: 27/09/2019

**TECHNICIEN: DHAENENS TINA** 

Le présent rapport a été établi suite à une intervention effectuée conformément au marché de prestation de service entre la société CIMEE et la Communauté de Communes de pays de Serres en Quercy. Outre les conditions de la visite, il rend compte du descriptif de l'installation et de ses conditions de fonctionnement.

N° de dispositif :

Année de réalisation du système :23/11/2004

Section et numéro du cadastre de la parcelle : C/ 457-458

Nom et prénom du propriétaire :M. Tomé José

Adresse du propriétaire :Coupat

Code postal :82190 Commune

Commune : Brassac Té


Tél:

Nom et prénom de l'usager : M. Tomé José Adresse de la parcelle concernée :Coupat

Commune: Brassac Code postal: 82190

Mail:tome.jose@orange.fr

### I. SITUATION



## II. CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT ET DE LA FILLIERE

Type de résidence	RP	
Nombre de pièces	7	
Nombre d'usagers permanents	2	
CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT		
Pente du terrain	5%	
Terrain desservi par réseau public d'eau potable	OUI	
Existe-t-il un point de captage d'eau potable à moins de 35 m ?	NON	
Superficie totale de la parcelle en m²	5000m <sup>2</sup>	
Surface utilisable pour le traitement en m²	NC	
COLLECTE DES EAUX USEES		
Présence d'un point de visite (té, regard)	NON	
Destination des eaux pluviales	Rejet en surface	
Les eaux vannes (toilettes) et les eaux ménagères (cuisine + salle de bains) sont-elles prétraitées séparément ? Si oui :	NON	
Destination des eaux vannes		
Destination des eaux ménagères		
BAC A GRAISSE		
Présence d'un bac à graisse	NON	
Si oui, est-il placé à moins de 2 m de l'habitation		
Accès possible		
Volume en litres		
Existence d'une ventilation		
Destination des effluents dégraissés		
PRETRAITEMENT		
Type de prétraitement	FOSSE TOUTES EAUX	
Dispositif placé à moins de 10 m de l'habitation	OUI	
Accès possible à la fosse	OUI	
Volume de l'ouvrage en L	50001	
Destination des effluents prétraités	FILTRE A SABLE VERTICAL	
VENTILATION		
Existence d'une ventilation primaire (évent ou décompression)	OUI	
Si oui, diamètre en mm	100mm	
remontée au-dessus du toit	OUI	
Existence de la ventilation secondaire (en sortie de fosse )	oul	

Si oui, diamètre en mm			100m	m
remontée au-dessus du toit		OUI	OUI	
PREFILTRE				
Présence d'un préfiltre			OUI	
Si oui, est-il incorporé à la fosse toutes eaux		OUI	OUI	
Présence de matériaux filtrants		CASS	CASSETTES	
TRAITEMENT DES EAUX USEES	GEDANSKE KRIST			
Existe-t-il un système de traitement			OUI	
Si oui quel type		FILTE	FILTRE A SABLE VERTICAL	
Accès possible		OUI	OUI	
Situation : +de 5 m de l'habitation		OUI	OUI	
+ de 3 m des arbres		OUI	OUI	
+ de 3 m des limites de propriétés		OUI	OUI	
Le dimensionnement est-il connu ? Si oui :		OUI	OUI	
longueur (m) :	7m	superfic	ie (m²) :	35m²
profondeur (m) :		nombre drains :	de	
Existe-t-il un regard de répartition :	OUI	Accès p	ossible	OUI
Existe-t-il un regard de bouclage	OUI	Accès p	ossible	OUI
Existe-t-il un regard de collecte	oui	Accès p	ossible	OUI
EVACUATION DES EFFLUENTS				
Destination des effluents traités		FOSSE	FOSSE	
Autorisation de rejet (si nécessaire)				

## **III. FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN**

Dégradations constatées sur le(s) té(s) ou le regard de visite	Non visitable
Ecoulement correct	Non visitable
Présence d'eau stagnante	Non visitable
Fonctionnement du réseau de collecte	The state of the s
BAC A GRAISSE	
Etat général du bac à graisse	
Quantité de graisse (en pourcentage)	
PRETRAITEMENT	
Etat général de l'installation	CORRECT
Date de la dernière vidange	2016
Fréquence de vidange	10ans
Présence d'odeurs	NON
Niveau des boues	<10%
Fonctionnement de la ventilation secondaire	CORRECT

Etat général du préfiltre	CORRECT
Fonctionnement	CORRECT
Colmatage	NON
Fonctionnement des équipements de pompage s'ils existent	

TRAITEMENT DES EAUX USEES		
Présence d'eau stagnante sur le traitement	NON	
Dysfonctionnements observés	AUCUNS	
Dégradations constatées sur le regard de répartition	AUCUNES	
Ecoulement correct	QUI	
Répartition des effluents correcte	OUI	
Dégradations constatées sur le(s) té(s) ou le regard de bouclage	AUCUNES	
Présence d'eau	NON	
EVACUATION DES EFFLUENTS		
Etat de l'exutoire	CORRECT	
Dégradations constatées	AUCUNES	
VIDANGE		
Nom du vidangeur	NC	
Quantités vidangés	NC	

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Le recueil des informations correspondantes, entrepris par CIMEE, s'inscrit spécifiquement dans le cadre de la mission qui lui a été confiée au titre de l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.



#### CONTROLE DE FONCTIONNEMENT-DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT

#### **CONCLUSIONS DE LA VISITE**

Note sur le dispositif : 0 : complet : le dispositif a tous les éléments pour fonctionner Note sur le fonctionnement : 0 : satisfaisant : dispositif fonctionnant correctement

Note sur l'impact environnementale : 0 : inconnu : aucun élément ne permet de déterminer un impact sur le

milieu

Note sur le risque sanitaire : 0 : inconnu : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire

Note finale : 0/10 0 à 4 : Fonctionne bien

5 à 6 : Fonctionnement aléatoire sans pollution

7 à 10 : Ne fonctionne pas et pollue

#### CONFORME

#### Commentaires:

Il n'y a pas de t-de visite mais le tuyaux (sorti de la maison) est visible

Les travaux sont à effectuer au plus tard un an après la vente (Article L-271 du code de la construction et de l'habitation)

Date, Nom et Signature du technicien D'assainissement Non Collectif. :

30/09/2019 Tina DHAENENS.

SAS-CIMEE
Steps social: 16 Rue du Prot Long
31130 Quint-Fonsegrives
161. 06.31.74.99.00
act: 1861 of Procure with Shimor

Le Président de la Communauté de Communes de Pays de Serres en Quercy, Claude VERIL

#### SCHEMATISATION DE L'INSTALLATION



