

IX. Conclusion

1- Déduction de la conclusion
Absence d'installation - Travaux dans les meilleurs délais
2- Avis de l'enquêteur
Absence totale de système pré-traitement / traitement, rejet des effluents vers le ruisseau, travaux de réhabilitation dans les meilleurs délais, mise en place d'une filière ANC adaptée à la nature du sol.
Voir feuillet Évaluation du système existant

X. Contraintes

Stratification en cm	Type de sol
0-20	
20-40	
40-60	
60-80	
80-100	
100-120	

Commentaire	<input type="checkbox"/> refus tarière	<input type="checkbox"/> refus propriétaire	<input type="checkbox"/> non réalisable
Hydromorphie	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Si oui, profondeur en cm :
Appréciation Aptitude du sol à l'assainissement autonome	<input type="checkbox"/> favorable	<input type="checkbox"/> moyenne	<input type="checkbox"/> peu favorable
Zones sensibles :			
Nature : Aucun			
Nature : Aucun			
Observations : (des aptitudes du sol à l'assainissement autonome)			

XI. Observations complémentaires

Installation non-conforme ; rejet des effluents vers le milieu naturel sans pré-traitement ni traitement.
Voir feuillet Évaluation du système existant

Le client	L'agent de contrôle
	