



Contrôle de raccordement au réseau collectif d'ASSAINISSEMENT

Date du contrôle : *Effectué le 27/11/2020 à 15h00 par M. ANDRIEU Gaëtan, agent technique au service SPAC de la CCBVG, en présence de M DURANCET*

LE PROPRIETAIRE :

Nom : DURANCET

Prénom : CLAUDE

Adresse : A MONTARDON
626 Rte DE CAPASUS

Code Postal : 32160

Ville : GALIAX

Téléphone 0620056248

Email : claudedurancet@orange.fr

LE TERRAIN faisant l'objet du contrôle :

Résidence principale

Local commercial

Résidence secondaire

Section Cadastre : AE

N° Parcelle : 70

Adresse du terrain : Résidence de l'esplanade 9 rue Ste Quitterie

Code postal : 32160

Ville : PLAISANCE

Nature du dispositif de traitement collectif des eaux usées mis à disposition sur le domaine public:

Réseau unitaire

Réseau séparatif

Autres :

Suivi, maintenance et travaux des installations d'assainissement :

sur le domaine public : Le service SPAC de la Communauté de Communes Bastides et Vallons du GERS

sur la partie privée : Le propriétaire du terrain

Pour information : la gestion des eaux pluviales sur le domaine public est une compétence gérée par la commune.

Présence de boîte(s) de branchement(s) individuelle(s) connectée(s) au réseau collectif :

Oui

Quantité : 1 2 3

implantée(s) sur le domaine public

implantée(s) sur le domaine privé

Non

Le propriétaire doit obligatoirement faire une demande d'installation de boîte; demande à faire auprès du service SPAC de la CCBVG ;

La parcelle n'est pas desservi par un réseau collectif d'assainissement;

Préciser :



Conformité du raccordement :

<input checked="" type="checkbox"/>	Raccordement conforme,
<input checked="" type="checkbox"/>	Le rejet de l'ensemble des eaux usées de l'habitation est bien connecté à la boîte de branchement
<input checked="" type="checkbox"/>	Les eaux pluviales sont bien séparées du réseau des eaux usées.
<input type="checkbox"/>	Raccordement non conforme
<input type="checkbox"/>	La connexion sur la boîte n'a jamais été réalisée ;
<input type="checkbox"/>	La connexion sur la boîte n'est pas correctement réalisée ;
<input type="checkbox"/>	Des eaux pluviales sont raccordées sur les eaux usées ;
<input type="checkbox"/>	Des eaux parasites sont raccordées sur les eaux usées ;
<input type="checkbox"/>	Des eaux usées sont raccordées sur les eaux pluviales ;
<input type="checkbox"/>	Les eaux usées ne sont pas en totalité connectées à la boîte de branchement ;
<input type="checkbox"/>	Autres :
<input type="checkbox"/>	Autres :
Nous ne sommes pas en mesure d'identifier :	
<input type="checkbox"/>	Que les eaux pluviales sont bien séparées du réseau des eaux usées;
<input type="checkbox"/>	Autres :

Contrôle de raccordement effectué par:

<input type="checkbox"/>	essai avec l'eau et avec du colorant
<input checked="" type="checkbox"/>	essai avec l'eau
<input type="checkbox"/>	essai à la fumée
<input checked="" type="checkbox"/>	contrôle visuel
<input type="checkbox"/>	Autres :

Précisions diverses:

Bâtiment divisé en 2 appartements au rdc et 2 gites à l'étage.


Lors du contrôle il a été constaté que l'ensemble du rejet des eaux usées est bien connecté à la boîte de branchement. Le rejet de l'ensemble des eaux pluviales est bien séparé des eaux usées.

RACCORDEMENT CONFORME




Localisation du terrain :

Plan de situation :



Plan cadastral :





Etat des lieux:

Reportage photo :




Localisation de la boîte de branchement



Localisation de(s) boîte(s) de branchement(s):

Plan de localisation de(s) boîte(s) de branchement(s):



Légende :

-  boîte de branchement au réseau collectif d'assainissement
-  réseau collectif d'assainissement
-  sens d'évacuation
-  regard collecteur

Rapport rédigé, par le service SPAC, le 3/12/2020/2020 :

Le Président,
Jean-Louis GUILHAUMON

