



allo|diagnostic

DESCRIPTION GENERALE DES PIECES VISITEES :

Niveaux	Pièces	Sol	Murs	Plafonds
Rez-de-chaussée	pièce principale	ciment	brut	bois
1er étage	Mezzanine	ciment	brut	bois
2ème étage	Combles	bois	brut	charpente + toiture
Annexes	Bergerie	ciment + terre	brut	charpente + toiture
Extérieur	Extérieur	Sans objet	Sans objet	Sans objet

ELEMENTS EXAMINES :

Niveaux	Pièces	Eléments ayant été examinés	Termites
Rez-de-chaussée	pièce principale	Toutes boiseries	Non
1er étage	Mezzanine	Toutes boiseries	Non
2ème étage	Combles	Toutes boiseries	Non
Annexes	Bergerie	Toutes boiseries	Non
Extérieur	Extérieur	Toutes boiseries	Non

CONSTATATIONS DIVERSES :

PRESENCE DE TROUS DE SORTIE DE VRILLETES.

PRESENCE DE TRACES DE POURRITURE (INFILTRATION D'EAU NOTAMMENT BERGERIE)

CONSEILS ET REMARQUES GENERALES :

Des éléments de décoration en bon état (doublage, placage, lambris, etc.) peuvent cacher ou rendre inaccessibles des parties boisées plus anciennes.