

Dossier Technique Amiante

Bien concerné

ALBI / JOFFRE
17 RUE DE CIRON
81000 ALBI
Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué : Ensemble des locaux
Réf. du présent DTA : 65121

Sommaire

- Préambule
- Historique
- Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage
- Liste des matériaux et produits de la liste A détectés (flocages, calorifugeages et faux-plafonds)
- Liste des matériaux et produits de la liste B détectés (et autres matériaux contenant de l'amiante)
- Liste des matériaux et produits ayant fait l'objet de travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires
- Rapports de repérage et autres documents
- Plans et/ou photos et/ou croquis
- Fiche récapitulative amiante
- Recommandations générales de sécurité

Préambule

Le Dossier Technique Amiante (DTA) est issu de la mise en oeuvre des obligations édictées par les articles R1334-14 à R1334-29-9 du code de la santé publique. Il est établi conformément aux dispositions réglementaires du décret 2011-629 du 03 juin 2011. Il fournit l'essentiel des informations amiante disponibles suivant le périmètre du dossier.

Le dossier technique amiante comprend les informations et documents suivants:

- Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
- Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrément, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en oeuvre.
- Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.
- Une fiche récapitulative.

Il est tenu à jour et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

Ce dossier technique amiante est à disposition notamment des occupants, salariés, entreprises ou toute autre personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux contenant de l'amiante.

Les documents listés (§ Rapports de repérage et autres documents / § Plans / § Recommandations générales de sécurité / § Fiche récapitulative amiante) font partie intégrante du dossier technique amiante et doivent être joints en annexe.

Historique

L'ensemble des actions ayant trait aux matériaux amiantés est repris en détail dans le tableau historique.

Date	Evénement	Zone concernée	Intervenant
10/01/2017	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante Périmètre du repérage : Liste A, Liste B Locaux non visités : néant Nom de l'opérateur : Aurélien HUARD N° du rapport : 6401025_AHU_RAP-DTA_V2	Ensemble du bâtiment	BUREAU VERITAS
02/10/2015	RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX Précision zone concernée : - Rdc : Atelier Mag TG, Dégagement 03, GEE, Sanitaire - Sous-sol : Rg t01 + pompes, Alfatel / Extérieur : Parking, Cour anglaise - 1er étage : Salle repos, Deg 02, Bureau GIL, MT 2502, MT 2501, Bureau MT 25, climatisation 1 - 2ème étage : Sanitaire, Bureau 02, Piece 04, Bureau 06 DP, Bureau 06, Piece 08, Stockage, Piece libre, Bureau 01, Bureau 03 DP, Bureau 05 DP Périmètre du repérage : Autre repérage Locaux non visités : - Nom de l'opérateur : Johan TAUPIAC N° du rapport : 204450	Divers locaux	QUALICONSULT
04/10/2012	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux Périmètre du repérage : Autre repérage Locaux non visités : - Nom de l'opérateur : CHARRIER LAURENT N° du rapport : 12-09-001382 A	Atelier général	DEKRA

Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

L'ensemble des locaux indiqués au niveau de la partie "Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué" a été visité, à l'exception des éventuels locaux listés ci-dessous et restants donc à visiter :

Code LNV	Bât.	Niv.	Locaux non visités
Vide			

Liste des matériaux et produits de la liste A détectés (flocages, calorifugeages et faux-plafonds)

La liste ci-dessous est établie sur les informations contenues dans les rapports d'investigation disponibles à la date de mise à jour de la présente fiche : modalités d'investigation, catégorie de matériaux repérés ...

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
Vide							

Liste des matériaux et produits de la liste B détectés (et autres matériaux contenant de l'amiante)

Idem liste précédente.

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
001	Sol plastique	Dalle de sol grise	81004201	Sous-sol	Infra répartiteur	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque faible d'extension de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : IV2 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
002	Conduit	Conduit	81004201	Sous-sol	ACCUS 2	Non dégradé	En place
	Risque de dégradation : Risque de dégradation faible ou à terme Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : IV4 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
003	Sol plastique	Dalle de sol beige	81004201	Rez de chaussée	CDM	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : IV5 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
004	Sol plastique	Dalle de sol beige	81004201	Rez de chaussée	Répartiteur	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : IV5 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
005	Sol plastique	Dalle de sol beige	81004201	Rez de chaussée	Dégagement 01	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : IV6 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
006	Sol plastique	Dalle de sol beige	81004201	Rez de chaussée	Nid TRN	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : IV6 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
007	Sol plastique	Dalle de sol beige	81004201	Rez de chaussée	Local technique	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : IV6 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
008	Sol plastique	Dalle de sol beige	81004201	Rez de chaussée	SAS	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : IV6 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
009	Autre	colle sous dalle de sol	81004201	Rez de chaussée	Energie	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : P13 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
010	Sol plastique	Dalle de sol noire	81004201	Rez de chaussée	TRANS réserv degroup	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : IV15 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
011	Amiante-ciment	Plaque murale - Sous escalier	81004201	Sous-sol	HT	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque faible d'extension de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Evaluation périodique Type de repérage : B Référence expert : IV25 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						
012	Autre	colle sous dalle de sol	81004201	Rez de chaussée	ORANGE 01	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : S13 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
013	Autre	colle sous dalle de sol	81004201	Rez de chaussée	DEGROUPEMENT 9 TELECOM	Dégradation ponctuelle	En place
	Risque de dégradation : Risque d'extension à terme de la dégradation Mesure d'empoussièrement : - Mesure associée : Action corrective de premier niveau Type de repérage : B Référence expert : S13 Historique des repérages et des évaluations de l'état de conservation : - Représenté sur plan : Oui Date de la dernière visite, ou de collecte d'information la plus récente sur le matériau : 10/01/2017						

Liste des matériaux et produits ayant fait l'objet de travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

La liste ci-dessous détaille les matériaux amiantés ayant fait l'objet de travaux de retrait, de confinement ou de mesures conservatoires.

Code MCA	Catégorie	Matériau	Bât.	Niv.	Zone concernée	Etat de conservation	Statut
Vide							

Rapports de repérage et autres documents

Vous trouverez ci-après la liste des rapports de repérage et autres documents constituant le dossier (annexes comprises).

Date d'émission	Intitulé	Auteur
10/01/2017	Rapport n°6401025_AHU_RAP-DTA_V2 - Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	BUREAU VERITAS

Plans et/ou photos et/ou croquis

Vous trouverez ci-après, en complément des documents et rapports, les principaux éléments permettant de localiser rapidement les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Bât.	Niv.	Intitulé	Auteur	Mise à jour
81004201	Rez de chaussée	Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante	Bureau Veritas	10/01/2017
81004201	Sous-sol	Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante	Bureau Veritas	10/01/2017
81004201	-	Planche photo	Bureau Veritas	09/01/2017

Fiche récapitulative amiante

La présente fiche récapitulative est la dernière synthèse du dossier technique amiante et constitue l'état amiante mentionné à l'article L.1334-13 à fournir, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, lors d'une transaction immobilière.

Date	Motif de modification	Version
17/02/2017	Création suite au transfert de gestion du Dossier Technique Amiante	1-01

Recommandations générales de sécurité

Afin de limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante, vous trouverez ci-après les dernières recommandations générales de sécurité à respecter.

Date	Motif de modification	Version
14/02/2017	Création	1-01