

Diagnostics immobiliers - Etudes thermiques - Modélisation 3D - BIM

SARL Aestimo et Aquitaine Expertise au capital de 89 600€

Pyrénées-Atlantiques: 77, Avenue des Lilas - 64000 Pau - Tél.: 05 59 02 06 22 - Portable: 06 87 54 42 52 Siège Social: Hautes-Pyrénées: 8 Rue des Anciens Combattants - 65270 St-Pé-de-Bigorre - Tél.: 05 62 41 85 97 - Portable: 06 25 40 44 56

E-mail: contact@aaexp.fr - Site Internet: www.aestimo-aquitaine-expertises.fr

 $N^{\circ} \, Stret: 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, 00018 \,\, - \,\, Code \,\, APE: 7120B \,\, - \,\, RCP \,\, Allianz \,\, 53714223 \,\, - \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, 849 \,\, 273 \,\, 156 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,\, Intracommunautaire: FR20 \,\, N^{\circ} \,\, TVA \,$

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante N° A21/098

établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêtés du 12 décembre 2012 ;



Il n' a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante .

DEMOLDIAGE
LES DECIALISTES DU DIADIOSTIC AMANY
MINI MEMBRE DU REDEAU DEMOLDIAG



INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION DU BATIMENT A.1

Nature du bâtiment : Maison individuelle

Habitation (Maisons individuelles) Cat. du bâtiment :

Référence Cadastrale : A1B - 895

Date du Permis de Construire : Non Communiquée

6 place du 19 Mars 192 Adresse:

65260 VILLELONGUE

Propriété de: Indivision Albrech - Trizach

6.Place du 19 Mars 1962 **65260 VILLELONGUE**

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Indivision Albrech -Trizach Nom: Adresse: 6,Place du 19 Mars 1962

65260 VILLELONGUE

Qualité: propriétaire. Documents Néant fournis:

Moyens mis à disposition:

Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Le repérage a été réalisé le : 14/06/2021

Par: LE TUTOUR Philippe

N° certificat de qualification : C0218

Date d'obtention : 01/07/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

QUALIXPERT

17 rue BORREL

81100 CASTRES

Date de commande : 14/06/2021

Date d'émission du rapport : 14/06/2021

Accompagnateur: Aucun

Laboratoire d'Analyses: **Eurofins Analyse pour le**

Bâtiment Sud-Ouest

Adresse laboratoire: 4.Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance

professionnelle:

ALLIANZ IARD

CS 30051 1 cours MICHELET 92076 Adresse assurance:

NANTERRE CEDEX

N° de contrat d'assurance 53714223 Date de validité : 30/06/2021

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

2/8 A21/098

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

B SOMMAIRE

| INFORMATIONS GENERALES | 2 |
|---|-----------|
| DESIGNATION DU BATIMENT | 2 |
| DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| EXECUTION DE LA MISSION | 2 |
| SOMMAIRE | 3 |
| RAPPORTS PRECEDENTS | 4 |
| PROGRAMME DE REPERAGE | 4 |
| LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20) | 4 |
| LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21) | 4 |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 4 |
| CONCLUSION(S) | 5 |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION | 5 |
| LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION | 5 |
| RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 5 |
| LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION ERREUR ! SIGNET NON | DEFINI. |
| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE | 5 |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR | 6 |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE | 6 |
| LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS | 6 |
| RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'AN 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) | NEXE 6 |
| COMMENTAIRES | |
| CROQUIS DE REPERAGE | 6 |
| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 7 |
| ELEMENTS D'INFORMATION | 7 |
| ANNEXE 1 – CROQUIS ERREUR ! SIGNET NON D | DEFINI. |

C RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

D PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

| COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Flocages | | | | | | |
| Calorifugeages | | | | | | |
| Faux plafonds | | | | | | |

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Parois verticales intérieures | | | | | | | | | |
| Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons. | | | | | | | | |
| 2. Planchers | s et plafonds | | | | | | | | |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers. | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol | | | | | | | | |
| 3. Conduits, canalisations | et équipements intérieurs | | | | | | | | |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures. | Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits. | | | | | | | | |
| 4. Elément | s extérieurs | | | | | | | | |
| Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade. | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. | | | | | | | | |

E CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage: 14/06/2021

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après

A21/098 4/8

l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :



F CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE Local **Local / Partie** Flément Revêtement 7one d'immeuble ŝ Mur A, B, C, D enduit ciment et panneaux bois 2 Cellier **RDC** Plafond Plafond solivage et panneaux bois Plancher Sol dalle en béton panneaux bois Mur A, B, C Mur D Lambris bois RDC 3 Cuisine Plafond Plafond solivage et panneaux bois Plancher Sol Gazon synthétique et carrelage Mur A, B, C, D panneaux bois WC **RDC** Plafond Plafond 4 solivage et panneaux bois Plancher Sol carrelage enduit ciment - Peinture Mur A, B, C Mur Lambris bois - Peinture RDC 5 Séjour Plafond Plafond solivage et panneaux bois Sol Plancher Dalle en béton Mur A, B, C, D panneaux bois 6 **RDC** Escalier Plafond Plafond panneaux bois Plancher Sol Marches en bois Mur A, B, C, D Lambris bois 7 Chambre 1 RDC Plafond Plafond panneaux bois Plancher Sol Panneaux bois A, B, C, D Mur Lambris bois Chambre 2 RDC 8 Plafond Plafond panneaux bois Plancher Sol Panneaux bois

A21/098 5/8

Amianta

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)


Néant


| LEGENDE | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|--|--|
| Présence | A : Amiante | | N : Non Amianté | N : Non Amianté | | obabilité de p | résence d'Amiante | | |
| Etat de dégradation des | | F, C, FP | BE : Bon état | DL : [| égrada | tions locales | ME : Mauvais état | | |
| Matériaux | Autres matériaux | | MND : Matériau(x) non dégradé(s) | | MD : Matériau(x) de | | u(x) dégradé(s) | | |
| Obligation matériaux de type | 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation | | | | | | | | |
| Flocage, calorifugeage ou faux- plafond | 2 | 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement | | | | | | | |
| (résultat de la grille d'évaluation) | 3 | 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement | | | | | | | |
| Recommandations des autres | EP | EP Evaluation périodique | | | | | | | |
| matériaux et produits. | AC1 | Action correcti | ve de premier niveau | | | | | | |
| (résultat de la grille d'évaluation) | AC2 Action corrective de second niveau | | | | | | | | |

COMMENTAIRES

Néant

H Croquis de repérage





Amiante

A21/098 6/8

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

Date d'établissement du rapport :

Fait à SAINT-PÉ-DE-BIGORRE le 14/06/2021

Cabinet: SARL AESTIMO et AQUITAINE EXPERTISE

Nom du responsable : LE TUTOUR Philippe Nom du diagnostiqueur : LE TUTOUR Philippe

S.A.R.L. AESTIMO et AQUITAINE EXPERTISE

Siège social : 8, yue des Angens Combattants 65270 St. Pt. dq. Bigorre Tél. : 05 62 41 85 97 Port 1: 06 87 54 42 52 N° de Siret : 849 273/15 00018 APE : 7120B N° TVA Intracomminantaire : E220 849273156

J ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

A21/098 7/8

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat N° C0218

Monsieur Philippe LE TUTOUR

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

| Etat des installations intérieures d'électricité | Certificat valable | Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Du 20/11/2013 | intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | | | |
| | au 19/11/2018 | ceruncation. | | | | | |
| Etat des installations intérieures de gaz | Certificat valable | Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation | | | | | |
| | Du 01/10/2017 | intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | | | |
| | au 30/09/2022 | | | | | | |
| Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments | Certificat valable | Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de | | | | | |
| types do battinones | Du 01/10/2017 | performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes | | | | | |
| | au 30/09/2022 | de certification. | | | | | |
| Constat de risque d'exposition au plomb | Certificat valable | Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des | | | | | |
| | Du 01/10/2017 | constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux er | | | | | |
| | au 30/09/2022 | présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de | | | | | |
| Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine | Certificat valable | Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la | | | | | |
| | Du 01/10/2017 | présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | | | |
| | au 30/09/2022 | organismes de cermication. | | | | | |
| Amiante avec mention | Certificat valable | Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, | | | | | |
| | Du 01/07/2017 | d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les | | | | | |
| | au 30/06/2022 | immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | | | |

Date d'établissement le mercredi 27 septembre 2017

Marjorie ALBERT Directrice Administrative

LCC 17, rue Borrel - 81100 CASTRES
Tel 05 Certification de compétence vestion & 19415 32 87 - www.qualixpert.com
san au capital de 8000 euros - APE 71208 - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

A21/098 8/8



Diagnostics immobiliers - Etudes thermiques - Modélisation 3D - BIM

SARL Aestimo et Aquitaine Expertise au capital de 89 600€

Pyrénées-Atlantiques: 77, Avenue des Lilas - 64000 Pau - Tél.: 05 59 02 06 22 - Portable: 06 87 54 42 52

Siège Social: Hautes-Pyrénées: 8 Rue des Anciens Combattants - 65270 St-Pé-de-Bigorre - Tél.: 05 62 41 85 97 - Portable: 06 25 40 44 56

E-mail: contact@aaexp.fr - Site Internet: www.aestimo-aquitaine-expertises.fr

 $N^{\circ} \: Siret : 849\: 273\: 156\: 00018 \: - \: Code\: APE : 7120B \: - \: RCP\: Allianz\: 53714223 \: - \: N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: 849\: 273\: 156\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: APE : N^{\circ} \: TVA\: Intracommunautaire : FR20\: APE : N^{\circ} \: TVA\: APE : N^{\circ}$

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB N°PB21/067

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie

| B Objet d | | ation, le CREF | poπe sur ce | ux qui sont destine | s a un usage | courant, tels | que la buan | derie | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------|--------|----------|--|--|
| ✓ Les part | | ves | | | ✓ Avant la vente | | | | | | | |
| ☑ Occupé | | | | | + | | se en loca | tion | | <i>,</i> | | |
| Par des enf Nombre d'e | ants mine | | | n | | | | | | | | |
| Ou les p | arties com | nmunes d'u | n immeub | le | □ Avant | travaux | | | | | | |
| C Adress | e du bien | | | | D Prop | oriétaire | | | | | | |
| 6 place du 19 Mars 192 | | | | | Nom: Indivision Albrech-Trizach Adresse: 6,Place du 19 Mars 1962 65260 VILLELONGUE | | | | | | | |
| E Comma | nditaire c | le la missi | on | | | | | | | | | |
| Nom : Qualité : | Indiv i propri | i sion Albre étaire | ech-Trizac | ch . | Adresse | • | ce du 19 VILLELO | | 52 | | | |
| F L'appar | reil à fluoi | rescence > | (| | | | | | | | | |
| Nom du fab Modèle de l N° de série | 'appareil: | Xlps 300 | liton | | Nature du radionucléide : Cadmium 109 Date du dernier chargement de la source : 17/02/2020 Activité de la source à cette date : 850 MBq | | | | | | | |
| G Dates e | t validité | du consta | t | | | | | | | | | |
| N° Constat Date du cor | | | | | Date du r Date limit | | 14/0 dité : Auc | 6/2021 une | | | | |
| H Conclu | sion | | | | | | | | | | | |
| | | | Cla | ssement des i | unités de | diagnostic | : | | | | | |
| Total | | esurées | | asse 0 | | se 1 | | se 2 | | sse 3 | | |
| Total | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | | |
| 63 | 33 | 52,38 % | 30 | 47,62 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | | |
| | Aucun revêtement contenant du plomb n'a été mis en évidence | | | | | | | | | | | |

PB21/067 1/10





SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

| RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP | |
|--|----|
| OBJET DU CREP | |
| ADRESSE DU BIEN | |
| PROPRIETAIRECOMMANDITAIRE DE LA MISSION | |
| L'APPAREIL A FLUORESCENCE X. | |
| Dates et validite du constat | |
| Conclusion | |
| RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES | 3 |
| ARTICLES L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 ET 10 ET R.1334-10 A 12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; | 3 |
| ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB | 3 |
| RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION | 3 |
| L'auteur du constat | |
| AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) | |
| ETALONNAGE DE L'APPAREIL | |
| LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL | |
| LE BIEN OBJET DE LA MISSION | _ |
| OCCUPATION DU BIEN | |
| LISTE DES LOCAUX VISITES | 3 |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES | 4 |
| METHODOLOGIE EMPLOYEE | 4 |
| VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X | 4 |
| STRATEGIE DE MESURAGE | |
| RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE | 4 |
| PRESENTATION DES RESULTATS | |
| CROQUIS | 5 |
| RESULTATS DES MESURES | 6 |
| COMMENTAIRES | 9 |
| LES SITUATIONS DE RISQUE | _ |
| Transmission du constat au directeur general de l'agence regionale de sante | |
| OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES | - |
| | _ |
| ANNEXES | 10 |
| NOTICE D'INFORMATION | 10 |

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Date d'obtention : 01/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences

Numéro de Certification de qualification : C0218

sont certifiées par : QUALIXPERT, 17 rue BORREL 81100 CASTRES

Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique ; Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

2.1 L'auteur du constat

LE TUTOUR Philippe

Nom et prénom de l'auteur du constat :

Autorisation ASN (DGSNR): T650222

| Nom du titulaire : SARL AESTIMO et EXPERTISE | AQUITAINE | Date d'autorisation :20/04/2017 Expire-le :27/11/2022 | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : LE TUTOUR Philippe | | | | | | | | | | |
| 2.3 Etalonnage de l'appareil | i | | | | | | | | | |
| Fabriquant de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : | | Concentration: 1,04 mg/cm² Incertitude: 0,06 mg/cm² | | | | | | | | |
| Vérification de la justesse de l'appareil | N° mesure | Date | Concentration (mg/cm²) | | | | | | | |
| En début du CREP | 1 | 14/06/202 | 21 1,04 | | | | | | | |
| En fin du CREP | 62 | 14/06/202 | 21 1,04 | | | | | | | |
| Si une remise sous tension a lieu | | | | | | | | | | |
| La vérification de la justesse de l'appareil consiste à En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle | réaliser une mesure e mise sous tension | de la concentration en plom de l'appareil une nouvelle ve | b sur un étalon à une valeur proche du seuil. érification de la justesse de l'appareil est réalisée. | | | | | | | |
| 2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel | | | | | | | | | | |
| Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC | | Coordonnées : NC | | | | | | | | |
| 2.5 Description de l'ensemble immobilier | r | | | | | | | | | |
| Année de construction : Nombre de bâtiments : | | Nombre de cages d'escalier : Nombre de niveaux : | | | | | | | | |
| 2.6 Le bien objet de la mission | | | | | | | | | | |
| Adresse: 6 place du 19 Mars 19 |)2 | Bâtiment : | | | | | | | | |
| Type : Maison individuelle Référence Cadastrale : A1B - 895 | : | Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles) | | | | | | | | |
| 2.7 Occupation du bien | į | | | | | | | | | |
| L'occupant est | t vacant | Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom : | | | | | | | | |
| 2.8 Liste des locaux visites | | | | | | | | | | |
| N° Local | | _ | Etage | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PB21/067 3/10

| 1 | Sas | RDC |
|---|-----------|-----|
| 2 | Cellier | RDC |
| 3 | Cuisine | RDC |
| 4 | WC | RDC |
| 5 | Séjour | RDC |
| 6 | Escalier | RDC |
| 7 | Chambre 1 | RDC |
| 8 | Chambre 2 | RDC |

2.9 Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours a l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

PB21/067 4/10

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.


Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:

| Concentration en plomb | Etat de conservation | Classement |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| < Seuil | | 0 |
| | Non dégradé (ND) ou non visible (NV) | 1 |
| ≥ Seuil | Etat d'usage (EU) | 2 |
| | Dégradé (D) | 3 |

5 CROQUIS





PB21/067 5/10

6 RESULTATS DES MESURES

| Loc | Local : Sas (RDC) | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|----------|
| N° | Zone | Unité de | diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Obse | rvations |
| 2 | А | Mur | | Panneaux bois | | С | | | 0,07 | 0 | | |
| 3 | Α | Widi | | 1 armeaux bois | | MD | | | 0,3 | Ů | | |
| 16 | А | Porte n°1 | Dormant et | Bois | Vernis | С | | | 0,11 | 0 | | |
| 17 | ^ | Totte II T | ouvrant ext | DOIS | Vernis | MD | | | 0,42 | Ů | | |
| 14 | Α | Porte n°1 | Dormant et | Bois | Vernis | С | | | 0,08 | 0 | | |
| 15 | Α | Totte II T | ouvrant int | DOIS | Vernis | MD | | | 0,26 | Ů | | |
| 4 | В | Mur | | Panneaux bois | | С | | | 0,06 | 0 | | |
| 5 | D | Widi | | 1 armeaux bors | | MD | | | 0,06 | Ů | | |
| 6 | С | Mur | | Panneaux bois | | С | | | 0,1 | 0 | | |
| 7 | Ü | Wai | | T dillicadx bolo | | MD | | | 0,34 | Ů | | |
| 8 | D | Mur | | Panneaux bois | | С | | | 0,05 | 0 | | |
| 9 | J | Wai | | T dillicadx bolo | | MD | | | 0,1 | Ŭ | | |
| 10 | Plafond | Plafond | | Solivage et | | С | | | 0,24 | 0 | | · |
| 11 | i iaiuiid | Flaioliu | | panneaux bois | | MD | | | 0,14 | 0 | | |
| 12 | Sol | Plancher | | Dallage en ardoises | | С | | | 0,1 | 0 | | |
| 13 | 301 | Fianchel | | naturelles | | MD | | | 0,05 | | | |
| N | ombre t | total d'unités de | diagnostic | 8 | Nombre | d'unités | de cla | isse 3 | 0 | % de cl | asse 3 | 0,00 % |

| Loc | Local : Cellier (RDC) | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| N° | Zone | Unité de | diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | • | Résultats (ma/cm²) | Classement | Obse | ervations |
| | Α | Mur | | panneaux bois | | | | | | | | No | n peint |
| 20 | | Porte n°1 | Dormant et | Bois | Peinture | С | | | | 0,23 | 0 | | |
| 21 | Α | Porte n° i | ouvrant ext | DOIS | Peinture | MD | | | | 0,08 | | | |
| 22 | Δ. | Porte n°1 | Dormant et | Bois | Peinture | С | | | | 0,36 | 0 | | |
| 23 | Α | Porte n° i | ouvrant int | DOIS | Peinture | MD | | | | 0,23 | 0 | | |
| | В | Mur | | panneaux bois | | | | | | | | No | n peint |
| | С | Mur | | enduit ciment | | | | | | | | No | n peint |
| | D | Mur | | enduit ciment | | | | | | | | Non peint | |
| 18 | Distant | Distant | | solivage et | | С | | | | 0,11 | 0 | | |
| 19 | Plafond | Plafond | | panneaux bois | | MD | | | | 0,1 | 0 | | |
| N | Nombre total d'unités de diagnostic | | | 7 | Nombre | d'unités | de cla | isse 3 | (|) | % de cl | asse 3 | 0,00 % |

| Loc | Local : Cuisine (RDC) | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| N° | Zone | Unité de | diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Observations |
| 24 | А | Mur | | | | С | | | 0,01 | 0 | |
| 25 | Α | Mui | | panneaux bois | | MD | | | 0,06 | U | |
| 26 | ^ | Porte n°1 | Dormant et | Bois | | С | | | 0,15 | 0 | |
| 27 | А | Porte n° 1 | ouvrant ext | Bois | Peinture | MD | | | 0,5 | U | |

PB21/067 6/10

| 28 | A | Porte n°1 | Dormant et ouvrant int | Bois | Peinture | C MD | | | 0,0 | | 0 | | |
|----|-------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|---------|--------|---|-----|----------|--------|--------|---------|
| | В | Mur | | panneaux bois | | | | | | | | No | n peint |
| | С | Mur | | panneaux bois | | | | | | | | No | n peint |
| | D | Mur | | Lambris bois | | | | | | | | No | n peint |
| | Plafond | Plafond | | solivage et panneaux bois | | | | | | | | No | n peint |
| N | Nombre total d'unités de diagnostic | | 7 | Nombre | d'unités | de cla | isse 3 | 0 | 9 | % de cla | asse 3 | 0,00 % | |

| Loc | al : W | C (RDC) | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-----------|
| N° | Zone | Unité de | diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Obse | ervations |
| | Α | Mur | | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| 30 | А | Porte n°1 | Dormant et | Bois | Peinture | С | | | 0,42 | 0 | | |
| 31 | A | Polle II I | ouvrant ext | DUIS | T ciritare | MD | | | 0,1 | | | |
| 32 | | Porte n°1 | Dormant et | D-:- | Deinton | С | | | 0,08 | 0 | | |
| 33 | Α | Porte n°1 | ouvrant int | Bois | Peinture | MD | | | 0,11 | 0 | | |
| | В | Mur | | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| | С | Mur | | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| | D | Mur | | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| | Plafond | Plafond | | solivage et panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| N | Nombre total d'unités de diagnostic | | 7 | 7 Nombre d'unités de classe 3 | | | 0 | % de cla | classe 3 0,00 % | | | |

| Loc | al : Sé | jour (RDC) | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| N° | Zone | Unité de | diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Obse | ervations |
| 34 | А | Mur | | enduit ciment | Peinture | С | | | 0,09 | 0 | | |
| 35 | | | | | | MD | | | 0,09 | | | |
| 42 | Α | Porte n°1 | Dormant et | Bois | Peinture | С | | | 0,36 | 0 | | |
| 43 | , , | T ONG IT T | ouvrant ext | 2010 | 1 direction | MD | | | 0,37 | Ů | | |
| 44 | А | Porte n°1 | Dormant et | Bois | Peinture | С | | | 0,36 | 0 | | |
| 45 | ^ | roite ii i | ouvrant int | Dois | remitare | MD | | | 0,09 | U | | |
| 36 | В | Mur | | enduit ciment | Peinture | С | | | 0,08 | 0 | | |
| 37 | В | Wui | | enduit ciment | remitare | MD | | | 0,32 | Ů | | |
| 46 | С | Fenêtre n°1 | Dormant et | Daio | Varnia | С | | | 0,1 | 0 | | |
| 47 | | renetre n°1 | ouvrant extérieurs | Bois | Vernis | MD | | | 0,07 | 0 | | |
| 48 | С | Fenêtre n°1 | Dormant et | Deie | Varnia | С | | | 0,07 | 0 | | |
| 49 | | renette n° i | ouvrant intérieurs | Bois | Vernis | MD | | | 0,09 | 0 | | |
| 50 | | F 24 04 | \/-I-4- | D-:- | Deinton | С | | | 0,1 | 0 | | |
| 51 | С | Fenêtre n°1 | Volets | Bois | Peinture | MD | | | 0,09 | 0 | | |
| 38 | 0 | | | | D : . | С | | | 0,07 | | | |
| 39 | С | Mur | | enduit ciment | Peinture | MD | | | 0,1 | 0 | | |
| | D | Mur | _ | Lambris bois | | | | | | | No | on peint |
| 40 | Diefer | Distant | | solivage et | _ | С | | | 0,26 | _ | | |
| 41 | Plafond Plafond sollwage et panneaux bois | | | | | 0,1 | 0 | | | | | |
| N | lombre | total d'unités de | diagnostic | 10 | Nombre | d'unités | de cla | sse 3 | 0 | % de cl | asse 3 | 0,00 % |

PB21/067 7/10

| Loc | al : Es | calier (RDC) | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Obse | rvations |
| 56 | А | Garde-corps | Bois | Peinture | С | | | 0,29 | 0 | | |
| 57 | Α | Garde-corps | DOIS | remaile | MD | | | 0,39 | | | |
| 54 | А | Limon | Bois | Peinture | С | | | 0,1 | 0 | | |
| 55 | Α | LIMON | DOIS | reliture | MD | | | 0,06 | | | |
| 52 | Δ. | Marches | Bois | Peinture | С | | | 0,07 | 0 | | |
| 53 | А | iviarches | DOIS | | MD | | | 0,08 | | | |
| | Α | Mur | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| | В | Mur | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| | С | Mur | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| | D | Mur | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| | Plafond Plafond panneaux bois | | | | | | | | No | n peint | |
| N | ombre | total d'unités de diagnostic | 8 | Nombre d'unités de classe 3 | | | | 0 | % de cl | asse 3 | 0,00 % |

| Loc | al : Ch | nambre 1 (RDC) | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Obse | ervations |
| | Α | fenêtre de toit | Bois | | | | | | | No | on peint |
| | Α | Mur | Lambris bois | | | | | | | No | on peint |
| | В | Mur | Lambris bois | | | | | | | No | on peint |
| | С | fenêtre de toit | Bois | | | | | | | No | on peint |
| | С | Mur | Lambris bois | | | | | | | No | on peint |
| | D | Mur | Lambris bois | | | | | | | No | on peint |
| | Plafond | Plafond | panneaux bois | | | | | | | No | on peint |
| N | lombre t | total d'unités de diagnostic | 7 | Nombre | d'unités | de cla | isse 3 | 0 | % de cl | asse 3 | 0,00 % |

| Loc | al : Ch | ambre 2 (RD | C) | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|----------|
| N° | Zone | Unité de | diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Obse | rvations |
| | Α | Mur | | Lambris bois | | | | | | | No | n peint |
| | В | fenêtre de toit | | Bois | | | | | | | No | n peint |
| | В | Mur | | Lambris bois | | | | | | | No | n peint |
| 58 | С | Fenêtre n°1 | Dormant et | Bois | Vernis | С | | | 0,34 | | | |
| 59 | C | Fenetre n°1 | ouvrant extérieurs | Bois vernis | MD | | | 0,09 | 0 | | | |
| 60 | С | Fenêtre n°1 | Dormant et ouvrant | Bois | Vernis | С | | | 0,46 | 0 | | |
| 61 | C | reneue n° i | intérieurs | BOIS | vernis | MD | | | 0,32 | | | |
| | С | Mur | | Lambris bois | | | | | | | No | n peint |
| | D | fenêtre de toit | | Bois | | | | | | | No | n peint |
| | D | Mur | | Lambris bois | | | | | | | No | n peint |
| | Plafond | Plafond | | panneaux bois | | | | | | | No | n peint |
| N | ombre t | total d'unités de | diagnostic | 9 | Nombre | d'unités | de cla | sse 3 | 0 | % de cl | asse 3 | 0,00 % |

PB21/067 **8/10**

| LEGENDE | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|--|
| Localisation | HG: en Haut à Gauche | HC: en Haut au Centre | HD: en Haut à Droite | | |
| | MG: au Milieu à Gauche | C: au Centre | MD: au Milieu à Droite | | |
| | BG: en Bas à Gauche | BC: en Bas au Centre | BD: en Bas à Droite | ļ | |
| Nature des dégradations | ND : Non dégradé | NV : Non vis | sible | | |
| ranaro aco acgradanciio | EU: Etat d'usage | D : Dégradé | D: Dégradé | | |

7 COMMENTAIRES

Néant

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

| Situations de risque de saturnisme infantile | oui | NON |
|--|-----|-----|
| Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 | | ₽ď |
| L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 | | ₽ď |
| Situations de dégradation du bâti | OUI | NON |

| Situations de dégradation du bâti | OUI | NON |
|--|-----|-----|
| Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré | | ゼ |
| Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local | | ₽ |
| Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité | | ₽ď |

Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé

| Signature |
|---|
| |
| S.A.R.L. AESTIMO et AQUITAINE EXPERTISE |
| Siège social : 8, rue des Angens Combattants 65270 St. Pe de Bigorre |
| Tel.: 05 62 41 85 97 Port.: 06 87 54 42 52 |
| Nº de Siret : 849 273 156 00018 APE : 7120B |

9 Auteur du constat

Cabinet: SARL AESTIMO et AQUITAINE EXPERTISE

Nom du responsable : LE TUTOUR Philippe Nom du diagnostiqueur : LE TUTOUR Philippe Organisme d'assurance : ALLIANZ IARD

Police: 53714223

10 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

PB21/067 9/10

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement!
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moguette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les trayaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Constat des Risques d'Exposition au Plomb



Diagnostics immobiliers - Etudes thermiques - Modélisation 3D - BIM

SARL Aestimo et Aquitaine Expertise au capital de 89 600€

Pyrénées-Atlantiques: 77, Avenue des Lilas - 64000 Pau - Tél.: 05 59 02 06 22 - Portable: 06 87 54 42 52 Siège Social : Hautes-Pyrénées : 8 Rue des Anciens Combattants - 65270 St-Pé-de-Bigorre - Tél. : 05 62 41 85 97 - Portable : 06 25 40

E-mail: contact@aaexp.fr - Site Internet: www.aestimo-aquitaine-expertises.fr

N° Siret : 849 273 156 00018 - Code APE : 7120B - RCP Allianz 53714223 - N° TVA Intracommunautaire : FR20 849 273 156

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES EP21/164

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

DATE ET DUREE DE L'EXPERTISE

Date: 14/06/2021 Durée: 0.5h

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Maison

individuelle

6 place du 19 Mars 192 65260 Adresse:

VILLELONGUE

Descriptif du bien : Maison de deux niveaux . Strcuture en

Pierres .Plancher intermédiaire bois . Charpente bois + ardoises

Naturelles .

Encombrement constaté : Néant

Situation du lot ou des lots de copropriété

Référence Cadastrale : A1B - 895

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court

terme.

OUI Bâti: Mitoyenneté: OUI

Document(s) joint(s): Néant

Accompagnateur: **Mme Albrech**

DESIGNATION DU CLIENT

Désignation du client

Nom / Prénom : Indivision Albrech-Trizach

Adresse: 6,Place du 19 Mars 1962 65260 VILLELONGUE

Qualité: propriétaires

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : LE TUTOUR Philippe

Raison sociale et nom de l'entreprise :

SARL AESTIMO et AQUITAINE EXPERTISE Adresse: 8 rue des anciens combattants d'Afn 65270

SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

N° siret: 84927315600018

N° certificat de qualification : C0218

Date d'obtention : 01/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par : QUALIXPERT

17 rue BORREL

81100

Organisme d'assurance **ALLIANZ IARD** professionnelle:

N° de contrat d'assurance : 53714223

Date de validité du contrat 30/06/2021

d'assurance :

EP21/164 1/5





D

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|--|---|
| | | RDC |
| | Mur - Panneaux bois | Absence d'indice. |
| Con | Plafond - Solivage et panneaux bois | Absence d'indice. |
| Sas | Plancher - Dallage en ardoises naturelles | Absence d'indice. |
| | Huisserie de porte - en bois | Absence d'indice. |
| | Mur - enduit ciment | Absence d'indice. |
| | Plafond - solivage et panneaux bois | Absence d'indice. |
| Cellier | Plancher - dalle en béton | Absence d'indice. |
| Ceiller | Huisserie de fenêtre - en bois | Absence d'indice. |
| | Huisserie de porte - en bois | Absence d'indice. |
| | Poutre - en bois | Absence d'indice. |
| | Mur - panneaux bois | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois | Absence d'indice. |
| | Plafond - solivage et panneaux bois | Absence d'indice. |
| Cuisine | Plancher - Gazon synthétique et carrelage | Absence d'indice. |
| | Huisserie de fenêtre - en bois | Absence d'indice. |
| | Huisserie de porte - en bois | Absence d'indice. |
| | Poutre - en bois | Absence d'indice. |
| | Mur - panneaux bois | Absence d'indice. |
| wc | Plafond - solivage et panneaux bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - carrelage | Absence d'indice. |
| | Huisserie de porte - en bois | Absence d'indice. |
| | Mur - enduit ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - solivage et panneaux bois | Absence d'indice. |
| Séjour | Plancher - Dalle en béton | Absence d'indice. |
| | Huisserie de fenêtre - en bois | Absence d'indice. |
| | Huisserie de porte - en bois | Absence d'indice. |
| | Poutre - en bois | Absence d'indice. |
| | Mur - panneaux bois | Absence d'indice. |
| | Plafond - panneaux bois | Absence d'indice. |
| Escalier | Plancher - Marches en bois | Absence d'indice. |
| | Limon - en bois | Absence d'indice. |
| | Garde-corps - en bois | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois | Absence d'indice. |
| Chambre 1 | Plafond - panneaux bois | Absence d'indice. |
| Juliinie I | Plancher - Panneaux bois | Absence d'indice. |
| | fermes, pannes en bois | Absence d'indice. |

EP21/164 2/5

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|--|--|---|
| | fenêtres de toit en bois | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois | Absence d'indice. |
| | Plafond - panneaux bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Panneaux bois | Absence d'indice. |
| Chambre 2 | Huisserie de fenêtre - en bois | Absence d'indice. |
| | Huisserie de porte - en bois | Absence d'indice. |
| | fenêtres de toit en bois | Absence d'indice. |
| | fermes, pannes en bois | Absence d'indice. |

| ı | LEGENDE | |
|---|---------|--|
| | (1) | Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. |
| | (2) | Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, |
| I | (3) | Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature |
| ſ | * | Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. |

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Les faces cachées des boiseries contre les maçonneries et cloisons . Les faces cachées des plinthes .

Les sous faces des lames de plancher et les solives correspondantes coffrées . Les pannes et chevrons masqués Par le doublage des rampants .

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moven utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

CONSTATATIONS DIVERSES

EP21/164 3/5

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS


Il n'a pas été décelé d'indices, de dégradations caractérisant la présence de termite le jour de la visite

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **13/12/2021**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

EP21/164 4/5

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

≣tat



MRS BOULAIS ET BENVEGNU **ALLIANZ ASSURANCES** Agents Généraux Associés (SEP) 4place du FOIRAIL 64000 PAU

Siret 439.231.721.00028 Orias 7020789 et 7021665 Tél: 05 59 808 999 - Email: 5644901@agents.allianz.fr

Cbt AESTIMO et AQUITAINE EXPERTISE 8 rue des Anciens Combattants 65270 Saint PE DE BIGORRE

ATTESTATION RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est situé au 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que

Le CBT AESTIMO ET AQUITAINE EXPERTISE à l'adresse ci-dessus, est titulaire d'un contrat d'assurance ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE ACTIVITES DE SERVICES Souscrit sous le n° 53714223 et qui a pris effet le 01 Avril 2014.

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES LIES A LA VENTE OU LOCATION D'IMMEUBLES :

- Risques d'exposition au plomb.
- -Repérage amiante avant vente.
- -Dossier technique amiante.
- Présence de termites.
- -Etat parasitaire.
- -Installation intérieure d'électricité.
- -Installation intérieure de gaz.
- Risques naturels et technologiques.
- -Diagnostic de performance énergétique.
- Loi carrez.
- -Certificat de décence.

AUTRE DIAGNOSTICS:

- -Repérage amiante avant travaux ou démolition.
- -Diagnostics de plomb dans l'eau.
- -Etudes thermiques (RT 2012).
- -Diagnostic de performance énergétique (DPE), y compris lorsqu'ils se font pour l'ANAH.
- -Loi Boutin.
- -Etudes thermiques RT 2012, y compris les « attestations de prise en compte de la RT2012 à l'achèvement des travaux ».
- -Etat descriptif après travaux pour dispositif d'amortissement sur immobilier ancien

La présente attestation est valable du 01 Juillet 2020 au 30 Juin 2021.

Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)

Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Pau, le 01/07/2020,

Franck BOULAIS



Allianz (III) F. BOULAIS & JM. BENVEGNU

Agents généraux d'assurances 4 Place du Foirail - 64000 PAU Tél. 05 59 808 999

11 orias 7020730 et 7021605

S.A. au capital de 643 054 425 euros 340 234 962 RCS Paris N° TVA: FR88 340 234 962

Allianz IARD S.A. au capital de 991 967 200 euros 542 110 291 RCS Paris N° TVA : FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code Siège social: 87 rue de Richelieu, 75002 Paris A compter du 01.01.2016, nouveau siège social : 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex. Allianz IARD : 542 110 291 RCS Nanterre. Allianz Vie: 340 234 962 RCS Nanterre.



Diagnostics immobiliers - Etudes thermiques - Modélisation 3D - BIM

SARL Aestimo et Aquitaine Expertise au capital de 89 600€

Pyrénées-Atlantiques : 77, Avenue des Lilas - 64000 Pau - Tél. : 05 59 02 06 22 - Portable : 06 87 54 42 52 Siège Social : Hautes-Pyrénées : 8 Rue des Anciens Combattants - 65270 St-Pé-de-Bigorre - Tél. : 05 62 41 85 97 - Portable : 06 25 40 44 56

E-mail: contact@aaexp.fr - Site Internet: www.aestimo-aquitaine-expertises.fr

 $N^{\circ} \, Siret: 849\,\, 273\,\, 156\,\, 00018\,\, -\,\, Code\,\, APE: 7120B\,\, -\,\, RCP\,\, Allianz\,\, 53714223\,\, -\,\, N^{\circ}\,\, TVA\,\, Intracommunautaire: FR20\,\, 849\,\, 273\,\, 156\,\, N^{\circ}\,\, TVA\,\, Intracommunautaire: FR20\,\, N^{\circ}\,\, TVA\,\, Intracommunauta$

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.2) Albrech Catherine 8327 14.06.21

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2013

| septembre 2006, Arrete du 27 janvier 2012 modifiant l'arrete du 15 septembre 2006, Arrete du 17 octobre 2012, Arrete du 24 decembre 2012 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| A INFORMATIONS GENERALES | | | | | | |
| Date du rapport : N° de rapport Valable jusqu'au : Type de bâtiment : Nature : Année de construction : Surface habitable : 14/06/2021 Albrech Catherine 8327 14.06.21 13/06/2031 Maison Individuelle Maison individuelle avant 1948 – Rénovée en 2019 111 m² | Diagnostiqueur : LE TUTOUR Philippe Signature : | | | | | |
| Adresse: 6 place du 19 Mars 192 65260 VILLELONGUE INSEE : 65473 | Référence ADEME : 2165V1001454N | | | | | |
| Propriétaire : Nom : Indivision Albrech -Trizach Adresse : 6,Place du 19 Mars 1962 65260 VILLELONGUE | Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu): Nom : Adresse : | | | | | |

| Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Consommation réelle : kWh _{ep} /m².an | Estimation des émissions : kg _{eqCO2} /m².an | | | | |
| Logement économe Logement | Faible émission de GES Logement | | | | |
| ≤50 A | ≤5 A | | | | |
| 51 à 90 B | 6 à 10 B | | | | |
| 91 à 150 C | 11 à 20 C | | | | |
| 151 à 230 D | 21 à 35 D | | | | |
| 231 à 330 E | 36 à 55 E | | | | |
| 331 à 450 F | 56 à 80 F | | | | |
| > 450 G | >80 G | | | | |
| Logement énergivore | Forte émission de GES | | | | |

^{*} rayer la mention inutile

B CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années , prix des énergies indexés au 15/08/2015

| | Moyenne annuelle des consommations (détail par énergie dans l'unité d'origine) | | Consommation en énergie primaire (détail par usage en kWh _{ep}) | Frais annuels d'énergie (TTC) | |
|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | |
| Consommations d'énergie pour les usages recensés | | | | (1) | |

⁽¹⁾ coût éventuel des abonnements inclus





C DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

C.1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT

TYPE(S) DE MUR(S)

| Intitulé | Туре | Surfac e (m²) | Donne sur | Epaisseur (cm) | Isolation |
|----------|--|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Mur 1 | Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau | 71 | Extérieur | 60 | Non isolé |

TYPE(S) DE TOITURE(S)

| Intitulé | Туре | Surface (m²) | Donne sur | Isolation |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Plafond 1 | Combles aménagés sous rampants | 92 | Extérieur | Epaisseur : 10 cm (intérieure) avec produit mince réfléchissant |

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS

| Intitulé | Туре | Surface (m²) | Donne sur | Isolation |
|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| Plancher 1 | Dalle béton | 69 | Terre-plein | Non isolé |

TYPE(S) DE MENUISERIE(S)

| Intitulé | Туре | Surface (m²) | Donne sur | Présence de fermeture | Remplissag e en argon ou krypton |
|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------------------|--|
| Porte 1 | Bois Vitrée double vitrage | 1,89 | Extérieur | | |
| Fenêtre 1 | Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal VIR - double vitrage vertical (e = 16 mm) | 7,83 | Extérieur | Oui | Oui |
| Fenêtre 2 | Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal VIR - double vitrage vertical (e = 16 mm) | 2,68 | Extérieur | Non | Oui |

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

DPE21/092 2/7

| Type de système | Type d'énergie | Puissance nominale | Rendement | Veilleuse | Date de Fabrication | Rapport d'inspection | Individuel / Collectif |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Poêle bois | Bois | 11 kW | | NA | 2019 | Oui | Individuel |

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 111 m²)

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN -

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE

| TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Type de système | Type d'énergie | Puissance nominale | Rendement | Veilleuse | Date de Fabrication | Rapport d'inspection | Individuel / Collectif |
| Chauffe-eau vertical | Electrique | 1.2 kW | | NA | 2019 | Non requis | Individuel |

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION

| TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Type de système | Menuiseri es sans joint | Cheminé e sans trappe |
| Système de ventilation par entrées d'air hautes et basses | Non | Non |

C.5 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES

| Type d'installation | Production d'énergie (kWh _{EP} /m².an) |
|--|---|
| Poêle bois | |
| Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au bâtiment : | 0 |

DPE21/092 3/7

D NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Consommation conventionnelle

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Usages recensés

Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement.

Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

<u>Variations des conventions de calcul</u> <u>et des prix de l'énergie</u>

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure.

DPE21/092 4/7

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "hors gel" fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage:

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...); poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel:

 Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,...) :

 Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

E RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres.

Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur

DPE21/092 5/7

| Projet | Mesures d'amélioration | Commentaires | Crédit d'impôt |
|--------------|--|--------------|----------------|
| Simulation 1 | Mur en béton ou en briques non isolé sans dessin ou parement extérieur : isolation par l'extérieur avec des retours d'isolant au niveau des tableaux des baies si un ravalement est prévu (Coût hors enduit de façade, échafaudage) (Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale dans le cas d'un mur de façade ou en pignon, choisir un R ≥ 3,78 m².K/W, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 150 €par mètre carré de parois isolées par l'extérieur) | | 15 % * |
| Simulation 2 | Toiture rampants : Isolation de la toiture par l'intérieur car la couverture est en bon état. (Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale, choisir un isolant avec R≥ 6,0 m².K/W, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 100 €par mètre carré de parois isolées par l'intérieur) | | 15 % * |
| Simulation 3 | Installation d'une VMC hygroréglable type B | | |

^{*} Taux à 15 % pouvant être majorés à 23 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un même matériau, équipement ou appareil si les conditions du 5bis de l'article 200 quater A du code général des impôts sont respectées.

Commentaires:

En l'absence de facture de granulés , les étiquettes Energie et Climat ne peuvent être générées .

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y!
www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr

DPE21/092 6/7

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature S.A.R.I. AESTIMO et AQUITIAINE EXPERTISE Siège social : 8. rise des Aquellis Combattants 65270-84-19 des Esport Tel.: 68 5c 24 18 85 79 Jent 20 6 87 54 42 52 N° de Siert : 849 273-18 00008 | APE : 71208 N° TVA intracomm Etablissement du rapport :

Fait à SAINT-PÉ-DE-BIGORRE le 14/06/2021

Cabinet: SARL AESTIMO et AQUITAINE EXPERTISE Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD

N° de police : 53714223 Date de validité : 30/06/2021

14/06/2021 Date de visite :

Nom du responsable : LE TUTOUR Philippe Le présent rapport est établi par **LE TUTOUR Philippe** dont les compétences sont certifiées par : **QUALIXPERT**

17 rue BORREL 81100 CASTRES N° de certificat de qualification : C0218

Date d'obtention : 01/10/2017

Version du logiciel utilisé : AnalysImmo DPE-3CL2012 version 2.1.1

DPE21/092 7/7