

Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante



QUALICONSULT IMMOBILIER
1, rue de la paderne
31170 – tournefeuille
05.34.51.61.14

Référence du bien :

NOIMM : 129396
NOBAT : 12939601
Niveau : Toiture

Adresse du bien :

6 rue Eugene Loup
12000 – Rodez

Information relatives au rapport de repérage :

Réf Du Rapport : 232616
Rédacteur : Taupiac Johan
Vérificateur : Laporte Rodolphe
Date : 15/12/2015
Révision : V2

Commentaires :


Légendes :

EP - Evaluation périodique
AC1 - Action Corrective de 1er niveau
AC2 - Action Corrective de 2nd niveau
N1 - Note 1
N2 - Note 2
N3 - Note 3
NE - Non Renseigné
PAD - Pas d'Amiante Détectée
AD - Amiante Détectée
LNV - Local Non Visité

Réf MCA :013 a 015	
MATERIAU : Conduit de ventilation.	EP
DESCRIPTIF : Conduit de ventilation.	

Réf MCA :016	
MATERIAU : Conduit en fibre ciment	EP
DESCRIPTIF : Conduit en fibre ciment	

Réf MCA :017	
MATERIAU : Conduit en fibre ciment	EP
DESCRIPTIF : Conduit en fibre ciment	



Plan ARVLA