

Plan de localisation des matériaux contenant de l'amiante



QUALICONSULT IMMOBILIER  
1, rue de la paderne  
31170 – tournefeuille  
05.34.51.61.14

Référence du bien ;

NOIMM : 129396  
NOBAT : 12939601  
Niveau : Sous sol


Adresse du bien :

6 rue Eugene Loup  
12000 – Rodez

Information relatives au rapport de repérage :

Réf Du Rapport : 232616  
Rédacteur : Taupiac Johan  
Vérificateur : Laporte Rodolphe  
Date : 15/12/2015  
Révision : V2

Commentaires :



Réf MCA :001	
MATERIAU : Dalle de sol jaune.	EP
DESCRIPTIF : Dalle de sol jaune.	

Réf MCA :018	
MATERIAU : Plaque fibre ciment.	EP
DESCRIPTIF : Plaque fibre ciment.	

Réf prélèvement :001	
MATERIAU : Flocage.	PAD
DESCRIPTIF : Flocage.	

Légendes :

- EP - Evaluation périodique
- AC1 - Action Corrective de 1er niveau
- AC2 - Action Corrective de 2nd niveau
- N1 - Note 1
- N2 - Note 2
- N3 - Note 3
- NE - Non Renseigné
- PAD - Pas d'Amiante Détectée
- AD - Amiante Détectée
- LNv - Local Non Visité