



## Résumé de l'expertise n° D2106017-LAC-BOURDETTE

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



<b>Désignation du ou des bâtiments</b> <i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Adresse : ..... <b>270 Impasse du Cutour</b> Commune : ..... <b>65130 CAPVERN</b> <b>Section cadastrale AD, Parcelle numéro 30,</b> Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : <b>Lot numéro : NC,</b> Périmètre de repérage : ... <b>R+1</b>	
---	--

	Prestations	Conclusion
	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
	Etat Termite	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
	Etat des Risques et Pollutions	Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels (Inondation, Crue torrentielle) Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 4 selon la réglementation parasismique 2011 ENSA : L'immeuble n'est pas concerné par un plan d'exposition aux bruits ENSA : Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien
	DPE	Absence de système de Chauffage
	Électricité	Absence de compteur EDF ( présence d'un compteur de chantier à l'exteieur du bâtiment)