



diagnostics immobiliers

# Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 2022/QUIGNON1067  
Date du repérage : 18/05/2022



## Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ... **Hautes-Pyrénées**

Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard 4**

Commune : ..... **65320 BORDERES SUR L ECHEZ**  
**Section cadastrale AL, Parcelle(s) n°**  
**66,**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :  
**Lot numéro Non communiqué,**

Périmètre de repérage :  
**Habitation**

## Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... **M. QUIGNON Franck**

Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard**  
**65320 BORDERES SUR L ECHEZ**

## Objet de la mission :

Constat amiante avant-vente

Etat des Risques et Pollutions

Diagnostic Installations Electricité

Etat relatif à la présence de termites

Exposition au plomb (CREP)

Diagnostic de Performance Energétique



# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME : 2265E1096064W  
Etabli le : 18/05/2022  
Valable jusqu'au : 17/05/2032

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>




Adresse : **22 Rue Pierre Semard 4**  
**65320 BORDERES SUR L ECHEZ**

Type de bien : Maison Individuelle  
Année de construction : Avant 1948  
Surface habitable : **300 m<sup>2</sup>**

Propriétaire : M. QUIGNON Franck  
Adresse : 22 Rue Pierre Semard 65320 BORDERES SUR L ECHEZ


## Performance énergétique et climatique



\* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO<sub>2</sub>

**A** — 3 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>/an



émissions de CO<sub>2</sub> très importantes

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

Ce logement émet **1 166 kg de CO<sub>2</sub> par an**, soit l'équivalent de **6 043 km parcourus en voiture**.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

## Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **2 050 €** et **2 830 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3


### Informations diagnostiqueur

**DIAG-EXPERT**  
6 Rue des Gargousses  
65000 TARBES  
tel : 0562552659

Diagnostiqueur : LONCAN Michel  
Email : [m loncan@diag-expert65.fr](mailto:m loncan@diag-expert65.fr)  
N° de certification : CPDI3660  
Organisme de certification : I.Cert



### Schéma des déperditions de chaleur



### Performance de l'isolation




### Système de ventilation en place



VMC SF Hygro A de 2001 à 2012

### Confort d'été (hors climatisation)\*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



logement traversant



toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Logement équipé d'une climatisation



La climatisation permet de garantir un bon niveau de confort d'été mais augmente les consommations énergétiques du logement.

### Production d'énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :



pompe à chaleur



chauffage au bois

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



















géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

## Montants et consommations annuels d'énergie

Usage		Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
 chauffage	 Electrique	12 881 (5 601 é.f.)	entre 780 € et 1 060 €	 38 %
	 Bois	7 274 (7 274 é.f.)	entre 190 € et 270 €	
 eau chaude	 Electrique	2 422 (1 053 é.f.)	entre 140 € et 200 €	 7 %
 refroidissement	 Electrique	13 237 (5 755 é.f.)	entre 800 € et 1 090 €	 38 %
 éclairage	 Electrique	1 361 (592 é.f.)	entre 80 € et 120 €	 4 %
 auxiliaires	 Electrique	1 007 (438 é.f.)	entre 60 € et 90 €	 3 %
<b>énergie totale pour les usages recensés :</b>		<b>38 183 kWh</b> (20 713 kWh é.f.)	<b>entre 2 050 € et 2 830 €</b> par an	

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 195ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

## Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



## Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -23% sur votre facture **soit -342€ par an**

## Astuces

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.




## Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Climatiser à 28°C plutôt que 26°C c'est en moyenne -76% sur votre facture **soit -2 978€ par an**

## Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



## Consommation recommandée → 195ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

80ℓ consommés en moins par jour, c'est -29% sur votre facture **soit -71€ par an**

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (3-4 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

## Astuces





- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.








En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : [www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie](http://www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

## Vue d'ensemble du logement







	description	isolation
 <b>Murs</b>	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d'épaisseur 50 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2006 et 2012) donnant sur l'extérieur	bonne
 <b>Plancher bas</b>	Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein	insuffisante
 <b>Toiture/plafond</b>	Plafond sous solives bois donnant sur l'extérieur (combles aménagés) avec isolation intérieure (réalisée entre 2006 et 2012)	bonne
 <b>Portes et fenêtres</b>	Porte(s) bois opaque pleine Fenêtres battantes pvc, double vitrage Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, double vitrage Fenêtres fixes pvc, double vitrage	moyenne

## Vue d'ensemble des équipements

	description
 <b>Chauffage</b>	PAC air/air installée entre 2008 et 2014 (système individuel) Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019 (système individuel)
 <b>Eau chaude sanitaire</b>	Solaire installée entre 2008 et 2014, contenance ballon 500 L
 <b>Climatisation</b>	Electrique - Pompe à chaleur air/air
 <b>Ventilation</b>	VMC SF Hygro A de 2001 à 2012
 <b>Pilotage</b>	Sans système d'intermittence

## Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
 <b>Chauffe-eau</b>	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).
 <b>Eclairage</b>	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
 <b>Isolation</b>	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
 <b>Radiateur</b>	Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
 <b>Refroidissement</b>	Privilégier les brasseurs d'air. Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de la présence des usagers.
 <b>Ventilation</b>	Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel. Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

## Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.





Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

### Les travaux essentiels



Montant estimé : 4600 à 6900€

Lot	Description	Performance recommandée
 Plancher	Isolation des planchers sous chape flottante. Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité.	R > 3,5 m <sup>2</sup> .K/W
 Chauffage	Mettre à jour le système d'intermittence / Régulation	

2

### Les travaux à envisager

Montant estimé : 17500 à 26300€


Lot	Description	Performance recommandée
 Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. ▲ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	U <sub>w</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K, S <sub>w</sub> = 0,42
 Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 4

### Commentaires :


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre



Préparez votre projet !

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

[www.faire.fr/trouver-un-conseiller](http://www.faire.fr/trouver-un-conseiller)  
ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

[www.faire.fr/aides-de-financement](http://www.faire.fr/aides-de-financement)



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.



## Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : **LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.23.7]**

Référence du DPE : **2022/QUIGNON1067**

Date de visite du bien : **18/05/2022**

Invariant fiscal du logement : **N/A**

Référence de la parcelle cadastrale : **Section cadastrale AL, Parcelle(s) n° 66,**

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE 2021**

Numéro d'immatriculation de la copropriété : **N/A**

Justificatifs fournis pour établir le DPE :








**Photographies des travaux**

**Notices techniques des équipements**



### Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :
















































Néant




































## Généralités











Donnée d'entrée	Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	 Observé / mesuré	65 Hautes Pyrénées
Altitude	 Donnée en ligne	291 m
Type de bien	 Observé / mesuré	Maison Individuelle
Année de construction	 Estimé	Avant 1948
Surface habitable du logement	 Observé / mesuré	300 m <sup>2</sup>
Nombre de niveaux du logement	 Observé / mesuré	1
Hauteur moyenne sous plafond	 Observé / mesuré	2,5 m

## Enveloppe

Donnée d'entrée	Origine de la donnée	Valeur renseignée	
<b>Mur 1 Sud</b>	Surface du mur	 Observé / mesuré	93,27 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	 Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	 Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	 Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	 Observé / mesuré	oui
	Année isolation	 Document fourni	2006 - 2012
<b>Mur 2 Nord</b>	Surface du mur	 Observé / mesuré	115,93 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	 Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	 Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	 Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	 Observé / mesuré	oui
	Année isolation	 Document fourni	2006 - 2012
<b>Mur 3 Ouest</b>	Surface du mur	 Observé / mesuré	29 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	 Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	 Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	 Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	 Observé / mesuré	oui
	Année isolation	 Document fourni	2006 - 2012
<b>Mur 4 Est</b>	Surface du mur	 Observé / mesuré	25,93 m <sup>2</sup>
	Type de local adjacent	 Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	 Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant

<b>Plancher</b>	Epaisseur mur	 Observé / mesuré	50 cm	
	Isolation	 Observé / mesuré	oui	
	Année isolation	 Document fourni	2006 - 2012	
	Surface de plancher bas	 Observé / mesuré	150 m²	
	Type de local adjacent	 Observé / mesuré	un terre-plein	
	Etat isolation des parois Aue	 Observé / mesuré	non isolé	
	Périmètre plancher bâtiment déperditif	 Observé / mesuré	70 m	
	Surface plancher bâtiment déperditif	 Observé / mesuré	150 m²	
	Type de pb	 Observé / mesuré	Dalle béton	
	Isolation: oui / non / inconnue	 Observé / mesuré	non	
<b>Plafond</b>	Surface de plancher haut	 Observé / mesuré	150 m²	
	Type de local adjacent	 Observé / mesuré	l'extérieur (combles aménagés)	
	Type de ph	 Observé / mesuré	Plafond sous solives bois	
	Isolation	 Observé / mesuré	oui	
	Année isolation	 Document fourni	2006 - 2012	
<b>Fenêtre 1 Sud</b>	Surface de baies	 Observé / mesuré	7,02 m²	
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 1 Sud	
	Orientation des baies	 Observé / mesuré	Sud	
	Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical	
	Type ouverture	 Observé / mesuré	Fenêtres battantes	
	Type menuiserie	 Observé / mesuré	PVC	
	Présence de joints d'étanchéité	 Observé / mesuré	non	
	Type de vitrage	 Observé / mesuré	double vitrage	
	Epaisseur lame air	 Observé / mesuré	14 mm	
	Présence couche peu émissive	 Observé / mesuré	non	
	Gaz de remplissage	 Observé / mesuré	Air	
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur	
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
	Type volets	 Observé / mesuré	Volets roulants bois (tablier < 12mm)	
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche	
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Absence de masque lointain	
	<b>Fenêtre 2 Est</b>	Surface de baies	 Observé / mesuré	1,44 m²
		Placement	 Observé / mesuré	Mur 4 Est
Orientation des baies		 Observé / mesuré	Est	
Inclinaison vitrage		 Observé / mesuré	vertical	
Type ouverture		 Observé / mesuré	Fenêtres battantes	
Type menuiserie		 Observé / mesuré	PVC	
Présence de joints d'étanchéité		 Observé / mesuré	non	
Type de vitrage		 Observé / mesuré	double vitrage	
Epaisseur lame air		 Observé / mesuré	14 mm	
Présence couche peu émissive		 Observé / mesuré	non	
Gaz de remplissage		 Observé / mesuré	Air	
Positionnement de la menuiserie		 Observé / mesuré	au nu intérieur	
Largeur du dormant menuiserie		 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
Type volets		 Observé / mesuré	Volets roulants bois (tablier < 12mm)	
Type de masques proches		 Observé / mesuré	Absence de masque proche	
Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Absence de masque lointain		
<b>Fenêtre 3 Ouest</b>	Surface de baies	 Observé / mesuré	1 m²	
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 3 Ouest	
	Orientation des baies	 Observé / mesuré	Ouest	

	Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical	
	Type ouverture	 Observé / mesuré	Fenêtres battantes	
	Type menuiserie	 Observé / mesuré	PVC	
	Présence de joints d'étanchéité	 Observé / mesuré	non	
	Type de vitrage	 Observé / mesuré	double vitrage	
	Epaisseur lame air	 Observé / mesuré	14 mm	
	Présence couche peu émissive	 Observé / mesuré	non	
	Gaz de remplissage	 Observé / mesuré	Air	
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur	
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
	Type volets	 Observé / mesuré	Volets roulants bois (tablier < 12mm)	
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche	
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Absence de masque lointain	
<b>Fenêtre 4 Nord</b>	Surface de baies	 Observé / mesuré	4,07 m <sup>2</sup>	
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 2 Nord	
	Orientation des baies	 Observé / mesuré	Nord	
	Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical	
	Type ouverture	 Observé / mesuré	Fenêtres battantes	
	Type menuiserie	 Observé / mesuré	PVC	
	Présence de joints d'étanchéité	 Observé / mesuré	non	
	Type de vitrage	 Observé / mesuré	double vitrage	
	Epaisseur lame air	 Observé / mesuré	14 mm	
	Présence couche peu émissive	 Observé / mesuré	non	
	Gaz de remplissage	 Observé / mesuré	Air	
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur	
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
	Type volets	 Observé / mesuré	Volets roulants bois (tablier < 12mm)	
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche	
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Absence de masque lointain	
	<b>Fenêtre 5 Est</b>	Surface de baies	 Observé / mesuré	2,63 m <sup>2</sup>
		Placement	 Observé / mesuré	Mur 4 Est
		Orientation des baies	 Observé / mesuré	Est
		Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical
Type ouverture		 Observé / mesuré	Fenêtres coulissantes	
Type menuiserie		 Observé / mesuré	Métal avec rupteur de ponts thermiques	
Présence de joints d'étanchéité		 Observé / mesuré	non	
Type de vitrage		 Observé / mesuré	double vitrage	
Epaisseur lame air		 Observé / mesuré	14 mm	
Présence couche peu émissive		 Observé / mesuré	non	
Gaz de remplissage		 Observé / mesuré	Air	
Positionnement de la menuiserie		 Observé / mesuré	au nu intérieur	
Largeur du dormant menuiserie		 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
Type volets		 Observé / mesuré	Volets roulants aluminium	
Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche		
Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Absence de masque lointain		
<b>Fenêtre 6 Sud</b>	Surface de baies	 Observé / mesuré	10,51 m <sup>2</sup>	
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 1 Sud	
	Orientation des baies	 Observé / mesuré	Sud	
	Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical	
	Type ouverture	 Observé / mesuré	Fenêtres coulissantes	





































	Type menuiserie	 Observé / mesuré	Métal avec rupteur de ponts thermiques	
	Présence de joints d'étanchéité	 Observé / mesuré	non	
	Type de vitrage	 Observé / mesuré	double vitrage	
	Epaisseur lame air	 Observé / mesuré	14 mm	
	Présence couche peu émissive	 Observé / mesuré	non	
	Gaz de remplissage	 Observé / mesuré	Air	
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur	
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
	Type volets	 Observé / mesuré	Volets roulants aluminium	
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche	
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Absence de masque lointain	
<b>Fenêtre 7 Sud</b>	Surface de baies	 Observé / mesuré	6,19 m²	
	Placement	 Observé / mesuré	Mur 1 Sud	
	Orientation des baies	 Observé / mesuré	Sud	
	Inclinaison vitrage	 Observé / mesuré	vertical	
	Type ouverture	 Observé / mesuré	Fenêtres fixes	
	Type menuiserie	 Observé / mesuré	PVC	
	Présence de joints d'étanchéité	 Observé / mesuré	non	
	Type de vitrage	 Observé / mesuré	double vitrage	
	Epaisseur lame air	 Observé / mesuré	14 mm	
	Présence couche peu émissive	 Observé / mesuré	non	
	Gaz de remplissage	 Observé / mesuré	Air	
	Positionnement de la menuiserie	 Observé / mesuré	au nu intérieur	
	Largeur du dormant menuiserie	 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
	Type de masques proches	 Observé / mesuré	Absence de masque proche	
	Type de masques lointains	 Observé / mesuré	Absence de masque lointain	
	<b>Porte</b>	Surface de porte	 Observé / mesuré	3,01 m²
		Placement	 Observé / mesuré	Mur 1 Sud
		Type de local adjacent	 Observé / mesuré	l'extérieur
		Nature de la menuiserie	 Observé / mesuré	Porte simple en bois
		Type de porte	 Observé / mesuré	Porte opaque pleine
Présence de joints d'étanchéité		 Observé / mesuré	non	
Positionnement de la menuiserie		 Observé / mesuré	au nu intérieur	
Largeur du dormant menuiserie		 Observé / mesuré	Lp: 5 cm	
<b>Pont Thermique 1</b>	Type PT	 Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Plancher	
	Type isolation	 Observé / mesuré	ITI / non isolé	
	Longueur du PT l	 Observé / mesuré	48 m	
<b>Pont Thermique 2</b>	Type PT	 Observé / mesuré	Mur 2 Nord / Plancher	
	Type isolation	 Observé / mesuré	ITI / non isolé	
	Longueur du PT l	 Observé / mesuré	48 m	
<b>Pont Thermique 3</b>	Type PT	 Observé / mesuré	Mur 3 Ouest / Plancher	
	Type isolation	 Observé / mesuré	ITI / non isolé	
	Longueur du PT l	 Observé / mesuré	12 m	
<b>Pont Thermique 4</b>	Type PT	 Observé / mesuré	Mur 4 Est / Plancher	
	Type isolation	 Observé / mesuré	ITI / non isolé	
	Longueur du PT l	 Observé / mesuré	12 m	

## Systemes

Donnée d'entrée

Origine de la donnée

Valeur renseignée

<b>Ventilation</b>	Type de ventilation	 Observé / mesuré	VMC SF Hygro A de 2001 à 2012
	Année installation	 Document fourni	2010
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Electrique
	Façades exposées	 Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	 Observé / mesuré	oui
<b>Chauffage 1</b>	Type d'installation de chauffage	 Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Surface chauffée	 Observé / mesuré	200 m <sup>2</sup>
	Type générateur	 Observé / mesuré	Electrique - PAC air/air installée entre 2008 et 2014
	Année installation générateur	 Observé / mesuré	2010 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Electrique
	Type émetteur	 Observé / mesuré	PAC air/air installée entre 2008 et 2014
	Année installation émetteur	 Observé / mesuré	2021
	Type de chauffage	 Observé / mesuré	central
<b>Chauffage 2</b>	Equipement intermittence	 Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
	Type d'installation de chauffage	 Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Type générateur	 Observé / mesuré	Bois - Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019
	Année installation générateur	 Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Bois
	Type de combustible bois	 Observé / mesuré	Bûches
	Type émetteur	 Observé / mesuré	Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019
	Année installation émetteur	 Observé / mesuré	Inconnue
<b>Eau chaude sanitaire</b>	Surface chauffée par l'émetteur	 Observé / mesuré	100 m <sup>2</sup>
	Type de chauffage	 Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	 Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
	Nombre de niveaux desservis	 Observé / mesuré	1
	Type générateur	 Observé / mesuré	Electrique - PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014
	Année installation générateur	 Observé / mesuré	2010 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Electrique
<b>Refroidissement</b>	Chaudière murale	 Observé / mesuré	non
	Type de distribution	 Observé / mesuré	production en volume habitable alimentant des pièces contiguës
	Type de production	 Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	 Observé / mesuré	500 L
	Système	 Observé / mesuré	Electrique - Pompe à chaleur air/air
<b>Refroidissement</b>	Surface habitable refroidie	 Observé / mesuré	300 m <sup>2</sup>
	Année installation équipement	 Valeur par défaut	Avant 1948
	Energie utilisée	 Observé / mesuré	Electrique

### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 21 octobre 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

**Notes :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

**Informations société :** DIAG-EXPERT 6 Rue des Gargousses 65000 TARBES

Tél. : 0562552659 - N°SIREN : 818.382.814. - Compagnie d'assurance : AXA n° 7526724104





diagnostics immobiliers

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 2022/QUIGNON1067

Date du repérage : 18/05/2022

### Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 <sup>er</sup> juin 2015.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

### Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : ..... <b>22 Rue Pierre Semard 4</b> Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: <b>Lot numéro Non communiqué,</b> Code postal, ville : . <b>65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b> <b>Section cadastrale AL, Parcelle(s) n° 66,</b>
Périmètre de repérage :	..... <b>Habitation</b>
Type de logement :	.....
Fonction principale du bâtiment :	..... <b>Habitation (maison individuelle)</b>
Date de construction :	..... <b>&lt; 1949</b>

### Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : .... <b>M. QUIGNON Franck</b> Adresse : ..... <b>22 Rue Pierre Semard</b> <b>65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b>
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : .... <b>M. QUIGNON Franck</b> Adresse : ..... <b>22 Rue Pierre Semard</b> <b>65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b>

### Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	LONCAN Michel	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 18/12/2020 Échéance : 29/12/2027 N° de certification : CPDI3660

Raison sociale de l'entreprise : **DIAG-EXPERT** (Numéro SIRET : **818.382.814.00023**)

Adresse : **6 Rue des Gargousses, 65000 TARBES**

Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **7526724104 - 01/01/2023**

### Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 19/05/2022, remis au propriétaire le 19/05/2022
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 18 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
  - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
  - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
  - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. – Les conclusions

**Avertissement** : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

- 1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse  
Adresse : ..... -  
Numéro de l'accréditation Cofrac : ..... -

3. – La mission de repérage



### 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

### 3.2 Le cadre de la mission

#### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

#### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

#### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

#### 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

*En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9*

**Important** : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

#### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

#### 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement dur (plaques de menuiseries)
	Revêtement dur (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
Coffrage perdu	
Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Enduits projetés
	Panneaux de cloisons
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gains et Coffres Horizontaux	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
Portes coupe-feu	Rebouchage
	Joint (tresses)
Vide-ordures	Joint (bandes)
	Conduits
<b>4. Eléments extérieurs</b>	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
	Panneaux (fibres-ciment)
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

## Descriptif des pièces visitées

**Rez de chaussée - Cuisine1,**  
**Rez de chaussée - Chaufferie,**  
**Rez de chaussée - Wc,**  
**Rez de chaussée - Buanderie,**  
**Rez de chaussée - Salon,**  
**Rez de chaussée - Chambre 1,**  
**Rez de chaussée - Salle de bain,**  
**Rez de chaussée - Entrée,**  
**Rez de chaussée - Wc 2,**  
**Rez de chaussée - Cuisine 2,**  
**Rez de chaussée - Placard,**  
**1er étage - Palier EST,**  
**1er étage - Dégagement,**

**1er étage - Salle d'eau + Wc,**  
**1er étage - Chambre 2,**  
**1er étage - Chambre 3,**  
**1er étage - Couloir,**  
**1er étage - Chambre 4,**  
**1er étage - Chambre 5,**  
**1er étage - Salle d'eau,**  
**1er étage - Palier OUEST,**  
**1er étage - Dressing,**  
**1er étage - Chambre 6,**  
**1er étage - Chambre 7,**  
**1er étage - Wc,**  
**Rez de chaussée - Garage**

Localisation	Description
Rez de chaussée - Cuisine1	Sol : Carrelage Neuf et Carrelage Mur : Plâtre Neuf et Peinture Plafond : pvc Neuf et pvc Plinthes : Plâtre Neuf et carrelage Fenêtre 1 A : Métal Composant Neuf Fenêtre 2 B : Métal Composant Neuf Porte A : pvc Neuf et pvc Volet 1 A : Métal Composant Neuf Volet 2 B : Métal Composant Neuf
Rez de chaussée - Chaufferie	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et peinture et faïence Plafond : pvc Neuf et pvc Porte A : Bois Neuf et Peinture
Rez de chaussée - Wc	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et peinture et faïence Plafond : Plâtre Neuf et toile de verre peinte Porte A : Bois Neuf et Peinture
Rez de chaussée - Buanderie	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et faïence Plafond : lambris pvc Neuf et lambris pvc Porte A : Bois Neuf et Peinture
Rez de chaussée - Salon	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et Peinture Plafond : lambris pvc Neuf et lambris pvc Plinthes A, B, C, D : Carrelage Neuf et carrelage
Rez de chaussée - Chambre 1	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : Plâtre Neuf et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Neuf et carrelage Fenêtre C : pvc Neuf et pvc Porte A : Bois Neuf et Peinture
Rez de chaussée - Salle de bain	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et faïence Plafond : plâtre Neuf et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 1 : bois Neuf et peinture
Rez de chaussée - Entrée	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plinthes A, B, C, D : Carrelage Neuf et carrelage Porte A : bois Neuf et peinture
Rez de chaussée - Wc 2	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et faïence Plafond : plâtre Neuf et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Neuf et carrelage Porte A : bois Neuf et peinture
Rez de chaussée - Cuisine 2	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et faïence Plafond : plâtre Neuf et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Neuf et carrelage Fenêtre 1 B : pvc Neuf et pvc Fenêtre 2 D : pvc Neuf et pvc Porte A : bois Neuf et peinture
Rez de chaussée - Placard	Sol : Carrelage Neuf et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et Peinture Plafond : plâtre Neuf et Peinture Fenêtre 1 B : pvc Neuf et pvc Fenêtre 2 D : pvc Neuf et pvc Porte A : bois Neuf et peinture

Localisation	Description
1er étage - Palier EST	Sol : Parquet et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : plâtre Neuf et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture Fenêtre C : pvc Neuf et pvc
1er étage - Dégagement	Sol : Parquet et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : plâtre Neuf et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture
1er étage - Salle d'eau + Wc	Sol : Carrelage et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et faïence Plafond : lambris pvc Neuf et lambris pvc
1er étage - Chambre 2	Sol : bois Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : lambris pvc Neuf et lambris pvc Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture Fenêtre 1 B : pvc Neuf et pvc Fenêtre 2 C : pvc Neuf et pvc Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Chambre 3	Sol : bois Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : lambris pvc Neuf et lambris pvc Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture Fenêtre 1 B : pvc Neuf et pvc Fenêtre 2 C : pvc Neuf et pvc Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Couloir	Sol : bois Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : lambris pvc Neuf et lambris pvc Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture Fenêtre B : pvc Neuf et pvc Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Chambre 4	Sol : Carrelage Neuf et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : lambris pvc Neuf et lambris pvc Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture Fenêtre B : pvc Neuf et pvc Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Chambre 5	Sol : Carrelage Neuf et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : Plâtre et brut Plinthes A, B, C, D : Carrelage Neuf et brut Fenêtre B : pvc Neuf et pvc Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Salle d'eau	Sol : Carrelage Neuf et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et faïence Plafond : lambris pvc et brut Plinthes A, B, C, D : Carrelage Neuf et brut Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Palier OUEST	Sol : Parquet Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : lambris pvc et brut Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture
1er étage - Dressing	Sol : Parquet Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et toile de verre peinte Plafond : Bois et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture
1er étage - Chambre 6	Sol : Parquet Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et Peinture Plafond : Plâtre Neuf et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture
1er étage - Chambre 7	Sol : Parquet Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et Peinture Plafond : Plâtre Neuf et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Neuf et Peinture Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Wc	Sol : Parquet Neuf et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Neuf et papier peint et faïence Plafond : Plâtre Neuf et Peinture Porte A : bois Neuf et peinture
Rez de chaussée - Garage	Sol : pierres Neuf et pierres Mur A, B, C, D : pierres Neuf et pierres Plafond : Bois Neuf et Peinture Porte A : Métal Neuf et peinture

## 4. – Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-

Documents demandés	Documents remis
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

**Néant**

## 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 19/05/2022

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 18/05/2022

Heure d'arrivée : 15 h 27

Durée du repérage : 03 h 25

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

## 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

## 5. – Résultats détaillés du repérage

### 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

#### Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant	-		

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport  
 \*\* détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

### 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

### 5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

## 6. – Signatures

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert**  
Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE  
(détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

Fait à **TARBES**, le **18/05/2022**

**Par : LONCAN Michel**

Signature du représentant :



**ANNEXES****Au rapport de mission de repérage n° 2022/QUIGNON1067****Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.



Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**Sommaire des annexes****7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**













7.1 - Annexe - Schéma de repérage





Légende



	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire : <b>M. QUIGNON Franck</b> Adresse du bien : <b>22 Rue Pierre Semard 4</b> <b>65320</b> <b>BORDERES SUR L ECHEZ</b>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

**Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.**

**7.2 - Annexe - Rapports d'essais**

**Identification des prélèvements :**

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	-

**Copie des rapports d'essais :**

**Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible**

**7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

**Aucune évaluation n'a été réalisée**

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.		
---	--	--

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

**Aucune évaluation n'a été réalisée**

**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

**7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations**

**Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 :** Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29 :** Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

**Article R.1334-29-3 :**

**I)** A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen

visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

**II)** Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

**III)** Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

## Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

## 7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésotéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de

repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

## 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

## 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

## 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## 7.6 - Annexe - Autres documents

Votre Agent Général  
**MM LALANNE ET BAGET**  
1 AV DE LA MARNE  
65000 TARBES  
☎ **0562346249**



**Assurance et Banque**

N°ORIAS **07 013 631 (PIERRE LALANNE)**  
**17 006 424 (MARC BAGET RABAROU)**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

**SARL DIAG EXPERT**  
**24 RUE DU CORPS FRANC POMMIES**  
**65000 TARBES**

#### Votre contrat

**Responsabilité Civile Prestataire**  
Souscrit le **15/06/2017**

#### Vos références

Contrat  
**7526724104**  
Client  
**2991163304**

Date du courrier  
**01 février 2022**

## Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :  
DIAG EXPERT


Est titulaire du contrat d'assurance n° **7526724104** ayant pris effet le **15/06/2017**.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/02/2022** au **01/01/2023** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie  
Directeur Général Délégué



## Vos références

Contrat  
7526724104  
Client  
2991163304

## Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
<b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)</b>	<b>9 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dont :</b> Dommages corporels	<b>9 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1 200 000 €</b> par année d'assurance

## Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)	<b>750 000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>300 000 €</b> par sinistre
<b>Dommages Immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)</b>	<b>150 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150 000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30 000 €</b> par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 726 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA Intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA Intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/2



## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 3660 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

### Monsieur LONCAN Michel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 22/12/2020 - Date d'expiration : 21/12/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 18/11/2020 - Date d'expiration : 17/11/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 30/12/2020 - Date d'expiration : 29/12/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 09/12/2020 - Date d'expiration : 08/12/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 29/12/2020 - Date d'expiration : 28/12/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 31/12/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev16

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible





diagnostics immobiliers

## Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 2022/QUIGNON1067  
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 – Février 2016  
Date du repérage : 18/05/2022  
Heure d'arrivée : 15 h 27  
Temps passé sur site : 03 h 25

### A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ..... **Hautes-Pyrénées**  
Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard 4**  
Commune : ..... **65320 BORDERES SUR L ECHEZ**  
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :  
..... **Lot numéro Non communiqué,**  
**Section cadastrale AL, Parcelle(s) n° 66,**

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

- Présence de traitements antérieurs contre les termites**  
 **Présence de termites dans le bâtiment**  
 **Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006**

Documents fournis:

..... **Néant**  
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :  
..... **Habitation (maison individuelle)**  
..... **Habitation**  
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :  
..... **Néant**

### B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : ..... **M. QUIGNON Franck**  
Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard 65320 BORDERES SUR L ECHEZ**  
*Si le client n'est pas le donneur d'ordre :*  
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Autre**  
Nom et prénom : ..... **M. QUIGNON Franck**  
Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard**  
**65320 BORDERES SUR L ECHEZ**

### C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : ..... **LONCAN Michel**  
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **DIAG-EXPERT**  
Adresse : ..... **6 Rue des Gargousses**  
**65000 TARBES**  
Numéro SIRET : ..... **818.382.814.00023**  
Désignation de la compagnie d'assurance : ... **AXA**  
Numéro de police et date de validité : ..... **7526724104 - 01/01/2023**  
Certification de compétence **CPDI3660** délivrée par : **I.Cert**, le **18/12/2020**

**D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :**

Liste des pièces visitées :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Rez de chaussée - Cuisine1,</b>      | <b>1er étage - Salle d'eau + Wc,</b> |
| <b>Rez de chaussée - Chaufferie,</b>    | <b>1er étage - Chambre 2,</b>        |
| <b>Rez de chaussée - Wc,</b>            | <b>1er étage - Chambre 3,</b>        |
| <b>Rez de chaussée - Buanderie,</b>     | <b>1er étage - Couloir,</b>          |
| <b>Rez de chaussée - Salon,</b>         | <b>1er étage - Chambre 4,</b>        |
| <b>Rez de chaussée - Chambre 1,</b>     | <b>1er étage - Chambre 5,</b>        |
| <b>Rez de chaussée - Salle de bain,</b> | <b>1er étage - Salle d'eau,</b>      |
| <b>Rez de chaussée - Entrée,</b>        | <b>1er étage - Palier OUEST,</b>     |
| <b>Rez de chaussée - Wc 2,</b>          | <b>1er étage - Dressing,</b>         |
| <b>Rez de chaussée - Cuisine 2,</b>     | <b>1er étage - Chambre 6,</b>        |
| <b>Rez de chaussée - Placard,</b>       | <b>1er étage - Chambre 7,</b>        |
| <b>1er étage - Palier EST,</b>          | <b>1er étage - Wc,</b>               |
| <b>1er étage - Dégagement,</b>          | <b>Rez de chaussée - Garage</b>      |

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Rez de chaussée		
Cuisine1	Sol - Carrelage Neuf et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Plâtre Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - A - Métal Composant Neuf	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - B - Métal Composant Neuf	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - A - Métal Composant Neuf	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - B - Métal Composant Neuf	Absence d'indices d'infestation de termites
Chaufferie	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et peinture et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et peinture et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Buanderie	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salon	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Entrée	Porte 2 - 1 - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 2	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine 2	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - D - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
Placard	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage Neuf et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - D - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
<b>1er étage</b>		
Palier EST	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Parquet et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Fenêtre - C - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Parquet et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau + Wc	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Plafond - lambris pvc Neuf et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - C - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - bois Neuf et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre 2 - C - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir	Sol - bois Neuf et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 4	Sol - Carrelage Neuf et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 5	Sol - Carrelage Neuf et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Neuf et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - pvc Neuf et pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage Neuf et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Carrelage Neuf et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Palier OUEST	Sol - Parquet Neuf et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dressing	Sol - Parquet Neuf et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 6	Sol - Parquet Neuf et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 7	Sol - Parquet Neuf et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - A, B, C, D - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Parquet Neuf et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre Neuf et papier peint et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Rez de chaussée		
Garage	Sol - pierres Neuf et pierres	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - pierres Neuf et pierres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Métal Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

## E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricoles**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

### Rappels réglementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

## F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

**Néant**

## G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

**H. - Constatations diverses :**

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Néant	-	-

*Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.*

**I. - Moyens d'investigation utilisés :**

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

**Moyens d'investigation :**

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

**Sans accompagnateur**

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

**Néant**

**J. – VISA et mentions :**

*Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.*

*Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.*

*Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.*

*Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.*

*Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))***

Visite effectuée le **18/05/2022**.


Fait à **TARBES**, le **18/05/2022**

**Par : LONCAN Michel**


**Signature du représentant :**



Annexe – Croquis de repérage







Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Votre Agent Général  
**MIM LALANNE ET BAGET**  
1 AV DE LA MARNE  
65000 TARBES  
☎ **0562346249**



**Assurance et Banque**

N°ORIAS **07 013 631 (PIERRE LALANNE)**  
**17 006 424 (MARC BAGET RABAROU)**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

**SARL ,DIAG EXPERT**  
**24 RUE DU CORPS FRANC POMMIES**  
**65000 TARBES**

**Votre contrat**

**Responsabilité Civile Prestataire**  
Souscrit le **15/06/2017**

**Vos références**

Contrat  
**7526724104**  
Client  
**2991163304**

Date du courrier  
**01 février 2022**

**Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire**

AXA France IARD atteste que :  
**DIAG EXPERT**


Est titulaire du contrat d'assurance n° **7526724104** ayant pris effet le **15/06/2017**.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/02/2022** au **01/01/2023** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie  
Directeur Général Délégué



**Vos références**

Contrat  
**7526724104**  
 Client  
**2991163304**

**Nature des garanties**

Nature des garanties	Limites de garanties en €
<b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)</b>	<b>9 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dont :</b>	<b>9 000 000 €</b> par année d'assurance
Dommages corporels	
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1 200 000 €</b> par année d'assurance

**Autres garanties**

Nature des garanties	Limites de garanties en €
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)	<b>750 000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>300 000 €</b> par sinistre
<b>Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)</b>	<b>150 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150 000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30 000 €</b> par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 798 030 €. 722 057 480 R.C.S. PARIS. TVA Intracommunautaire n° FR 14 22 057 480 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA Intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA Intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA Intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/2



## Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3660 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

### **Monsieur LONCAN Michel**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 22/12/2020 - Date d'expiration : 21/12/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 18/11/2020 - Date d'expiration : 17/11/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 30/12/2020 - Date d'expiration : 29/12/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 09/12/2020 - Date d'expiration : 08/12/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 29/12/2020 - Date d'expiration : 28/12/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 31/12/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N°4 0522  
PORTEE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev16



diagnostics immobiliers

## Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 2022/QUIGNON1067  
Date du repérage : 18/05/2022  
Heure d'arrivée : 15 h 27  
Durée du repérage : 03 h 25

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

### 1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

*Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :*

Type d'immeuble : ..... **Maison individuelle**  
Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard 4**  
Commune : ..... **65320 BORDERES SUR L ECHEZ**  
Département : ..... **Hautes-Pyrénées**  
Référence cadastrale : ..... **Section cadastrale AL, Parcelle(s) n° 66,,** identifiant fiscal : **NC**  
*Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :*  
**Lot numéro Non communiqué,**  
Périmètre de repérage : ..... **Habitation**  
Année de construction : ..... **< 1949**  
Année de l'installation : ..... **< 1949**  
Distributeur d'électricité : ..... **Engie**  
Parties du bien non visitées : ..... **Néant**

### 2. - Identification du donneur d'ordre

*Identité du donneur d'ordre :*

Nom et prénom : ..... **M. QUIGNON Franck**  
Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard**  
**65320 BORDERES SUR L ECHEZ**  
Téléphone et adresse internet : . **Non communiquées**  
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Autre**

*Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:*

Nom et prénom : ..... **M. QUIGNON Franck**  
Adresse : ..... **22 Rue Pierre Semard**  
**65320 BORDERES SUR L ECHEZ**

### 3. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

*Identité de l'opérateur de diagnostic :*

Nom et prénom : ..... **LONCAN Michel**  
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **DIAG-EXPERT**  
Adresse : ..... **6 Rue des Gargousses**  
**65000 TARBES**  
Numéro SIRET : ..... **818.382.814.00023**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité : ..... **7526724104 - 01/01/2023**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert** le **18/12/2020** jusqu'au **29/12/2027**. (Certification de compétence **CPDI3660**)

#### 4. – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

#### 5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.**
- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.**

##### **Anomalies avérées selon les domaines suivants :**

- L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
- Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

##### **Anomalies relatives aux installations particulières :**

- Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.
- Piscine privée, ou bassin de fontaine

##### **Informations complémentaires :**

- Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires
IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA
	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur
	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

6. – Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle
Néant	-

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

7. – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))***

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **18/05/2022**

Etat rédigé à **TARBES**, le **18/05/2022**

Par : **LONCAN Michel**

Signature du représentant :



## 8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus

**Objectif des dispositions et description des risques encourus**

**Appareil général de commande et de protection** : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.  
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

**Protection différentielle à l'origine de l'installation** : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.  
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Prise de terre et installation de mise à la terre** : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.  
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Protection contre les surintensités** : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.  
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

**Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche** : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.  
Son absence privilège, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche** : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.  
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Matériels électriques présentant des risques de contact direct** : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage** : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives** : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

**Piscine privée ou bassin de fontaine** : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Informations complémentaires

**Objectif des dispositions et description des risques encourus**

**Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique** : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

**Socles de prise de courant de type à obturateurs** : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

**Socles de prise de courant de type à puits** : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.



Annexe - Photos



Photo du Compteur électrique

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé





diagnostics immobiliers

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **2022/QUIGNON1067** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 22 Rue Pierre Semard 4 65320 BORDERES SUR L ECHEZ.

Je soussigné, **LONCAN Michel**, technicien diagnostiqueur pour la société **DIAG-EXPERT** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Diagnostics	LONCAN Michel	I.Cert	CPDI3660	29/12/2027

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 7526724104 valable jusqu'au 01/01/2023) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à **TARBES**, le **18/05/2022**

Signature de l'opérateur de diagnostics :

**Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation**

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

**Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation**

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »



Votre Agent Général  
**MM LALANNE ET BAGET**  
1 AV DE LA MARNE  
65000 TARBES  
 **0562346249**



**Assurance et Banque**

N°ORIAS **07 013 631 (PIERRE LALANNE)**  
**17 006 424 (MARC BAGET RABAROU)**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

SARL ,DIAG EXPERT  
24 RUE DU CORPS FRANC POMMIES  
65000 TARBES

### Votre contrat

**Responsabilité Civile Prestataire**  
Souscrit le **15/06/2017**

### Vos références

Contrat  
**7526724104**  
Client  
**2991163304**

Date du courrier  
**01 février 2022**

## Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :  
DIAG EXPERT

Est titulaire du contrat d'assurance n° **7526724104** ayant pris effet le **15/06/2017**.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/02/2022** au **01/01/2023** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie  
Directeur Général Délégué

**Vos références**

Contrat

**7526724104**

Client

**2991163304****Nature des garanties**

<b>Nature des garanties</b>	<b>Limites de garanties en €</b>
<b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)</b>	<b>9 000 000 €</b> par année d'assurance
<u>Dont :</u> Dommages corporels	<b>9 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1 200 000 €</b> par année d'assurance

**Autres garanties**

<b>Nature des garanties</b>	<b>Limites de garanties en €</b>
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)	<b>750 000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>300 000 €</b> par sinistre
<b>Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)</b>	<b>150 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150 000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30 000 €</b> par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 3660

Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

## **Monsieur LONCAN Michel**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 22/12/2020 - Date d'expiration : 21/12/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 18/11/2020 - Date d'expiration : 17/11/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 30/12/2020 - Date d'expiration : 29/12/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 09/12/2020 - Date d'expiration : 08/12/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 29/12/2020 - Date d'expiration : 28/12/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 31/12/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire









Amiante Expertise

## Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 2022/QUIGNON1067  
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030  
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011  
Date du repérage : 18/05/2022

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... <b>Hautes-Pyrénées</b> Adresse : ..... <b>22 Rue Pierre Semard 4</b> Commune : ..... <b>65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b> <b>Section cadastrale : NC, Parcelle(s)</b> <b>n° : NC,</b> Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : <b>Lot numéro Non communiqué,</b>


Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : <b>M. QUIGNON Franck</b> <b>22 Rue Pierre Semard</b> <b>65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b>
Propriétaire : <b>M. QUIGNON Franck</b> <b>22 Rue Pierre Semard</b> <b>65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b>

Le CREP suivant concerne :			
X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		<b>Le propriétaire</b>	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	<b>BOIVIN Grégory</b>
N° de certificat de certification	<b>20-1183 le 13/11/2020</b>
Nom de l'organisme de certification	<b>ABCIDIA CERTIFICATION</b>
Organisme d'assurance professionnelle	<b>AXA</b>
N° de contrat d'assurance	<b>10795335504</b>
Date de validité :	<b>01/03/2022</b>

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	<b>HEURESIS</b>
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	<b>Pb200 i / 8519</b>
Nature du radionucléide	<b>57 Co</b>
Date du dernier chargement de la source	<b>25/08/2021</b>
Activité à cette date et durée de vie de la source	<b>185 MBq</b>

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	298	297	1	0	0	0
%	100	100 %	< 1 %	0 %	0 %	0 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par BOIVIN Grégory le 18/05/2022 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.	
--	---

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.



**Sommaire**

<b>1. Rappel de la commande et des références réglementaires</b>	<b>4</b>
<b>2. Renseignements complémentaires concernant la mission</b>	<b>4</b>
2.1 L'appareil à fluorescence X	4
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel	5
2.3 Le bien objet de la mission	5
<b>3. Méthodologie employée</b>	<b>5</b>
3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X	6
3.2 Stratégie de mesurage	6
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	6
<b>4. Présentation des résultats</b>	<b>6</b>
<b>5. Résultats des mesures</b>	<b>7</b>
<b>6. Conclusion</b>	<b>14</b>
6.1 Classement des unités de diagnostic	14
6.2 Recommandations au propriétaire	14
6.3 Commentaires	15
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti	15
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	15
<b>7. Obligations d'informations pour les propriétaires</b>	<b>16</b>
<b>8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb</b>	<b>16</b>
8.1 Textes de référence	16
8.2 Ressources documentaires	17
<b>9. Annexes</b>	<b>17</b>
9.1 Notice d'Information	17
9.2 Illustrations	18
9.3 Analyses chimiques du laboratoire	18

**Nombre de pages de rapport : 19****Liste des documents annexes :**

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

**Nombre de pages d'annexes : 3**

## 1. Rappel de la commande et des références réglementaires

### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

## 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	<b>HEURESIS</b>	
Modèle de l'appareil	<b>Pb200 i</b>	
N° de série de l'appareil	<b>8519</b>	
Nature du radionucléide	<b>57 Co</b>	
Date du dernier chargement de la source	<b>25/08/2021</b>	Activité à cette date et durée de vie : <b>185 MBq</b>
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	<b>N° T320232</b>	Nom du titulaire/signataire <b>BOIVIN Grégory</b>
	Date d'autorisation/de déclaration <b>25/08/2021</b>	Date de fin de validité (si applicable) <b>24/08/2026</b>
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	<b>BOIVIN Grégory</b>	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	<b>BOIVIN Grégory</b>	

**Étalon : GRETAGMABETH NIST; 2573; 1,01 mg/cm<sup>2</sup> +/- 0,01 mg/cm<sup>2</sup>**

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
Étalonnage entrée	1		1 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	4		1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

**2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel**

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

**2.3 Le bien objet de la mission**

Adresse du bien immobilier	<b>22 Rue Pierre Semard 4 65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b>
Description de l'ensemble immobilier	<b>Habitation (maison individuelle) Habitation</b>
Année de construction	<b>&lt; 1949</b>
Localisation du bien objet de la mission	<b>Lot numéro Non communiqué, Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC,</b>
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	<b>M. QUIGNON Franck 22 Rue Pierre Semard 65320 BORDERES SUR L ECHEZ</b>
L'occupant est :	<b>Le propriétaire</b>
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	<b>18/05/2022</b>
Croquis du bien immobilier objet de la mission	<b>Voir partie « 5 Résultats des mesures »</b>

## Liste des locaux visités

**Rez de chaussée - Cuisine1,**  
**Rez de chaussée - Chaufferie,**  
**Rez de chaussée - Wc,**  
**Rez de chaussée - Buanderie,**  
**Rez de chaussée - Salon,**  
**Rez de chaussée - Chambre 1,**  
**Rez de chaussée - Salle de bain,**  
**Rez de chaussée - Entrée,**  
**Rez de chaussée - Wc 2,**  
**Rez de chaussée - Cuisine 2,**  
**Rez de chaussée - Placard,**  
**1er étage - Palier EST,**  
**1er étage - Dégagement,**

**1er étage - Salle d'eau + Wc,**  
**1er étage - Chambre 2,**  
**1er étage - Chambre 3,**  
**1er étage - Couloir,**  
**1er étage - Chambre 4,**  
**1er étage - Chambre 5,**  
**1er étage - Salle d'eau,**  
**1er étage - Palier OUEST,**  
**1er étage - Dressing,**  
**1er étage - Chambre 6,**  
**1er étage - Chambre 7,**  
**1er étage - Wc,**  
**Rez de chaussée - Garage**

## Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

**Néant**

**3. Méthodologie employée**

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

## 4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

## 5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Rez de chaussée - Cuisine1	15	15 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Chaufferie	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Wc	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Buanderie	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Salon	9	9 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Chambre 1	15	15 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Salle de bain	9	9 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Entrée	11	11 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Wc 2	11	11 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Cuisine 2	19	19 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Placard	15	15 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Palier EST	13	13 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Dégagement	9	9 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Salle d'eau + Wc	5	5 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 2	19	19 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 3	19	19 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Couloir	15	15 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 4	15	15 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 5	15	15 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Salle d'eau	11	11 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Palier OUEST	9	9 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Dressing	9	8 (89 %)	1 (11 %)	-	-	-
1er étage - Chambre 6	9	9 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Chambre 7	11	11 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Wc	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Garage	7	7 (100 %)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>298</b>	<b>297 (100 %)</b>	<b>1 ( %)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Rez de chaussée - Cuisine1

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Plâtre Neuf	carrelage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Fenêtre 1 intérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

-	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Fenêtre 1 extérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre 2 intérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre 2 extérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Porte	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Volet 1	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Volet 2	Métal Composant Neuf		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

## Rez de chaussée - Chauffage

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## Rez de chaussée - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	Plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## Rez de chaussée - Buanderie

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc Neuf	lambris pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## Rez de chaussée - Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc Neuf	lambris pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## Rez de chaussée - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	Plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-		NM	Élément récent



-	C	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	D	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	C	Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-	NM	Elément récent

## Rez de chaussée - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-		Plafond	plâtre Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	1	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	1	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent

## Rez de chaussée - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-		Plafond	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	C	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent

## Rez de chaussée - Wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-		Plafond	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	C	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent

## Rez de chaussée - Cuisine 2

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-		Plafond	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	C	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Plinthes	Carrelage Neuf	carrelage	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	NM	Elément récent

## Rez de chaussée - Placard

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Palier EST

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Salle d'eau + Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc Neuf	lambris pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc Neuf	lambris pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc Neuf	lambris pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Couloir

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc Neuf	lambris pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc Neuf	lambris pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Chambre 5

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	Plâtre	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc Neuf	pvc	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Salle d'eau

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Carrelage Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Palier OUEST

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	lambris pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Dressing

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Élément récent
2		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
3					mesure 2	0			
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Chambre 6

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	Plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Chambre 7

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	Plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Plinthes	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## 1er étage - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	plâtre Neuf	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	B	Mur	plâtre Neuf	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	C	Mur	plâtre Neuf	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	D	Mur	plâtre Neuf	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-		Plafond	Plâtre Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Élément récent

## Rez de chaussée - Garage

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierres Neuf	pierres	Non mesurée	-		NM	Élément récent


-	B	Mur	pierres Neuf	pierres	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	C	Mur	pierres Neuf	pierres	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	D	Mur	pierres Neuf	pierres	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-		Plafond	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	A	Porte	Métal Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	Métal Neuf	peinture	Non mesurée	-	NM	Elément récent

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

\* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage





## 6. Conclusion

### 6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	298	297	1	0	0	0
%	100	100 %	< 1 %	0 %	0 %	0 %

### 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm<sup>2</sup> devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

### 6.3 Commentaires

**Constatations diverses :**

Néant

**Validité du constat :**

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera joint à chaque mutation

**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**

Néant

**Représentant du propriétaire (accompagnateur) :**

Sans accompagnateur

### 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

**Situations de risque de saturnisme infantile**

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

**Situations de dégradation de bâti**

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

### 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	--

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))***

Fait à **Saint Jean le Comtal**, le **18/05/2022**Par : **BOIVIN Grégory**

## 7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

### Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## 8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

### 8.1 Textes de référence

#### **Code de la santé publique :**

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### **Code de la construction et de l'habitat :**

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### **Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :**

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;



- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

## 8.2 Ressources documentaires

### Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

### Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** : <http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** : <http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** : <http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

## 9. Annexes

### 9.1 Notice d'Information

**Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.**

#### Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

#### Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

#### **Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

#### **En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

#### **Si vous êtes enceinte :**

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

## **9.2 Illustrations**

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

## **9.3 Analyses chimiques du laboratoire**

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**BOIVIN Grégory**  
sous le numéro 20-1183

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- |                                     |  |                            |                       |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Amiante sans mention</b><br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   | Prise d'effet : 17/12/2020 | Validité : 16/12/2027 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Amiante avec mention</b><br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   | Prise d'effet : 17/12/2020 | Validité : 16/12/2027 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DPE individuel</b><br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   | Prise d'effet : 17/12/2020 | Validité : 16/12/2027 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Gaz</b><br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>  | Prise d'effet : 13/11/2020 | Validité : 12/11/2027 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>CREP</b><br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>   | Prise d'effet : 13/11/2020 | Validité : 12/11/2027 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Termites Métropole</b><br><i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i><br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | Prise d'effet : 13/11/2020 | Validité : 12/11/2027 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Electricité</b><br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small>  | Prise d'effet : 17/12/2020 | Validité : 16/12/2027 |



Accréditation n°4-0540  
portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71  
[www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr) - [contact@abcidia-certification.fr](mailto:contact@abcidia-certification.fr)

ENR 20 V6 du 02 avril 2014