



# Synthèse Dossier de Diagnostic Technique

Réf. : DIA-SRDO1-1903-037




**Propriétaire :** SCI DU PARC  
**Adresse du bien :** 10 chemin de l'écoles, 65220 SADOURNIN  
**Nature du bien :** Maison individuelle  
**Localisation du bien :** Sans objet  
**Numéro de lot :** Sans objet  
**Date du permis de construire :**  
**Date limite de validité :** 20/09/2019  
**Référence client :**

## DPE

Date limite de validité : 20/03/2029

### Consommation énergétique

Logement économe




Logement énergivore

Logement

153  
kWh ep/m<sup>2</sup>.an

### Emission de gaz à effet de serre

Faible émission de GES



Forte émission de GES

Logement

2  
kg eqco2/m<sup>2</sup>.an

## Amiante

Validité illimitée (sauf travaux)

Absence d'amiante : Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

## Termites

Date limite de validité : 20/09/2019

Absence de termites : L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) n'a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites.



## Plomb

Validité illimitée [sauf travaux]

Absence :

Absence totale de revêtements contenant du plomb.

Bâti : Absence de situation(s) de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme infantile.

## Installation Electrique

Date limite de validité : 20/03/2022

L'installation d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). Nous vous conseillons de lever ces anomalies dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié. Les anomalies constatées concernent :

- le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- la liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- des matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions / Protection mécanique des conducteurs.

L'installation intérieure d'électricité était alimentée lors du diagnostic, les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont pu être effectuées.

## Installation Gaz

Date limite de validité : 20/03/2022

Anomalies de type A2, A1 : L'installation comporte une ou des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

L'installation comporte une ou des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.

## ERP

Date limite de validité : 20/09/2019

Il existe des risques naturels et/ou technologiques pour ce bien :

Mouvement de terrain, ppr Mouvement de terrain approuvé le 21/06/2010 : exposé.

Risque sismique : Zone 3

Risque radon : faible

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.

\*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.



# Les intervenants du dossier



## Propriétaire : SCI DU PARC

58 Av Noël peyrevidal, 09800 CASTILLON EN COUSERANS



## Votre cabinet :

6 Rue Lucie Aubrac, 32000 AUCH

05 62 59 00 86



## Technicien : Monsieur Eric MACK

05 62 59 00 86

eric.mack@diagamter.com



Monsieur Eric MACK  
Diagnosticteur certifié

**Synthèse dossier**  
Réf. : DIA-SRD01-1903-037



## Sommaire

Eléments de repérage	5
Rapport Amiante	8
Rapport Termites	15
Rapport Plomb	25
Rapport DPE	38
Rapport Electricité	45
Rapport Gaz	55
Rapport ERP	62
Attestation d'assurance du dossier	71
Certificat de compétences du dossier	72
Attestation sur l'honneur DDT	73
Conditions particulières DDT	74

➤ **Eléments de repérage**


1. Descriptifs pièces et volumes

Désignation	Descriptif
<b>Rez de chaussée</b>	
(1) entrée	Sol (Carrelage) Mur ABCD(enduit intérieur Peinture) Plafond (Plancher bois) Porte AB(Bois et vitrage Peinture) Porte D(Bois et vitrage)
(2) Chambre 1	Sol (Dalles de Terre cuite) Mur ABCD(enduit intérieur) Plafond (Plancher bois) Porte A(Bois et vitrage) Fenêtre CD(Bois et vitrage Vernis) Volet CD(Bois peint)
(3) Cuisine	Sol (Carrelage) Mur ABCD(enduit intérieur) Mur ACD( Faïence) Plafond (Plancher bois Peinture) Plinthes (Bois Peinture) Porte AC(Bois et vitrage Peinture) Fenêtre BD(Bois et vitrage Peinture) Volet BD(Bois peint)
(4) Dégagement 1	Sol (Béton) Mur ABCD(enduit intérieur) Mur BD(Ciment Peinture) Mur B(ossature bois) Plafond (Plancher bois) Porte AB(Bois et vitrage Peinture) Porte D1D2(Bois peint) Porte de placard C1C2(Bois Peinture)
(5) Placard	Sol (Béton) Mur BCD(Ciment Peinture) Mur A(Bois peint) Plafond (Bois peint) Porte A1A2(Bois peint)
(6) wc 1	Sol (Carrelage) Mur ABCDEF(enduit intérieur) Mur BCDEF( Faïence) Plafond (Lambris Bois Peinture) Plinthes (Carrelage) Porte A(Bois peint) Fenêtre C(Bois et vitrage Peinture)
(7) Salle de bains	Mur ABCD(Ciment Peinture) Mur ABC( Faïence) Plafond (Plancher bois Peinture) Porte A(Bois peint) Fenêtre C(Bois et vitrage Peinture)
(8) salon d'hiver	Sol (Béton) Mur ABCD(Terre crue et bois) Mur A(enduit intérieur) Mur D(Ciment Peinture) Plafond (Charpente bois) Plafond (voliges Peinture) Porte AC(Bois et vitrage Peinture) Porte-Fenêtre B(métal et vitrage Peinture) Fenêtre B(Bois et vitrage Peinture)
(9) Buanderie	Sol (Béton) Mur ABCD(Ciment Peinture) Plafond (Plancher bois) Porte B(Bois et vitrage Vernis) Porte D(Bois Vernis) Fenêtre C1C2C3(Métal polycarbonate translucide)
(10) séjour salon	Sol (Parquet) Mur ABCD(enduit intérieur) Mur D(Bois) Plafond (Plancher bois Peinture) Porte A(Bois et vitrage Peinture) Porte-Fenêtre B(Bois et vitrage Peinture) Fenêtre B1B2(Bois et vitrage Peinture)
<b>cage d'escalier</b>	
(11) escalier	Marches (Bois) Limon (Bois) Balustres (Bois) Main courante (Bois) Mur B(enduit intérieur) Plafond (Plancher bois)
<b>1er étage</b>	
(12) Palier	Sol (Parquet) Mur BCD(enduit intérieur) Mur A(Bois) Plafond (Plancher bois) Porte A(Bois) Porte B(Bois peint)
(13) salle d'eau 1	Sol (Parquet) Sol (Carrelage) Mur AD(Bois) Mur BC(enduit intérieur) Plafond (Plâtre peint) Porte A(Bois)
(14) Chambre 2	Sol (Parquet) Mur ABCD(enduit intérieur) Plafond (Plancher bois) Porte A(Bois peint) Fenêtre CD(Bois et vitrage Vernis) Volet CD(Bois peint)
(15) Dégagement 2	Sol (Parquet) Mur AB(enduit intérieur) Mur CD(Bois) Plafond (Bois) Porte C(Bois peint)
(16) Chambre 3	Sol (Parquet) Mur ABCDEF(enduit intérieur) Plafond (Plancher bois Peinture) Plinthes (Bois Peinture) Porte A(Bois peint) Porte C(Bois et vitrage Peinture) Fenêtre BD(Bois et vitrage Peinture) Volet

	BD(Bois peint)
(17) Chambre 4	Sol (Parquet) Mur ABCD(enduit intérieur) Plafond (voliges Peinture) Plinthes (Bois Peinture) Porte A(Bois et vitrage Peinture) Porte-Fenêtre B(Bois et vitrage Peinture) Fenêtre BD(Bois et vitrage Peinture) Volet D(Bois peint)
(18) Chambre 5	Sol (bois peint) Mur ABD(Plâtre tapissé) Mur EF(enduit intérieur) Mur BC( Faïence) Plafond (Lambris Bois Peinture) Porte A(Bois et vitrage Peinture) Porte A1A2(Bois peint) Porte-Fenêtre B1B2B3B4(Bois et vitrage Peinture) Fenêtre B1B2B3B4(Bois et vitrage Peinture)
(19) wc 2	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Mur ABCD( Faïence) Plafond (Lambris Bois Peinture) Porte A(Bois peint)
(20) salle d'eau 2	Sol (Carrelage) Mur ABCD( Faïence) Plafond (Lambris Bois Peinture) Porte A(Bois peint)
<b>combles</b>	
(21) Combles	Sol (Plancher bois) Mur (ossature bois) Plafond (Charpente bois Tuiles)
<b>Annexe</b>	
(22) chaufferie	Sol (Béton) Mur (Parpaings) Mur (Terre Peinture) Plafond (Charpente bois Tuiles) Porte A(Bois et vitrage Peinture) Fenêtre (Métal polycarbonate translucide) Porte (Métal Peinture)
(23) Garage atelier	Sol (Béton) Mur (Parpaings) Mur ( Faïence) Mur (Terre) Plafond (Charpente bois Tuiles) Fenêtre (Métal polycarbonate translucide) Porte (Métal Peinture) Porte (métal et vitrage Peinture)
(24) anciennes porcheries	Sol (Béton) Mur (Terre) Mur (Ciment) Mur (Briques) Plafond (Plancher bois) Porte (Bois)
(25) boxes	Sol (Terre) Sol (Béton) Mur (Terre) Mur (Briques) Plafond (Plancher bois) Porte (Bois)
(26) Fenil	Sol (Plancher bois) Mur (ossature bois) Mur (Bardage bois) Mur (Terre) Mur (Parpaings) Plafond (Charpente bois Tuiles)
(27) abris voiture	Sol (Béton) Mur (Ciment Enduit) Plafond (Charpente bois Tuiles)
(28) Hangar	Sol (Béton) Mur (Parpaings) Mur (ossature bois bardage bois) Plafond (Charpente bois voliges sous tuiles)
(29) serre	Sol (Terre) Mur (ossature métallique polycarbonate translucide) Plafond (Charpente métallique Polycarbonate translucide) Porte (Métal polycarbonate translucide)
(30) local technique piscine	Sol (Béton) Mur (Parpaings) Plafond (Charpente bois voliges sous tuiles)
<b>Gite</b>	
(31) terrasse couverte	Sol (Bois) Mur (ossature bois bardage bois) Plafond (Bois)
(32) séjour	Sol (Parquet) Mur (Plâtre tapissé) Plafond (Lambris Bois Peinture) Plinthes (Bois Peinture) Porte (Bois et vitrage Peinture) Porte (Bois peint)
(33) chambre 1	Sol (Parquet) Mur (Plâtre tapissé) Plafond (Lambris Bois Peinture) Plinthes (Bois Peinture) Porte (Bois peint) Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)
(34) kitchenette	Sol (Parquet) Mur (Plâtre peint) Plafond (Lambris Bois Peinture) Porte (Bois peint) Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)
(35) salle d'eau wc	Sol (Parquet) Mur (Plâtre peint) Plafond (Plâtre peint) Porte (Bois peint) Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)

## 2. Schéma de repérage

Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser les éléments repérés dans les différents rapports. Il est non coté et non contractuel.



Réf : DIA-SRDO1-1903-037	Titre		Planche de repérage technique
10 chemin de l'écoles, 65220 SADOURNIN	Indice A	Auteur : Monsieur Eric MACK	Bat. A du plan de masse



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

L'objet de la mission est de réaliser le repérage règlementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante, dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demandé aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxième alinéa) et décrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Santé Publique. Cet état informe de la présence ou l'absence de matériaux ou produit contenant de l'amiante **d'après les listes A et B** de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, leur état de conservation.

Dans le cadre de la réalisation de **travaux** dans ou à proximité de cet immeuble concernant des matériaux ou produits qui ne sont pas présents dans les listes A et B, **le présent rapport peut ne pas être suffisant pour évaluer les risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante et assurer la sécurité des travailleurs réalisant les travaux ainsi que celle du public aux abords du chantier.** Un repérage complémentaire avant travaux doit, le cas échéant, être effectué.

Dans le cadre de la **démolition** de cet immeuble, un **diagnostic règlementaire avant démolition** doit être réalisé [article R.1334-19 du Code de la Santé Publique].

### 1. Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire

### 2. Propriétaire

SCI DU PARC

58 Av Noël peyrevidal, 09800 CASTILLON EN COUSERANS

### 3. Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien	10 chemin de l'écoles, 65220 SADOURNIN
Description sommaire	Maison individuelle
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Non communiquées
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien indépendant
Permis de construire délivré en	Non communiquée
Fonction principale du bâtiment	Habitation

### 4. Références de la mission

Commande effectuée le	21/03/2019
Visite réalisée le	21/03/2019 à 10:34
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Eric MACK. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICert Parc Edonia Bat G rue de la terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (Réf : CPDI 2810)
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 1 000 000 € (litige) / 550 000 € (an) - Date de validité : 2018-12-31
Laboratoire accrédité (analyse)	EUROFINS Analyses pour le bâtiment Sud Ouest,
Pièces jointes	Attestation d'assurance, certificat de compétences
Contact sur place	Aucun contact sur place
Sous-traitance	Sans objet

Textes de références : Code de la Santé Publique ; décret du 3 juin 2011 ; Arrêtés du 12 décembre 2012 ; Arrêtés du 26 juin 2013.

## 5. Conclusion(s) de la mission de repérage

---

### Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport :  
Il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Fait à AUCH, le 21/03/2019

Monsieur Eric MACK  
Diagnosticteur certifié



## 6. Sommaire

---

- 1 Donneur d'ordre
- 2 Propriétaire
- 3 Identification du bien immobilier et de ses annexes
- 4 Références de la mission
- 5 Conclusion(s) de la mission de repérage
- 6 Sommaire
- 7 Documents et informations disponibles
- 8 Préparation de la mission de repérage
- 9 Programme de repérage
- 10 Rapports précédemment réalisés
- 11 Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste A
- 12 Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste B
- 13 Matériaux ou produits contenant de l'amiante : hors programme de repérage
- 14 Pièces ou locaux visités
- 15 Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités
- 16 Observations
- 17 Croquis permettant de localiser les prélèvements et matériaux ou produits contenant de l'amiante
- 18 Conditions particulières d'exécution
- 19 Evaluation des états de conservation
- 20 Eléments d'information
- 21 Attestation d'assurance
- 22 Attestation de compétences
- 23 Procès-verbaux d'analyse
- 24 Procès-verbaux d'analyse antérieurs

## 7. Documents et informations disponibles

Documents	Fournis	Références
Documents relatifs à la construction ou aux principaux travaux de rénovation de l'immeuble	Non fournis	Sans objet
Plans ou croquis du bâtiment	Plans non disponibles à la date de la visite.	Sans objet
Règles de sécurité	Sans objet	Sans objet

## 8. Préparation de la mission de repérage

Documents	Description	Références	Fourni
Documents et informations complémentaires demandés nécessaires à la bonne exécution de la mission	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet
Autorisations d'accès ou accompagnements	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet
Mode opératoire	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet

## 9. Programme de repérage

Les repérages réglementaires dans le cadre de la vente d'un immeuble bâti mentionnés aux articles R.1334-20 (liste A) et R.1334-21 (liste B) du code de la santé publique sont effectués selon le protocole ci-dessous.

### Liste A (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

#### Composant à sonder ou vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

### Liste B (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

#### Parois verticales intérieures

##### Composant de la construction

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

##### Partie du composant à sonder ou vérifier

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

#### Planchers et plafonds

##### Composant de la construction

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.  
Planchers.

##### Partie du composant à sonder ou vérifier

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.  
Dalles de sol.

#### Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Composant de la construction	Partie du composant à sonder ou vérifier
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.

Eléments extérieurs	
Composant de la construction	Partie du composant à sonder ou vérifier
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## 10. Rapports précédemment réalisés

---

Aucun document n'a été récupéré.

## 11. Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste A

---

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits de la liste A.

## 12. Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste B

---

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits de la liste B.

## 13. Matériaux ou produits contenant de l'amiante : hors programme de repérage

---

Sans objet.

## 14. Pièces ou locaux visités

---

Les pièces ou locaux visités sont les suivants :

- Rez de chaussée : entrée, Chambre 1, Cuisine, Dégagement 1, Placard, wc 1, Salle de bains, salon d'hiver, Buanderie, séjour salon.
- cage d'escalier : escalier.
- 1er étage : Palier, salle d'eau 1, Chambre 2, Dégagement 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, wc 2, salle d'eau 2.
- combles : Combles.
- Annexe : chaufferie , Garage atelier, anciennes porcheries, boxes, Fenil, abris voiture , Hangar, serre.
- local technique piscine.
- Gite : terrasse couverte, séjour, chambre 1, kitchenette , salle d'eau wc.

## 15. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités


---

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

## 16. Observations

Sans objet

## 17. Croquis permettant de localiser les prélèvements et les matériaux ou produits contenant de l'amiante



## 18. Conditions particulières d'exécution

Le repérage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demandé à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique, ainsi que les articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxième alinéa) et décrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du même code qui informe de la présence ou l'absence de matériaux ou produit contenant de l'amiante d'après les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, Le cas échéant, leur état de conservation sera établi. Il est réalisé réglementairement d'après le décret du 3 juin 2011 et de ses arrêtés d'application du 12 décembre 2012.

L'ensemble des matériaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ne sont pas inclus dans le programme de repérage contractuel et ne sont donc pas considérés comme des matériaux ou produits à repérer, et sauf demande particulière de complément au programme de repérage contractuels, ne font pas l'objet de ce repérage d'amiante.

**Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contre-cloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).**

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage.

Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

**Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.**

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition.

La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

## 19. Evaluation des états de conservation

---

Sans objet.

## 20. Eléments d'information

---

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou d'encapsulage de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## 21. Attestation d'assurance

---

Voir document joint en annexe au rapport.

## 22. Certificat de compétence

---

Voir document joint en annexe au rapport.

## 23. Procès-verbaux d'analyse

---

Il n'a pas été réalisé de prélèvement, il n'y a donc aucun procès-verbal, à joindre à ce rapport

## 24. Procès-verbaux d'analyse précédemment réalisés

---

Il n'y a pas de procès-verbal précédemment réalisé.



## Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

L'objet de la mission est l'établissement d'un état relatif à la présence de termites réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

### A. Désignation du ou des bâtiments

Adresse du bien	10 chemin de l'écoles 65220 SADOURNIN
Description sommaire	Maison individuelle
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Non communiquées
Références cadastrales	Non communiquées
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien indépendant
Permis de construire délivré en	Non communiquée
Nom et qualité accompagnateur	Aucun contact sur place

Le bien est situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme soumise à l'existence d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH

### B. Désignation du client

#### Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire

#### Propriétaire

SCI DU PARC  
58 Av Noël peyrevidal, 09800 CASTILLON EN  
COUSERANS

### C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Commande effectuée le	21/03/2019
Visite réalisée le	21/03/2019 de 10:34 à :
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Eric MACK. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Icert Parc Edonia Bat G rue de la terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (Réf : CPDI2810)
Numéro Siret	840 224 745 00017
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 1 000 000 € (litige) / 550 000 € (an) - Date de validité : 2018-12-31
Sous-traitance	Sans objet

## Conclusion de la mission d'investigation

### Absence de termites

L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) n'a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites.

Le présent état n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat d'indices ou d'absence d'indice d'infestation de termites.

En cas de vente d'un immeuble bâti, cet état peut être utilisé pendant moins de 6 mois afin d'être joint à l'acte authentique afin d'exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés constitués par la présence de termites.

Fait à AUCH, le 21/03/2019

Monsieur Eric MACK  
 Diagnostiqueur certifié.



Nota. - Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

## D. Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats du diagnostic d'infestation*
Maison individuelle		
(30) local technique piscine	Sol (Béton)	Absence d'indice
(30) local technique piscine	Mur (Parpaings)	Absence d'indice
(30) local technique piscine	Plafond (Charpente bois voliges sous tuiles)	Absence d'indice

\* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui ont fait l'objet d'une description dans les éléments de repérage ont fait l'objet d'un examen visuel minutieux. Des sondages non destructifs sur les ouvrages bois ont été effectués.

## E. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification

Tous les locaux dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

## F. Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

## G. Moyens d'investigation utilisés (méthodes et outils)

- Examen visuel des parties visibles et accessibles,

- Sondage mécanique des bois visibles et accessibles [poinçonnage].
- Outillages : lampe de forte puissance, poinçon fin type alène, humidimètre, loupe éclairante grossissante 10 fois.
- Méthodologie basée selon la norme NF P 03-201 de mars 2012

## H. Constatations diverses

Traces d'insectes à larves xylophages

	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats du diagnostic d'infestation*
<b>Extérieur Maison individuelle</b>		
<b>Rez de chaussée</b>		
(1) entrée	Sol (Carrelage)	Absence d'indice
(1) entrée	Mur (enduit intérieur Peinture)	Absence d'indice
(1) entrée	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(1) entrée	Huisserie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(1) entrée	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(1) entrée	Huisserie Porte B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(1) entrée	Porte B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(1) entrée	Huisserie Porte D (Bois et vitrage)	Absence d'indice
(1) entrée	Porte D (Bois et vitrage)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(2) Chambre 1	Sol (Dalles de Terre cuite)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Huisserie Porte A (Bois et vitrage)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Porte A (Bois et vitrage)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Huisserie Fenêtre C (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Fenêtre C (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Huisserie Fenêtre D (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Fenêtre D (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Volet C (Bois peint)	Absence d'indice
(2) Chambre 1	Volet D (Bois peint)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(3) Cuisine	Sol (Carrelage)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Mur ( Faïence)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Plafond (Plancher bois Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Plinthes (Bois Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Huisserie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Huisserie Porte C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Porte C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Huisserie Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Huisserie Fenêtre D (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Fenêtre D (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Volet B (Bois peint)	Absence d'indice
(3) Cuisine	Volet D (Bois peint)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(4) Dégagement 1	Sol (Béton)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Mur (Ciment Peinture)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Mur (ossature bois)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Huisserie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Huisserie Porte B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Porte B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice

(4) Dégagement 1	Huisserie Porte D1 (Bois peint)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Porte D1 (Bois peint)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Huisserie Porte D2 (Bois peint)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Porte D2 (Bois peint)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Porte de placard C1 (Bois Peinture)	Absence d'indice
(4) Dégagement 1	Porte de placard C2 (Bois Peinture)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(5) Placard	Sol (Béton)	Absence d'indice
(5) Placard	Mur (Ciment Peinture)	Absence d'indice
(5) Placard	Mur (Bois peint)	Absence d'indice
(5) Placard	Plafond (Bois peint)	Absence d'indice
(5) Placard	Huisserie Porte A1 (Bois peint)	Absence d'indice
(5) Placard	Porte A1 (Bois peint)	Absence d'indice
(5) Placard	Huisserie Porte A2 (Bois peint)	Absence d'indice
(5) Placard	Porte A2 (Bois peint)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(6) wc 1	Sol (Carrelage)	Absence d'indice
(6) wc 1	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(6) wc 1	Mur ( Faïence)	Absence d'indice
(6) wc 1	Plafond (Lambris Bois Peinture)	Absence d'indice
(6) wc 1	Plinthes (Carrelage)	Absence d'indice
(6) wc 1	Huisserie Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(6) wc 1	Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(6) wc 1	Huisserie Fenêtre C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(6) wc 1	Fenêtre C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(7) Salle de bains	Mur (Ciment Peinture)	Absence d'indice
(7) Salle de bains	Mur ( Faïence)	Absence d'indice
(7) Salle de bains	Plafond (Plancher bois Peinture)	Absence d'indice
(7) Salle de bains	Huisserie Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(7) Salle de bains	Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(7) Salle de bains	Huisserie Fenêtre C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(7) Salle de bains	Fenêtre C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(8) salon d'hiver	Sol (Béton)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Mur (Terre crue et bois)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Mur (Ciment Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Plafond (Charpente bois)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Plafond (voliges Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Huisserie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Huisserie Porte C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Porte C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Huisserie Porte-Fenêtre B (métal et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Porte-Fenêtre B (métal et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Huisserie Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(8) salon d'hiver	Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(9) Buanderie	Sol (Béton)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Mur (Ciment Peinture)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Huisserie Porte B (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Porte B (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Huisserie Porte D (Bois Vernis)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Porte D (Bois Vernis)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Huisserie Fenêtre C1 (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Fenêtre C1 (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Huisserie Fenêtre C2 (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Fenêtre C2 (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice

(9) Buanderie	Huissérie Fenêtre C3 (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(9) Buanderie	Fenêtre C3 (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
<b>Rez de chaussée</b>		
(10) séjour salon	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Mur (Bois)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Plafond (Plancher bois Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Huissérie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Huissérie Porte-Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Porte-Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Huissérie Fenêtre B1 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Fenêtre B1 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Huissérie Fenêtre B2 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(10) séjour salon	Fenêtre B2 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>cage d'escalier</b>		
(11) escalier	Marches (Bois)	Absence d'indice
(11) escalier	Limon (Bois)	Absence d'indice
(11) escalier	Balustres (Bois)	Absence d'indice
(11) escalier	Main courante (Bois)	Absence d'indice
(11) escalier	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(11) escalier	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(12) Palier	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(12) Palier	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(12) Palier	Mur (Bois)	Absence d'indice
(12) Palier	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(12) Palier	Huissérie Porte A (Bois)	Absence d'indice
(12) Palier	Porte A (Bois)	Absence d'indice
(12) Palier	Huissérie Porte B (Bois peint)	Absence d'indice
(12) Palier	Porte B (Bois peint)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(13) salle d'eau 1	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(13) salle d'eau 1	Sol (Carrelage)	Absence d'indice
(13) salle d'eau 1	Mur (Bois)	Absence d'indice
(13) salle d'eau 1	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(13) salle d'eau 1	Plafond (Plâtre peint)	Absence d'indice
(13) salle d'eau 1	Huissérie Porte A (Bois)	Absence d'indice
(13) salle d'eau 1	Porte A (Bois)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(14) Chambre 2	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Huissérie Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Huissérie Fenêtre C (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Fenêtre C (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Huissérie Fenêtre D (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Fenêtre D (Bois et vitrage Vernis)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Volet C (Bois peint)	Absence d'indice
(14) Chambre 2	Volet D (Bois peint)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(15) Dégagement 2	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(15) Dégagement 2	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(15) Dégagement 2	Mur (Bois)	Absence d'indice
(15) Dégagement 2	Plafond (Bois)	Absence d'indice
(15) Dégagement 2	Huissérie Porte C (Bois peint)	Absence d'indice
(15) Dégagement 2	Porte C (Bois peint)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(16) Chambre 3	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice

(16) Chambre 3	Plafond (Plancher bois Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Plinthes (Bois Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Huisserie Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Huisserie Porte C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Porte C (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Huisserie Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Huisserie Fenêtre D (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Fenêtre D (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Volet B (Bois peint)	Absence d'indice
(16) Chambre 3	Volet D (Bois peint)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(17) Chambre 4	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Plafond (voliges Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Plinthes (Bois Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Huisserie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Huisserie Porte-Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Porte-Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Huisserie Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Fenêtre B (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Huisserie Fenêtre D (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Fenêtre D (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(17) Chambre 4	Volet D (Bois peint)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(18) Chambre 5	Sol (bois peint)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Mur (Plâtre tapissé)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Mur (enduit intérieur)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Mur ( Faïence)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Plafond (Lambris Bois Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Porte A1 (Bois peint)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Porte A1 (Bois peint)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Porte A2 (Bois peint)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Porte A2 (Bois peint)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Porte-Fenêtre B1 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Porte-Fenêtre B1 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Porte-Fenêtre B2 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Porte-Fenêtre B2 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Porte-Fenêtre B3 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Porte-Fenêtre B3 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Porte-Fenêtre B4 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Porte-Fenêtre B4 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Fenêtre B1 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Fenêtre B1 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Fenêtre B2 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Fenêtre B2 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Fenêtre B3 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Fenêtre B3 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Huisserie Fenêtre B4 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(18) Chambre 5	Fenêtre B4 (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(19) wc 2	Sol (Carrelage)	Absence d'indice
(19) wc 2	Mur (Plâtre tapissé)	Absence d'indice
(19) wc 2	Mur ( Faïence)	Absence d'indice

(19) wc 2	Plafond (Lambris Bois Peinture)	Absence d'indice
(19) wc 2	Huisserie Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(19) wc 2	Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
<b>1er étage</b>		
(20) salle d'eau 2	Sol (Carrelage)	Absence d'indice
(20) salle d'eau 2	Mur ( Faïence)	Absence d'indice
(20) salle d'eau 2	Plafond (Lambris Bois Peinture)	Absence d'indice
(20) salle d'eau 2	Huisserie Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
(20) salle d'eau 2	Porte A (Bois peint)	Absence d'indice
<b>combles</b>		
(21) Combles	Sol (Plancher bois)	Absence d'indice
(21) Combles	Mur (ossature bois)	Absence d'indice
(21) Combles	Plafond (Charpente bois Tuiles)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(22) chaufferie	Sol (Béton)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Mur (Parpaings)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Mur (Terre Peinture)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Plafond (Charpente bois Tuiles)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Huisserie Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Porte A (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Huisserie Fenêtre (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Fenêtre (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Huisserie Porte (Métal Peinture)	Absence d'indice
(22) chaufferie	Porte (Métal Peinture)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(23) Garage atelier	Sol (Béton)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Mur (Parpaings)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Mur ( Faïence)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Mur (Terre)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Plafond (Charpente bois Tuiles)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Huisserie Fenêtre (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Fenêtre (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Huisserie Porte (Métal Peinture)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Porte (Métal Peinture)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Huisserie Porte (métal et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(23) Garage atelier	Porte (métal et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(24) anciennes porcheries	Sol (Béton)	Absence d'indice
(24) anciennes porcheries	Mur (Terre)	Absence d'indice
(24) anciennes porcheries	Mur (Ciment)	Absence d'indice
(24) anciennes porcheries	Mur (Briques)	Absence d'indice
(24) anciennes porcheries	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(24) anciennes porcheries	Huisserie Porte (Bois)	Absence d'indice
(24) anciennes porcheries	Porte (Bois)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(25) boxes	Sol (Terre)	Absence d'indice
(25) boxes	Sol (Béton)	Absence d'indice
(25) boxes	Mur (Terre)	Absence d'indice
(25) boxes	Mur (Briques)	Absence d'indice
(25) boxes	Plafond (Plancher bois)	Absence d'indice
(25) boxes	Huisserie Porte (Bois)	Absence d'indice
(25) boxes	Porte (Bois)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(26) Fenil	Sol (Plancher bois)	Absence d'indice

(26) Fenil	Mur (ossature bois)	Absence d'indice
(26) Fenil	Mur (Bardage bois)	Absence d'indice
(26) Fenil	Mur (Terre)	Absence d'indice
(26) Fenil	Mur (Parpaings)	Absence d'indice
(26) Fenil	Plafond (Charpente bois Tuiles)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(27) abris voiture	Sol (Béton)	Absence d'indice
(27) abris voiture	Mur (Ciment Enduit)	Absence d'indice
(27) abris voiture	Plafond (Charpente bois Tuiles)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(28) Hangar	Sol (Béton)	Absence d'indice
(28) Hangar	Mur (Parpaings)	Absence d'indice
(28) Hangar	Mur (ossature bois bardage bois)	Absence d'indice
(28) Hangar	Plafond (Charpente bois voliges sous tuiles)	Absence d'indice
<b>Annexe</b>		
(29) serre	Sol (Terre)	Absence d'indice
(29) serre	Mur (ossature métallique polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(29) serre	Plafond (Charpente métallique Polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(29) serre	Huissierie Porte (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
(29) serre	Porte (Métal polycarbonate translucide)	Absence d'indice
<b>Gite</b>		
(31) terrasse couverte	Sol (Bois)	Absence d'indice
(31) terrasse couverte	Mur (ossature bois bardage bois)	Absence d'indice
(31) terrasse couverte	Plafond (Bois)	Absence d'indice
<b>Gite</b>		
(32) séjour	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(32) séjour	Mur (Plâtre tapissé)	Absence d'indice
(32) séjour	Plafond (Lambris Bois Peinture)	Absence d'indice
(32) séjour	Plinthes (Bois Peinture)	Absence d'indice
(32) séjour	Huissierie Porte (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(32) séjour	Porte (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(32) séjour	Huissierie Porte (Bois peint)	Absence d'indice
(32) séjour	Porte (Bois peint)	Absence d'indice
<b>Gite</b>		
(33) chambre 1	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(33) chambre 1	Mur (Plâtre tapissé)	Absence d'indice
(33) chambre 1	Plafond (Lambris Bois Peinture)	Absence d'indice
(33) chambre 1	Plinthes (Bois Peinture)	Absence d'indice
(33) chambre 1	Huissierie Porte (Bois peint)	Absence d'indice
(33) chambre 1	Porte (Bois peint)	Absence d'indice
(33) chambre 1	Huissierie Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(33) chambre 1	Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>Gite</b>		
(34) kitchenette	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(34) kitchenette	Mur (Plâtre peint)	Absence d'indice
(34) kitchenette	Plafond (Lambris Bois Peinture)	Absence d'indice
(34) kitchenette	Huissierie Porte (Bois peint)	Absence d'indice
(34) kitchenette	Porte (Bois peint)	Absence d'indice
(34) kitchenette	Huissierie Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(34) kitchenette	Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
<b>Gite</b>		
(35) salle d'eau wc	Sol (Parquet)	Absence d'indice
(35) salle d'eau wc	Mur (Plâtre peint)	Absence d'indice
(35) salle d'eau wc	Plafond (Plâtre peint)	Absence d'indice
(35) salle d'eau wc	Huissierie Porte (Bois peint)	Absence d'indice
(35) salle d'eau wc	Porte (Bois peint)	Absence d'indice
(35) salle d'eau wc	Huissierie Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice
(35) salle d'eau wc	Fenêtre (Bois et vitrage Peinture)	Absence d'indice

\* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

Informations du donneur d'ordre :

Aucune information relative à des traitements antérieurs contre les termites ou à la présence de termites dans le bâtiment n'a été mentionnée par le donneur d'ordre.

NOTE : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 de mai 2016..

## I. Obligation du propriétaire

---

Sans objet.

## Conditions particulières d'exécution

---

### Textes de référence

- Code de la construction et de l'habitation [Art. L.133-1 à L.133-6 et R.133-1 à R.133-6].
- Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
- Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
- Arrêté du 14 février 2012 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêtés municipaux ou préfectoraux en vigueur (consulter la Direction Départementale de l'Équipement ou la mairie du lieu de diagnostic).
- L'état du bâtiment relatif à la présence de termites se réfère à la norme NF P 03-201 de mars 2012 concernant le diagnostic technique relatif à la présence de termites dans les bâtiments (norme mentionnée à l'art. 1 de l'arrêté du 29 mars 2007).
- Article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitat : en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
- Article L133-1 du Code de la construction et de l'habitat : dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires

### Précisions

En cas de bien meublé n'ayant pas permis un examen exhaustif, le cabinet s'engage à la demande du client, à faire une 2ème visite quand le bien est vide de meubles. Cette visite est gratuite en cas de rendez-vous défini en accord avec le cabinet dans une plage d'une semaine. En cas de rendez-vous défini dans une plage de 2 heures ou de nouvelle visite après dépassement du délai de validité du constat, le montant facturé sera 50 % du tarif initial.

L'état relatif à la présence de termites dans les immeubles bâtis est limité (sauf mission différente expressément spécifiée à la commande) à la recherche d'indices d'infestations de termites en application des lois, décrets ou arrêtés en vigueur au lieu et à la date du diagnostic.

Selon la norme NF P 03-201 de mars 2012, l'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. Le présent constat n'a pas vocation à être utilisé en tant que cahier des charges pour la réalisation de travaux de traitement palliatif des bois en cas de signalement de dégradations dues à des insectes xylophages.

Les insectes xylophages et leurs traces qui sont recherchés sont limités aux termites sauf demande expresse d'extension de l'investigation aux autres agents de dégradation biologique du bois. Ces derniers peuvent toutefois être signalés en observation sans que ce signalement préjuge d'une recherche exhaustive et que l'absence éventuelle de signalement de ces autres agents de dégradation biologique du bois puisse faire l'objet d'un appel en garantie. L'absence d'indices d'infestation signifie qu'il n'a pas été possible de détecter leur présence et/ou des traces visibles de présences suivant la méthode d'investigation préconisée par la norme NF P 03-201 de mars 2012. Cette recherche est effectuée et limitée, sauf mission différente expressément spécifiée, aux constructions décrites ainsi que sur les sols et végétaux aux abords de l'immeuble jusqu'à une distance de 10 m du bien examiné, dans les limites de la propriété.

NOTE : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 de mai 2016.

Dans les immeubles collectifs, l'état relatif à la présence de termites concerne exclusivement les parties privatives faisant l'objet de la vente, sauf mission différente expressément spécifiée à la commande. Sur demande, les parties communes pourront faire l'objet d'un diagnostic complet et spécifique. Néanmoins, celles-ci pourront être visitées en partie par le diagnostiqueur sans pour autant les exonérer des vices-cachés liés aux termites.

Conformément à l'article L. 271-6 de l'ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. Il n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

Deux catégories de termites en France métropolitaine :

- Termites souterrains (Réticulitermes) : termites très dévastateurs pour les habitations. Catégorie de termites ciblée par la réglementation. Ils vivent dans les sols et remontent dans les bâtis à la recherche de cellulose dont ils se nourrissent (bois œuvrés ou non, papier, carton). Durant leur recherche de nourriture, ils peuvent dégrader de nombreux autres matériaux dont ils ne s'alimentent pas (plâtres, isolants, PVC...).
- Termites dits de bois secs (Kaloterms) : termites très rarement rencontrés dans les bâtis et causant des dégâts ponctuels. Ils se rencontrent essentiellement dans les départements du pourtour méditerranéen.

#### **Définitions (selon normes)**

Etat relatif à la présence de termites : situation d'un bâtiment vis-à-vis d'une infestation de termites souterrains et/ou de bois sec et/ou arboricoles (pour les DOM).

Rapport de l'état relatif à la présence de termites : document décrivant la situation d'un bâtiment vis-à-vis d'une infestation de termites.

Agent de dégradation biologique du bois : insectes destructeurs du bois et champignons lignivores.

Altération biologique : dégradation d'aspect et/ou des propriétés mécaniques causées par des agents de dégradation biologiques.

Infestation : présence ou indice de présence de termites.

Opérateur : personne physique qui réalise l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.

Donneur d'ordre : personne physique ou morale qui commande la réalisation d'un état relatif à la présence de termites dans un ou plusieurs bâtiments.

# Constat de Risque d'Exposition au Plomb

L'objet de la mission est l'établissement d'un Constat de Risque d'Exposition au Plomb CREP vente réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

## 1. Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire

## 2. Propriétaire

SCI DU PARC  
58 Av Noël peyrevidal, 09800 CASTILLON EN  
COUSERANS

## 3. Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien	10 chemin de l'écoles, 65220 SADOURNIN
Description Sommaire	Maison individuelle
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Non communiquées
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien indépendant
Permis de construire délivré en	Non communiquée
Description de l'ensemble du bien immobilier	

## 4. Références de la mission

Commande effectuée le	21/03/2019
Visite réalisée le	21/03/2019 à 10:34
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Eric MACK. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Icert Parc Edonia Bat G rue de la terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (Réf : CPDI2810)
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 1 000 000 € [litige] / 550 000 € [an] - Date de validité : 2018-12-31
Laboratoire accrédité [analyse]	EUROFINS Analyses pour le bâtiment Sud Ouest,
Sous-traitance	Sans objet

## 5. Occupation du bien lors de la visite

Le bien n'est pas occupé      Nombre d'enfants mineurs : 0      Mineurs de moins de 6 ans : 0  
Le bien immobilier est vendu vide d'occupants selon indication du propriétaire      Oui

## 6. Moyens de mesure utilisés

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

Marque	Modèle	N° série	Radionucléide	Date de changement	Activité initiale	Numéro ASN
Niton	XLP300AW	97319	Cadmium	07/04/2016	370	

Etalonnage initial et final de l'appareil réalisé sur surface test de : 1,000 mg/cm<sup>2</sup>  
Etalonnages réalisés pour ce constat : initial à 1,000 - final à 1,000 mg/cm<sup>2</sup>

## 7. Conclusion du constat de risque d'exposition au plomb

Les unités de diagnostic (UD) se répartissent de la manière suivante :

Classe des UD	Non mesurées	0	1	2	3	Total
Concentration en plomb (seuil 1 mg/cm <sup>2</sup> )		< seuil	> seuil (état de dégradation)			
		Absence de plomb	Non Dégradé Non Visibles	Etat D'usage	Dégradés	280
%	42,14	57,86	0	0	0	100%

### Absence de plomb

Absence.  
Absence totale de revêtements contenant du plomb.

### Absence de dégradation du bâti

Absence de situation de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme infantile.

Etant donné l'absence de mesures supérieures aux seuils réglementaires, il n'y a pas lieu d'établir un nouveau constat à chaque mutation.

Fait à AUCH, le 21/03/2019

Monsieur Eric MACK  
Diagnosticueur certifié

Le bien objet du présent constat présente une (des) situation(s) de risque de saturnisme infantile :

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3.	NON
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3.	NON

Le bien objet du présent constat présente une (des) situation(s) de dégradation du bâti :

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	NON
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce.	NON
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité.	NON

## 8. Obligation du propriétaire

Sans objet.

## 9. Pièces ou locaux visités

### Ne comprenant pas de peintures au plomb :

Rez de chaussée : entrée, Chambre 1, Cuisine, Dégagement 1, Placard, wc 1, Salle de bains, salon d'hiver, Buanderie, séjour salon.  
cage d'escalier : escalier.

1er étage : Palier, salle d'eau 1, Chambre 2, Dégagement 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, wc 2, salle d'eau 2.

combles : Combles.

Annexe : chaufferie , Garage atelier, anciennes porcheries, boxes, Fenil, abris voiture , Hangar, serre.

: local technique piscine.

Gite : terrasse couverte.

## 10. Pièces ou locaux non visités

Désignation	Justification
Gite : séjour Gite : chambre 1 Gite : kitchenette Gite : salle d'eau wc	

## 11. Autres observations


Sans objet

## 12. Rapport des mesures de concentration en plomb

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale. Concernant l'interprétation des mesures, voir conditions particulières d'exécution.

### Repérage dans la pièce (Rep.)

A l'intérieur de chaque pièce, les mesures sont effectuées sur les unités de diagnostic dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la cloison ou le mur correspondant à la porte d'entrée dans la pièce [Rep. A].



### Localisation des mesures

HG G gauche BG	H haut C centre B bas	HD D droite BD
----------------------	-----------------------------	----------------------

Nombre total d'unités de diagnostic	280
Nombre total de mesures	324

### Abréviations :

N°	Numéro de la mesure	nm	Non mesuré
----	---------------------	----	------------

### Rez de chaussée : entrée

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
1	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
2	Mur	A	enduit intérieur / Peinture	Au centre	<0.9			0	
3	Mur	A	enduit intérieur / Peinture	En bas	<0.9			0	
4	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
5	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
6	Mur	B	enduit intérieur / Peinture	Au centre	<0.9			0	
7	Mur	B	enduit intérieur / Peinture	En bas	<0.9			0	
8	Porte et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
9	Porte et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
10	Mur	C	enduit intérieur / Peinture	Au centre	<0.9			0	
11	Mur	C	enduit intérieur / Peinture	En bas	<0.9			0	
12	Mur	D	enduit intérieur / Peinture	Au centre	<0.9			0	
13	Mur	D	enduit intérieur / Peinture	En bas	<0.9			0	
14	Porte et huisserie	D	Bois et vitrage /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 8

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Chambre 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
15	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
16	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
17	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage /	-	nm			nm	Absence de revêtement
18	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
19	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0.9			0	
20	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0.9			0	
21	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0.9			0	
22	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0.9			0	
23	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
24	Volet	C	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
25	Volet	C	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
26	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0.9			0	
27	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0.9			0	
28	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0.9			0	
29	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0.9			0	
30	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
31	Volet	D	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
32	Volet	D	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 12

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Cuisine

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
33	Plafond		Plancher bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
34	Plafond		Plancher bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
35	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
36	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
37	Mur	A	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
38	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
39	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
40	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
41	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
42	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
43	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
44	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
45	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
46	Volet	B	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
47	Volet	B	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
48	Mur	C	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
49	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
50	Porte et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
51	Porte et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
52	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
53	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
54	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
55	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
56	Mur	D	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
57	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
58	Volet	D	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
59	Volet	D	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 17

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Dégagement 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
60	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
61	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
62	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
63	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
64	Mur	B	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
65	Mur	B	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
66	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
67	Mur	B	ossature bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
68	Porte et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
69	Porte et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
70	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
71	Porte de placard Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
72	Porte de placard Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
73	Porte de placard Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
74	Porte de placard Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
75	Porte de placard Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
76	Porte de placard Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
77	Porte de placard Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
78	Porte de placard Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
79	Mur	D	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
80	Mur	D	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
81	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
82	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
83	Porte et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
84	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
85	Porte et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 16

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Placard

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
86	Plafond		Bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
87	Plafond		Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
88	Mur	A	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
89	Mur	A	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
90	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
91	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
92	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
93	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
94	Mur	B	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
95	Mur	B	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
96	Mur	C	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
97	Mur	C	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
98	Mur	D	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
99	Mur	D	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 7 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : wc 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
100	Plafond		Lambris Bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
101	Plafond		Lambris Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
102	Plinthes		Carrelage /	-	nm		nm		Absence de revêtement Carrelage ou faïence
103	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm		nm		Absence de revêtement
104	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
105	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
106	Mur	B	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
107	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm		nm		Absence de revêtement
108	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
109	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
110	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
111	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
112	Mur	C	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
113	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm		nm		Absence de revêtement
114	Mur	D	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
115	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm		nm		Absence de revêtement
116	Mur	E	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
117	Mur	E	enduit intérieur /	-	nm		nm		Absence de revêtement
118	Mur	F	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
119	Mur	F	enduit intérieur /	-	nm		nm		Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 16 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Salle de bains

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
120	Plafond		Plancher bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
121	Plafond		Plancher bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
122	Mur	A	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
123	Mur	A	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
124	Mur	A	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
125	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
126	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
127	Mur	B	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
128	Mur	B	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
129	Mur	B	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
130	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
131	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
132	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
133	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
134	Mur	C	/ Faïence	-	nm		nm		Carrelage ou faïence
135	Mur	C	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
136	Mur	C	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
137	Mur	D	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
138	Mur	D	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 11 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salon d'hiver

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
139	Plafond		Charpente bois /	-	nm		nm		Absence de revêtement
140	Plafond		voilges / Peinture	A droite	<0.9			0	
141	Plafond		voilges / Peinture	Au centre	<0.9			0	
142	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm		nm		Absence de revêtement
143	Mur	A	Terre crue et bois /	-	nm		nm		Absence de revêtement
144	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
145	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
146	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
147	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
148	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
149	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
150	Mur	B	Terre crue et bois /	-	nm		nm		Absence de revêtement
151	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B	métal et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
152	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B	métal et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
153	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B	métal et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
154	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B	métal et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
155	Mur	C	Terre crue et bois /	-	nm		nm		Absence de revêtement
156	Porte et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
157	Porte et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
158	Mur	D	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
159	Mur	D	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
160	Mur	D	Terre crue et bois /	-	nm		nm		Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 14 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Buanderie

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
161	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
162	Mur	A	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
163	Mur	A	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
164	Mur	B	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
165	Mur	B	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
166	Porte et huisserie	B	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0.9			0	
167	Porte et huisserie	B	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0.9			0	
168	Mur	C	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
169	Mur	C	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
170	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
171	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
172	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
173	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
174	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
175	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
176	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
177	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
178	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
179	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
180	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
181	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
182	Mur	D	Ciment / Peinture	Au centre	<0.9			0	
183	Mur	D	Ciment / Peinture	En bas	<0.9			0	
184	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	Au centre	<0.9			0	
185	Porte et huisserie	D	Bois / Vernis	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 13

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : séjour salon

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
186	Plafond		Plancher bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
187	Plafond		Plancher bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
188	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
189	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
190	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
191	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
192	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
193	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
194	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
195	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
196	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
197	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
198	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
199	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
200	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
201	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
202	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
203	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
204	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
205	Mur	D	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
206	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 13

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

cage d'escalier : escalier

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
207	Balustres		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
208	Limon		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
209	Main courante		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
210	Marches		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
211	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
212	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 6

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Palier

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
213	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
214	Mur	A	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
215	Porte et huisserie	A	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
216	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
217	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0,6			0	
218	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,8			0	
219	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
220	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 7

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : salle d'eau 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
221	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	<0.9			0	
222	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	<0.9			0	
223	Mur	A	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
224	Porte et huisserie	A	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
225	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
226	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
227	Mur	D	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 6

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Chambre 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
228	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
229	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
230	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,8			0	
231	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0,9			0	
232	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
233	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0,9			0	
234	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0,9			0	
235	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0,9			0	
236	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0,9			0	
237	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
238	Volet	C	Bois / Peinture	Au centre	<0,9			0	
239	Volet	C	Bois / Peinture	En bas	<0,9			0	
240	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0,9			0	
241	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0,9			0	
242	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	Au centre	<0,9			0	
243	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Vernis	En bas	<0,9			0	
244	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
245	Volet	D	Bois / Peinture	Au centre	<0,9			0	
246	Volet	D	Bois / Peinture	En bas	<0,9			0	

Nombre Total d'UD : 12

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Dégagement 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
247	Plafond		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
248	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
249	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
250	Mur	C	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
251	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	Au centre	0,9			0	
252	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
253	Mur	D	Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 6

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Chambre 3

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
254	Plafond		Plancher bois / Peinture	A droite	<0,9			0	
255	Plafond		Plancher bois / Peinture	Au centre	<0,9			0	
256	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	<0,9			0	
257	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	<0,9			0	
258	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
259	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,8			0	
260	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
261	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
262	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
263	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
264	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
265	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
266	Volet	B	Bois / Peinture	Au centre	<0,9			0	
267	Volet	B	Bois / Peinture	En bas	<0,9			0	
268	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
269	Porte et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
270	Porte et huisserie	C	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
271	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
272	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
273	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
274	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
275	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
276	Volet	D	Bois / Peinture	Au centre	<0,9			0	
277	Volet	D	Bois / Peinture	En bas	<0,9			0	
278	Mur	E	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
279	Mur	F	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 16

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Chambre 4

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
280	Plafond		voliges / Peinture	A droite	<0,9			0	
281	Plafond		voliges / Peinture	Au centre	<0,9			0	
282	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	<0,9			0	
283	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	<0,9			0	
284	Mur	A	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
285	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
286	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
287	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
288	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
289	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
290	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
291	Mur	B	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
292	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
293	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
294	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
295	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	
296	Mur	C	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
297	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0,9			0	
298	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0,9			0	

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm <sup>2</sup>	Type de dégradation	la	Classe	Observations
299	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
300	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
301	Mur	D	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
302	Volet	D	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
303	Volet	D	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 14

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

### 1er étage : Chambre 5

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm <sup>2</sup>	Type de dégradation	la	Classe	Observations
304	Plafond		Lambris Bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
305	Plafond		Lambris Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
306	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	Au centre	<0.9			0	
307	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	<0.9			0	
308	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
309	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
310	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
311	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
312	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
313	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
314	Mur	B	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
315	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	<0.9			0	
316	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	<0.9			0	
317	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
318	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
319	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
320	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
321	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
322	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
323	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
324	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
325	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
326	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
327	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
328	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
329	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
330	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
331	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
332	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
333	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
334	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
335	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
336	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
337	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
338	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
339	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
340	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B3	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
341	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
342	Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
343	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
344	Fenêtre Int. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
345	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
346	Porte-Fenêtre Ext. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
347	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
348	Porte-Fenêtre Int. et huisserie	B4	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	
349	Mur	C	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
350	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	<0.9			0	
351	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	<0.9			0	
352	Mur	E	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement
353	Mur	F	enduit intérieur /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 27

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

### 1er étage : wc 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm <sup>2</sup>	Type de dégradation	la	Classe	Observations
354	Plafond		Lambris Bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
355	Plafond		Lambris Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
356	Mur	A	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
357	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	Au centre	<0.9			0	
358	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	<0.9			0	
359	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
360	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
361	Mur	B	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
362	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	<0.9			0	
363	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	<0.9			0	
364	Mur	C	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
365	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	<0.9			0	
366	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	<0.9			0	
367	Mur	D	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
368	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	<0.9			0	
369	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 10

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

### 1er étage : salle d'eau 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm <sup>2</sup>	Type de dégradation	la	Classe	Observations
370	Plafond		Lambris Bois / Peinture	A droite	<0.9			0	
371	Plafond		Lambris Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
372	Mur	A	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
373	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	<0.9			0	
374	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	<0.9			0	
375	Mur	B	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
376	Mur	C	/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
377	Mur	D	Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence

Nombre Total d'UD : 6 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

**combles : Combles**

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
378	Mur		ossature bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
379	Plafond		Charpente bois / Tuiles	A droite	<0.9			0	
380	Plafond		Charpente bois / Tuiles	Au centre	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 2 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

**Annexe : chaufferie**

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
381	Fenêtre Ext. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
382	Fenêtre Ext. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
383	Fenêtre Int. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
384	Fenêtre Int. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
385	Mur		Parpaings /	-	nm			nm	Absence de revêtement
386	Mur		Terre / Peinture	Au centre	<0.9			0	
387	Mur		Terre / Peinture	En bas	<0.9			0	
388	Plafond		Charpente bois / Tuiles	A droite	<0.9			0	
389	Plafond		Charpente bois / Tuiles	Au centre	<0.9			0	
390	Porte et huisserie		Métal / Peinture	Au centre	<0.9			0	
391	Porte et huisserie		Métal / Peinture	En bas	<0.9			0	
392	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
393	Porte et huisserie	A	Bois et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 7 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

**Annexe : Garage atelier**

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
394	Fenêtre Ext. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
395	Fenêtre Ext. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
396	Fenêtre Int. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
397	Fenêtre Int. et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
398	Mur		/ Faïence	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
399	Mur		Parpaings /	-	nm			nm	Absence de revêtement
400	Mur		Terre /	-	nm			nm	Absence de revêtement
401	Plafond		Charpente bois / Tuiles	A droite	<0.9			0	
402	Plafond		Charpente bois / Tuiles	Au centre	<0.9			0	
403	Porte et huisserie		Métal / Peinture	Au centre	<0.9			0	
404	Porte et huisserie		Métal / Peinture	En bas	<0.9			0	
405	Porte et huisserie		métal et vitrage / Peinture	Au centre	<0.9			0	
406	Porte et huisserie		métal et vitrage / Peinture	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 8 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

**Annexe : anciennes porcheries**

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
407	Mur		Briques /	-	nm			nm	Absence de revêtement
408	Mur		Ciment /	-	nm			nm	Absence de revêtement
409	Mur		Terre /	-	nm			nm	Absence de revêtement
410	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
411	Porte et huisserie		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 5 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

**Annexe : boxes**

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
412	Mur		Briques /	-	nm			nm	Absence de revêtement
413	Mur		Terre /	-	nm			nm	Absence de revêtement
414	Plafond		Plancher bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
415	Porte et huisserie		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 4 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

**Annexe : Fenil**

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
416	Mur		Bardage bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
417	Mur		ossature bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement
418	Mur		Parpaings /	-	nm			nm	Absence de revêtement
419	Mur		Terre /	-	nm			nm	Absence de revêtement
420	Plafond		Charpente bois / Tuiles	A droite	<0.9			0	
421	Plafond		Charpente bois / Tuiles	Au centre	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 5 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

**Annexe : abris voiture**

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
422	Mur		Ciment / Enduit	Au centre	<0.9			0	
423	Mur		Ciment / Enduit	En bas	<0.9			0	
424	Plafond		Charpente bois / Tuiles	A droite	<0.9			0	
425	Plafond		Charpente bois / Tuiles	Au centre	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 2

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

### Annexe : Hangar

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
426	Mur		ossature bois / bardage bois	Au centre	<0.9			0	
427	Mur		ossature bois / bardage bois	En bas	<0.9			0	
428	Mur		Parpaings /	-	nm			nm	Absence de revêtement
429	Plafond		Charpente bois / voliges sous tuiles	A droite	<0.9			0	
430	Plafond		Charpente bois / voliges sous tuiles	Au centre	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 3

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

### Annexe : serre

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
431	Mur		ossature métallique / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
432	Mur		ossature métallique / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	
433	Plafond		Charpente métallique / Polycarbonate translucide	A droite	<0.9			0	
434	Plafond		Charpente métallique / Polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
435	Porte et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	Au centre	<0.9			0	
436	Porte et huisserie		Métal / polycarbonate translucide	En bas	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 3

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

### local technique piscine

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
437	Mur		Parpaings /	-	nm			nm	Absence de revêtement
438	Plafond		Charpente bois / voliges sous tuiles	A droite	<0.9			0	
439	Plafond		Charpente bois / voliges sous tuiles	Au centre	<0.9			0	

Nombre Total d'UD : 2

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

### Gite : terrasse couverte

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
440	Mur		ossature bois / bardage bois	Au centre	<0.9			0	
441	Mur		ossature bois / bardage bois	En bas	<0.9			0	
442	Plafond		Bois /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 2

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

## 13. Analyses

Aucune analyse n'a été effectuée.

## 14. Conditions particulières d'exécution

### Textes de référence


- Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
- Articles L1334-5 à L1334-10 du code de la santé publique (CSP),
- Articles R1334-10 à R1334-12 du CSP,
- Décret 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46-030 Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb.

Précisions : limite du constat de risque d'exposition au plomb

L'article R1334-11 du code de la santé publique demande d'identifier toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb. Les mesures faites présentent deux types de limitation :

- Limitation due à l'échantillonnage : une mesure ne s'effectuant que sur quelques cm<sup>2</sup>, seul un échantillonnage limité des surfaces est possible et le constat de risque d'exposition au plomb ne peut donc avoir de sens qu'en référence à une méthodologie d'échantillonnage déterminée. Un autre échantillonnage pourrait conduire à un résultat différent.
- Limitation due à la technique de mesure dans le cas des mesures faites par appareil portable : les mesures sont faites par émission d'un rayonnement produit par une source radioactive et analyse spectrale du rayonnement de fluorescence X réémis en retour par les atomes de plomb. Les différents rayonnements peuvent subir des altérations dues aux différentes couches de revêtement situées entre le plomb et la surface. De ce fait, les mesures du plomb en profondeur peuvent présenter des dispersions importantes.

## 15. Schéma du constat de risque d'exposition au plomb



## 16. Note d'information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelé saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

### Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres), lavez ses mains, ses jouets.

### En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions :

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette au œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux, avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination des poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

### Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions des affaires départementales de l'équipement ou des directions des affaires sanitaires et sociales, ou sur le site internet des ministres chargés de la santé et du logement

## Attestation de durée de vie de la source

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

The world leader  
in serving science

Niton Europe GmbH · Joseph-Dollinger-Bogen 9 · 80807 München · Germany

01.03.2011

### Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

#### To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- **For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 370 MBq this limit is reached after 36 months.**
- **For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 1480 MBq this limit is reached after 64 months.**


These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ration decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm<sup>2</sup> of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm<sup>2</sup> with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely



Dr. Björn Klaue  
General Manager  
Director Technical Support and Applications  
Radiation Safety Officer

**Niton Europe GmbH**  
Joseph-Dollinger-Bogen 9 · D-80807 München  
Tel. +49-89-36 81 38 0 · Fax +49-89-36 81 38 30  
E-mail: europe@niton.com

Niton Europe GmbH  
Joseph-Dollinger-Bogen 9  
80807 München  
Germany  
Tel. +49-(0)89-36 81 38-0  
Fax +49-(0)89-36 81 38-30  
Email niton.eur@thermofisher.com

Bankverbindung  
Commerzbank AG  
Kto-Nr. 8218000  
BLZ 765 400 61  
IBAN DE 58 7634 0061 0821 8000 00  
SWIFT COBADEFF783

Geschäftsführer:  
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klaue  
James R.E. Coley, Piet van der Zande  
www.thermofisher.com  
Amtsgericht München HRB 129790  
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303



# Diagnostic de performance énergétique logement (6.2)

N° : DIA-SRD01-1903-037  
 Réf. Ademe : 1965V2000316R  
 Réf. du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A

Valable jusqu'au : 20/03/2029

Date de visite : 21/03/2019  
 Date d'établissement : 21/03/2019  
 Diagnostiqueur : MACK Eric ACME EXPERTISES - 6 Rue Lucie Aubrac - 32000 AUCH

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par lcert Parc Edonia Bat G rue de la terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE. Le N° du certificat est CPDI2810 délivré le 25/08/2017 et expirant le 24/08/2022.

Type de bâtiment : Maison individuelle  
 Année de construction : avant 1948  
 Surface habitable : 321 m<sup>2</sup>  
 Adresse : 10 chemin de l'écoles 65220 SADOURNIN

## 1. Propriétaire

Nom : DU PARC  
 Adresse : 58 Av Noël peyrevidal 09800 CASTILLON EN COUSERANS

## 2. Propriét. des installat° communes

Nom :  
 Adresse :

## 3. Consommations annuelles par énergie

Pour le chauffage (et le refroidissement, le cas échéant), obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2015-2018, prix des énergies indexés au 15/08/2015 (en l'absence de prix de l'énergie mentionné dans les relevés).  
 Pour l'ECS, obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2015.



	Moyenne annuelle des consommations	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie dans l'unité d'origine	détail par énergie et par usage en kWh <sub>ep</sub>	détail par usage en kWh <sub>ep</sub>	
Chauffage	- Bois : 23 steres - Bois : 0,75 tonne	- Bois : 42090 kWh <sub>ep</sub>	42090 kWh <sub>ep</sub>	1658 € TTC
Eau chaude sanitaire	-	- Electrique : 2748 kWh <sub>ep</sub>	7090 kWh <sub>ep</sub>	301 € TTC
Refroidissement	-	-	-	-
Abonnements	-	-	-	93 € TTC
CONSUMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES	- Bois : 23 steres - Bois : 0,75 tonne	- Electrique : 2748 kWh <sub>ep</sub> - Bois : 42090 kWh <sub>ep</sub>	49180 kWh <sub>ep</sub>	2052 € TTC

### Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : 153 kWh<sub>ep</sub>/m<sup>2</sup>.an

### Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 2 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an





## Diagnostic de performance énergétique – logement

### Descriptif du logement et de ses équipements

Logement	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation
<b>Murs :</b> - Mur 1 : pierres de taille moellons remplissage tout venant, ép. 55 cm, non isolé(e) - Mur 2 : pisé ou béton terre stabilisé, ép. 50 cm, non isolé(e) - Mur 3 : pisé ou béton terre stabilisé, ép. 40 cm ou moins, non isolé(e)	<b>Chauffage :</b> Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou biomasse en appoint - Chauffage 1, chaudière, énergie bois, chauffage individuel ; puissance nominale : 40 kW ; année de fabrication : entre 1995 et 2005 - Appoint 1 (appoint), poêle, énergie bois	<b>ECS :</b> Installation 1 - Ecs 1, chauffe-eau standard, énergie électrique, Ecs individuel ; accumulation : 100 l - Ecs 2, chauffe-eau standard, énergie électrique, Ecs individuel ; accumulation : 200 l Installation 2 - Ecs 1, chauffe-eau standard, énergie électrique, Ecs individuel ; accumulation : 2000 l
<b>Toiture :</b> - Plafond 1, avec ou sans remplissage, combles perdus, non isolé(e) - Plafond 2, combles aménagés sous rampants, combles aménagés, isolation inconnue (présence impossible à déterminer)	<b>Emetteurs :</b> - émetteur 1 : radiateurs avec robinets thermostatiques, année de fabrication : - poêle	<b>Ventilation :</b> - Ventilation par ouverture des fenêtres
<b>Menuiseries :</b> - Fenêtre 1 : bois, double vitrage, épaisseur des lames d'air : 16 mm - Fenêtre 2, Fenêtre 3, Fenêtre fixe 6 : bois, simple vitrage - Fenêtre 4, Porte-fenêtre battante sans soubassement 5 : bois, double vitrage, épaisseur des lames d'air : 6 mm - Porte-fenêtre battante sans soubassement 7 : métallique, simple vitrage - Porte 1 : simple en bois, avec moins de 60% de double vitrage	<b>Refroidissement :</b> - sans objet	
<b>Plancher bas :</b> - Plancher bas1, dalle béton, non isolé(e) - Plancher bas2, bois sur solives bois, non isolé(e)	<b>Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :</b> non	
<b>Energies renouvelables</b>	<b>Quantité d'énergie renouvelable</b>	<b>151 kWh<sub>th</sub>/m<sup>2</sup>.an</b>
<b>Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :</b> - Système Enr 1, thermique pour l'ecs, énergie solaire - Chauffage 1, chaudière, énergie bois, chauffage individuel ; puissance nominale : 40 kW ; année de fabrication : entre 1995 et 2005 - Appoint 1 (appoint), poêle, énergie bois		

## 4. Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

## 5. Usages recensés

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

## 6. Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés.

## 7. Énergie finale et énergie primaire

---

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

## 8. Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

---

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

## 9. Énergies renouvelables

---

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure.

## 10. Conseils pour un bon usage

---

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

## 11. Chauffage

---

- Réglez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. Le programmeur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10% d'énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.

## 12. Eau chaude sanitaire

---

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

## 13. Aération

---

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

## 14. Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

## 15. Autres usages

### Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40% de leur efficacité lumineuse.

### Bureautique / audiovisuel :

- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

### Électroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

## 16. Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.

Mesures d'amélioration	Crédit d'impôt*
Isolation des combles (R = 10) <i>Commentaires : Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.</i>	30%
Isolation des rampants par l'intérieur (R = 10) <i>Commentaires : L'isolation des faux combles, des cloisons de redressement et des combles perdus ne doit jamais être négligée. Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2cm pour la ventilation de la charpente.</i>	30%
Ventilation insuffisante. Ajout VMR <i>Commentaires : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bains, sanitaires (surtout s'ils sont aveugles) et cuisine. Elle permet une ventilation en fonction de l'utilisation des locaux.</i>	-

### Commentaires :

### Justificatifs des factures :

-  
-

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : [www.infoenergie.org](http://www.infoenergie.org)

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !  
[www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Pour plus d'informations : [www.developpement-durable.gouv.fr](http://www.developpement-durable.gouv.fr) ou [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr)

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations.

La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Les coûts des énergies sont indexés au 1er décembre 2015 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

# > Diagnostic de performance énergétique

## Fiche Technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.  
 En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée ([diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr](http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr)).

Catégorie	Donnée d'entrée	Valeur renseignée
<b>Généralités</b>	Département	65 - Hautes Pyrénées
	Altitude	302 m
	Zone thermique	Zone hiver : 2, zone été : 3
	Type de bâtiment	Maison individuelle
	Année de construction	1947
	Surface habitable	321 m <sup>2</sup>
	Nombre de niveaux	2
	Hauteur moyenne sous plafond	2,5 m
	Nombre de logements du bâtiment	1
	Inertie du lot	Légère
<b>Systèmes</b>	Caractéristiques de la production d'eau chaude sanitaire	Installation 1 (60 m <sup>2</sup> ) : - Ecs 1 : chauffe-eau standard (énergie : électrique) avec accumulation verticale 100 l ; production en volume habitable, alimentant des pièces contigües - Ecs 2 : chauffe-eau standard (énergie : électrique) avec accumulation verticale 200 l ; production en volume habitable, alimentant des pièces contigües Installation 2 (261 m <sup>2</sup> ) : - Ecs 1 : chauffe-eau standard (énergie : électrique) avec accumulation verticale 2000 l ; production hors volume habitable

### Explications personnalisées

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations.

La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Les coûts des énergies sont indexés au 1er décembre 2015 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

### Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE

	Bâtiment à usage principal d'habitation						Bâtiment ou partie de bâtiment à usage principal autre que d'habitation
	DPE pour un immeuble ou une maison individuelle		Appartement avec système collectif de chauffage ou de production d'ECS sans comptage individuel quand un DPE a déjà été réalisé à l'immeuble	DPE non réalisé à l'immeuble		Appartement avec système collectif de chauffage ou de production d'ECS sans comptage individuel	
	Bâtiment construit avant 1948	Bâtiment construit après 1948		Bâtiment construit avant 1948	Bâtiment construit après 1948		
Calcul conventionnel		X	A partir du DPE à l'immeuble		X		
Utilisation des factures	X			X		X	X

Pour plus d'informations :

[www.developpement-durable.gouv.fr](http://www.developpement-durable.gouv.fr), rubrique performance énergétique

[www.ademe.fr](http://www.ademe.fr)





## Rapport de l'état de l'installation intérieure d'Électricité

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution

### 1. Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances

Département	65
Commune	SADOURNIN
Type d'immeuble	Maison individuelle
Adresse	10 chemin de l'écoles, 65220 SADOURNIN
Référence cadastrale	Non communiquées
N° logement / Etage / Identification fiscale	Sans objet
Désignation du lot de (co)propriété	Sans objet
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien indépendant
Année de construction du local et de ses dépendances	Non communiquée
Année de réalisation de l'installation électrique	Non communiquée
Distributeur d'électricité	EDF

Pièces et emplacements non visités

Justification

Sans objet

### 2. Identification du donneur d'ordre

### 2. Propriétaire

Si différent du propriétaire

SCI DU PARC

58 Av Noël peyrevidal, 09800 CASTILLON EN COUSERANS

### 3. Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Opérateur de repérage	Monsieur Eric MACK. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : le jusqu'au
Nom et raison sociale de l'entreprise	ACME EXPERTISES
Adresse de l'entreprise	6 Rue Lucie Aubrac 32000 AUCH
Numéro de Siret	840 224 745 00017
Désignation de la compagnie d'assurance de l'opérateur	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 1 000 000 € (litige) / 550 000 € (an) - Date de validité : 2018-12-31
Commande effectuée le	21/03/2019
Visite réalisée le	21/03/2019 à 10:34
Pièces jointes	Sans objet
Sous-traitance	Sans objet

Durée de validité en cas de vente	20/03/2022
Durée de validité en cas de location	20/03/2025
Retour du courrier préliminaire	Non retourné
Appareil électrique	T16-600 MEGGER

#### 4. Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

---

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension  $\leq 50$  V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

## 5. Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

### Anomalies avérées selon les domaines suivants :

- 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
- 2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions - Protection mécanique des conducteurs.
- 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

### Installations particulières :

- P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement
- P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine

### Informations complémentaires :

- IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

Fait à AUCH, le 21/03/2019

Monsieur Eric MACK

Cachet de l'entreprise

Signature opérateur



## 6 Avertissement particulier

---

### Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Aucun point de contrôle non vérifié pour le bien visité.

## 7. Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

---

Le devoir de conseil de l'opérateur ayant réalisé l'intervention se limite exclusivement dans le cadre du présent rapport aux obligations qui lui incombent, telles qu'indiquées dans la norme NF C16-600 (dernière version en vigueur au jour de l'édition du rapport).

Le tableau suivant détaille les points examinés qui font l'objet d'une anomalie lors du diagnostic.

Nous vous conseillons de supprimer les anomalies identifiées en consultant dans les meilleurs délais un électricien qualifié.

Points à examiner	Libellé des points de contrôle vérifiés *	Commentaires	Observations	Domaine conclusion **
Installation de mise à la terre	Continuité		<p>Un(des) socle(s) de prise(s) de courant comporte(nt) une(des) broche(s) de terre non reliée à la terre.</p> <p>La broche de terre doit être un élément métallique situé sur chaque prise électrique. La mesure réalisée a identifié un dysfonctionnement.</p> <p>La mise en place d'une mesure compensatoire a été vérifiée par l'opérateur ainsi que son efficacité. Elle ne peut pas être une solution pérenne.</p>	2
Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche	Présence - Continuité		<p>Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms).</p> <p>La liaison équipotentielle supplémentaire participe à la protection des personnes, en reliant les parties métalliques entre elles. Elle permet d'éviter toute électrocution dans la salle de bain.</p> <p>La mise en place d'une mesure compensatoire a été vérifiée par l'opérateur ainsi que son efficacité. Elle ne peut pas être une solution pérenne.</p>	4
Protection mécanique des conducteurs	Mise en œuvre		<p>L'installation électrique comporte une(des) connexion(s) avec une(des) partie(s) active(s) nue(s) sous tension accessible.</p> <p>Les parties conductrices des éléments électriques doivent être inaccessibles pour que les occupants soient en sécurité à tout instant.</p>	5

Protection mécanique des conducteurs

Mise en œuvre



L'installation électrique comporte une(des) connexion(s) avec une(des) partie(s) active(s) nue(s) sous tension accessible. Les parties métalliques des éléments électriques doivent être inaccessibles pour que les occupants soient en sécurité à tout instant.

5

\* selon l'annexe I de l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité dans les Immeubles à usage d'Habitation  
 \*\* Cette colonne reprend les numéros des points à examiner en conclusion dans le chapitre 5.

## Constatations diverses

N° article (1)	Libellé des constatations diverses	Commentaire
B11	L'installation est protégée dans son ensemble par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité (inférieure ou égale à 30mA). L'ensemble des socles de prises de courant est de type à obturateur. L'ensemble des socles de prises de courant est de type à puits de 15mm.	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme (NF C16-600) ou les spécifications techniques utilisées.

## Observations

La valeur de la résistance de terre est de 11,1 Ohms.

## 8. Explications détaillées relatives aux risques encourus

---

*Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées*

### Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'**urgence**, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

### Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défait d'isolement** sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Prise de terre et installation de mise à la terre

Ces éléments permettent, lors d'un **défait d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

### Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Conditions particulières : les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celle-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Matériels électriques présentant des risques de contact direct

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

### Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

### Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

### Piscine privée ou bassin de fontaine

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

## Informations complémentaires

### Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure de courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

### Socles de prise de courant de type à obturateurs

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

### Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum)

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

## 9. Conditions particulières d'exécution

---

### Textes de référence

Ordonnance du 8 juin 2005 instaurant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

Décret 2006-1153 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des diagnostics techniques (DDT).

Article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

La norme NF C16-600 version Juillet 2017 relative à l'état de l'installation électrique des parties privatives des locaux à usage d'habitation

En cas de location :

Décret n°2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

### Précisions concernant l'état des installations intérieures d'électricité

Le domaine d'application du diagnostic porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation. Le diagnostic concerne l'ensemble des circuits basse tension et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique. Il concerne également la partie de l'installation de branchement située dans la partie privative. Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d'utilisation destinés à être reliés à l'installation électrique fixe.

L'intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, hormis certaines exceptions. Elle ne préjuge pas de l'usage et des modifications ultérieures de l'installation électrique.

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, tient informé l'occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l'occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc...). Le donneur d'ordre, ou son représentant, signale également au diagnostiqueur les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).

Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant :

Fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles,

S'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de fourniture par le distributeur,

Les parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le diagnostic sont accessibles.

Si l'une des conditions indiquées ci-dessus n'est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne pourra être réalisé en totalité : le diagnostiqueur signalera alors dans le rapport chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, le diagnostiqueur attire l'attention du donneur d'ordre sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée et lui rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur est limitée aux points effectivement vérifiés et qu'elle ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de tout ou partie de l'installation ainsi qu'au risque de non ré-enclenchement de l'appareil de coupure.

**Le diagnostic ne porte pas sur le fonctionnement des installations électriques mais sur son état apparent visant la sécurité des personnes et des biens.**



## Rapport de l'état de l'installation intérieure de Gaz

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de l'état de l'installation intérieure de Gaz. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

### A. Désignation du ou des bâtiments

Adresse du bien	10 chemin de l'écoles, 65220 SADOURNIN
Description Sommaire	Maison individuelle
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Non communiquées
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien indépendant
Permis de construire délivré en	Non communiquée
Nature du gaz distribué	GPL bouteille
Distributeur	Non communiqué
Installation alimentée en gaz	Oui

### B. Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire	
------------------------------	--

### B. Propriétaire

SCI DU PARC 58 Av Noël peyrevidal, 09800 CASTILLON EN COUSERANS
---

### B. Titulaire du contrat de fourniture de gaz : propriétaire autre

Numéro de compteur :

### C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Commande effectuée le	21/03/2019
Visite réalisée le	21/03/2019 à 10:34
Raison sociale et nom de l'entreprise	ACME EXPERTISES
Adresse de l'entreprise	6 Rue Lucie Aubrac 32000 AUCH
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Eric MACK. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Icert Parc Edonia Bat G rue de la terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (Réf : CPDI2810) le : 25/10/2018 jusqu'au : 24/08/2023
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 1 000 000 € (litige) / 550 000 € (an) - Date de validité : 2018-12-31
SIRET	840 224 745 00017
Pièces jointes	Sans objet
Sous-traitance	Sans objet
Appareil gaz	Testo AG TESTO, détecteur d'étanchéité
Durée de validité en cas de vente	20/03/2022
Durée de validité en cas de location	20/03/2025
Norme méthodologique ou spécification utilisée	NFP 45-500 de janvier 2013

## Conclusion du rapport de l'état de l'installation intérieure de gaz

### Anomalies de type A2, A1

L'installation comporte une ou des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.  
L'installation comporte une ou des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.

Fait à AUCH, le 21/03/2019  
Cachet de l'entreprise

Monsieur Eric MACK  
Diagnosticteur certifié



### D. Identification des appareils


Genre (1), Marque, Modèle	Type (2)	Puissance en kW	Localisation	Observations : anomalie, taux de CO mesuré, motifs de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné	Photo
Table de cuisson	Non Raccordé	Inconnue	kitchenette	- 8a1 : Au moins un robinet de commande d'appareil est absent.	
Table de cuisson	Non Raccordé	Inconnue	Cuisine	- 8a1 : Au moins un robinet de commande d'appareil est absent.	

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur,...

(2) Non raccordé-Raccordé-Etanche.

### E. Anomalies identifiées

Point de contrôle n° (3)	Type d'anomalie (A1(4), A2(5), DGI(6), ou 32c (7))	Libelle des anomalies et recommandations	Photos
7d1) Lyre GPL	A2	La lyre GPL n'est pas autorisée d'emploi.	



8a1) Robinet de commande d'appareil	de A1	Au moins un robinet de commande d'appareil est absent.
-------------------------------------	-------	--

[3] : Point de contrôle selon la norme utilisée

[4]A1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.

[5]A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

[6]DGI (Danger Grave et Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

[7]32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

## F. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs

Pièces, bâtiments et emplacements non visités	Justification
Sans objet	

## G. Constatations diverses

L'installation comporte une ou des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

L'installation comporte une ou des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.

Présentation d'une attestation de vacuité des conduits de fumées datant de moins d'un an : document non présenté.

Présentation d'un contrat d'entretien de la chaudière de moins d'un an : document non présenté.

Présentation des notices d'utilisation du ou des appareils : document non présenté.

## H. Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

- Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
- Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
- Transmission au Distributeur de gaz par Monsieur Eric MACK des informations suivantes :
  - référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
  - codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).
- Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

## I. Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

- Transmission au Distributeur de gaz par Monsieur Eric MACK de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
- Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

## Observations

---

Lors de l'établissement du présent rapport, le nom du distributeur de gaz n'a pas été fourni au diagnostiqueur. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre de donner cette information au diagnostiqueur. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre de fournir au diagnostiqueur soit le numéro de point de livraison, soit le Point de Comptage Estimation soit le numéro de compteur. Les appareils d'utilisation ont été mis en marche et arrêtés par ..

## Conduite à tenir

---

### **En cas de présence d'anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat :**

Risque couvert : L'opérateur de diagnostic doit interrompre immédiatement partiellement ou totalement, l'alimentation en gaz de l'installation, apposer les étiquettes de condamnation sur la ou les partie(s) condamnée(s), signaler et localiser les anomalies au donneur d'ordre et à l'occupant et leur apporter des explications sur la nature des anomalies relevées, adresser le rapport de visite signé ainsi que la Fiche Informatrice Distributeur de gaz au donneur d'ordre ou à son représentant.

### **En cas de présence d'anomalies de type A2 :**

Risque couvert : Pression d'alimentation des appareils d'utilisation anormalement élevée.

L'opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation. Il doit conseiller de réaliser dans les meilleurs délais les travaux permettant de lever les anomalies relevées.

### **En cas de présence d'anomalies de type A1 :**

Risque couvert : L'absence de robinet ou son inaccessibilité excluent la possibilité de couper l'arrivée du gaz à l'appareil (par exemple, dans le cas de débranchement accidentel ou de rupture du tube souple, pour son remplacement ou en cas d'incident sur l'appareil).

Il existe un risque de fausse manoeuvre si un robinet n'est pas obturé par un bouchon alors qu'il ne dessert aucun appareil. Cette fausse manoeuvre peut entraîner un dégagement de gaz et donc un risque d'explosion.

Le même risque existe si une tuyauterie en aval d'un robinet n'est pas obturée par un bouchon vissé, alors qu'elle n'est raccordée à aucun appareil.

L'opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées. Il doit conseiller de réaliser dans les meilleurs délais les travaux permettant de lever les anomalies relevées.

### **En cas de présence d'anomalie 32c:**

Risque couvert :

L'opérateur de diagnostic doit localiser l'anomalie correspondante et la signaler au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature de l'anomalie relevée et sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation, adresser le rapport de visite signé, ainsi que la Fiche Informatrice Distributeur de gaz, au donneur d'ordre ou à son représentant. Il doit également signaler au donneur d'ordre ou à son représentant que conformément aux dispositions reprises dans la fiche informative l'installation présente une anomalie qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif de sécurité collective, de sa conformité et de son bon fonctionnement. Le diagnostiqueur doit informer le distributeur de gaz des coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l'adresse du logement diagnostiqué, et du numéro de point de livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut du numéro de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra à cette occasion un numéro d'enregistrement d'appel.

## Conditions particulières d'exécution

---

### **Textes de référence**

- Ordonnance du 8 juin 2005 instaurant le Dossier de Diagnostics Techniques.
- Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au DPE et à l'état des installations intérieures de gaz.
- Décret 2006-1153 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des diagnostics techniques (DDT).

- Arrêté du 24 août 2010 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Norme NF P45-500 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz.
- Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
- Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

En cas de location :

- Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
- Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

### Précisions concernant l'état de l'installation intérieure de gaz

Le diagnostic a pour objet d'identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.

Les exigences techniques faisant l'objet du présent diagnostic visent à prévenir les risques liés à l'état de l'installation et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, intoxication oxycarbonée). Elles reposent sur les exigences réglementaires, les règles d'installation et autres textes de référence en vigueur.

Le champ d'application du diagnostic porte sur l'installation intérieure de gaz telle que définie dans l'article 2 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l'installation intérieure de gaz.

En outre, il concerne les installations d'appareils de cuisson s'ils sont desservis par une installation fixe.

Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l'installation intérieure de gaz suivants :

- La tuyauterie fixe ;
- Le raccordement en gaz des appareils ;
- La ventilation des locaux ;
- La combustion.

Le contrôle de l'état du conduit de fumée n'entre pas dans le champ d'application du présent document. Seule la présence du conduit et l'état du conduit de raccordement sont contrôlés.

Le diagnostic ne concerne pas l'alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d'eau chaude sanitaire telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 2 août 1977, les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille de butane, le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les installations de VMC GAZ, le contrôle du fonctionnement des fours à gaz, et les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans la norme NF P 45-500. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l'installation.

Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de l'étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils.

Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité suivant la législation en vigueur, le diagnostiqueur consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, le diagnostiqueur doit :

- Attirer l'attention du donneur d'ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation contrôlée ou non ;
- Rappelle au donneur d'ordre que sa responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés, et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.

- Conseille le (ou les) occupant(s) d'être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de l'installation.

Les robinets de commande d'appareil peuvent être testés notamment pour s'assurer de leur manœuvrabilité. Lors de ces tests, ces robinets de commande peuvent être altérés et donc devenir inopérants, engendrant l'anomalie "au moins un robinet de commande d'appareil n'est pas manœuvrable". Considérant qu'un robinet de commande doit être manœuvrable sans s'altérer, l'opérateur de diagnostic ne serait tenu pour responsable en cas de dégradation de ce robinet de commande d'appareil.

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2006 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz et à la norme NF P 45-500, le client doit autoriser le diagnostiqueur à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. De la même façon, un document est adressé au client pour acceptation par lui préalablement à la réalisation du diagnostic reprenant les conditions générales de réalisation du diagnostic.

Ce diagnostic n'a pas pour objet d'établir un certificat de conformité au titre de l'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié. Le présent document ne synthétise donc pas en totalité les points de contrôle applicables pour réaliser les audits des installations neuves, et peut distinguer des niveaux d'anomalie différents.

## Définitions

Appareil à circuit étanche : Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé dans une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.)

Appareil raccordé : Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ; S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé.

CENR : Chauffe-eau Non Raccordé. L'air de combustion est prélevé dans le local et la combustion issue de l'appareil est libérée directement dans l'atmosphère où il se trouve.

Coupe-tirage : Equipement d'un appareil raccordé, placé sur le circuit d'évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l'appareil. Il est destiné à limiter la dépression dans la chambre de combustion afin de maintenir la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion dans le cas où le tirage thermique serait trop important.

Détendeur – régulateur : Dispositif qui abaisse la pression du gaz à une valeur déterminée et la maintient dans les limites prescrites.

DSC (Dispositif de Sécurité Collective) : Dispositif qui permet la mise en sécurité des chaudières raccordées à une installation de VMC Gaz en cas d'arrêt de l'extracteur et évite ainsi toute intoxication au monoxyde de carbone.

Installation intérieure de gaz (arrêté du 2 août 1977) :

- Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de distribution :

Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur :

- Pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, ou, s'il s'agit d'une tige-cuisine, en aval de l'organe de coupure ;
- Pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale.
- Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoir(s) d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle : partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés

Organe de coupure : Vanne, robinet ou obturateur ; Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide" lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manœuvre mise à disposition.

Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide et commande manuelle" quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manœuvre incorporée.

PU : puissance utile, puissance nominale, quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé.

Tige-cuisine : Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.

Tuyauteries fixes : Toutes tuyauteries fixées aux parois jusque et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils.

Référence : DIA-SRD01-1903-037  
Réalisé par Lionel SORDES  
Pour le compte de Acmé Expertises

Date de réalisation : 27 mars 2019 (Valable 6 mois)  
Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :  
N° 65-2017-03-17-006 du 17 mars 2017.

## REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien  
**10 Chemin de l'École**  
**65220 Sadournin**

Vendeur  
**SCI DU PARC**



## SYNTHESE

**A ce jour, la commune de Sadournin est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL).  
Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.**

Votre commune				Votre immeuble		
Type	Nature du risque	Etat de la procédure	Date	Concerné	Travaux	Réf.
PPRn	Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation -...	approuvé	21/06/2010	oui	non	p.3
Zonage de sismicité : 3 - Modérée*				oui	-	-
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible**				non	-	-

\* Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).  
\*\* Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

## SOMMAIRE

Synthèse .....	1
Imprimé officiel .....	2
Localisation sur cartographie des risques .....	3
Déclaration de sinistres indemnisés .....	4
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.....	5
Annexes.....	6

## Etat des Risques et Pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L.174-5 du nouveau Code minier

### 1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° **65-2017-03-17-006** du **17/03/2017**

#### Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)

Document réalisé le : **27/03/2019**

#### 2. Adresse

10 Chemin de l'École

65220 Sadournin

#### 3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

prescrit oui  non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

appliqué par anticipation oui  non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

approuvé oui  non

Les risques naturels pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation  Crue torrentielle  Remontée de nappe  Submersion marine  Avalanche   
Mouvement de terrain  **Mvt terrain-Sécheresse**  Séisme  Cyclone  Eruption volcanique   
Feu de forêt  autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn

oui  non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés

oui  non

#### 4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

prescrit oui  non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

appliqué par anticipation oui  non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

approuvé oui  non

Les risques miniers pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers  Affaissement  Effondrement  Tassement  Emission de gaz   
Pollution des sols  Pollution des eaux  autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm

oui  non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

oui  non

#### 5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

approuvé oui  non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

prescrit oui  non

Les risques technologiques pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque industriel  Effet thermique  Effet de surpression  Effet toxique  Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

oui  non

L'immeuble est situé en zone de prescription

oui  non

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui  non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

oui  non

#### 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R.563-4 et D.563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité :

Forte zone 5  Moyenne zone 4  **Moderée zone 3**  Faible zone 2  Très faible zone 1

#### 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon

en application des articles R.125-23 du code de l'environnement et R.133-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon :

Significatif zone 3  Faible avec facteur de transfert zone 2  Faible zone 1

#### 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui  non

#### 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS)

oui  non

Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral du 06/03/2019 portant création des SIS dans le département

#### Parties concernées

Vendeur SCI DU PARC à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
Acquéreur \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_


Attention ! SIS n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) du Code de l'environnement : En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

## Mouvement de terrain

PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels,  
approuvé le 21/06/2010

## Concerné\*

\* L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques



*La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.  
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.*

## Déclaration de sinistres indemnisés

### en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

#### Arrêtés CATNAT sur la commune de Sadournin

Risque	Début	Fin	JO	Indemnisé
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	24/01/2009	27/01/2009	29/01/2009	<input type="checkbox"/>
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	<input type="checkbox"/>
Mouvement de terrain				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/06/1989	31/12/1997	03/10/1998	<input type="checkbox"/>
Tempête (vent)	06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982	<input type="checkbox"/>

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : [www.prim.net](http://www.prim.net)

Préfecture : Tarbes - Hautes-Pyrénées  
Commune : Sadournin

Adresse de l'immeuble :  
10 Chemin de l'École  
65220 Sadournin  
France

Etabli le : \_\_\_\_\_

Vendeur : \_\_\_\_\_

SCI DU PARC

Acquéreur : \_\_\_\_\_

## Prescriptions de travaux

Aucune

## Documents de référence

> Règlement du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approuvé le 21/06/2010

*Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP.*

## Conclusions

L'Etat des Risques délivré par Acmé Expertises en date du 27/03/2019 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°65-2017-03-17-006 en date du 17/03/2017 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels et par la réglementation du PPRn Mouvement de terrain approuvé le 21/06/2010  
Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble.
- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

## Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral départemental n° 65-2017-03-17-006 du 17 mars 2017

> Cartographies :

- Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approuvé le 21/06/2010
- Cartographie réglementaire de la sismicité

*A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.*



PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des services du Cabinet

ARRETE N° : 65-2017-03-17-006

Service interministériel  
de défense et de protection civiles

**Relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs dans le département des Hautes-Pyrénées.**

Pôle protection civile

**La Préfète des Hautes-Pyrénées,**

**Vu** le code général collectivités territoriales ;

**Vu** le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ;

**Vu** le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;

**Vu** le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

**Vu** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 2014349-0001 du 15 décembre 2014 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs ;

**Sur** proposition de Madame la directrice des services du Cabinet.

**ARRÊTE**

**ARTICLE 1 -**

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 2014349-0001 du 15 décembre 2014 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs.

**ARTICLE 2 -**

Tous les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d'informations.

Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée

Le dossier comprend :

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques dans un PPR approuvé ou prescrit, auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,

.../...

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h 13h30-16h00, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h 14h-16h30)  
Préfecture - Place Charles de Gaulle - CS 61350 - 65013 TARBES Cedex 9 - Tél : 05 62 56 65 65 - Télécopie : 05 62 51 20 10  
courriel : [prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr](mailto:prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr) - Site Internet : [www.hautes-pyrenees.gouv.fr](http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr)

- la cartographie des zones exposées ou réglementée,
- le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune.

Ce dossier et les documents de référence mentionnés ci-dessus sont librement consultables en mairie, préfecture et sous-préfecture.

Le dossier d'informations est accessible à partir du site internet de la préfecture à la rubrique « Information Acquéreurs Locataires » (IAL) :

<http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/>

**Article 3 -**

Ces éléments d'informations sont mis à jour au regard des situations mentionnées à l'article R.125-25 du code de l'environnement.

**Article 4 -**

Une copie du présent arrêté et les annexes sont adressés aux maires, pour être tenus à la disposition des acquéreurs et des locataires, et à la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

**Article 5 -**


Mme la Directrice des services du cabinet, M. le Secrétaire Général de la préfecture, Mme la sous-préfète d'Argelès-Gazost, M. le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, Mmes et MM les chefs de service régionaux ou départementaux et Mmes et MM les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Tarbes, le

17 MARS 2017

Béatrice LAGARDE





Commune : SADOURNIN

**Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR)**  
 Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux  
 Département des Hautes Pyrénées

PPR approuvé le : 21 Juin 2008



échelle 1/10 000




Carte du zonage réglementaire

- Zone faiblement à moyennement exposée (Z2)
- Limite de commune

Source : BD Parcellaire @ IGN, Edition 2007 - Carte Zonée - Insee (INSEE) 99-55278-FR\_Mars 2007





➤ Attestation d'assurance

**Sarl GALEY - LABAUTHE ASSURANCES**  
 21 Place Dupuy  
 31000 TOULOUSE  
 Tel. 05 62 73 09 09 Fax. 05 61 63 12 15  
 email. [agence.galeylabauthe@axa.fr](mailto:agence.galeylabauthe@axa.fr)  
 n° Orias 10 053 214



**ATTESTATION D'ASSURANCE**

La société AXA FRANCE représentée par la SARL GALEY – LABAUTHE ASSURANCES atteste que l'entreprise **ACME EXPERTISES** représentée par **Monsieur ERIC MACK ET LIONEL SORDES**, domiciliée **6 Rue Lucie Aubrac 32000 AUCH** est titulaire du contrat suivant, en cours pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile suivant les dispositions des conditions générales et particulières :

**ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 1148866204 Contrat « Groupe »**

Pour les activités désignées ci-dessous, telles que décrites aux conditions particulières du contrat ci-dessus référencés et exercées conformément aux dispositions des décrets et lois en vigueur :

- |   |  |
|---|--|
| - Assainissement non collectif  | - Assainissement collectif                         |
| - Diagnostic de Performance Energétique sans mention                          | - Constat Amiante Vente sans mention               |
| - Dossier Technique Amiante sans mention                                      | - Dossier Technique Amiante avec mention           |
| - Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes) | - Contrôle périodique amiante                      |
| - Dossier Amiante Parties Privatives  | - Etat des installations intérieures d'Electricité |
| - Etat des installations intérieures de Gaz                                   | - Etat des Risques et Pollutions                   |
| - Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)                               | - Etat parasitaire                                 |
| - Etat relatif à la présence de Termites dans le bâti                         | - Mérules  |
| - Superficie Carrez/Habitable et autres                                       | - Amiante avant démolition                         |
| - Amiante avant travaux   | - Plomb avant démolition                           |
| - Termites avant démolition   | - Sécurité piscine                                 |

Extrait du tableau des garanties spécifiques à l'assuré désigné ci-dessus et par Cabinet de diagnostics :

1. Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs confondus : 10.772.913 € par sinistre
2. Faute inexcusable (dommages corporels) : 1.000.000 € par sinistre et 2.000.000 € par année d'assurance
3. Atteinte à l'environnement :
  - Tous dommages confondus : 788.630 € par année d'assurance
4. Dommages immatériels non consécutifs : 2.000.000 € par sinistre et par année d'assurance
5. Dommages aux biens confiés : 354.145 € par sinistre
6. Défense : inclus dans la garantie mise en jeu
7. Recours : 28.354 € par litige

La présente attestation ne peut engager la compagnie AXA FRANCE en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel il se réfère.

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2019

Pour la Sarl GALEY – LABAUTHE ASSURANCES


**Certificat de compétence**


## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2810 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur MACK Eric**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 14/08/2017 - Date d'expiration : 13/08/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 14/08/2017 - Date d'expiration : 13/08/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 25/08/2017 - Date d'expiration : 24/08/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 28/01/2019 - Date d'expiration : 27/01/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 30/10/2017 - Date d'expiration : 29/10/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 08/08/2017 - Date d'expiration : 07/08/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 08/08/2017 - Date d'expiration : 07/08/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 29/01/2019.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 15 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

AUCH, le 27/03/2019

SCI DU PARC

58 Av Noël peyrevidal  
09800 CASTILLON EN COUSERANS

Référence Rapport : DIA-SRDO1-1903-037

Objet : **Attestation sur l'honneur**

10 chemin de l'écoles  
65220 SADOURNIN  
Maison individuelle  
Date de la visite : 21/03/2019

SCI,

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Messieurs ERIC MACK et LIONEL SORDES, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens - appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des dossiers),

Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 1 000 000 par sinistre et par année d'assurance),

N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, SCI, l'expression de nos salutations distinguées.

Messieurs ERIC MACK et LIONEL SORDES  
ACME EXPERTISES





## Conditions particulières d'exécution du dossier de diagnostic technique

### Textes de référence

Article L271-4 à L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

Article R.271-1 à R.271-5 du CCH

Ordonnance 2005-655 du 5 juin 2005

### Précisions sur le dossier de diagnostic technique (DDT)

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, doit être annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend le cas échéant un diagnostic de performance énergétique, un constat de risque d'exposition au plomb et un état des risques naturels et technologiques. Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité devront être réalisés pour les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017. Pour les autres logements, l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité devront être réalisés pour les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018.

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Il doit, suivant le type de biens, contenir les documents suivants :

- Un constat de risque d'exposition au plomb (CREP),
- Un état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante,
- Un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
- Un état de l'installation intérieure de gaz,
- Un état des risques naturels miniers et technologiques,
- Un diagnostic de performance énergétique (DPE),
- Un état de l'installation intérieure d'électricité,
- Un document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif (depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011).

Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.

D'après l'article R.271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

- Pour une personne d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic technique sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
- Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic technique, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Aucun formalisme particulier n'est prévu par le législateur pour la réalisation du DDT.