

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 210934-Bourcey Date du repérage : 23/09/2021



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : Département : ... **Haute-Garonne**

Adresse :..... Bel Air

Commune:31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Section cadastrale 000A02, Parcelle(s)

n° 602, 604 et 605,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC,

Périmètre de repérage :

Ensemble immobilier composé d'une maison principale, d'une maison secondaire, de 3 appartements et d'un atelier dans un 3ème batiment et d'un centre équestre.

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... Indivision BOURCEY

Adresse: Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-

MARIE

Objet de la mission :

Etat relatif à la présence de termites Diag. Installations Gaz

Etat des Risques et Pollutions Diag. Installations Electricité



Résumé de l'expertise n° 210934-Bourcey

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : Adresse : Bel Air

Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) n° 602, 604 et 605,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC,

Périmètre de repérage :.... Ensemble immobilier composé d'une maison principale, d'une maison secondaire, de 3

appartements et d'un atelier dans un 3ème batiment et d'un centre équestre.

	Prestations	Conclusion			
Pb	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.			
a	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.			
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.			
	Gaz	L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.			
Œ	Électricité	'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour aquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les angers qu'elle(s) présente(nt).			
0	Etat des Risques et Pollutions	Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels (Sécheresse) Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 1 selon la règlementation parasismique 2011 ENSA: L'immeuble n'est pas concerné par un plan d'exposition aux bruits ENSA: Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien			
	DPE Maison Principale	Numéro enregistrement ADEME : 2131E0388710P			
	DPE Maison Secondaire	Numéro enregistrement ADEME : 2131E0388258F			
	DPE Loft	205 6 KWh/m²/an CO2,/m²/an D Numéro enregistrement ADEME : 2131E0388087Q			
	DPE 1 ^{er} gauche	169 5 kWh/m²/an kg CO ₂ /m²/an Numéro enregistrement ADEME : 2131E0388167S			
	DPE 1 ^{er} droite	180 5 kWh/m²/an sq. CQ,/m²/an Numéro enregistrement ADEME : 2131E0388208H			



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **210934-Bourcey** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE.


Je soussigné, **GERIQUE Jérôme**, technicien diagnostiqueur pour la société **DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif	
Amiante	GERIQUE Jérôme	LCC QUALIXPERT	C2475	28/06/2028 (Date d'obtention : 29/06/2021)	
Gaz	GERIQUE Jérôme	LCC QUALIXPERT	C2475	28/06/2028 (Date d'obtention : 29/06/2021)	
Termites	GERIQUE Jérôme	LCC QUALIXPERT	C2475	28/06/2028 (Date d'obtention : 29/06/2021)	
Electricité	GERIQUE Jérôme	LCC QUALIXPERT	C2475	28/06/2028 (Date d'obtention : 29/06/2021)	
DPE sans mention	GERIQUE Jérôme	LCC QUALIXPERT	C2475	28/06/2028 (Date d'obtention : 29/06/2021)	
Plomb	GERIQUE Jérôme	LCC QUALIXPERT	C2475	20/03/2022 (Date d'obtention : 21/03/2017)	

- Avoir souscrit à une assurance (Groupama d'Oc n° 40668491 valable jusqu'au 31/12/2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à COLOMIERS, le 24/09/2021



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »



Votre agence CL MIRET SUD TOULOUSAIN 1 16 AV JACQUES DOUZANS 31600 MIRET TM : 0561561844 (colf. d'un appel local)

EURL DPS NR. GERIQUE JEROME 9 CHEMIN DE LA SALVETAT 31770 COLOMIERS 28694881 40668491X 406684910001 Vetre centact SOUSCRIPTION DES PROFESSIONNELS TAI : 0869 S20 319 (cett d'un appel local) Mail : souscription@groupsma-occom

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

VOUS (SOUSCRIPTEUR): EURL DPS

L'ASSUREUR CI-DESSOUS DENOMME GROUPAMA D'OC Atteste que vous avez souscrit le contrat de dessus référencé, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue lors de l'exécution des travaux confiés ou du feit de ces travaux.

Vous exercaz la profession : Expert en diagnostic technique immobilier

FRANCHISE OU SEUIL DINTERVENTION (1)	Dommages corporels : Sans Dommages matériels et immatériels : Franchise optionnelle indiquée dans vos conditions personnelles Sans franchise	
MONTANTS DE GARANTIE (2)	16 000 000 € tous dommages confordus par année d'assurance 1 500 000 € par sinistre 15 000 € par sinistre	3 000 000 € par année d'assurance
GARANTIES	Dommages corporats, materiels et immatériels dont : O Dommages matériels et immagés matériels et immatériels consécutifs à dommages matériels o Vol du fait des préposés	Faule inextusable de femployeur
	Responsabilità civile Exploitation	



Nº souscripteur: 40668491X

Groupama

	9	8	GARANTIES	MONTANTS DE GARANTIE (2)	FRANCHISE OU SEUIL D'INTERVENTION (1)
		ĕ 8	Tous dommages confondus dont	765 000 € par annéa d'assurance	
sponsabilité civile tteintes à		0	Dommages matériels et immatériels — Préjudice écologique	300 000 € par sinistre	Dommages corporels : Sans Autres dommages :
ment		0	o Frais de remboursement des mesures conservatoires	10% du montant des dommages et à concurrence de 76 500 € par sinistre	2,FB

Dommages corporeis : Sans Autres dommages :	d'assurance avec un minimu de 241 € et un maximum de 1 204 €
1 000 000 € par année d'assurance et 600 000 € par sinistre	80 000 € par année d'assurance
Dommages corporels, matériels et immatériels	 Perte ou destruction de pièces ou de documents confiée à l'assuré
Responsabilité civile	Consells, Professions Libérales

٤.

¹¹ Hontants indexés suivant l'évolution de l'Indice F.F.B (988,10 au 2⁹⁸⁴ trimestre 2018) sauf particulantès Pi Montants non indexés

Etendue Territoria le de la garantie La garantie s'exerce dara les pays de l'Union Européerne ainsi que dans les pays membres de l'Association Européerne de Libre Echange (AELE). Pour la garantie responsabilité divide attainse à l'environnennt, la garantie s'exerce en France métropolissire, dans les Départements et Territoire d'Outre-Mer ainsi que dans la principaufé

La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 indus, sous réserve que la garantie soit en

Ele a été délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager l'assureur su-delà des conditions et Imites prévues par les dispositions du contrat ci-dessus référencé.

Pour la Caisse Locale, par délégation : le Directeur Général de la Caisse Régionale,

Fait à Balma, le 6 janvier 2021

GRDUPAMA D'OC Skipt social : 14, rus Vicialhan CS 93103 33131 D4LMA CEDEX promptoments in a communication of the c



Certificat N° C2475

Monsieur Jérôme GERIQUE



Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante sans mention	Certificat valable	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification de cpérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et		
	Du 29/06/2021 d'accréditation des organismes de certificat			
	au 28/06/2028			
Etat relatif à la présence de termites dans le	Certificat valable	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification de		
bâtiment mention France Métropolitaine	Du 29/06/2021	cpérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
	au 28/06/2028			
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification de		
maividuei	Du 29/06/2021	opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
	au 28/06/2028			
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification de		
	Du 29/06/2021	opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
	au 28/06/2028			
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification de opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et		
	Du 29/06/2021	d'accréditation des organismes de certification.		
	au 28/06/2028			
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de cartification des compétences des personnes physiques opérateurs des		
	Du 21/03/2017	constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque		
	au 20/03/2022	d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux e présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de		

Date d'établissement le mardi 29 juin 2021

Marjorie ALBERT Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.

Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES

Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018



Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 210934-Bourcey
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011

Date du repérage : 23/09/2021

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments : Département : ... **Haute-Garonne**

Adresse:..... Bel Air

Commune:...... 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) n° 602, 604 et 605,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC,

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :

Indivision BOURCEY

Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Propriétaire :

Indivision BOURCEY

Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Le CR	EP suivant concerne :					
Х	Les parties privatives	X	Avant la vente			
Х	Les parties occupées		Avant la mise en location			
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP			
L'occupa	ant est :	Le prop	riétaire			
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire		Indivisi	on BOURCEY			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		0	Nombre total : 2			
		Oui	Nombre d'enfants de moins de 6 ans :			

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	GERIQUE Jérôme
N° de certificat de certification	C2475 le 21/03/2017
Nom de l'organisme de certification	LCC QUALIXPERT
Organisme d'assurance professionnelle	Groupama d'Oc
N° de contrat d'assurance	40668491
Date de validité :	31/12/2021

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Pb200i / 1178
Nature du radionucléide	57Co
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	20/03/2020 185 MBq (2 ans)

Conclusion des mesures de concentration		en plomb				
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	800	164	590	2	42	2
%	100	21 %	74 %	< 1 %	5 %	< 1 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par GERIQUE Jérôme le 23/09/2021 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des



travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Sommaire

1.	Rappel de la commande et des références règlementaires	3
2.	Renseignements complémentaires concernant la mission	3
	2.1 L'appareil à fluorescence X	3
	2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel	4
	2.3 Le bien objet de la mission	4
3.	Méthodologie employée	5
	3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X	6
	3.2 Stratégie de mesurage	6
	3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	6
4.	Présentation des résultats	6
5.	Résultats des mesures	7
6.	Conclusion	35
	6.1 Classement des unités de diagnostic	35
	6.2 Recommandations au propriétaire	35
	6.3 Commentaires	36
	6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti	36
	6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	36
7.	Obligations d'informations pour les propriétaires	37
8. ď	Information sur les principales règlementations et recommandations en exposition au plomb	matière 37
	8.1 Textes de référence	37
	8.2 Ressources documentaires	38
9.	Annexes	38
	9.1 Notice d'Information	38
	9.2 Illustrations	39
	9.3 Analyses chimiques du laboratoire	39

Nombre de pages de rapport : 39

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 2



1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS		
Modèle de l'appareil	Pb200i		
N° de série de l'appareil	1178		
Nature du radionucléide	57Co		
Date du dernier chargement de la source	20/03/2020	Activité à cette date et durée de vie : 185 MBq (2 ans)	
Autorication/Déclaration ASN (DCSNR)	N° T310593	Nom du titulaire/signataire CRAUZZO Guillaume	
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	Date d'autorisation/de déclaration 01/03/2018	Date de fin de validité (si applicable)	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	CRAUZZO Guillaume		
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	CRAUZZO Guillaume		

Étalon: SRM2573 - 1mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)	
Etalonnage entrée	1	23/09/2021	1 (+/- 0,1)	
Etalonnage sortie	1241	23/09/2021	1 (+/- 0,1)	

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

3/39



2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (maison individuelle) Ensemble immobilier composé d'une maison principale, d'une maison secondaire, de 3 appartements et d'un atelier dans un 3ème batiment et d'un centre équestre.
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC, Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) n° 602, 604 et 605,
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	Indivision BOURCEY Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE
L'occupant est :	Le propriétaire
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	23/09/2021
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

Rez de chaussée Maison principale - Entrée, Rez de chaussée Maison principale -Chambre 1,

Rez de chaussée Maison principale - Salle

d'eau, Rez de chaussée Maison principale - Salon,

Rez de chaussée Maison principale - Cuisine, Rez de chaussée Maison principale -Dégagement,

Rez de chaussée Maison principale - Wc 1, Rez de chaussée Maison principale - Salle à manger,

Rez de chaussée Maison principale - Séjour, Rez de chaussée Maison principale -

Chambre 2,

Rez de chaussée Maison principale - Garage, Rez de chaussée Maison principale - Local

technique, 1er étage Maison principale - Palier 1,

1er étage Maison principale - Salle d'eau 1, 1er étage Maison principale - Wc 2,

1er étage Maison principale - Wc 3, 1er étage Maison principale - Dégagement 2,

1er étage Maison principale - Chambre 3, 1er étage Maison principale - Chambre 4,

1er étage Maison principale - Balcon,

1er étage Maison principale - Chambre 5,

1er étage Maison principale - Placard,

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche -Salle d'eau + wc,

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche -Chambre 1,

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche -Chambre 2,

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite -Séjour + cuisine,

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite -Chambre 1,

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite -Chambre 2,

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite -Salle de bain + wc,

Sous-Sol Maison secondaire - Buanderie,

Sous-Sol Maison secondaire - Cellier,

Sous-Sol Maison secondaire - Cave,

Rez de chaussée Maison secondaire - Séjour, Rez de chaussée Maison secondaire - Cuisine,

Rez de chaussée Maison secondaire - Bureau,

Rez de chaussée Maison secondaire - Wc,

1er étage Maison secondaire - Palier,

1er étage Maison secondaire - Chambre 1,

1er étage Maison secondaire - Chambre 2, 1er étage Maison secondaire - Chambre 3,

1er étage Maison secondaire - Chambre 4,

1er étage Maison secondaire - Wc,

1er étage Maison secondaire - Salle d'eau,



```
1er étage Maison principale - Chambre 6,
1er étage Maison principale - Salle d'eau 2,
1er étage Maison principale - Wc 4,
1er étage Maison principale - Wc 5,
2ème étage Maison principale - Palier 2,
2ème étage Maison principale - Dégagement
2ème étage Maison principale - Grenier 1,
2ème étage Maison principale - Grenier 2,
2ème étage Maison principale - Grenier 3,
2ème étage Maison principale - Grenier 4,
2ème étage Maison principale - Grenier 5,
2ème étage Maison principale - Grenier 6,
Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -
Séjour + cuisine,
Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -
Chambre,
Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -
Salle d'eau + wc,
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 1,
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 2,
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 3,
Bâtiment locatif - 1er etage - Palier,
Bâtiment locatif - appartement 1er etage
gauche - Séjour + cuisine,
```

```
Rez de chaussée Écuries - Carrière,
Rez de chaussée Écuries - Abris,
Rez de chaussée Écuries - Wc,
Rez de chaussée Écuries - Box 1,
Rez de chaussée Écuries - Box 2,
Rez de chaussée Écuries - Box 3,
Rez de chaussée Écuries - Box 4,
Rez de chaussée Écuries - Box 5,
Rez de chaussée Écuries - Box 6,
Rez de chaussée Écuries - Box 7,
Rez de chaussée Écuries - Entrée,
Rez de chaussée Écuries - Box 8,
Rez de chaussée Écuries - Box 9,
Rez de chaussée Écuries - Box 10,
Rez de chaussée Écuries - Box 11,
Rez de chaussée Écuries - Box 12,
Rez de chaussée Écuries - Box 13,
1er étage Écuries - Vestiaire,
1er étage Écuries - Club house,
Dépendances - Abris 1,
Dépendances - Abris 2
```

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Séjour + cuisine (Construction récente), Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Chambre (Construction récente), Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -Salle d'eau + wc (Construction récente), Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 1 (Construction récente), Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 2 (Construction récente), Bâtiment locatif - Atelier -Atelier 3 (Construction récente), Bâtiment locatif - 1er etage - Palier (Construction récente), Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine (Construction récente), Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Salle d'eau + wc (Construction récente), Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1 (Construction récente), Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2 (Construction récente), Bâtiment locatif -Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine (Construction récente), Bâtiment locatif -Appartement 1er étage droite - Chambre 1 (Construction récente), Bâtiment locatif -Appartement 1er étage droite - Chambre 2 (Construction récente), Bâtiment locatif -Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc (Construction récente), Rez de chaussée Écuries - Carrière (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Abris (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Wc (Loçaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 1 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 2 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 3 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 4 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 5 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 6 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 7 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Entrée (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 8 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 9 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 10 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 11 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 12 (Locaux professionnels), Rez de chaussée Écuries - Box 13 (Locaux professionnels), 1er étage Écuries -Vestiaire (Locaux professionnels), 1er étage Écuries - Club house (Locaux professionnels), Dépendances - Abris 1 (Annexes), Dépendances - Abris 2 (Annexes)

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être



relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.



Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement		
< seuils		0		
	Non dégradé ou non visible	1		
≥ seuils	Etat d'usage	2		
	Dégradé	3		

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Rez de chaussée Maison principale - Entrée	10	-	10 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Maison principale - Chambre 1	15	7 (47 %)	6 (40 %)	1	2 (13 %)	-
Rez de chaussée Maison principale - Salle d'eau	7	1 (14 %)	6 (86 %)	ı	-	-
Rez de chaussée Maison principale - Salon	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
Rez de chaussée Maison principale - Cuisine	8	-	6 (75 %)	-	2 (25 %)	-
Rez de chaussée Maison principale - Dégagement	10	-	9 (90 %)	-	1 (10 %)	-
Rez de chaussée Maison principale - Wc 1	6	-	5 (83 %)	-	1 (17 %)	-
Rez de chaussée Maison principale - Salle à manger	12	2 (17 %)	6 (50 %)	-	4 (33 %)	-
Rez de chaussée Maison principale - Séjour	14	4 (28,6 %)	6 (43 %)	ı	4 (28,6 %)	-
Rez de chaussée Maison principale - Chambre 2	16	6 (37,5 %)	6 (37,5 %)	-	4 (25 %)	-
Rez de chaussée Maison principale - Garage	4	-	4 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Maison principale - Local technique	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
1er étage Maison principale - Palier 1	10	-	7 (70 %)	2 (20 %)	1 (10 %)	-
1er étage Maison principale - Salle d'eau 1	16	4 (25 %)	10 (62,5 %)	-	2 (12,5 %)	-
1er étage Maison principale - Wc 2	6	-	6 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison principale - Wc 3	6	-	6 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison principale - Dégagement 2	12	2 (16,7 %)	5 (41,8 %)	-	5 (41,7 %)	-
1er étage Maison principale - Chambre 3	15	4 (27 %)	6 (40 %)	-	5 (33 %)	-
1er étage Maison principale - Chambre 4	18	6 (33 %)	5 (28 %)	-	7 (39 %)	-
1er étage Maison principale - Balcon	6	4 (66,7 %)	-	-	1 (16,8 %)	1 (16,7 %)
1er étage Maison principale - Chambre 5	15	6 (40 %)	6 (40 %)	-	2 (13 %)	1 (7 %)



	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
1er étage Maison principale - Placard	6	4 (67 %)	2 (33 %)	-	-	-
1er étage Maison principale - Chambre 6	12	4 (33,3 %)	7 (58,2 %)	-	1 (8,3 %)	-
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine	40	-	40 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison principale - Salle d'eau 2	15	-	15 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison principale - Wc 4	6	1	6 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison principale - Wc 5	6	-	6 (100 %)	-	-	-
2ème étage Maison principale - Palier 2	6	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-	-
2ème étage Maison principale - Dégagement 3	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
2ème étage Maison principale - Grenier 1	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
2ème étage Maison principale - Grenier 2	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
2ème étage Maison principale - Grenier 3	5	5 (100 %)	-	-	-	-
2ème étage Maison principale - Grenier 4	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
2ème étage Maison principale - Grenier 5	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
2ème étage Maison principale - Grenier 6	6	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - loft rez-de- chaussée - Séjour + cuisine	21	1 (5 %)	20 (95 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - loft rez-de- chaussée - Chambre	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - loft rez-de- chaussée - Salle d'eau + wc	11	7 (64 %)	4 (36 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 1	11	11 (100 %)	-	-	-	-
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 2	10	5 (50 %)	5 (50 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 3	13	9 (69 %)	4 (31 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - 1er etage - Palier	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine	30	-	30 (100 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Salle d'eau + wc	14	1 (7 %)	13 (93 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1	12	-	12 (100 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2	12	-	12 (100 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1	10	-	10 (100 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2	11	-	11 (100 %)	-	-	-
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc	10	-	10 (100 %)	-	-	-



	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Sous-Sol Maison secondaire - Buanderie	6	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-	-
Sous-Sol Maison secondaire - Cellier	5	5 (100 %)	-	-	-	-
Sous-Sol Maison secondaire - Cave	5	5 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée Maison secondaire - Séjour	15	-	15 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Maison secondaire - Cuisine	11	2 (18 %)	9 (82 %)	-	-	-
Rez de chaussée Maison secondaire - Bureau	11	1 (9 %)	10 (91 %)	-	-	-
Rez de chaussée Maison secondaire - Wc	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
1er étage Maison secondaire - Palier	15	-	15 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison secondaire - Chambre 1	9	-	9 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison secondaire - Chambre 2	8	-	8 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison secondaire - Chambre 3	10	-	10 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison secondaire - Chambre 4	8	-	8 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison secondaire - Wc	6	-	6 (100 %)	-	-	-
1er étage Maison secondaire - Salle d'eau	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Carrière	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Abris	6	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Wc	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 1	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 2	12	-	12 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 3	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 4	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 5	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 6	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 7	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Entrée	11	2 (18 %)	9 (82 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 8	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 9	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 10	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 11	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 12	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Rez de chaussée Écuries - Box 13	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
1er étage Écuries - Vestiaire	6	2 (33 %)	4 (67 %)	-	-	-
1er étage Écuries - Club house	17	9 (53 %)	8 (47 %)	-	-	-
Dépendances - Abris 1	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
Dépendances - Abris 2	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
TOTAL	800	164 (21 %)	590 (74 %)	2 (%)	42 (5 %)	2 (%)



Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
3	Υ.	iviui	Flatie	Femure	partie haute (> 1 m)	0		U	
4	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
5	ם	Iviui	Flatie	Feinlaie	partie haute (> 1 m)	0		U	
6	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	- 0		
7	C	iviui	Fialle	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
8	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
9	U	Iviui	Flatie	Femiliare	partie haute (> 1 m)	0		U	
10		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
11		Flatorid	Flatie	Feinlaie	mesure 2	0			
12	Α	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
13	(Foite (F1)	Dois	Feinlaie	Huisserie	0		U	
14	В	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
15	ם	Forte (F2)	Dois	Feinlaie	Huisserie	0		U	
16	В	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
17	Ь	Porte (P3)	DUIS	Femure	Huisserie	0		U	
18	D	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
19	U	1 Oile (F4)	2013	i Gilitule	Huisserie	0			
20	D	Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
21	ט	Fulle (P5)	DOIS	remlule	Huisserie	0			·

Rez de chaussée Maison principale - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
22	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
23	^	Iviui	Flatte	Femiliare	partie haute (> 1 m)	0		U	
24	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
25	В	iviui	Fialle	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
26	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
27	C	iviui	Fialle	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
28	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
29	D	iviui	Fialle	Pellitule	partie haute (> 1 m)	0		U	
30		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
31		Fiaioriu	Fialle	remuie	mesure 2	0			
32	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
33	^	Foite (F1)		Femiliare	Huisserie	0		U	
-	В	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F3)	PVC		Non mesurée	•		NM	Absence de revêtement
34	В	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1,5	Etat d'usage (Microfissures)	2	
35	В	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1,5	Etat d'usage (Microfissures)	2	

Rez de chaussée Maison principale - Salle d'eau

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation		
36	۸	Mur	ciment	n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0			
37	А	Mur	ciment	ciment	ciment	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
38	В	Mur	ciment	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0			
39	ь	Mul	Ciment	periture	partie haute (> 1 m)	0		U			
40	(Mur	ciment	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0			
41	J	IVIUI	Ciment	peniture	partie haute (> 1 m)	0					
42	D	Mur	ciment	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0			
43	D	Mui	Ciment	periture	partie haute (> 1 m)	0		U			
-		Plafond	placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement		
44	_	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0			
45	٥	renette intelleule (F1)	DUIS	reillule	Huisserie	0		U			
46)	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	·		
47	C	relielle extelleule (FT)	DUIS	remuie	Huisserie	0					

Rez de chaussée Maison principale - Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
48	Α	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
49	A	iviui	Flatie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
50	В	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
51	ь	wur	Platie	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
52	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
53	C	wur	Platie	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
54	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
55	D	iviui	Flatie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
56		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
57		Piaioriu	Flatie	Femiliare	mesure 2	0		U	
58	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
59	A	Porte (PT)	DOIS	Femiliare	Huisserie	0		U	
-	С	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Rez de chaussée Maison principale - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
60	۸	Mur	plâtre	pointuro	partie basse (< 1 m)	0		0	
61	Α	iviui	platie	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
62	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	

10/39 Rapport du : 24/09/2021



63					partie haute (> 1 m)	0			
64	_	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
65	C	iviui	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
66	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
67	D	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
68		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
69		Piaioriu	Flatte	remule	mesure 2	0		U	
70	_	Porte (P1)	bois	Vernis	partie mobile	0		0	
71		Porte (PT)	DOIS	Verriis	Huisserie	0		U	
72	_	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.2	Etat d'usage (Traces	2	
12	C	voiet interieur	DOIS	peniture	partie basse (< 1 iii)	1.2	de chocs)	2	
73	_	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.9	Etat d'usage	2	
73	C	voiet exterieur	DOIS	peniture	partie basse (< 1 III)	1.9	(Microfissures)	2	

Rez de chaussée Maison principale - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
74	Α	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
75	A	Will	piatre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
76	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
77	Ь	iviui	piatre	permure	partie haute (> 1 m)	0		U	
78	С	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
79	C	Iviui	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
80	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
81	U	iviui	piatre	permure	partie haute (> 1 m)	0		U	
82		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
83		1 lalona	1 latte	1 emiliare	mesure 2	0		· ·	
84	С	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	012,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
85		Marches	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
86		iviaiches	DUIS	remuie	mesure 2	0		U	
87		Contremarches	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
88		Contrematches	DUIS	Feinlaie	mesure 2	0		U	
89		Balustre	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	·
90		Daiustie	ivielai	remlule	partie haute (> 1 m)	0		U	·
91		Main courante	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	·
92		iviaiii courante	DOIS	Femiliale	mesure 2	0		U	

Rez de chaussée Maison principale - Wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
93	۸	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
94	Α	Wui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
95	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
96	ь	Wui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
97	_	Mur	plâtre	n a intrus	partie basse (< 1 m)	0		0	
98	C	IVIUI	platre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
99	0	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
100	U	wur	piatre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
101		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
102		Plaiond	DOIS	Peinture	mesure 2	0		0	
103	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	1,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

Rez de chaussée Maison principale - Salle à manger

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
104	Α	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
105	А	iviur	platre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
106	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
107	Ь	iviui	platie	permure	partie haute (> 1 m)	0		U	
108	С	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
109)	Iviui	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
110	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
111	D	Iviui	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
112		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
113		Flatoriu	Flatie	Feinlaie	mesure 2	0		U	
114	С	Porte (P1)	bois	Vernis	partie mobile	0		0	
115	C	Porte (PT)	DOIS	vernis	Huisserie	0		U	
-	С	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
116	С	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.3	Etat d'usage (Traces	2	
110	Ü	Voiet interieur	D013	penitare	partie basse (< 1111)	1.5	de chocs)	-	
117	С	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.9	Etat d'usage	2	
117	0	Voict exterieur	D013	peniture	partie basse (< 1111)	1.5	(Microfissures)	2	
118	С	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.3	Etat d'usage (Traces	2	
. 10	3	VOICE II Iterieur	2013	pointure	partio basse (< 1 III)	1.5	de chocs)	-	
119	С	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	2	Etat d'usage (Microfissures)	2	
119	C .	Volet extérieur	Bois	'	partie basse (< 1 m)	2	(Microfissures)	2	

Rez de chaussée Maison principale - Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

		ŭ		ŭ		•			
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
120	Α	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
121	A	Will	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
122	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
123	ь	Will	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
124	S	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
125	C	wur	platre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
126	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
127	D	Will	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
128		Plafond	Plâtre	Donies point	mesure 1	0		0	
129		riaiONO	rialle	Papier peint	mesure 2	0		U	
130	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
131	Α	Foile (PT)	DOIS	reinture	Huisserie	0		U	

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél. : 06.84.84.18.66 - E-mail : dps.diags@gmail.com N°SIREN : 533908182 | Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491



-	С	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Non mesurée	•		NM	Absence de revêtement
132	С	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
133	С	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	2.1	Etat d'usage (Microfissures)	2	
134	С	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.1	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
135	С	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	2.3	Etat d'usage (Microfissures)	2	

Rez de chaussée Maison principale - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
136	Α	Mur	m184ma	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
137	А	wur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
138	В	Mur	m184ma	n a intrina	partie basse (< 1 m)	0		0	
139	В	wur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
140	C	Mur	m184ma	n a intrina	partie basse (< 1 m)	0		0	
141	C	wur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
142	J	Mur	plâtre	n a intrina	partie basse (< 1 m)	0		0	
143	U	wur	piatre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
144		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
145		Plaiono	Platre	Peinture	mesure 2	0		U	
146	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
147	А	Porte (P1)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	
-	С	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
148	С	Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
149	С	Volet extérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.9	Etat d'usage (Microfissures)	2	
150	С	Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.1	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
151	С	Volet extérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.8	Etat d'usage (Microfissures)	2	

Rez de chaussée Maison principale - Garage

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
152	^	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
153	A	iviui	Bilque	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
154	В	N4	Brique	Deintura	partie basse (< 1 m)	0		0	
155	ь	Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
156	(Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
157	C	iviui	Bilque	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
158	7	N4	Drieus	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
159	ט	Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1 m)	0	7	U	

Rez de chaussée Maison principale - Local technique

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
160	Α	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
161	Α.	Mui	Bilque	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
162	В	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
163	ם	IVIUI	Dilque	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
164	С	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
165)	IVIUI	Dilque	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
166	D	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
167	D	Mui	Bilque	Femiliale	partie haute (> 1 m)	0		U	
168	Е	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
169		Mui	Bilque	Femiliale	partie haute (> 1 m)	0		U	
170	_	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
171	Г	Mui	Bilque	Femiliare	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
172	۸	Porto (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
173	Α	Porte (P1)	DOIS	reillule	Huisserie	0		U	·

1er étage Maison principale - Palier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
174	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
175	A	iviui	Fialle	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
176	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
177	В	Iviui	Flatie	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
178	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
179	C	IVIUI	Fialle	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
180	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
181	D	Iviui	Flatie	Feinlaie	partie haute (> 1 m)	0		U	
182		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
183		Flatorid	Flatie	Feinlaie	mesure 2	0		U	
184	В	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	Non dégradé	1	
185	Ь	Porte (P1)	DUIS	Femure	Huisserie	1,2	Non degrade		
186	С	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	Non dégradé	1	
187	U	1 one (1 2)	Dois	1 emiliare	Huisserie	1,2		'	
188	D	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	14,7	Etat d'usage (Traces	2	
189	U	Foile (F3)	פוטם	remlule	Huisserie	1,2	de chocs)	2	
190		Marches	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	·
191		wardles	פוטם	remlule	mesure 2	0		U	·

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél.: 06.84.84.18.66 - E-mail: dps.diags@gmail.com **12**/39 N°SIREN: 533908182 | Compagnie d'assurance: Groupama d'Oc n° 40668491 Rapport du :



192	Contramarahaa	Daia	Deinture	mesure 1	0		0	
193	Contremarches	Bois	Peinture	mesure 2	0	1	U	

1er étage Maison principale - Salle d'eau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
194	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
195	^	ividi	Fialle	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
196	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
197	Ь	Mui	Fialle	Femiliare	partie haute (> 1 m)	0		U	
198	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
199	C	ividi	Fialle	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
200	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
201	U	iviui	Fialle	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
202	Е	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
203	L	IVIUI	Flatie	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
204	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
205	'	ividi	Fialle	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
206		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
207		1 lalolid	1 latte	1 ciritare	mesure 2	0		U	
208	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
209		1 one (i 1)	5013	1 ciritare	Huisserie	0		U	
210	В	Porte (P2)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
211	ь	Folle (F2)	DOIS	Feiritule	Huisserie	0		U	
212	В	Porte (P3)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
213	_	,		1 ciritare	Huisserie	0		-	
-	E	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	E	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Е	Fenêtre intérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	E	Fenêtre extérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
214	С	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
215	С	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.7	Etat d'usage (Microfissures)	2	

1er étage Maison principale - Wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
216	۸	Mur	plâtre	n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
217	А	wur	platre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
218	Р	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
219	В	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
220	(Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
221	٥	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
222	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
223	D	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
224		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
225		riaiono	rialle	remlure	mesure 2	0		U	
226	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
227	А	Foile (P1)	DOIS	remure	Huisserie	0		U	

1er étage Maison principale - Wc 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
228	۸	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
229	А	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
230	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
231	ь	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
232	_	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
233	C	Mur	piatre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
234	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
235	D	IVIUI	piatre	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
236		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
237		Flaioliu	Flatie	remuie	mesure 2	0		U	
238	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
239	А	Foile (F1)	DOIS	remuie	Huisserie	0		U	

1er étage Maison principale - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

		ŭ		ŭ		•			
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
240	Α	Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
241	۲	IVIUI	platie	rolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
242	В	Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
243	ם	Iviui	platie	Tolle de Velle pellite	partie haute (> 1 m)	0		U	
244	С	Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
245	٥	IVIUI	piatre	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
246	D	Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
247	ט	Iviui	platie	Tolle de Velle pellite	partie haute (> 1 m)	0		U	
248		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
249		Flaioliu	rialle	pernure	mesure 2	0		U	
250	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	16,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
251	В	Porte (P2)	bois	Peinture	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	2	
252	ь	Porte (P2)	DOIS	Peinture	Huisserie	1,4	de chocs)	2	
253	В	Porte (P3)	bois	Peinture	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	2	
254	ь	Porte (P3)	DOIS	Peinture	Huisserie	1,2	de chocs)	2	
255	D	Porte (P4)	bois	Peinture	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	2	
256	ט	Forte (F4)	DOIS	Femure	Huisserie	1,4	de chocs)	2	
257	D	Porte (P5)	bois	Peinture	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	2	
258	ט	Foile (F3)	מוטע	remlule	Huisserie	1,2	de chocs)	2	·
-	С	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-	<u> </u>	NM	Absence de revêtement

1er étage Maison principale - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

13/39 Rapport du : 24/09/2021



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
259		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
260		Fillules	DUIS	remuie	mesure 2	0		U	
261	Α	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
262	^	ividi	platie	tolle de verre pelitte	partie haute (> 1 m)	0		U	
263	В	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
264	ь	ividi	platie	tolle de verre pelitte	partie haute (> 1 m)	0		U	
265	С	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
266	U	IVIUI	platie	tolle de velle pellite	partie haute (> 1 m)	0		U	
267	D	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
268	U	IVIUI	platie	tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
269		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
270		1 lalolid	1 latte	peniture	mesure 2	0		U	
271	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	2	
272		` ,	DUIS	remule	Huisserie	6,2	de chocs)		
-	С	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
273	С	Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
274	С	Volet extérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.8	Etat d'usage (Microfissures)	2	
275	С	Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
276	С	Volet extérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.8	Etat d'usage (Microfissures)	2	·

1er étage Maison principale - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
277			104	- 1	partie basse (< 1 m)	0		_	
278	Α	Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		0	
279	В	NA	-184	T-11- d i-t-	partie basse (< 1 m)	0		0	
280	В	Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		0	
281	С	Mur	m184ma	Taile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
282		Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		0	
283	D	Mur	m184ma	Taile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
284	ט	Mur	plâtre	Toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		0	
285		Plafond	Plâtre	n a interna	mesure 1	0		0	
286		Plaiond	Platre	peinture	mesure 2	0		0	
287		Dt- (D4)	b - t -	Deletere	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	0	
288	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	1,9	de chocs)	2	
-	С	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
289	С	Volet intérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	2.3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
290	С	Volet extérieur (V1)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.8	Etat d'usage (Microfissures)	2	
291	С	Volet intérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
292	С	Volet extérieur (V2)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.7	Etat d'usage (Microfissures)	2	
293	D	Volet intérieur (V3)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	3.5	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
294	D	Volet extérieur (V3)	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	1.9	Etat d'usage (Microfissures)	2	

1er étage Maison principale - Balcon

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 16,7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Brique		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Brique		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Brique		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
295	В	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	01,9	Etat d'usage (Microfissures)	2	
296	D	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	2,9	Dégradé (Ecaillage)	3	

1er étage Maison principale - Chambre 5

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
297	Α	Mur	Plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
298	А	iviui	rialle	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
299	В	Mur	Plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
300	ь	iviui	rialle	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
301	C	Mur	Plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
302	C	iviui	rialle	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
303	D	Mur	Plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
304	U	iviui	rialle	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
305		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
306		Piaioriu	rialle	remuie	mesure 2	0		U	
307	Α	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	2	
308	^	Foile (F1)	DOIS	Feiritule	Huisserie	7	de chocs)	2	
309					partie mobile	0			
310	В	Porte (P2)	Bois	Vernis	Huisserie	0		0	
311					Huisserie	0			
-	В	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Non mesurée	•		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél. : 06.84.84.18.66 - E-mail : dps.diags@gmail.com N°SIREN : 533908182 | Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491



-	С	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
312	В	Volet intérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	6,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
313	В	Volet extérieur	Bois	peinture	partie basse (< 1 m)	7,7	Etat d'usage (Microfissures)	2	

1er étage Maison principale - Placard

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Mur	placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	placoplâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
314		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
315		Piaioriu	platie	periture	mesure 2	0		U	
316	^	Porte (P1)	bois	vernis	partie mobile	0		0	
317	А	Porte (PT)	DOIS	vernis	Huisserie	0		U	

1er étage Maison principale - Chambre 6

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
318		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
319		Fillitiles	DUIS	remule	mesure 2	0		U	
320	Α	Mur	placoplâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
321	^	Iviui	placopiatie	Tolle de Velle pellite	partie haute (> 1 m)	0		U	
322	В	Mur	placoplâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
323	ь	iviui	piacopiatie	rolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
324	С	Mur	placoplâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
325	C	wur	piacopiatre	rolle de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		U	
326	D	Mur	placoplâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
327	ט	Iviui	placoplatie	Tolle de Velle pellite	partie haute (> 1 m)	0		U	
328		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
329		Piaioriu	piatre	periture	mesure 2	0		U	
330	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	Etat d'usage (Traces	2	
331	Α.	Porte (P1)	DOIS	remuie	Huisserie	8,2	de chocs)	2	
350					partie mobile	0			
351	D	Porte (P2)	bois	Peinture	Huisserie	0		0	
352					Huisserie	0			
-	С	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		Non mesurée	•		NM	Absence de revêtement
_	С	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 40 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation Classem	ent UD	Observation
332		D:: ::	<u> </u>		mesure 1	0			
333		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 2	0	0		
334	۸	More	Feuille de	Deinture	partie basse (< 1 m)	0	_		
335	Α	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0	0		
336	В	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	0		
337	Ь	Mui	plâtre	remuie	partie haute (> 1 m)	0	0		
338	С	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	0		
339	Ü	IVIGI	plâtre	1 ciritate	partie haute (> 1 m)	0	0		
340	D	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	0		
341		IVIGI	plâtre	1 cilitate	partie haute (> 1 m)	0	0		
342	Е	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	0		
343			plâtre		partie haute (> 1 m)	0			
344	F	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	- 0		
345		-	plâtre		partie haute (> 1 m)	0			
346	G	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0	- 0		
347 348			plâtre Feuille de		partie haute (> 1 m)	0			
349	Н	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m) partie haute (> 1 m)	0	- 0		
671			platie		mesure 1	0			
672		Sol (S2)	Bois	Parquet	mesure 2	0	- 0		
673					mesure 1	0			
674		Plinthes (P1)	Bois	Vernis	mesure 2	0	- 0		
675			Feuille de		partie basse (< 1 m)	0			
676	Α	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0	- 0		
677	_		Feuille de		partie basse (< 1 m)	0			
678	В	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie bases (< 1 m)	0	0		
679	_		Feuille de		partie basse (< 1 m)	0	_		
680	С	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0	0	'	
681		N.4	Feuille de	talla da como malata	partie basse (< 1 m)	0	0		
682	D	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0	0		
683	Е	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	- 0		
684		wur	plâtre	tolle de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0] 0		
685	F	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0		
686	F	Mui	plâtre	tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0	0		
687	G	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0		
688	,	IVIUI	plâtre	tone de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0	0		
689	Н	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0		
690		IVIUI	plâtre	tono do vono pointe	partie haute (> 1 m)	0	9		
691	- 1	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0		
692	·	999900	plâtre		partie haute (> 1 m)	0			
693	J	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0		
694	-	•	plâtre		partie haute (> 1 m)	0	1		
695		Plafond	placoplâtre	Peinture	mesure 1	0	- 0		
696 697			+		mesure 2	0			
	Α	Porte (P1)	Bois	Vernis	partie mobile Huisserie	0	- 0	<u> </u>	
698 699			+		partie mobile	0			
700	F	Porte (P2)	Bois	Peinture	Huisserie	0	0	-	
701			+		partie mobile	0			
701	F	Porte (P3)	Bois	Peinture	Huisserie	0	- 0		
703					partie mobile	0			
704	- 1	Porte (P4)	Bois	Peinture	Huisserie	0	- 0		
. 5-			1	1			1		



705	р	For the interiorne (F4)	Daia	Varnin	partie mobile	0	0	
706	В	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	Huisserie	0	0	
707	В	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
708	ь	renetre exteneure (FT)	BUIS	vernis	Huisserie	0	U	
709	В	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
710	Ь	reflette intelleule (F2)	DUIS	veiriis	Huisserie	0	U	
711	В	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
712	Ь	renetie exteneure (F2)	DUIS	vernis	Huisserie	0	U	
713	В	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
714	ь	i ellette tittelledie (i 3)	DOIS	Venns	Huisserie	0	U	
715	В	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
716	Ь	reflette extelleule (F3)	DUIS	vernis	Huisserie	0	U	
717	В	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
718	ь	Tellette littelledie (1 4)	DUIS	Venns	Huisserie	0	U	
719	В	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
720	U	r enetre extenedre (i +)	D013	Vernis	Huisserie	0	U	
721	С	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
722	O	Tellette litterledie (1 3)	D013	Vernio	Huisserie	0	U	
723	С	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
724	Ü	r enetre extenedre (i 3)	D013	Vernis	Huisserie	0	U	
725	J	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
726	,	i ellette littelledie (i o)	DOIS	V GITIIS	Huisserie	0	U	
727	J	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
728	3	r effette exteneure (r o)	D013	Verriis	Huisserie	0	U	
729	J	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
730	J	Tellette littelledie (17)	DUIS	Venns	Huisserie	0	U	
731	J	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
732	J	i dilette extelleule (i 1)	Dois	v 611115	Huisserie	0	0	

1er étage Maison principale - Salle d'eau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
353			DIA	D : .	partie basse (< 1 m)	0			
354	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
355	В	B.4	Distan	Delinters.	partie basse (< 1 m)	0		0	
356	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
357	•		DIA	D : .	partie basse (< 1 m)	0			
358	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
359	7	B.4	Distan	Defeatore	partie basse (< 1 m)	0		0	
360	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
361	-	M	Distan	D. internal	partie basse (< 1 m)	0		0	
362	Е	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
363	F	B.4	Distan	Delinters.	partie basse (< 1 m)	0		0	
364	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
365	G	B.4	Distan	Delinters.	partie basse (< 1 m)	0		0	
366	G	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
367		M	Distan	D. internal	partie basse (< 1 m)	0		0	
368	Н	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
369		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
370	'	wur	Platie	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
371		M	Distan	D. internal	partie basse (< 1 m)	0		0	
372	J	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
373		Plafond	m1844a	n a interna	mesure 1	0		0	
374		Plaiono	plâtre	peinture	mesure 2	0		0	
375	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
376	А	Porte (PT)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	
377	С	Porto (D2)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
378	C	Porte (P2)	DOIS	reillule	Huisserie	0	1	"	
379	Н	Porte (P3)	boio	Peinture	partie mobile	0		0	
380	r1	Fulle (P3)	bois	reillule	Huisserie	0	1	"	
381		Dorto (D4)	haia	Deintura	partie mobile	0		0	
382	J	Porte (P4)	bois	Peinture	Huisserie	0	1	0	

1er étage Maison principale - Wc 4

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
383	۸	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
384	Α	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
385	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
386	ם	Iviui	platie	peliture	partie haute (> 1 m)	0		U	
387	С	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
388	Ò	Iviui	platie	peliture	partie haute (> 1 m)	0		U	
389	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
390	ט	Iviui	platie	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
391		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
392		riai0ff0	piatre	peniture	mesure 2	0		U	· ·
393	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	· ·
394	А	Foile (PT)	צוטנו	reillule	Huisserie	0		U	·

1er étage Maison principale - Wc 5

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
395		Mur	plâtre	n a intrus	partie basse (< 1 m)	0		0	
396	А	Mul	platre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
397	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
398	В	ividi	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
399	_	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
400	C	Mui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
401	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
402	D	Mul	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
403		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
404		Flaiolid	platie	pemure	mesure 2	0		U	
405	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
406	Α	Foile (PT)	DOIS	reillule	Huisserie	0	7	U	

2ème étage Maison principale - Palier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	plâtre		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	С	Mur	plâtre		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	D	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
407	ר	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
408	U	Forte (F1)	DOIS	periture	Huisserie	0		U	

2ème étage Maison principale - Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
409	۸	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
410	А	Wui	platie	Femure	partie haute (> 1 m)	0		U	
411	В	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
412	Ь	IVIUI	piatre	Femure	partie haute (> 1 m)	0		U	
413	_	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
414	C	Wui	platie	Femure	partie haute (> 1 m)	0		U	
415	7	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
416	ט	iviur	piatre	remlule	partie haute (> 1 m)	0		U	·
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

2ème étage Maison principale - Grenier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
417	۸	Mur	plâtre	nointuro	partie basse (< 1 m)	0		0	
418	A	iviui	platie	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
419	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
420	ь	iviui	platie	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
421	_	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
422	C	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
423	7	Mur	plâtre	n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
424	ט	Mur	platre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

2ème étage Maison principale - Grenier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
425	۸	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
426	А	iviui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
427	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
428	ь	iviui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
429)	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
430	C	iviui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
431	7	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
432	D	iviui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement

2ème étage Maison principale - Grenier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Brique		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Brique		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	С	Mur	Brique		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Brique		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

2ème étage Maison principale - Grenier 4

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
433	^	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
434	А	wur	Platie	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
435	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
436	ь	Mui	Platre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
437)	N4	Plâtre	Deintura	partie basse (< 1 m)	0		0	
438	C	Mur	Platie	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
439	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
440	U	iviul	rialle	reinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

2ème étage Maison principale - Grenier 5

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
441	۸	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
442	А	wur	piatre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
443	В	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
444	ь	iviui	platie	Femiliare	partie haute (> 1 m)	0		U	
445	_	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
446		iviui	platie	Femiliare	partie haute (> 1 m)	0		U	
447	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
448	U	iviui	platie	Femiliare	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

2ème étage Maison principale - Grenier 6

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Brique		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Brique		Non mesurée	ı		NM	Absence de revêtement

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél.: 06.84.84.18.66 - E-mail: dps.diags@gmail.com **17**/39 N°SIREN: 533908182 | Compagnie d'assurance: Groupama d'Oc n° 40668491



-	С	Mur	Brique		Non mesurée	-	NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Brique		Non mesurée	-	NM	Absence de revêtement
-		Plafond	bois		Non mesurée	-	NM	Absence de revêtement
449	۸	Deste (D1)	haia	n a interna	partie mobile	0	0	
450	А	Porte (P1)	bois	peinture	Huisserie	0	U	

Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Séjour + cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 21 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Sol (S1)	Béton	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
451	Α	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
452	^	ividi	plâtre	relitute	partie haute (> 1 m)	0		U	
453	В	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
454	Ь	iviui	plâtre	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
455	С	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
456	C	iviui	plâtre	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
457	D	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
458	D	ividi	plâtre	relitute	partie haute (> 1 m)	0		U	
459	Е	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
460		Widi	plâtre	1 ciritate	partie haute (> 1 m)	0		0	
461	F	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
462	'	Widi	plâtre	1 ciritate	partie haute (> 1 m)	0		0	
463	G	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
464	9	IVIUI	plâtre	remiule	partie haute (> 1 m)	0		U	
465	н	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
466	- ''	Widi	plâtre	1 ciritate	partie haute (> 1 m)	0		0	
467		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
468		1 lalolid	platic	peniture	mesure 2	0		U	
469	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
470		1 one (i 1)	5013	1 ciritate	Huisserie	0		0	
471	С	Porte (P2)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
472	0	1 Ofte (1 Z)	5013	1 ciritare	Huisserie	0		U	
473	G	Porte (P3)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
474	0	1 one (1 3)	5013	1 ciritate	Huisserie	0		U	
475	В	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
476	,	Tenetre intenedie (i 1)	Doio	1 Ciritare	Huisserie	0		Ů	
477	В	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
478		r cricure exteriodre (r 1)	Doio	1 Ciritare	Huisserie	0		Ů	
479	В	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
480		Tenetre intenedie (12)	Doio	1 Ciritare	Huisserie	0		Ů	
481	В	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
482	,	r cricule exteriodre (i 2)	Doio	1 Ciritare	Huisserie	0		Ů	
483	D	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
484		· sstro intenedio (i 3)	5010	1 Ollitaro	Huisserie	0		Ŭ	
485	D	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
486		. c.iciic calonedio (i o)	2310	· Silitaro	Huisserie	0		J J	
487	D	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
488	2	. 55110 1110110410 (1 4)	5010	1 Ollitaro	Huisserie	0		Ŭ	
489	D	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
490		. 5.15.15 5.1.6116416 (1 4)	2310	· SItulo	Huisserie	0			

Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Chambre

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
491		Sol (S1)	béton	Parquet	mesure 1	0		0	
492		301 (31)	Deton	Faiquei	mesure 2	0		U	
493		Plinthes (P1)	bois	vernis	mesure 1	0		0	
494		Fillities (FT)	DOIS	vernis	mesure 2	0		U	
495	В	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
496	Ь	iviui	plâtre	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
497	_	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
498	C	iviui	plâtre	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
499	D	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
500	D	iviui	plâtre	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
501		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
502		Piaiona	platie	periture	mesure 2	0		U	
503	В	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
504	ט	i elielle ilitelleule (F1)	מוטע	remlule	Huisserie	0		U	
505	В	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
506	Ь	renette exteneure (FT)	DOIS	Femure	Huisserie	0		U	

Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Salle d'eau + wc

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Sol (S1)	béton	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	Α	Mur	Feuille de plâtre	Faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	В	Mur	Feuille de plâtre	Faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	С	Mur	Feuille de plâtre	Faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Feuille de plâtre	Faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	Е	Mur	Feuille de plâtre	Faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	F	Mur	Feuille de plâtre	Faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
507		Plafond	mistro	n a interna	mesure 1	0		0	
508		Plaiond	plâtre	peinture	mesure 2	0		0	
509	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
510	Α	Forte (F1)	DOIS	Femure	Huisserie	0		U	
511	F	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
512	r	relielle ilitelleule (F1)	BOIS	remlure	Huisserie	0		U	
513	_	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
514	I ⁻	i chelle extelleule (F1)	סוטמ	Femiliale	Huisserie	0		U	

Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 1



Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	E	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	F	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Porte (P1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Porte (P2)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
515	۸	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
516	A	Mul	plâtre	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
517	В	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
518	ь	ividi	plâtre	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
519	С	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
520	C	ividi	plâtre	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
521	D	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
522	D	IVIUI	plâtre	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
523		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
524		Flaiolid	Flatie	Femiliare	mesure 2	0		U	
-	Α	Porte (P1)	pvc		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Е	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	F	Mur	Feuille de plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
525	С	Familiar intérioure (F4)	Bois	Varnia	partie mobile	0		0	
526	C	Fenêtre intérieure (F1)	DOIS	Vernis	Huisserie	0		0	
527	C	Forstun outfrieurs (F4)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
528	C	Fenêtre extérieure (F1)	DOIS	vernis	Huisserie	0		U	
529	C	Fanâtra intérioura (F2)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
530	U	Fenêtre intérieure (F2)	DOIS	vernis	Huisserie	0		U	
531	С	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
532	Ü	i ellette extelleule (F2)		A Q11112	Huisserie	0		U	
-	D	Fenêtre intérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Bâtiment locatif - 1er etage - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	•		NM	Absence de revêtement
533	В	Porte (P1)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
534	ь	Forte (F1)	DUIS	Veitils	Huisserie	0		U	
535	_	Donto (D2)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
536	D	Porte (P2)	BOIS	vernis	Huisserie	0		U	

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 30 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
537		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0		0	
538		Fillities	DUIS	vernis	mesure 2	0		U	
539	Α	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
540	(ividi	plâtre	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
541	В	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
542	ם	ividi	plâtre	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
543	_	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
544	ر	Mui	plâtre	Tolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
545	D	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
546	ט	iviui	plâtre	rone de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
547	Е	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
548	_	wur	plâtre	Toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		U	

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél. : 06.84.84.18.66 - E-mail : dps.diags@gmail.com N°SIREN : 533908182 | Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491



		1						
549	F	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0	
550	1	iviui	plâtre	Tone de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0	0	
551	G	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0	
552	G	IVIUI	plâtre	Tolle de verre perrie	partie haute (> 1 m)	0	0	
553	Н	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0	
554	п	iviur	plâtre	rolle de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0	0	
555			Feuille de		partie basse (< 1 m)	0		
556	- 1	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0	- 0	
557			Feuille de		partie basse (< 1 m)	0		
558	J	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0	- 0	
559					mesure 1	0		
560		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0	- 0	
561					partie mobile	0		
562	Α	Porte (P1)	bois	vernis	Huisserie	0	0	
563					partie mobile	0		
564	С	Porte (P2)	bois	Peinture	Huisserie	0	- 0	
565					partie mobile	0		
566	F	Porte (P3)	bois	Peinture	Huisserie	0	- 0	
567					partie mobile	0		
568	F	Porte (P4)	bois	Peinture	Huisserie	0	- 0	
569					partie mobile	0		
570	В	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	Huisserie	0	0	
571					partie mobile	0		
572	В	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	Huisserie	0	- 0	
573					partie mobile	0		
574	В	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	Huisserie	0	- 0	
575					partie mobile	0		
576	В	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	Huisserie	0	- 0	
577					partie mobile	0		
578	- 1	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	Huisserie	0	- 0	
579					partie mobile	0		
580	- 1	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	Huisserie	0	- 0	
581	J	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	partie mobile	0	- 0	
582		, ,			Huisserie	0		
583	J	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	partie mobile	0	- 0	
584	-				Huisserie	0		
585	J	Fenêtre intérieure (F5)	Bois	Vernis	partie mobile	0	- 0	
586		(.,			Huisserie	0		
587	J	Fenêtre extérieure (F5)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
588	-	; ;::: ::::::::::::::::::::::::::::::::			Huisserie	0		
589	J	Fenêtre intérieure (F6)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
590		1 2110110 11110110410 (1 0)	20.0	7 011110	Huisserie	0	Ů	
591	J	Fenêtre extérieure (F6)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
592	0	1 challe extenedie (1 0)	Dois	Venne	Huisserie	0		
593	J	Fenêtre intérieure (F7)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
594	J	1 Griette Interieure (F7)	סוטם	A CILIIO	Huisserie	0	0	
595	J	Fenêtre extérieure (F7)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
596	J	1 Glidile extelleule (F7)	DUIS	A CILIIO	Huisserie	0	0	
24:	4	locatif - annarte			ho - Sallo d'oa			

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Salle d'eau + wc

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Sol (S1)	Bois	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
597		Dlinthes (D4)	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
598		Plinthes (P1)	DOIS	Peinture	mesure 2	0		0	
599	Α	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
600	Α.	iviui	plâtre	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
601	В	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
602	Ь	IVIUI	plâtre	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
603	С	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
604	C	IVIUI	plâtre	remiture	partie haute (> 1 m)	0		U	
605	D	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
606	D	Iviui	plâtre	Feiriture	partie haute (> 1 m)	0		U	
607	Е	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
608	_	IVIUI	plâtre	remiule	partie haute (> 1 m)	0		U	
609	F	Mur	Feuille de	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
610	'	Widi	plâtre	1 ciritate	partie haute (> 1 m)	0		0	
611		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
612		i iaiona	1 latte	1 ciritate	mesure 2	0		U	
613	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
614		1 one (1 1)	5013	1 ciritare	Huisserie	0		U	
615	С	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
616	0	Tellette ilitelledie (i 1)	Dois	1 ciritate	Huisserie	0		U	
617	С	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
618	Ů	Tenetre extenedre (F1)	Doio	1 ciritare	Huisserie	0		Ů	
619	С	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	1	0	
620	3	r cricus intelledie (i 2)	2013	1 Siliture	Huisserie	0		3	
621	С	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	1	0	
622	3	i chelle extenedie (i z)	2013	1 Siliture	Huisserie	0		3	

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
623		Sol (S1)	Bois	Parquet	mesure 1	0		0	
624		501 (51)	DOIS	Parquei	mesure 2	0		U	
625		Plinthes (P1)	Bois	Vernis	mesure 1	0		0	
626		Findles (F1)	DOIS	Verriis	mesure 2	0		U	
627	^	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
628	Α	Will	plâtre	rolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
629	В	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
630	Ь	Willi	plâtre	rolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
631	С	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
632	C	Will	plâtre	rolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
633	D	Mur	Feuille de	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
634	D	Willi	plâtre	rolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
635		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
636		Piaioriu	platie	pernure	mesure 2	0		U	
637	^	Deste (D1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
638	Α	Porte (P1)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	



639 640		Dt- (D0)	le e te	Defetere	partie mobile	0		
640	А	Porte (P2)	bois	Peinture	Huisserie	0	0	
641	۸	Porte (P3)	bois	Peinture	partie mobile	0	0	
642	^	Foile (F3)	מוטע	Femiliare	Huisserie	0	U	
643	0	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	0	
644	C	renetre interieure (F1)	DOIS	Pemure	Huisserie	0	U	
645	_	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0	0	
646	C	relielle extelleule (F1)	DUIS	Pellitule	Huisserie	0	U	

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
647		Cal (C4)	Deie	Dozavist	mesure 1	0		0	
648		Sol (S1)	Bois	Parquet	mesure 2	0		U	
649		Plinthes (P1)	Bois	vernis	mesure 1	0		0	
650		Plintnes (PT)	BOIS	vernis	mesure 2	0		U	
651	Α	Mur	Feuille de	taila da varra nainta	partie basse (< 1 m)	0		0	
652	A	wur	plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		U	
653	В	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
654	ь	Mur	plâtre	tolle de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		U	
655	С	Mur	Feuille de	toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
656		iviui	plâtre	tolle de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		U	
657	D	N.4	Feuille de	4-11- 4	partie basse (< 1 m)	0		0	
658	ט	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1 m)	0		0	
659		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
660		Piaioriu	platie	periture	mesure 2	0		U	
661	Α	Dt- (D4)	la a ta	Peinture	partie mobile	0		0	
662	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Huisserie	0		0	
663	^	Deste (D2)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
664	Α	Porte (P2)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	
665	Α	Porte (P3)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
666	A	Porte (P3)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	
667	_	For ŝtra intériorra (F4)	Daia	Deintura	partie mobile	0		0	
668	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	Huisserie	0		0	
669	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
670	U	renette exteneure (FT)	DUIS	reillule	Huisserie	0		U	

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
733		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0		0	
734		Fillules		vernis	mesure 2	0		U	
735	Α	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
736	^	ividi	plâtre	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
737	В	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
738	Ь	ividi	plâtre	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
739	С	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
740	C	ividi	plâtre	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
741	D	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
742	D	Mui	plâtre	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
743	Α	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
744	Α.	Folle (F1)	DUIS	Femule	Huisserie	0		U	
745	Α	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0		0	
746	Α.	Forte (F2)	DUIS	pemure	Huisserie	0		U	
747	Α	Porte (P3)	Bois	peinture	partie mobile	0		0	
748	Α.	Forte (F3)	DUIS	pemure	Huisserie	0		U	
749	В	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
750	В	renene intelleule (FT)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	
751	В	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
752	ט	i ellette extelleule (F1)	DOIS	ACILII2	Huisserie	0		U	·

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
753		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0		0	
754		1 illities	D013	Vernis	mesure 2	0		U	
755	Α	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
756	^	Widi	plâtre	penitare	partie haute (> 1 m)	0		U	
757	В	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
758	D	IVIUI	plâtre	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
759	С	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
760	Ü	Widi	plâtre	penitare	partie haute (> 1 m)	0		U	
761	D	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
762	U	IVIUI	plâtre	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
763		Plafond	placoplâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
764		Fiaiolid	piacopiatie	Feiritule	mesure 2	0		U	
765	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
766	^	Foite (F1)	DOIS	peniture	Huisserie	0		U	
767	Α	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
768	^	Forte (F2)	DOIS	peniture	Huisserie	0		U	
769	Α	Porte (P3)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
770	^	Forte (F3)	DOIS	peniture	Huisserie	0		U	
771	С	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	·
772	U	renette intelleure (FT)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	·
773	С	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	·
774	U	i ellette extelledle (F1)	D012	ACILII2	Huisserie	0		U	·

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
775	Α	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
776	, ,		plâtre	political	partie haute (> 1 m)	0		ŭ	
777	B	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
778	ь	Willi	plâtre	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
779	С	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél.: 06.84.84.18.66 - E-mail: dps.diags@gmail.com **21**/39 N°SIREN: 533908182 | Compagnie d'assurance: Groupama d'Oc n° 40668491



780			plâtre		partie haute (> 1 m)	0		
781	D	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0	0	
782	D	Mui	plâtre	permure	partie haute (> 1 m)	0	O	
783	Е	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0	0	
784		iviui	plâtre	perillure	partie haute (> 1 m)	0	U	
785	_	Mur	Feuille de	peinture	partie basse (< 1 m)	0	0	
786	'	IVIUI	plâtre	peniture	partie haute (> 1 m)	0	O	
787		Plafond	placoplâtre	Peinture	mesure 1	0	0	
788		Flaiolid	piacopiatie	remiule	mesure 2	0	O	
789	۸	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0	0	
790	А	Forte (F1)	DOIS	perillure	Huisserie	0	O	
791	Е	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0	0	
792		renette intenedie (F1)	DUIS	vernis	Huisserie	0	O	
793	Е	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0	0	
794	E	renette exteneure (FT)	DUIS	vernis	Huisserie	0	U	

Sous-Sol Maison secondaire - Buanderie

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Plâtre		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Plâtre		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Plâtre		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Plâtre		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
795	^	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
796	Α.	Porte (P1)	DUIS	Femure	Huisserie	0		U	

Sous-Sol Maison secondaire - Cellier

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Sous-Sol Maison secondaire - Cave

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Rez de chaussée Maison secondaire - Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
797	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
798	, · ·	Widi	1 latic	1 ciritare	partie haute (> 1 m)	0		Ů	
799	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
800		Widi	1 10110	1 ciritate	partie haute (> 1 m)	0		Ů	
801	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
802				1 omaio	partie haute (> 1 m)	0		Ů	
803	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
804				1 omaio	partie haute (> 1 m)	0		Ů	
805		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
806		1 Idiolid	Doio	1 ciritare	mesure 2	0		Ů	
807	Α	Porte (P1)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
808	, · ·	1 616 (1 1)	Doio	VOITIIO	Huisserie	0		Ů	
809	С	Porte (P2)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
810	Ů	1 0110 (1 2)	Doio	VOITIIO	Huisserie	0		Ů	
811	D	Porte (P3)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
812		1 6/16 (1 6)	Doio	Venne	Huisserie	0		Ů	
813	D	Porte (P4)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
814		1 010 (1 4)	Doio	VOITIIO	Huisserie	0		Ů	
815	D	Porte (P5)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
816	U	1 orte (1 3)	Dois	Venns	Huisserie	0		U	
817		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0		0	
818		Wateries	Doio	VOITIIO	mesure 2	0		Ů	
819		Faux Limon	Bois	Vernis	mesure 1	0		0	
820		T dux Elition	Dois	Venns	mesure 2	0		U	
821		Crémaillère	Bois	Vernis	mesure 1	0		0	
822		Oremaniere	5015	Veillio	mesure 2	0		J	
823		Balustre	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
824		Daiustie	DOIS	Fellitule	partie haute (> 1 m)	0		U	
825		Main courante	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
826		wan coulante	Dois	i ontuie	mesure 2	0		J	

Rez de chaussée Maison secondaire - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
827	۸	Mur	plâtre	n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
828	А	Mur	platre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
829	ь	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
830	ь	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
831	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
832	J	IVIUI	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
833	ם	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
834	ט	Iviui	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
835	_	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
836	2	iviui	piatre	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
837	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél.: 06.84.84.18.66 - E-mail: dps.diags@gmail.com N°SIREN: 533908182 | Compagnie d'assurance: Groupama d'Oc n° 40668491



838					partie haute (> 1 m)	0		
839		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0	0	
840		Plaiond	Platie	Pemure	mesure 2	0	U	
-	Е	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-	NM	Absence de revêtement
-	Е	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		Non mesurée	-	NM	Absence de revêtement
841	_	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	0	
842	Г	reflette intelleule (F2)	DUIS	remule	Huisserie	0	U	
843 844	_	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0	0	
844		relielle extelleule (F2)	DUIS	remure	Huisserie	0	U	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Rez de chaussée Maison secondaire - Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
845	Α	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
846	Α.	Will	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
847	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
848	ь	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
849	С	Mur	plâtre	n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
850	C	wur	piatre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
851	D	N.4	-104		partie basse (< 1 m)	0		0	
852	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
-		Plafond	lambris bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
853	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
854	А	Porte (PT)	DOIS	Pemure	Huisserie	0		0	
855	С	Porte (P2)	bois	Vernis	partie mobile	0		0	
856	C	Forte (F2)	DOIS	vernis	Huisserie	0		U	
857	Α	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
858	Α.	reflette intelleule (F1)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	
859	Α	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
860	Α.	relietie extelledie (FT)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	
861	D	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	partie mobile	0		0	
862	ט	renene intelleule (F2)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	
863	_	Fanâtra autériaura (F2)	Daia	Varnia	partie mobile	0		0	
864	D	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	Huisserie	0		0	

Rez de chaussée Maison secondaire - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
865	۸	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
866	Α.	IVIUI	platie	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
867	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
868	В	Iviui	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
869	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
870	J	iviui	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		O	
871	Ь	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
872	ט	iviui	platie	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
873		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
874		FiaiUllu	rialle	Femiliale	mesure 2	0		J	
875	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
876	A	Foile (PT)	צוטט	reinture	Huisserie	0		U	

1er étage Maison secondaire - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
877	Α	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
878		Widi	platic	peniture	partie haute (> 1 m)	0		0	
879	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
880	D	Widi	platic	peniture	partie haute (> 1 m)	0		Ū	
881	С	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
882	0		piatro	penitare	partie haute (> 1 m)	0		ŭ	
883	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
884	D	Widi	platic	peniture	partie haute (> 1 m)	0		Ū	
885	Е	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
886	_	Widi	platic	peniture	partie haute (> 1 m)	0		Ū	
887	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
888	'	Widi	platic	peniture	partie haute (> 1 m)	0		0	
889		Plafond	lambris bois	Vernis	mesure 1	0		0	
890		Tialond	IdiTibila bola	Venns	mesure 2	0		0	
891	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
892		1 one (i 1)	5013	peniture	Huisserie	0		0	
893	В	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
894	В	Forte (F2)	DUIS	peniture	Huisserie	0		U	
895	В	Porte (P3)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
896	D	1 one (1 3)	5013	peniture	Huisserie	0		0	
897	С	Porte (P4)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
898)	Forte (F4)	DUIS	peniture	Huisserie	0		o	
899	С	Porte (P5)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
900	C	Forte (F3)	DUIS	peniture	Huisserie	0		U	
901	F	Porte (P6)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
902	I-	Forte (F6)	סוטמ	penitule	Huisserie	0		5	
903	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0]	0	
904	U	i ellette ilitelletile (F1)	DOIS	Feiillule	Huisserie	0		5	·
905	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	·
906	U	i ellette extelleule (F1)	DOIS	remlule	Huisserie	0		J	·

1er étage Maison secondaire - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
907	۸	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
908	A	IVIUI	Flatte	reilitule	partie haute (> 1 m)	0		U	
909	В	Mur	Plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
910	ь	iviui	Flatte	rolle de verre perrite	partie haute (> 1 m)	0		U	
911	_	Mur	Plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0		0	
912	C	iviui	Fialle	rolle de velle pellite	partie haute (> 1 m)	0		U	·



913	7	Mur	Plâtre	Donies naint	partie basse (< 1 m)	0	0	
914	U	Mur	Platre	Papier peint	partie haute (> 1 m)	0	U	
915	Е	Mur	Plâtre	Toile de verre peinte	partie basse (< 1 m)	0	0	
916		ividi	Flatte	Tolle de velle pellite	partie haute (> 1 m)	0	U	
917	_	Mur	lambris bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0	0	
918	Г	Willi	Idilibiis DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	0	U	
919	۸	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0	0	
920	А	Forte (F1)	DOIS	periture	Huisserie	0	U	
921	Е	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
922	_	reflette intelleule (FT)	DUIS	vernis	Huisserie	0	U	
923	Е	Forâtro outérioure (F1)	Bois	Vernis	partie mobile	0	0	
924		Fenêtre extérieure (F1)	BOIS	vernis	Huisserie	0	0	

1er étage Maison secondaire - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
925	۸	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0		0	
926	Α	iviui	Flatte	Fapiei peliit	partie haute (> 1 m)	0		U	
927	В	Mur	lambris bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0		0	
928	D	Iviui	iambils bois	vernis	partie haute (> 1 m)	0		U	
929	С	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1 m)	0		0	
930	C	Iviui	Flatte	r apiei peliit	partie haute (> 1 m)	0		U	
931	D	Mur	lambris bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0		0	
932	D	iviui	Iditibils DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	0		U	
933		Plafond	lambris bois	Vernis	mesure 1	0		0	
934		Flatorid	iambils bois	vernis	mesure 2	0		U	
935	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
936	A	Porte (P1)	DOIS	periture	Huisserie	0		U	
937	С	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
938	J	i ellette ilitelletile (FT)	DOIS	ACILII2	Huisserie	0		U	·
939	С	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
940	J	i chelle extelleule (F1)	DOIS	ACILII2	Huisserie	0		U	

1er étage Maison secondaire - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
941	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
942	Α.	Mul	Fialle	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
943	В	Mur	lambris bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0		0	
944	Ь	Mul	Idilibiis buis	vernis	partie haute (> 1 m)	0		U	
945	С	Mur	lambris bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0		0	
946	J	Mul	Idilibiis buis	Veitilis	partie haute (> 1 m)	0		U	
947	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
948	D	ividi	Flatte	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
949	Е	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
950	_	ividi	Flatte	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
951	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
952	•	ividi	Flatte	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
953		Plafond	lambris bois	vernis	mesure 1	0		0	
954		Flaiolid	Idilibiis buis	vernis	mesure 2	0		U	
955	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
956	Α.	Forte (F1)	DOIS	pernure	Huisserie	0		0	
957	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
958	U	i chelle intelleule (F1)	DOIS	ACILII2	Huisserie	0		J	
959	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	·
960	U	i ellette extelledle (F1)	DOIS	ACILII2	Huisserie	0			·

1er étage Maison secondaire - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
961	Α	Mur	lambris bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0		0	
962	Α.	Mul	ומווטווא טטוא	vernis	partie haute (> 1 m)	0		U	
963	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
964	ь	Mui	Flatte	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
965	O	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
966	C	Mul	Fialle	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
967	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
968	D	Mui	Flatte	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
969		Plafond	lambris bois	vernis	mesure 1	0		0	
970		Flaiolid	ומווטווא טטוא	vernis	mesure 2	0		U	
971	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
972	^	Forte (F1)	DOIS	peniture	Huisserie	0		U	
973	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	·
974	ט	relielle lillelleule (F1)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	·
975	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
976	D	reflette extelledle (F1)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	

1er étage Maison secondaire - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
977	۸	Mur	plâtre	n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
978	Α	wur	piatre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
979	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
980	ם	ividi	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
981	_	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
982	J	Willi	piatre	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
983	D	Mur	plâtre	n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
984	D	wur	piatre	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
985		Plafond	lambris bois	vernis	mesure 1	0		0	
986		riaiONO	Iditibils DOIS	vernis	mesure 2	0		U	
987	۸	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
988	А	Forte (PT)	DOIS	pemiliare	Huisserie	0		U	

1er étage Maison secondaire - Salle d'eau

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
989	Α	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
990	^	ividi	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
991	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
992	Ь	Mui	platie	permure	partie haute (> 1 m)	0		U	
993	С	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
994	C	ividi	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
995	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
996	D	ividi	platie	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
997		Plafond	lambris bois	Peinture	mesure 1	0		0	
998		Piaioriu	Iditibils DOIS	Femule	mesure 2	0		U	
999	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1000	^	Folle (F1)	טטוט	peniture	Huisserie	0		U	
1001	С	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
1002	C	renette intelleule (F1)	DUIS	vernis	Huisserie	0		U	
1003	С	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie mobile	0		0	
1004	C	i ellette extelleule (F1)	סוטם	ACILII2	Huisserie	0		U	·

Rez de chaussée Écuries - Carrière

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1005	۸	Mur	parpaings	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1006	Α	Willi	parpairigs	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
1007 1008	В	Mur	porpoingo	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1008	ь	wur	parpaings	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		0	
1009)	Mur		Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1010	C	wur	parpaings	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1011	D	Mur	parpaings	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1012	D	Will	parpairigs	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond	panneaux fibro-ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Rez de chaussée Écuries - Abris

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	parpaings		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	parpaings		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	parpaings		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	parpaings		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1013	^	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1014	А	Porte (PT)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1015	^	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1016	Α	Mur	Platre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1017	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1018	Ь	Mui	rialle	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
1019	_	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1020	C	iviui	Flatte	Femule	partie haute (> 1 m)	0		U	
1021	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1022	ט	wur	Platie	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1023		Plafond	ciment	Peinture	mesure 1	0		0	
1024		Piaioriu	Ciment	Femule	mesure 2	0		U	
1025	^	Deste (D1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1026	А	Porte (P1)	BOIS	Peinture	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1027	^	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1028	А	Mui	parpairigs	permure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1029	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1030	Ь	Willi	parpairigs	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1031	С	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1032	C	ividi	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1033	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1034	D	Willi	parpairigs	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1035		Plafond	ciment	Peinture	mesure 1	0		0	
1036		Piaioriu	ciment	Femule	mesure 2	0		U	
1037	^	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	· ·
1038	А	Foile (PT)	DOIS	remlure	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1039	Α	Mur	porpoingo	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1040	А	Mui	parpaings	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1041	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1042	Ь	Mui	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1043	_	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1044	C	Mui	parpairigs	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1045	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1046	D	Mui	parpairigs	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1047		Plafond	ciment		mesure 2	0		0	
1048		Flaiolid	Ciment		mesure 2	0		U	
1049	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1050	٨	Folie (F1)	סוטוס	Femiliale	Huisserie	0		U	·
1051	۸	Mur	nornoingo	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	·
1052	А	iviui	parpaings	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél. : 06.84.84.18.66 - E-mail : dps.diags@gmail.com N°SIREN : 533908182 | Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491





1053 1054	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0	0	
1054	Ь	Mui	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0	U	
1055	_	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0	0	
1056	C	Mul	parpairigs	pernure	partie haute (> 1 m)	0	U	
1057	D	Mur	porpoingo	nointuro	partie basse (< 1 m)	0	0	
1058	D	Mui	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0	U	
1059		Plafond (P2)	ciment		mesure 2	0	0	
1060		Flaibilu (F2)	Ciment		mesure 2	0	U	
1061	^	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0	0	
1062	А	Forte (PT)	DOIS	remure	Huisserie	0	U	

Rez de chaussée Écuries - Box 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1063	Α	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1064	A	iviui	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1065	В	Mur		peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1066	ь	Mul	parpaings	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1067	С	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1068	C	Mul	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1069	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1070	D	ividi	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1071		Plafond (P1)	ciment		mesure 1	0		0	
1072		Fiaioiia (PT)	ciment		mesure 1	0		0	
1073	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1074	^	Foite (F1)	DOIS	remuie	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 4

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1075	Α	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1076	Α.	Mul	parpairigs	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1077	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1078	ь	Mui	parpairigs	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1079)	Mur		n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
1080	C	Mur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1081	J	Mur		n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
1082	D	Mur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1083		Diefend (D4)	ciment		mesure 1	0		0	
1084		Plafond (P1)	ciment		mesure 1	0		U	
1085	^	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1086	Α	Porte (PT)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 5

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1087	^	Mur		n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
1088	Α	wur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1089	В	Mur		n a interna	partie basse (< 1 m)	0		0	
1090	ь	Mur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1091)	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1092	٥	Willi	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1093	D	Mur	porpoingo	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1094	D	Will	parpaings	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1095		Plafond (P1)	ciment		mesure 2	0		0	
1096		FIAIUIII (PT)	ciment		mesure 2	0		U	
1097	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1098	А	Forte (PT)	DOIS	reinture	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 6

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1099	Α	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1100	^	ividi	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1101	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1102	ь	Will	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1103)	Mur		n a interna	partie basse (< 1 m)	0		٥	
1104	C	iviui	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1105	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1106	U	Will	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1107		Plafond (P1)	ciment		mesure 1	0		٥	
1108		Plaiond (P1)	ciment		mesure 1	0		U	
1109	۸	Deste (D1)	bois	Peinture	partie mobile	0		٥	
1110	А	Porte (P1)	DOIS	Peinture	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 7

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1111	^	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1112	Α	Mui	parpairigs	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1113	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1114	ם	ividi	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1115	_	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1116	٥	Mui	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1117	D	Mur	nornoingo	nointuro	partie basse (< 1 m)	0		0	
1118	D	iviui	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1119		Diefend (D4)	ciment		mesure 2	0			
1120		Plafond (P1)	ciment		mesure 2	0		U	·
1121	^	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1122	Α	Foile (F1)	DOIS	remuie	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1123	Α	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1124	А	Mul	parpairigs	permure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1125	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1126	Ь	ividi	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1127	С	Mur	nornoingo	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1128	C	Mul	parpaings	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1129	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1130	D	Mul	parpairigs	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond (P1)	ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Porte (P1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1131		Marches	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
1132		Marches	DOIS	Feinlaie	mesure 2	0		U	
1133		Faux Limon	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
1134		I aux Lillion	DOIS	Feinlaie	mesure 2	0		U	
1135		Crémaillère	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
1136		Ciemaniere	DOIS	Feinlaie	mesure 2	0		U	
1137		Balustre	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1138		Daidstie	DOIS	Feinlaie	partie haute (> 1 m)	0		U	
1139		Main courante	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
1140		iviairi courante	DOIS	remlule	mesure 2	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 8

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1141	^	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1142	A	Willi	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1143	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1144	ь	Willi	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1145	С	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1146	C	ividi	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1147	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1148	D	Willi	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond (P1)	ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1149	^	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1150	А	Forte (PT)	DOIS	reillule	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 9

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1151	۸	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1152	А	Will	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1153	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1154	ь	wur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1155	0	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1156	C	Will	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1157	D	Mur	porpoingo	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1158	ט	Mui	parpaings	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond (P1)	ciment		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
1159	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1160	А	Foile (PT)	DOIS	reinture	Huisserie	0		U	

Rez de chaussée Écuries - Box 10

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1161	^	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1162	Α	Mur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1163	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1164	ь	Mui	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1165	_	Mur	nornoingo	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1166	C	Mui	parpaings	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1167	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1168	U	Mui	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond (P1)	ciment		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
1169	^	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1170	Α	Polite (F1)	DUIS	remuie	Huisserie	0		0	

Rez de chaussée Écuries - Box 11

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation	
1171	۸	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0		
1172	Υ.	iviui	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U		
1173	В	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0		
1174	ь	iviui	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		O		
1175	0	Mur	Mus		peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1176	C	iviur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U		
1177	7	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0		
1178	D	iviui	parpairigs	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U		
-		Plafond (P1)	ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement	
1179	Δ.	Dorto (D4)	bois	Peinture	partie mobile	0		0		
1180	A	Porte (P1)	DOIS	Peinture	Huisserie	0	1	0		

Rez de chaussée Écuries - Box 12

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

	N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
	1181	^	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
L	1182	^	ividi	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
	1183	٥	Mur	porpoingo	nointuro	partie basse (< 1 m)	0		0	
ſ	1184	ь	wur	parpaings	peinture	partie haute (> 1 m)	0			
ſ	1185	(Mur	porpoingo	pointuro	partie basse (< 1 m)	0		0	
ſ	1186	C	Will	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
ſ	1187	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
-	1185 1186	0	Mur Mur	parpaings parpaings	peinture peinture	partie basse (< 1 m) partie haute (> 1 m)	0 0		0	

27/39 Rapport du : 24/09/2021



1188					partie haute (> 1 m)	0			
-		Plafond (P1)	ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1189 1190	۸	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1190	A	Foile (F1)	DOIS	remule	Huisserie	0	1	U	

Rez de chaussée Écuries - Box 13

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1191	^	Mur	parpaings		partie basse (< 1 m)	0		0	
1192	Α	iviui	parpairigs	peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1193	B	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1194	ь	Iviui	parpairigs	peniture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1195	С	Mur	parpaings	paings peinture	partie basse (< 1 m)	0	0		
1196	C	iviui			partie haute (> 1 m)	0			
1197	D	Mur	parpaings	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1198	D	iviui	parpairigs	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond (P1)	ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1199	Α	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1200	٨	Forte (PT)	Forte (F1) Dois	remule	Huisserie	0	0		

1er étage Écuries - Vestiaire

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1201	۸	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1202	А	Mur	platre	pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1203	В	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1204	ь	iviui	piatre	periture	partie haute (> 1 m)	0			
1205	_	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0	0		
1206	C	iviui	platie	periture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1207	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1208	D	IVIUI	piatre	pernure	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond (P1)	panneaux fibro-ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Porte (P1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

1er étage Écuries - Club house

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1209	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1210	A	iviui	Flatie	remuie	partie haute (> 1 m)	0		U	
1211	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1212	U	IVIGI	1 latte	1 ciritate	partie haute (> 1 m)	0		U	
1213	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1214	C	IVIUI	Flatie	Feiritule	partie haute (> 1 m)	0		U	
1215	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1216	D	IVIUI	Flatie	remitale	partie haute (> 1 m)	0		U	
-		Plafond (P1)	panneaux fibro-ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1217	Α	Fanâtus intériours (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1218	А	Fenêtre intérieure (F1)	BOIS	Peinture	Huisserie	0		U	
1219	Α	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1220	^	i ellette extelledie (i 1)	DOIS	Feiritule	Huisserie	0		U	
1221	Α	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1222	^	i ellette littellette (i 2)	DOIS	Feiritule	Huisserie	0		U	
1223	Α	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
1224		, ,		1 ciritate	Huisserie	0		_	
-	С	Fenêtre intérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre intérieure (F5)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F5)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre intérieure (F6)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
_	D	Fenêtre extérieure (F6)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Dépendances - Abris 1

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1225	۸	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1226	А	Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1227	В	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1228	Ь	Mui	Bilque	remule	partie haute (> 1 m)	0			
1229	_	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1230	J	Mui	Bilque	remule	partie haute (> 1 m)	0		U	
1231	D	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1232	U	Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1 m)	0	0		
-		Plafond	panneaux fibro-ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Dépendances - Abris 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1233		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1234	A	wur	Brique	Pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1235	В	N4	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1236	В	Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1 m)	0		U	
1237	_	N4	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1238	C	Mur	Brique	Pemure	partie haute (> 1 m)	0		U	
1239	D	Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
1240	D	IVIUI	Bridge	Peinture	partie haute (> 1 m)	0	0	U	
-		Plafond	panneaux fibro-ciment		Non mesurée	•		NM	Absence de revêtement


NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.




* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage





























6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	800	164	590	2	42	2
%	100	21 %	74 %	< 1 %	5 %	< 1 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de



prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses:

Néant

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 22/09/2022).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Indivision BOURCEY

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
NON	jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
	d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque: Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à COLOMIERS, le 24/09/2021

Par : GERIQUE Jérôme

- American Contraction of the Co



7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique);
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail);



- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...):
 - http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement :

http://www.logement.gouv.fr

- Agence nationale de l'habitat (ANAH) :
 - http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
 <u>http://www.inrs.fr/</u> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le** attentivement !
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.



- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 210934-Bourcey Date du repérage : 23/09/2021

Références réglementaires		
Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015.	

Immeuble bâti visité		
Adresse	Rue:Bel Air Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro: NC, Code postal, ville::31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) n° 602, 604 et 605,	
Périmètre de repérage :	Ensemble immobilier composé d'une maison principale, d'une maison secondaire, de 3 appartements et d'un atelier dans un 3ème batiment et d'un centre équestre.	
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :		

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : Indivision BOURCEY Adresse : Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE
Le commanditaire	Nom et prénom : Indivision BOURCEY Adresse : Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	GERIQUE Jérôme	Opérateur de repérage	LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES	Obtention : 29/06/2021 Échéance : 28/06/2028 N° de certification : C2475

Raison sociale de l'entreprise : **DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES** (Numéro SIRET : **53390818200017)**

Adresse: 9, chemin Salvetat, 31770 COLOMIERS Désignation de la compagnie d'assurance: Groupama d'Oc Numéro de police et date de validité: 40668491 / 31/12/2021

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 24/09/2021, remis au propriétaire le 24/09/2021

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 pages, la conclusion est située en page 2.



Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage

- 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
- 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur :
 Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment locatif - 1er etage - Palier; Bâtiment locatif - appartement 1er etage
 gauche - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1; Bâtiment locatif
 - appartement 1er etage gauche - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour +
 cuisine; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1; Bâtiment locatif - Appartement 1er
 étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc) pour
 lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 Plaques (fibres-ciment) (Rez de chaussée Écuries - Carrière; 1er étage Écuries - Vestiaire; 1er étage
 Écuries - Club house) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
 périodique.*
 Plaques (fibres-ciment) (Dépendances - Abris 1) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
 périodique.*
 Plaques (fibres-ciment) (Dépendances - Abris 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
 périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.



1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse Adresse :
Numéro de l'accréditation Cofrac : -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent

rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Partie du composant à vérifier ou à sonder

Composant de la construction

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

Liste B		
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder	
1. Parois vertic	ales intérieures	
	Enduits projetés	
	Revêtement durs (plaques de menuiseries)	
	Revêtement dus (amiante-ciment)	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux	Entourages de poteaux (carton)	
(périphériques et intérieurs)	Entourages de poteaux (amiante-ciment)	
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)	
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)	
	Coffrage perdu	
Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et	Enduits projetés	
Coffres verticaux	Panneaux de cloisons	
2. Planchers	s et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et	Enduits projetés	
Coffres Horizontaux	Panneaux collés ou vissés	
Planchers	Dalles de sol	
	et équipements intérieurs	
	Conduits	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Enveloppes de calorifuges	
	Clapets coupe-feu	
Clausta (seelata assess for	Volets coupe-feu	
Clapets / volets coupe-feu	-	
	Rebouchage	
Portes coupe-feu	Joints (tresses)	
Vide-ordures	Joints (bandes)	
	Conduits s extérieurs	
4. Etement		
	Plaques (composites)	
	Plaques (fibres-ciment)	
	Ardoises (composites)	
Toitures	Ardoises (fibres-ciment)	
	Accessoires de couvertures (composites)	
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)	
	Bardeaux bitumineux	
	Plaques (composites)	
	Plaques (fibres-ciment)	
Bardages et façades légères	Ardoises (composites)	
mandages et radades reseres	Ardoises (fibres-ciment)	
	Panneaux (composites)	
	Panneaux (fibres-ciment)	
· ·	, ,	
	Conduites d'eaux pluviales en amiante-cimer	
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux pluviales en amiante-cimen Conduites d'eaux usées en amiante-ciment	

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél.: N°SIREN: 533908182 | Compagnie d'assurance: Groupar



3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée Maison principale -	Bâtiment locatif - appartement 1er etage
Entrée,	gauche - Salle d'eau + wc,
Rez de chaussée Maison principale -	Bâtiment locatif - appartement 1er etage
Chambre 1,	gauche - Chambre 1,
Rez de chaussée Maison principale - Salle	Bâtiment locatif - appartement 1er etage
d'eau,	gauche - Chambre 2,
Rez de chaussée Maison principale - Salon,	Bâtiment locatif - Appartement 1er étage
Rez de chaussée Maison principale -	droite - Séjour + cuisine,
Cuisine,	Bâtiment locatif - Appartement 1er étage
Rez de chaussée Maison principale -	droite - Chambre 1,
Dégagement,	Bâtiment locatif - Appartement 1er étage
Rez de chaussée Maison principale - Wc 1,	droite - Chambre 2,
Rez de chaussée Maison principale - Salle à	Bâtiment locatif - Appartement 1er étage
manger,	droite - Salle de bain + wc,
Rez de chaussée Maison principale -	Sous-Sol Maison secondaire - Buanderie,
Séjour,	Sous-Sol Maison secondaire - Cellier,
Rez de chaussée Maison principale -	Sous-Sol Maison secondaire - Cave,
Chambre 2,	Rez de chaussée Maison secondaire - Séjour, Rez de chaussée Maison secondaire -
Rez de chaussée Maison principale -	
Garage, Rez de chaussée Maison principale - Local	Cuisine, Rez de chaussée Maison secondaire -
technique,	Bureau,
1er étage Maison principale - Palier 1,	Rez de chaussée Maison secondaire - Wc,
1er étage Maison principale - Pailei 1, 1er étage Maison principale - Salle d'eau 1,	1er étage Maison secondaire - Wc,
1er étage Maison principale - Saile d'étage Maison principale - Wc 2,	1er étage Maison secondaire - Chambre 1,
1er étage Maison principale - Wc 2, 1er étage Maison principale - Wc 3,	1er étage Maison secondaire - Chambre 2,
1er étage Maison principale - Wc 3,	1er étage Maison secondaire - Chambre 2,
2,	1er étage Maison secondaire - Chambre 4,
1er étage Maison principale - Chambre 3,	1er étage Maison secondaire - Wc,
1er étage Maison principale - Chambre 4,	1er étage Maison secondaire - Ve,
1er étage Maison principale - Balcon,	Rez de chaussée Écuries - Carrière,
1er étage Maison principale - Chambre 5,	Rez de chaussée Écuries - Abris,
1er étage Maison principale - Placard,	Rez de chaussée Écuries - Wc,
1er étage Maison principale - Chambre 6,	Rez de chaussée Écuries - Box 1,
1er étage Maison principale - Salle d'eau 2,	Rez de chaussée Écuries - Box 2,
1er étage Maison principale - Wc 4,	Rez de chaussée Écuries - Box 3,
1er étage Maison principale - Wc 5,	Rez de chaussée Écuries - Box 4,
2ème étage Maison principale - Palier 2,	Rez de chaussée Écuries - Box 5,
2ème étage Maison principale -	Rez de chaussée Écuries - Box 6,
Dégagement 3,	Rez de chaussée Écuries - Box 7,
DIACNOSTICS DREVENTION SERVICES 0 shamin Salvatat 21770 COLONA	·



2ème étage Maison principale - Grenier 1, 2ème étage Maison principale - Grenier 2, 2ème étage Maison principale - Grenier 3, 2ème étage Maison principale - Grenier 4, 2ème étage Maison principale - Grenier 5, 2ème étage Maison principale - Grenier 6, Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -Séjour + cuisine, Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -Chambre, Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -Salle d'eau + wc, Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 1, **Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 2,** Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 3, Bâtiment locatif - 1er etage - Palier, Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine,

Rez de chaussée Écuries - Entrée, Rez de chaussée Écuries - Box 8, Rez de chaussée Écuries - Box 9, Rez de chaussée Écuries - Box 10, Rez de chaussée Écuries - Box 11, Rez de chaussée Écuries - Box 12, Rez de chaussée Écuries - Box 13, 1er étage Écuries - Vestiaire, 1er étage Écuries - Club house, Dépendances - Abris 1,

Localisation	Description
Rez de chaussée Maison principale - Entrée	Sol: Tomettes Mur A, B, C, D: Plâtre et Peinture Plafond: Plâtre et Peinture Porte (P1) A: Bois et Peinture Porte (P2) B: Bois et Peinture Porte (P3) B: Bois et Peinture Porte (P4) D: Bois et Peinture Porte (P4) D: Bois et Peinture Porte (P5) D: Bois et Peinture
Rez de chaussée Maison principale - Chambre 1	Sol : Béton et Parquet Plinthes : Bois Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Porte (F1) B : PVC Fenêtre (F2) C : PVC Fenêtre (F3) C : PVC Volet B : Bois et peinture
Rez de chaussée Maison principale - Salle d'eau	Sol : béton et Carrelage Mur A, B, C, D : ciment et peinture Plafond : placoplâtre Fenêtre (F1) C : Bois et Peinture
Rez de chaussée Maison principale - Salon	Sol : béton et Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Fenêtre (F1) C : PVC Fenêtre (F2) C : PVC
Rez de chaussée Maison principale - Cuisine	Sol : béton et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) C : bois et Vernis Volet C : Bois et peinture
Rez de chaussée Maison principale - Dégagement	Sol : béton et Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) C : bois et Peinture Marches : Bois et Peinture Contremarches : Bois et Peinture Balustre : Métal et Peinture Main courante : Bois et Peinture
Rez de chaussée Maison principale - Wc 1	Sol : béton et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Bois et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
Rez de chaussée Maison principale - Salle à manger	Sol : béton et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) C : bois et Vernis Fenêtre (F1) C : pvc Volet C, C : Bois et peinture
Rez de chaussée Maison principale - Séjour	Sol: béton et carrelage Mur A, B, C, D: plâtre et peinture Plafond: Plâtre et Papier peint Porte (P1) A: bois et Peinture Fenêtre (F1) C: pvc Fenêtre (F2) C: pvc Volet C, C: Bois et peinture



Localisation	Description
Rez de chaussée Maison principale - Chambre 2	Sol: béton et carrelage Mur A, B, C, D: plâtre et peinture Plafond: Plâtre et Peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Fenêtre (F1) C: pvc Fenêtre (F2) C: pvc Fenêtre (F3) D: pvc Volet (V1) C: Bois et peinture Volet (V2) C: Bois et peinture
Rez de chaussée Maison principale - Garage	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Brique et Peinture
Rez de chaussée Maison principale - Local technique	Sol : Béton Mur A, B, C, D, E, F : Brique et Peinture Plafond : Bois Porte (P1) A : Bois et Peinture
1er étage Maison principale - Palier 1	Sol: Bois et Parquet Mur A, B, C, D: Plâtre et Peinture Plafond: Plâtre et Peinture Porte (P1) B: Bois et Peinture Porte (P2) C: Bois et Peinture Porte (P3) D: Bois et Peinture Porte (P3) D: Bois et Peinture Marches: Bois et Peinture Contremarches: Bois et Peinture
1er étage Maison principale - Salle d'eau 1	Sol : Bois et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Porte (P2) B : bois et Peinture Porte (P3) B : bois et Peinture Porte (P3) B : bois et Peinture Fenêtre (F1) E : PVC Fenêtre (F2) E : PVC Volet C : Bois et peinture
1er étage Maison principale - Wc 2	Sol : bois et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
1er étage Maison principale - Wc 3	Sol : bois et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
1er étage Maison principale - Dégagement 2	Sol: Bois et Parquet Mur A, B, C, D: plâtre et Toile de verre peinte Plafond: Plâtre et peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Porte (P2) B: bois et Peinture Porte (P3) B: bois et Peinture Porte (P4) D: bois et Peinture Porte (P4) D: bois et Peinture Porte (P5) D: bois et Peinture
1er étage Maison principale - Chambre 3	Sol: bois et Lino Plinthes: Bois et Peinture Mur A, B, C, D: plâtre et toile de verre peinte Plafond: Plâtre et peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Fenêtre (F1) C: pvc Fenêtre (F2) C: pvc Volet (V1) C: Bois et peinture Volet (V2) C: Bois et peinture
1er étage Maison principale - Chambre 4	Sol: bois et Lino Mur A, B, C, D: plâtre et Toile de verre peinte Plafond: Plâtre et peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Fenêtre (F1) C: pvc Fenêtre (F2) C: pvc Fenêtre (F3) D: pvc Volet (V1) C: Bois et peinture Volet (V2) C: Bois et peinture Volet (V3) D: Bois et peinture
1er étage Maison principale - Balcon	Sol : Béton Mur A, B, D : Brique Plafond : Bois Porte (P1) B : Bois et Peinture Porte (P2) D : Bois et Peinture
1er étage Maison principale - Chambre 5	Sol: Bois et Lino Mur A, B, C, D: Plâtre et Toile de verre peinte Plafond: Plâtre et Peinture Porte (P1) A: Bois et Peinture Porte (P2) B: Bois et Vernis Fenêtre (F1) B: pvc Fenêtre (F2) C: pvc Fenêtre (F3) C: pvc Volet B: Bois et peinture
1er étage Maison principale - Placard	Sol : Bois et Parquet Mur A, B, C, D : placoplâtre Plafond : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et vernis



Localisation	Description
1er étage Maison principale - Chambre 6	Sol : Bois et Lino Plinthes : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : placoplâtre et Toile de verre peinte Plafond : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Porte (P2) D : bois et Peinture Fenêtre (F1) C : pvc Fenêtre (F2) C : pvc
1er étage Maison principale - Salle d'eau 2	Sol: bois et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I, J: Plâtre et Peinture Plafond: plâtre et peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Porte (P2) C: bois et Peinture Porte (P3) H: bois et Peinture Porte (P4) J: bois et Peinture
1er étage Maison principale - Wc 4	Sol : bois et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
1er étage Maison principale - Wc 5	Sol : bois et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
2ème étage Maison principale - Palier 2	Sol : bois et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre Plafond : Bois Porte (P1) D : bois et peinture
2ème étage Maison principale - Dégagement 3	Sol : bois et Lino Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond : bois
2ème étage Maison principale - Grenier 1	Sol : bois Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : bois
2ème étage Maison principale - Grenier 2	Sol : bois Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : bois
2ème étage Maison principale - Grenier 3	Sol : bois Mur A, B, C, D : Brique Plafond : bois
2ème étage Maison principale - Grenier 4	Sol : bois Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : bois
2ème étage Maison principale - Grenier 5	Sol : bois Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond : bois
2ème étage Maison principale - Grenier 6	Sol : bois Mur A, B, C, D : Brique Plafond : bois Porte (P1) A : bois et peinture
Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Séjour + cuisine	Sol (S1): Béton et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F, G, H: Feuille de plâtre et Peinture Plafond: plâtre et peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Porte (P2) C: bois et Peinture Porte (P3) G: bois et Peinture Porte (F1) B: Bois et Peinture Fenêtre (F1) B: Bois et Peinture Fenêtre (F2) B: Bois et Peinture Fenêtre (F3) D: Bois et Peinture Fenêtre (F4) D: Bois et Peinture
Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Chambre	Sol (S1): béton et Parquet Plinthes (P1): bois et vernis Mur B, C, D: Feuille de plâtre et peinture Plafond: plâtre et peinture Fenêtre (F1) B: bois et Peinture
Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Salle d'eau + wc	Sol (S1) : béton et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Feuille de plâtre et Faïence Plafond : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Fenêtre (F1) F : bois et Peinture
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 1	Sol: béton Mur A, B, C, D, E, F: Feuille de plâtre Plafond: bois Porte (P1) A: pvc Porte (P2) B: pvc Fenêtre (F1) D: PVC
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 2	Sol : Béton et Parquet Mur A, B, C, D : Feuille de plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : pvc Fenêtre (F1) A : PVC Fenêtre (F2) C : PVC



Localisation	Description
Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 3	Sol: béton Mur A, B, C, D, E, F: Feuille de plâtre Plafond: plâtre Fenêtre (F1) C: Bois et Vernis Fenêtre (F2) C: Bois et Vernis Fenêtre (F3) D: PVC
Bâtiment locatif - 1er etage - Palier	Sol: Bois et Parquet Mur A, B, C, D: Bois Plafond: Bois Porte (P1) B: Bois et Vernis Porte (P2) D: Bois et Vernis
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine	Sol : Bois et Parquet Plinthes : Bois et Vernis Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Feuille de plâtre et Toile de verre peinte Mur I, J : Feuille de plâtre et toile de verre peinte Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et vernis Porte (P2) C : bois et Peinture Porte (P3) F : bois et Peinture Porte (P4) F : bois et Peinture Porte (F4) B : Bois et Vernis Fenêtre (F1) B : Bois et Vernis Fenêtre (F2) B : Bois et Vernis Fenêtre (F3) I : Bois et Vernis Fenêtre (F4) J : Bois et Vernis Fenêtre (F6) J : Bois et Vernis
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Salle d'eau + wc	Sol (S1): Bois et Carrelage Plinthes (P1): Bois et Peinture Mur A, B, C, D, E, F: Feuille de plâtre et Peinture Plafond: Plâtre et Peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Fenêtre (F1) C: Bois et Peinture Fenêtre (F2) C: Bois et Peinture
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1	Sol (S1): Bois et Parquet Plinthes (P1): Bois et Vernis Mur A, B, C, D: Feuille de plâtre et Toile de verre peinte Plafond: plâtre et peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Porte (P2) A: bois et Peinture Porte (P3) A: bois et Peinture Forte (P3) A: bois et Peinture Fenêtre (F1) C: Bois et Peinture
Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2	Sol (S1): Bois et Parquet Plinthes (P1): Bois et vernis Mur A, B, C, D: Feuille de plâtre et toile de verre peinte Plafond: plâtre et peinture Porte (P1) A: bois et Peinture Porte (P2) A: bois et Peinture Porte (P3) A: bois et Peinture Forte (P3) A: Bois et Peinture Fenêtre (F1) D: Bois et Peinture
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine	Sol : Bois et Parquet Plinthes : Bois et Vernis Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Feuille de plâtre et Peinture Sol (S2) : Bois et Parquet Plinthes (P1) : Bois et Vernis Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I, J : Feuille de plâtre et toile de verre peinte Plafond : placoplâtre et Peinture Porte (P1) A : Bois et Vernis Porte (P2) F : Bois et Peinture Porte (P3) F : Bois et Peinture Porte (P4) I : Bois et Peinture Porte (P4) I : Bois et Peinture Fenêtre (F1) B : Bois et Vernis Fenêtre (F2) B : Bois et Vernis Fenêtre (F3) B : Bois et Vernis Fenêtre (F4) B : Bois et Vernis Fenêtre (F5) C : Bois et Vernis Fenêtre (F5) C : Bois et Vernis Fenêtre (F6) J : Bois et Vernis
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1	Sol : Bois et Parquet Plinthes : Bois et Vernis Mur A, B, C, D : Feuille de plâtre et peinture Porte (P1) A : Bois et Peinture Porte (P2) A : Bois et peinture Porte (P3) A : Bois et peinture Fenêtre (F1) B : Bois et vernis
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2	Sol : Bois et Parquet Plinthes : Bois et Vernis Mur A, B, C, D : Feuille de plâtre et peinture Plafond : placoplâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) A : bois et peinture Porte (P3) A : bois et peinture Forte (P3) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et vernis
Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc	Sol : Bois et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Feuille de plâtre et peinture Plafond : placoplâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) E : Bois et vernis



Localisation	Description
Sous-Sol Maison secondaire - Buanderie	Sol : béton Mur A, B, C, D : Plâtre Plafond : Bois Porte (P1) A : Bois et Peinture
Sous-Sol Maison secondaire - Cellier	Sol : béton Mur A, B, C, D : plâtre Plafond : bois
Sous-Sol Maison secondaire - Cave	Sol : béton Mur A, B, C, D : plâtre Plafond : bois
Rez de chaussée Maison secondaire - Séjour	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Bois et Peinture Porte (P1) A : Bois et Vernis Porte (P2) C : Bois et Vernis Porte (P3) D : Bois et Vernis Porte (P4) D : Bois et Vernis Porte (P5) D : Bois et Vernis Porte (P5) D : Bois et Vernis Marches : Bois et Vernis Faux Limon : Bois et Vernis Crémaillère : Bois et Vernis Balustre : Bois et Peinture Main courante : Bois et Peinture
Rez de chaussée Maison secondaire - Cuisine	Sol : Bois et Parquet Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre (F1) E : pvc Fenêtre (F2) F : Bois et Peinture
Rez de chaussée Maison secondaire - Bureau	Sol: Bois et Parquet Mur A, B, C, D: plâtre et peinture Plafond: lambris bois Porte (P1) A: bois et Peinture Porte (P2) C: bois et Vernis Fenêtre (F1) A: Bois et Vernis Fenêtre (F2) D: Bois et Vernis
Rez de chaussée Maison secondaire - Wc	Sol : Bois et Parquet Plinthes : Bois Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
1er étage Maison secondaire - Palier	Sol: Bois et Parquet Mur A, B, C, D, E, F: plâtre et peinture Plafond: lambris bois et Vernis Porte (P1) A: bois et peinture Porte (P2) B: bois et peinture Porte (P3) B: bois et peinture Porte (P4) C: bois et peinture Porte (P5) C: bois et peinture Porte (P6) F: bois et peinture Forte (P6) F: bois et peinture Forte (P6) F: bois et peinture
1er étage Maison secondaire - Chambre 1	Sol : Bois et Parquet Mur A : Plâtre et Peinture Mur B, C : Plâtre et Toile de verre peinte Mur B, C : Plâtre et Toile de verre peinte Mur D : Plâtre et Papier peint Mur E : Plâtre et Toile de verre peinte Mur F : lambris bois et Vernis Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) E : Bois et Vernis
1er étage Maison secondaire - Chambre 2	Sol : Bois et Parquet Mur A : Plâtre et Papier peint Mur B : lambris bois et Vernis Mur C : Plâtre et Papier peint Mur D : lambris bois et Vernis Plafond : lambris bois et Vernis Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et vernis
1er étage Maison secondaire - Chambre 3	Sol : Bois et Parquet Mur A : Plâtre et Peinture Mur B, C : lambris bois et Vernis Mur D, E, F : Plâtre et Peinture Plafond : lambris bois et vernis Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) D : Bois et vernis
1er étage Maison secondaire - Chambre 4	Sol: Bois et Parquet Mur A: lambris bois et Vernis Mur B, C, D: Plâtre et Peinture Plafond: lambris bois et vernis Porte (P1) A: bois et peinture Fenêtre (F1) D: Bois et vernis
1er étage Maison secondaire - Wc	Sol : Bois et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : lambris bois et vernis Porte (P1) A : bois et peinture



Localisation	Description
1er étage Maison secondaire - Salle d'eau	Sol : Bois et Parquet Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : lambris bois et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et vernis
Rez de chaussée Écuries - Carrière	Sol : Terre battue Mur A, B, C, D : parpaings et Peinture Plafond : panneaux fibro-ciment
Rez de chaussée Écuries - Abris	Sol : Terre battue Mur A, B, C, D : parpaings Plafond : Ciment Porte (P1) A : Bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Wc	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : ciment et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 1	Sol : béton Mur A, B, C, D : parpaings et peinture Plafond : ciment et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 2	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond: ciment Porte (P1) A: bois et Peinture Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P2): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 3	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 4	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 5	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 6	Sol : béton Mur A, B, C, D : parpaings et peinture Plafond (P1) : ciment Porte (P1) A : bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 7	Sol : béton Mur A, B, C, D : parpaings et peinture Plafond (P1) : ciment Porte (P1) A : bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Entrée	Sol : béton Mur A, B, C, D : parpaings et peinture Plafond (P1) : ciment Porte (P1) A : PVC Marches : Bois et Peinture Faux Limon : Bois et Peinture Crémaillère : Bois et Peinture Balustre : Bois et Peinture Main courante : Bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 8	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: Bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 9	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 10	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 11	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 12	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
Rez de chaussée Écuries - Box 13	Sol: béton Mur A, B, C, D: parpaings et peinture Plafond (P1): ciment Porte (P1) A: bois et Peinture
1er étage Écuries - Vestiaire	Sol : béton et carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond (P1) : panneaux fibro-ciment Porte (P1) A : PVC



Localisation	Description
1er étage Écuries - Club house	Sol: béton et Carrelage Mur A, B, C, D: Plâtre et Peinture Plafond (P1): panneaux fibro-ciment Fenêtre (F1) A: Bois et Peinture Fenêtre (F2) A: Bois et Peinture Fenêtre (F3) C: PVC Fenêtre (F4) C: PVC Fenêtre (F5) C: PVC Fenêtre (F5) C: PVC Fenêtre (F5) C: PVC Fenêtre (F5) C: PVC
Dépendances - Abris 1	Sol : béton Mur A, B, C, D : Brique et Peinture Plafond : panneaux fibro-ciment
Dépendances - Abris 2	Sol : béton Mur A, B, C, D : Brique et Peinture Plafond : panneaux fibro-ciment

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations:

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande: 16/09/2021

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 23/09/2021

Heure d'arrivée : 10 h 20

Durée du repérage : 07 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Indivision BOURCEY

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			Х

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
--------------	---------------------------	----------------------------	----------------------	--------------

11/27 Rapport du : 24/09/2021



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Bâtiment locatif - 1er etage - Palier; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment)	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	
Rez de chaussée Écuries - Carrière; 1er étage Écuries - Vestiaire; 1er étage Écuries - Club house	<u>Identifiant:</u> M002 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment)	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	
Dépendances - Abris 1	Identifiant: M003 Description: Plaques (fibres-ciment)	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	
Dépendances - Abris 2	Identifiant: M004 Description: Plaques (fibres-ciment)	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

	Materiaux ou produits contenant de l'amiante Conclusion Etat de conservation**				
Localisation	Identifiant + Description	(justification)	et préconisations*	Photo	
Bâtiment locatif - 1er etage - Palier; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc	Identifiant: M001 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.		
Rez de chaussée Écuries - Carrière; 1er étage Écuries - Vestiaire; 1er étage Écuries - Club house	Identifiant: M002 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.		
Dépendances - Abris 1	Identifiant: M003 <u>Description:</u> Plaques (fibres-ciment) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.		



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	Dépendances - Abris 2 Description: Plaques (fibres-ciment) d'amiant (sur jugge		Matériau dégradé (étendue ponctuelle)	
Dépendances - Abris 2		Présence d'amiante (sur jugement	<u>Résultat</u> EP**	
	<u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	de l'opérateur)	Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

^{*} Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél.: 06.84.84.18.66 - E-mail: dps.diags@gmail.com

N°SIREN : 533908182 | Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à COLOMIERS, le 24/09/2021

Par : GERIQUE Jérôme

Signature du représentant :



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 210934-Bourcey

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
- 7.5 Documents annexés au présent rapport



7.1 - Annexe - Schéma de repérage











M003 - Plaques (fibres-ciment)


Présence d'amiante EP



Rez-de-chaussée - Maison principale




1er Etage - Maison principale




DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES | 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS | Tél.: 06.84.84.18.66 - E-mail: dps.diags@gmail.com


18/27 Rapport du : 24/09/2021













Légende

•	Conduit en fibro-ciment	Dalles de sol	
0	Conduit autre que fibro-ciment	Carrelage	
•	Brides	Colle de revêtement	Nom du propriétaire : Indivision BOURCEY Adresse du bien :
23	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante	Dalles de faux-plafond	Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE
Δ	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste	Toiture en fibro-ciment	
a	Présence d'amiante	Toiture en matériaux composites	

Photos



Photo no PhA001

Localisation : Bâtiment locatif - 1er etage - Palier; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain +

Ouvrage: Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment) Description : Plaques (fibres-ciment)



Photo no PhA002

Localisation : Rez de chaussée Écuries - Carrière; 1er étage Écuries - Vestiaire; 1er

étage Écuries - Club house

Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment) Description : Plaques (fibres-ciment)





Photo nº PhA003

Localisation : Dépendances - Abris 1

Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment) Description : Plaques (fibres-ciment)



Photo nº PhA004

Localisation: Dépendances - Abris 2

Ouvrage: Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment) Description : Plaques (fibres-ciment)

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	-

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1º Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2º Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1º Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2º Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

	<u> </u>	
Fort	Moyen	Faible




L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B



Dossier n° 210934-Bourcey

Date de l'évaluation : 23/09/2021


Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment locatif - 1er etage - Palier; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1; Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 1; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2; Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc

Identifiant Matériau : M001

Matériau : Plaques (fibres-ciment)

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.






Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Écuries - Carrière; 1er étage Écuries -

Vestiaire; 1er étage Écuries - Club house


Identifiant Matériau: M002

Matériau : Plaques (fibres-ciment)

Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.







Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.



Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3:

- I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
- II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- 1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- 2. <u>Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
 - Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- 3. <u>Réalisation d'une « action corrective de second niveau »</u>, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
 - Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
 - En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents



Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier :

210934-Bourcey AFNOR NF P 03-201 – Février 2016 Norme méthodologique employée:

Date du repérage : 23/09/2021 Heure d'arrivée : 10 h 20 Temps passé sur site : 05 h 15

A Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments : Département :
☐ Présence de traitements antérieurs contre les termites
☐ Présence de termites dans le bâtiment
☐ Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006
Documents fournis:
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral: 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE (Information au 27/01/2020) Niveau d'infestation inconnu 10/12/2001 - Arrêté préfectoral

B. - Désignation du client Désignation du client : Nom et prénom : Indivision BOURCEY Adresse:.....Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE Si le client n'est pas le donneur d'ordre : Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre Nom et prénom : Indivision BOURCEY Adresse:..... Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic Identité de l'opérateur de diagnostic : Nom et prénom :GERIQUE Jérôme Raison sociale et nom de l'entreprise : DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES Adresse:.....9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS Numéro SIRET:53390818200017 Désignation de la compagnie d'assurance : ... Groupama d'Oc Numéro de police et date de validité : 40668491 / 31/12/2021 Certification de compétence C2475 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 29/06/2021



D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

```
Liste des pièces visitées :
Rez de chaussée Maison principale - Entrée,
```

Rez de chaussée Maison principale -Chambre 1,

Rez de chaussée Maison principale - Salle d'eau,

Rez de chaussée Maison principale - Salon, Rez de chaussée Maison principale - Cuisine,

Rez de chaussée Maison principale -

Dégagement,

Rez de chaussée Maison principale - Wc 1, Rez de chaussée Maison principale - Salle à

manger,

Rez de chaussée Maison principale - Séjour, Rez de chaussée Maison principale -

Chambre 2,

Rez de chaussée Maison principale - Garage, Rez de chaussée Maison principale - Local

technique,

1er étage Maison principale - Palier 1,

1er étage Maison principale - Salle d'eau 1,

1er étage Maison principale - Wc 2,

1er étage Maison principale - Wc 3,

1er étage Maison principale - Dégagement 2,

1er étage Maison principale - Chambre 3,

1er étage Maison principale - Chambre 4,

1er étage Maison principale - Balcon,

1er étage Maison principale - Chambre 5,

1er étage Maison principale - Placard,

1er étage Maison principale - Chambre 6,

1er étage Maison principale - Salle d'eau 2,

1er étage Maison principale - Wc 4,

1er étage Maison principale - Wc 5,

2ème étage Maison principale - Palier 2,

2ème étage Maison principale - Dégagement 3,

2 2 a

2ème étage Maison principale - Grenier 1, 2ème étage Maison principale - Grenier 2,

2ème étage Maison principale - Grenier 3,

2ème étage Maison principale - Grenier 4,

2ème étage Maison principale - Grenier 5,

2ème étage Maison principale - Grenier 6,

Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -

Séjour + cuisine,

Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée - Chambre,

Bâtiment locatif - loft rez-de-chaussée -

Salle d'eau + wc,

Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 1,

Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 2,

Bâtiment locatif - Atelier - Atelier 3,

Bâtiment locatif - 1er etage - Palier,

Bâtiment locatif - appartement 1er etage

gauche - Séjour + cuisine,

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Salle d'eau + wc,

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche - Chambre 1,

Bâtiment locatif - appartement 1er etage gauche

Chambre 2,
 Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite -

Séjour + cuisine, Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite -

Chambre 1,

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Chambre 2,

Bâtiment locatif - Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc,

Sous-Sol Maison secondaire - Buanderie,

Sous-Sol Maison secondaire - Cellier,

Sous-Sol Maison secondaire - Cave,

Rez de chaussée Maison secondaire - Séjour,

Rez de chaussée Maison secondaire - Cuisine,

Rez de chaussée Maison secondaire - Bureau,

Rez de chaussée Maison secondaire - Wc,

1er étage Maison secondaire - Palier,

1er étage Maison secondaire - Chambre 1,

1er étage Maison secondaire - Chambre 2,

1er étage Maison secondaire - Chambre 3,

1er étage Maison secondaire - Chambre 4,

1er étage Maison secondaire - Wc,

1er étage Maison secondaire - Salle d'eau,

Rez de chaussée Écuries - Carrière,

Rez de chaussée Écuries - Abris,

Rez de chaussée Écuries - Wc,

Rez de chaussée Écuries - Box 1,

Rez de chaussée Écuries - Box 2, Rez de chaussée Écuries - Box 3,

Rez de chaussée Écuries - Box 4,

Rez de chaussée Écuries - Box 5,

Rez de chaussée Écuries - Box 5,

Rez de chaussée Écuries - Box 7,

Rez de chaussée Écuries - Entrée,

Rez de chaussée Écuries - Box 8,

Rez de chaussée Écuries - Box 9,

Rez de chaussée Écuries - Box 10, Rez de chaussée Écuries - Box 11,

Rez de chaussée Écuries - Box 12,

Rez de chaussée Écuries - Box 13,

1er étage Écuries - Vestiaire,

1er étage Écuries - Club house,

Dépendances - Abris 1,

Dépendances - Abris 2

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Rez de chaussée Maison principale		
Entrée	Sol - Tomettes	Absence d'indices d'infestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Béton et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - ciment et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - placoplâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salon	Sol - béton et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol - béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contremarches - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Balustre - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Main courante - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 1	Sol - béton et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle à manger	Sol - béton et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
J	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C, C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	, 	
Séjour	Sol - béton et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour	Sol - béton et carrelage Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	
Séjour	Sol - béton et carrelage Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Plafond - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F1) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C, C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - béton et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - D - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Garage	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Brique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Local technique	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Brique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	1er étage Maison principale	
Palier 1	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contremarches - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 1	Sol - Bois et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - E - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 2	Sol - bois et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 2	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 3	Sol - bois et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
WC 3	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Platre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Dágagament 2	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 2	Mur - A, B, C, D - plâtre et Toile de verre peinte	
	Plafond - Plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	·	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	
	Porte (P2) - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Chambre 3	Sol - bois et Lino	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 4	Sol - bois et Lino	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - D - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - C - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V3) - D - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Balcon	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Brique	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 5	Sol - Bois et Lino	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Placard	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - placoplâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 6	Sol - Bois et Lino	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - placoplâtre et Toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 2	Sol - bois et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - H - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites



Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Sol - bois et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sol - bois et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage Maison principale	
Sol - bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, B, C, D - plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sol - bois et Lino	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Sol - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence d'indices d'infestation de termites
Sol - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence d'indices d'infestation de termites
-	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence d'indices d'infestation de termites
 	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence d'indices d'infestation de termites
	Absence a maices a miestation de termites
Sol (S1) - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Feuille de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond - plâtre et peinture Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P2) - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P2) - C - bois et Peinture Porte (P3) - G - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P2) - C - bois et Peinture Porte (P3) - G - bois et Peinture Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P2) - C - bois et Peinture Porte (P3) - G - bois et Peinture Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture Fenêtre (F3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P2) - C - bois et Peinture Porte (P3) - G - bois et Peinture Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P2) - C - bois et Peinture Porte (P3) - G - bois et Peinture Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture Fenêtre (F3) - D - Bois et Peinture Fenêtre (F4) - D - Bois et Peinture Sol (S1) - béton et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P2) - C - bois et Peinture Porte (P3) - G - bois et Peinture Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture Fenêtre (F3) - D - Bois et Peinture Fenêtre (F4) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - bois et carrelage Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Plafond - plâtre et peinture Porte (P1) - A - bois et Peinture Sol - bois et carrelage Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Plafond - plâtre et peinture Plafond - plâtre et peinture Porte (P1) - A - bois et Peinture Porte (P1) - A - bois et Peinture 2ème étage Maison principale Sol - bois et Parquet Mur - A, B, C, D - plâtre Plafond - Bois Porte (P1) - D - bois et peinture Sol - bois et Lino Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - Brique Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - Brique Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - Brique Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - Brique Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - Brique Plafond - bois Sol - bois Mur - A, B, C, D - Brique Plafond - bois Porte (P1) - A - bois et peinture Bâtiment locatif Sol (S1) - Béton et Carrelage Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Feuille de plâtre et



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F1) - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
loft rez-de-chaussée - Salle d'eau + wc	Sol (S1) - béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Feuille de plâtre et Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - F - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Atelier - Atelier 1	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Feuille de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
Atelier - Atelier 2	Sol - Béton et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Feuille de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
Atelier - Atelier 3	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Feuille de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - D - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
1er etage - Palier	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
appartement 1er etage gauche - Séjour + cuisine	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Feuille de plâtre et Toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - I, J - Feuille de plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - F - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - F - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - I - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - J - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F5) - J - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F6) - J - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F7) - J - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
appartement 1er etage gauche - Salle d'eau + wc	Sol (S1) - Bois et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Feuille de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
appartement 1er etage gauche - Chambre 1	Sol (S1) - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Feuille de plâtre et Toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
appartement 1er etage gauche - Chambre 2	Sol (S1) - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Feuille de plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Appartement 1er étage droite - Séjour + cuisine	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Feuille de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol (S2) - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - Feuille de plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - placoplâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - I - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F5) - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F6) - J - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F7) - J - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Appartement 1er étage droite - Chambre 1	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Feuille de plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - A - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Appartement 1er étage droite - Chambre 2	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plinthes - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Feuille de plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - placoplâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Appartement 1er étage droite - Salle de bain + wc	Sol - Bois et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Feuille de plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - placoplâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sous-Sol Maison secondaire	
Buanderie	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cellier	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Rez de chaussée Maison secondair	
Séjour	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
,	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Faux Limon - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Crémaillère - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Balustre - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Main courante - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - pvc	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - F - Bois et Peinture	
Puranu		Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
***	Fenêtre (F2) - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	1er étage Maison secondaire	
Palier	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P6) - F - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Plâtre et Toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - E - Plâtre et Toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - F - lambris bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - lambris bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - lambris bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - lambris bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 4	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - lambris bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
***	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Julie a cau	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
		Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et peinture Fenêtre (F1) - C - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	i reneue (F1) - C - DOIS EL VEITIS	Absence a maices a miestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Carrière	Sol - Terre battue	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - panneaux fibro-ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
Abris	Sol - Terre battue	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - ciment et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 1	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - ciment et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 2	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 3	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 4	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 5	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 6	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
BOX 0	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 7	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
DOX 7	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Entrée	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
Littlee		Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	
	Plafond (P1) - ciment Porte (P1) - A - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Faux Limon - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Crémaillère - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Balustre - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Main courante - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 8	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 9	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 10	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 11	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 12	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Box 13	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
BOX 13	Mur - A, B, C, D - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	1er étage Écuries	Absence a marces a mestation de termites
Vestiaire	Sol - béton et carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - panneaux fibro-ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
Club house	Sol - béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
oras ricuso	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - panneaux fibro-ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F5) - C - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F6) - D - PVC	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	Dépendances	Absence a maices a miestation de termites
Abris 1	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
-	Mur - A, B, C, D - Brique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - panneaux fibro-ciment	Absence d'indices d'infestation de termites
Abris 2	Sol - béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Brique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - panneaux fibro-ciment	Absence d'indices d'infestation de termites Absence d'indices d'infestation de termites
	ent chaque hâtiment et chaques des nièces du hâtiment	

- (1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
- (2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
- (3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :



- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),
- *Les termites de bois sec*, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.
- *Les termites arboricoles*, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants.
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :

<u>L 133-5 du CCH :</u> Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

<u>Article L 112-17 du CCH :</u> Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Constatations diverses:

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Néant	-	-

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars

13/20 Rapport du : 24/09/2021



2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation:

Examen visuel des parties visibles et accessibles.

Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.

Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.

Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.

À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Indivision BOURCEY

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...):

Néant

J. - VISA et mentions :

- Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
- Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.
- Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
- Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
- Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Visite effectuée le 23/09/2021. Fait à COLOMIERS, le 24/09/2021

Par : GERIQUE Jérôme

Andrew .


Signature du représentant :		

Annexe – Croquis de repérage































Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : 210934-Bourcey

Norme méthodologique employée: AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)

Date du repérage : 23/09/2021 Heure d'arrivée : 10 h 20 Durée du repérage : 07 h 00

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en viqueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : Haute-Garonne

Adresse :..... Bel Air

Commune:.....31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) nº 602, 604 et 605,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC,

Nature du gaz distribué : Gaz Propane

Distributeur de gaz :

Installation alimentée en gaz : OUI

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom :Indivision BOURCEY

Adresse :..... Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Autre

Adresse :..... Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et prénom :#Indivision BOURCEY

Adresse :.....Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Références :

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom :GERIQUE Jérôme

Raison sociale et nom de l'entreprise :DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES

Numéro de police et date de validité :40668491 / 31/12/2021

Certification de compétence C2475 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 29/06/2021 Norme méthodologique employée :............... NF P 45-500 (Janvier 2013)

Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 210934-Bourcey



D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures gaz (Genre ⁽¹⁾ , marque, modèle)	Type ⁽²⁾	Puissance en kW	Localisation	Observations : (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)
Table de cuisson	Non raccordé	Non Visible	Rez de chaussée Maison secondaire - Cuisine	Mesure CO : Non Entretien appareil : Sans objet Entretien conduit : Sans objet

- (1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur,
- (2) Non raccordé Raccordé Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non.

E. - Anomalies identifiées

Points de contrôle ⁽³⁾ (selon la norme)	Anomalies observées (A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁵⁾ , DGI ⁽⁶⁾ , 32c ⁽⁷⁾)	Libellé des anomalies et recommandations	Photos
C.6 - 7d4 Lyres GPL	A1	La date limite d'utilisation de la lyre GPL en caoutchouc armé n'est pas lisible ou est dépassée. Remarques : La date limite d'utilisation de la lyre GPL est dépassée ; Faire intervenir un installateur gaz qualifié pour remplacer la lyre GPL	

- (3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
- (4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
- (5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
- (6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
- (7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motif :

Néant

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

G. - Constatations diverses

Constitutions diverses	
Commentaires :	
☐ Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée	
☐ Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté	
\square Le conduit de raccordement n'est pas visitable	

Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 210934-Bourcey



Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : Néant	
Observations complémentaires : Néant	
Conclusion:	
L'installation ne comporte aucune anomalie.	
L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparé	es ultérieurement.
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être répar	ées dans les meilleurs délais.
\square L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être répar	ées avant remise en service.
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un tra ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.	itement particulier par le syndic
H Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI	
\square Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'inst	callation de gaz
ou \square Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un \square	appareil ou d'une partie de l'installation
\square Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :	
 référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI). 	Livraison ou du numéro de compteur ;
\square Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.	
I Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c	
\square Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;	fourniture de gaz, du Point de Comptage
\square Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de	gaz » remplie. ;
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les co QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur	
Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz : Visite effectuée le 23/09/2021.	
Fait à COLOMIERS, le 24/09/2021	Signature du représentant :
Par : GERIQUE Jérôme	
·	
to the second se	
Annexe - Photos	

Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 210934-Bourcey





Photo no PhGaz001

7d4 : La date limite d'utilisation de la lyre GPL en caoutchouc armé n'est pas lisible ou est dépassée. La date limite d'utilisation de la lyre GPL est dépassée; Faire intervenir un installateur gaz qualifié pour remplacer la lyre GPL

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré.
- > Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- > Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- > fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- > assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- > sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- > ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- > ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- > une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin: http://www.developpement-durable.gouv.fr



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 210934-Bourcey
Date du repérage : 23/09/2021
Heure d'arrivée : 10 h 20
Durée du repérage : 07 h 00

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-àvis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Adresse:.....Bel Air

Département : Haute-Garonne

Référence cadastrale : Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) n° 602, 604 et 605,, identifiant fiscal : NC

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC,

Périmètre de repérage :..... Ensemble immobilier composé d'une maison principale, d'une maison secondaire, de

3 appartements et d'un atelier dans un 3ème batiment et d'un centre équestre.

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : Indivision BOURCEY

Adresse:..... Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: Nom et prénom : Indivision BOURCEY

Adresse:..... Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : GERIQUE Jérôme

Raison sociale et nom de l'entreprise :...... **DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES**

Numéro de police et date de validité : 40668491 / 31/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 29/06/2021

jusqu'au 28/06/2028. (Certification de compétence C2475)



4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;
- 5. Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

_	- motunation interior a discussion of composite automotive and
×	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
<u>Ar</u>	nomalies avérées selon les domaines suivants :
×	L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
	Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
	Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
	La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
×	Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
×	Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Domaines	Anomalies
L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité	Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) n'est pas placé à l'intérieur de la partie privative du logement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer un AGCP à l'intérieur de la partie privative du logement
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection
	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection : Eclairages



Domaines	Anomalies
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage	L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise)
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement

Anomalies relatives aux installations particulières	Anomalies	relatives	aux	installations	particulières	:
---	-----------	-----------	-----	---------------	---------------	---

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.
Piscine privée, ou bassin de fontaine

Piscine privee, ou bassin de fontaine

<u>Informations complémentaires :</u>

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires
courant, dispositif à	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA
courant différentiel	L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur
résiduel à haute sensibilité	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

6. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle		
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Prise de terre	Présence Point à vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié Motifs : Contrôle impossible: élément constituant la prise de terre non visible		
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante de la connexion du conducteur de terre, de la liaison équipotentielle principale, du conducteur principal de protection, sur la borne ou barrette de terre principale Motifs : non visible		
	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Connexions assurés entre les élts conducteurs et/ou canalisations métalliques et la LEP <= 2 ohms Motifs : Non visible		
	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale Motifs : Non visible		



Domaines	Points de contrôle			
	Constitution et mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions visibles du conducteur de liaison équipotentielle principale sur éléments conducteurs Motifs : non visible			
4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire Motifs : Non visible			
	Mise en œuvre Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses Motifs : Non visible			

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : Néant

7. – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de l'état : Visite effectuée le : 23/09/2021 Etat rédigé à COLOMIERS, le 24/09/2021

- Est for

Par : GERIQUE Jérôme

Signature du représentant :



8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection: Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation: Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage: Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation

électrique: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.



Annexe - Photos



Photo du Compteur électrique

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé



Etat des risques et pollutions aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols Résumé de l'expertise n° 210934-Bourcey

Numéro de dossier 210934-Bourcey Date de la recherche : 24/09/2021 Date de fin de validité : 23/03/2022

Désignation du ou des bâtiments

Adresse: **Bel Air**

Commune: 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE Section cadastrale: 000A02 Parcelle(s) nº 602, 604 et 605,

Coordonnées GPS:

Exposition aux risques					
A la commune				A l'immeuble	
Exposition aux risques	Plan de prévention	Etat	Exposé	Travaux réalisés	
Risque sismique niveau 1 : Très faible			Oui		
Commune à potentiel radon de niveau 3					

1/6 Rapport du : 24/09/2021



Etat des risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble

	les informations mises à disposition par arré		oo de localion a on in	iiiieobie
n°	du 21/09/2017	mis à jour le	V/a	
Adresse de l'immeuble	code postal ou Insee	commune		
Bel Air	31530		RDE-SAINTE-MARIE	
	regard d'un plan de prévention des risc	ques naturels (PPR		
L'immeuble est situé dans le pé			oui X non	
prescrit		prouvé X	date	
Si oui, les risques naturels pris	s en considération sont liés à : Crue torrentielle Mouvement de	terrain	Avalanche	
Sécheresse X	Cyclone Remontée de		eux de forêt	
Séisme	Volcan	Autre		
Extraits des documents de référence	e permettant la localisation de l'immeuble au regard de	es risques pris en compte		
	relatif au risque de Sécheresse			
•	des prescriptions de travaux dans le règlement d	u PPRN	oui	non X
Si oui, les travaux prescrits ont é			oui	non
	regard d'un plan de prévention des risc	ques miniers (PPRA	۸) 	
L'immeuble est situé dans le pé		. 🗀	oui	non X
prescrit	· —	ouvé	date	
Si oui, les risques naturels pris Mouvements de terrain	s en considération sont liés à : Autre			
Extraits des documents de référence	e permettant la localisation de l'immeuble au regard de	es risques pris en compte		
L'immeuble est concerné par c	des prescriptions de travaux dans le règlement d	u ou des PPR miniers	oui	non X
si oui, les travaux prescrits par le	e règlement du ou des PPR miniers ont été réalisé	És	oui	non
Situation de l'immeuble au 1	regard d'un plan de prévention des risc	ques technologiqu	ues (PPRT)	
L'immeuble est situé dans le pé	rimètre d'un PPRt prescrit et non encore approu	ıvé	oui	non X
Si oui , les risques technologique Effet toxiqu e	es pris en considération dans l'arrêté de prescript e Effet thermique Effet de	tion sont liés à : e surpression		
	erimètre d'exposition aux risques d'un PPRt appro e permettant la localisation de l'immeuble au regard de		oui	non X
Extraits dos documents do reference	pomenani a localisation de filminesiste de logard di	es risques pris en compre		
L'immeuble est situé en secteur	r d'expropriation ou de délaissement			
L'immeuble est situé en zone de	e prescription		oui	non X
Si la transaction concerne un la	ogement , les travaux prescrits ont été réalisés		oui	non
	as un logement , l'information sur le type de risques a cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de		xposé oui	non
Situation de l'immeuble au 1	regard du zonage sismique règlemente	aire		
L'immeuble se situe dans une coi	mmune de sismicité classée en <u>très</u> faik		nodérée moyenne zone 4 z	forte
Situation de l'immeuble au l	regard du zonage règlementaire à pot	rentiel radon		
	mmune à potentiel radon de niveau 3	emierradon	oui	non X
Information relative à la pol	lution de sols			
Le terrain est situé en secteur d'in	formation sur les sols (SIS)		oui	non X
Information relative aux sini	stres indemnisés par l'assurance suite à	à une catastrophe	N/M/T*	
L'information est mentionnée d	ans l'acte de vente	* catastrophe	e naturelle minière ou t oui	echnologique non X
Vendeur - Bailleur	Date / Lieu		Acquéreu	r – Locataire
Indivision BOURCEY	BELLEGARDE-SAINTE-MARIE / 24/0	09/2021	-	

QUI, QUAND ET COMMENT REMPLIR L'ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS?

Quelles sont les personnes concernées ?

• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.

Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente;

Quel est le champ d'application de cette obligation ?

- Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés :
- 1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet;
- 2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de l'environnement (article L. 562-2).
- 3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet;
- 4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de l'environnement.
- 5. dans un secteur d'information sur les sols

NB: Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence ?

- Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des terrains présentant une pollution ;
- la liste des risques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
- L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :

1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques .

2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités;

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;

4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

- Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
- L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
- Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
- Les arrêtés sont mis à jour :

-lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;

-lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ; -lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune.

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département.

Qui établit l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

- L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien
- Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
- Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires.

Quelles informations doivent figurer?

- L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
- Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou de location.
- Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
- Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
- Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques.

Comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ?


• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter des cartographies et des informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.

Faut-il conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols

• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr

Cartes liées à l' Etat des risques et pollutions





Préfecture: Haute-Garonne

Adresse de l'immeuble : Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Liste des sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Types de catastrophe	Date de début	Date de fin	Publication	10	OUI	NON
Tempête	06/11/1982	10/11/1982	30/11/1982	02/12/1982		
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols	01/05/1989	31/05/1997	09/04/1998	23/04/1998		
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999		
Inondations et coulées de boue	24/09/1999	25/09/1999	28/01/2000	11/02/2000		
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols	01/01/1998	30/09/2000	08/07/2003	26/07/2003		
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols	01/01/2002	28/02/2002	08/07/2003	26/07/2003		
Inondations et coulées de boue	24/01/2009 27/ 01/2009	27/01/2009	28/01/2009	29/01/2009		
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols	01/01/2012	31/12/2012	21/05/2013	25/05/2013		


Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance l'immeuble à fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évènements

Etabli le: 24/09/2021


Signature:

Vendeur: Indivision BOURCEY

Cartes liées à l'Etat des risques et pollutions En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de l'environnement








Volet cartographique IAL relatif au risque de Sécheresse

Cartes liées à l'Etat des risques et pollutions En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de l'environnement





Volet cartographique IAL relatif au risque Radon - 31



Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Numéro de dossier 210934-Bourcey Date de la recherche : 24/09/2021


Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

bati) et a etre annexe a l'acte authentique	de vente et, le cas echeant, au contra	at preliminaire en cas de vente en i	retat tutur d'acnevement.
Cet état est établi sur la base des	informations mises à disposition	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N/a
Adresse de l'immeuble	code postal ou Insee	commune	147 G
Bel Air	31530		RDE-SAINTE-MARIE
Situation de l'immeuble au reg	ard d'un ou plusieurs plans	d'exposition au bruit (PEB)
L'immeuble est situé dans le périmè	etre d'un PEB		oui non X
	révisé	approuvé	date
1 Si oui, nom de l'aérodrome :			
		T.	
L'immeuble est concerné par des p Si oui, les travaux prescrits ont été r	•	ation	oui non X
31 OUI, les fravaux prescrits offrete r	ediises		oui non X
L'immeuble est situé dans le périmè	etre d'un autre PEB		oui non X
	révisé	approuvé	date
1 Si oui, nom de l'aérodrome :			
Situation de l'immeuble au reg		•	
L'immeuble se situe dans une zone c	le bruit d'un plan d'exposition au b	oruit défnie comme : zone A ¹ zone B ² forte forte	zone C ³ zone D ⁴ modéré
(intérieur de la courbe d'indice Lden 70)		10110	modere
² (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe ch ³ (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe			
4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'art	e d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire	e que pour les aérodromes mentionnés au	I de l'article 1609 quatervicies A du code général
réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'			
Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il d	convient de retenir la zone de bruit la plus impo	ortante.	
Documents de référence perm	nettant la localisation de l'im	nmeuble au regard d <u>es n</u> u	uisances prisent en compte
Le plan d'exposition au bruit est consu		l de l'institut national de l'information	on géographique et forestière
(I.G.N) à l'adresse suivante : https://wv	vw.geoportail.gouv.fr/		
https://www.geoportail.gouv.fr/dor	nnees/plan-dexposition-au-bruit-pe	eb	
Vendeur - Bailleur	Lieu / Date		Acquéreur – Locataire

BELLEGARDE-SAINTE-MARIE / 24/09/2021

Indivision BOURCEY

Exposition aux nuisances sonores aériennes					
A la commune A l'immeuble					
Exposition aux risques	Plan de prévention	Etat	Exposé	Travaux réalisés	
Néant	-	-	-		



Zone A: zone de bruit fort où Lden > 70 ou IP > 96

Zone B: zone de bruit bruit fort où Lden < 70
 et dont la limite extérieure est comprise entre Lden 65 et 62 ou zone dont la valeur IP est comprise entre 96 et 89

Zone C: zone de bruit modéré comprise entre la limite extérieure de la zone B ou IP = 89 et une limite comprise entre Lden 57 et 55 ou IP entre 84 et 72

Zone D: zone de bruit comprise entre la limite extérieure de la zone C et la limite extérieure de la zone C et la limite correspondant à Lden 50

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME : 2131E0388710P Etabli le : 24/09/2021 Valable jusqu'au : 23/09/2031

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



Adresse: Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Type de bien : Maison Individuelle Année de construction : Avant 1948 Surface habitable : **260,6 m**²

Propriétaire: Indivision BOURCEY

Adresse: Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Performance énergétique et climatique logement extrêmement performant * Dont émissions de gaz à effet de serre peu d'émissions de CO2 consommation émissions (énergie primaire) C 39 kg CO₂/m²/an 150 kWh/m²/an kg CO₂/m²/an G très importantes Ce logement émet 10 262 kg de CO2 par logement extrêmement peu performant an, soit l'équivalent de 53 171 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du principalement des types d'énergies logement et de la performance des équipements. utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 3120ε et 4290ε par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3

Informations diagnostiqueur

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES Diagnostiqueur : GERIQUE Jérôme

9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS tel: 06.84.84.18.66 Diagnostiqueur : GERIQUE Jérôme Email : dps.diags@gmail.com N° de certification : C2475 Organisme de certification : LCC QUALIXPERT





ventilation 49 % reportes et fenêtres 15 % ponts thermiques 11 % ponts thermiques 11 %



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres





MOYEN

BON

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :





logement traversant

toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été:



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*) 76 % chauffage **를** Fioul 30 958 (30 958 é.f.) entre 2 400 € et 3 260 € 18 % eau chaude **♦** Electrique 6 283 (2 732 é.f.) entre 570 € et 790 € 0 % refroidissement 3 % entre 100 € et 150 € éclairage **♣** Electrique 1183 (514 é.f.) auxiliaires **∳** Electrique 673 (293 é.f.) entre 60 € et 90 € énergie totale pour les 39 096 kWh entre 3 120 € et 4 290 € Pour rester dans cette fourchette usages recensés : par an (34 496 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 178ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -21% sur votre facture soit -731€ par an

Astuces

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 178ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

73ℓ consommés en moins par jour, c'est -23% sur votre facture soit -207€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (3-4 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 l

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement								
	description	isolation						
Murs	Mur en briques pleines simples d'épaisseur 45 cm avec isolation intérieure (10 cm) donnant sur l'extérieur	bonne						
Plancher bas	Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein	insuffisante						
Toiture/plafond	Plafond sur solives bois donnant sur l'extérieur (Comble) avec isolation intérieure (10 cm)	moyenne						
Portes et fenêtres	Porte(s) métal avec vitrage simple Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple Fenêtres battantes pvc, double vitrage à isolation renforcée Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vitrage à isolation renforcée Fenêtres oscillo-battantes pvc, double vitrage à isolation renforcée	bonne						

Vue	Vue d'ensemble des équipements							
		description						
	Chauffage	Chaudière individuelle fioul standard installée entre 1991 et 2015 avec programmateur. Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique						
₽,	Eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 200 L						
*	Climatisation	Néant						
\$	Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres						
	Pilotage	Avec intermittence centrale avec minimum de température						

Reco	Recommandations de gestion et d'entretien des équipements							
	Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.							
	type d'entretien							
	Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).						
Ţ	Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.						
	Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.						
	Radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.						
4	Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement						

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 12300 à 18500€

	Lot	Description	Performance recommandée
	Plafond	Isolation des plafonds par l'extérieur.	R > 7,5 m ² .K/W
	Plancher	Isolation des planchers sous chape flottante. Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité.	R > 3,5 m².K/W
4	Ventilation	Installer une VMC hygroréglable type B.	

Les travaux à envisager Montant estimé : 17300 à 26000€


	Lot	Description	Performance recommandée
	Fenêtre	Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.	SCOP = 4
ų,	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur. Mettre en place un système Solaire	COP = 3

Commentaires:


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre





Préparez votre projet!

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans.

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.22.17]

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Référence du DPE : 210934-Bourcey Date de visite du bien : 23/09/2021 Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) nº 602, 604

et 605,

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	31 Haute Garonne
Altitude	雀	Donnée en ligne	280 m
Type de bien	Q	Observé / mesuré	Maison Individuelle
Année de construction	\approx	Estimé	Avant 1948
Surface habitable du logement	Q	Observé / mesuré	260,6 m²
Hauteur moyenne sous plafond	Q	Observé / mesuré	2,695 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	\wp	Observé / mesuré	210,79 m²
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur Nord, Sud, Est, Ouest	Matériau mur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Mur en briques pleines simples
	Epaisseur mur	\wp	Observé / mesuré	45 cm
	Isolation	\bigcirc	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	P	Observé / mesuré	10 cm
	Surface de plancher bas	P	Observé / mesuré	123,93 m²
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	Observé / mesuré	un terre-plein
	Etat isolation des parois Aue	\wp	Observé / mesuré	non isolé
Plancher	Périmètre plancher déperditif	\wp	Observé / mesuré	45 m
	Surface plancher sur terre- plein	ρ	Observé / mesuré	130 m²
	Type de pb	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue	\bigcirc	Observé / mesuré	non
	Surface de plancher haut	ρ	Observé / mesuré	136,67 m²
Plafond	Type de local non chauffé adjacent	ρ	Observé / mesuré	l'extérieur (Comble)
	Type de ph	ρ	Observé / mesuré	Plafond sur solives bois

Federar Industry Figure Country Figure Country Frencher Source Country Frencher Source		Isolation	ρ	Observé / mesuré	oui
Surface de bales O Observé / messuré Pacuera Nurivond, Soi, fat. Cours Orientation des bales D Observé / messuré Soi Orientation des bales D Observé / messuré Soi Individence vitrage O Observé / messuré vertical Type envetture O Observé / messuré Provêce battantes Province vitrage O Observé / messuré Soule vitrage O Observé / messuré D Observé / messuré P D Observé / messuré D Observé / messuré P D Observé / messuré					
Placement Disease Disease Note Note Note (15, Such Eas, Outers) Orientation des bales Disease (15, Such Eas, Outers) Inclination vitrage Disease (15, Such Eas, Outers) Type ownerture Disease (15, Such Eas, Outers) Type ownerture Disease (15, Such Eas, Outers) Type ownerture Disease (15, Such Eas, Outers) Type of vitrage Disease (15, Such Eas, Outers) Preference outer be desisted Disease (15, Such Eas, Outers) Type outers Disease (15, Such Eas, Outers) Type outer Such Eas, Outers (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers (15, Such Eas, Outers) Type overture Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers) Type of managers proches Disease (15, Such Eas, Outers		•		•	
Directation des bales Dispared / mesural Suid					<u> </u>
Inclination vitrage				•	
Type de votage Fonder 1 Sud Fonder 2 Sud Type de vitage Fonder 3 Sud Fonder 3 Sud Fonder 3 Sud Type de vitage Fonder 3 Sud Fonder 3 Sud Type votage Fonder 3 Sud Fonder 3 Sud Fonder 3 Sud Type votage Fonder 3 Sud Fonder 4 Sud				•	
Type menulsorie Profeser Stud Type de virrage Profeser Couche peu denisable Présence couche peu denisable Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de manques bindraire Prèse de manques bindraire Prèse de manques bindraire Prèse de bables Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de bables Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de bables Prèse de bables Prèse de bables Prèse de manques pieches Prèse de bables Prèse de bables Prèse de bables Prèse de bables Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de manques pieches Prèse de bables Prèse de bab		·		-	
Positive 1 Soil Type de vitrage Diseavel / messuré Diseavel / me				-	
Fenêtre 1 Suid Prisonne couche peu deminsive Dissavel / Imesuré 16 mm				•	<u> </u>
Présence couche pou émissive D Observé / mesuré Air Type volots D Observé / mesuré Bais sous un halcon ou auvent Avancée (profondeur des masques proches D Observé / mesuré Bais sous un halcon ou auvent Avancée (profondeur des masques proches) Observé / mesuré Absence de masque bioritain Type de masques proches D Observé / mesuré Absence de masque bioritain Placement D Observé / mesuré P Mar Nord, Sud, Est, Duest Orientation des baies D Observé / mesuré P Mar Nord, Sud, Est, Duest Orientation des baies D Observé / mesuré P Mar Nord, Sud, Est, Duest Orientation des baies D Observé / mesuré P PUC Type overture D Observé / mesuré P PUC Type de vitrage D Observé / mesuré Ouble vitrage Epaiseur lama air D Observé / mesuré Ouble vitrage Epaiseur lama air D Observé / mesuré Ouble vitrage Epaiseur lama air D Observé / mesuré Ouble vitrage Epaiseur lama air D Observé / mesuré Ouble vitrage Type volts D Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mesuré D Observé / mesur	Fenêtre 1 Sud				
Gaz de remplissage		·		-	
Type obets Pype de masques proches Avancée (componente de masques proches) Avancée (componente de masques bioritain Surface de baies Déberré / mesuré Placement Dioterré / mesuré Doienté / mesuré Pype de vitrage Doienté / mesuré Présence couche peu émissive Doienté / mesuré Doientée Doientée / mesuré Doientée / mesuré Doientée / mesuré Doientée / mesuré Doientée / Doientée / Doientée / mesuré Doientée / Doientée / mesuré Doientée /		<u> </u>			
Type de masques proches				-	
Namecée Corrolleau des masques proches Observé / mesuré Absence de masque lointain				-	
masques proches Type de masques lointains Doberné / mesuré Absence de masque lointain		• • •	Ω	Observé / mesuré	Baie sous un balcon ou auvent
Surface de baises			\mathcal{Q}	Observé / mesuré	< 3 m
Placement Observé / mesuré Ouset Inclination vitrage Observé / mesuré Ouset Inclination vitrage Observé / mesuré vertical Type ouverture Observé / mesuré Penêtres batantes Type menulserie Observé / mesuré double vitrage Epaissour lame air Observé / mesuré double vitrage Gaz de remplisaige Observé / mesuré Air Type volets Observé / mesuré Volets roulants aluminium Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque lointain Fine de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque lointain Placement Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des bales Observé / mesuré Predicts Inclination vitrage Observé / mesuré Predicts Type ouverture Observé / mesuré Predicts Type de marques proches Observé / mesuré Fenêtres battantes Type menuiserie Observé / mesuré Fenêtres battantes Type de marques proches Observé / mesuré Observé / mesuré Predicts Type de vitrage Observé / mesuré Fenêtres battantes Type de masques proches Observé / mesuré Observé / mesuré Predicts Type de vitrage Observé / mesuré Volets roulants aluminium Fineltro 4 Est Fineltro 4 Est Fineltro 4 Est Fineltro 5 Est Inclination vitrage Observé / mesuré Absence de masque lointain Orientation des bales Observé / mesuré Volets roulants aluminium Discrivé / mesuré Observé / mesuré Volets roulants aluminium Discrivé / mesuré Observé / mesuré O		Type de masques lointains	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Orientation des baies Doservé / mesuré vertical Inclinaison vitrage Doservé / mesuré vertical Type pouverture Doservé / mesuré Fenétres battantes Type moulserire Doservé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Doservé / mesuré 15 mm Présence couche peu émissive Doservé / mesuré oui Gaz de remplisage Doservé / mesuré Air Type volets Doservé / mesuré Air Type volets Doservé / mesuré Air Type de masques proches Doservé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Doservé / mesuré Absence de masque lointain Surface de baies Doservé / mesuré Volets roulants aluminium Présence couche peu émissive Doservé / mesuré Absence de masque lointain Direction des baies Doservé / mesuré Absence de masque lointain Pracement Doservé / mesuré Vertical Type ouverture Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 3 Est Type de vitrage Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 3 Est Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 4 Est Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 5 Est Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 6 Baisseur lame air Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 6 Baisseur lame air Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 7 Pyc de vitrage Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 8 Est Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 8 Est Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 9 Doservé / mesuré double vitrage Fenétre 9 Doservé / mesuré Absence de masque lointain Présence couche peu émissive Doservé / mesuré Absence de masque lointain Présence couche peu émissive Doservé / mesuré Absence de masque lointain Type de masques lointains Doservé / mesuré Absence de masque lointain Présence do baies Doservé / mesuré Absence de masque lointain Présence de baies Doservé / mesuré Absence de masque lointain Type de masques lointains Doservé / mesuré Absence de masque lointain Présence couche peu émissive Doservé / mesuré Houvertical Fenétre 4 Est Pro		Surface de baies	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	13,36 m²
Inclination vitrage		Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Type ouverture		Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Ouest
Type menuiserie		Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
Fenêtre 2 Quest Type de vitrage		Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
Epaisseur lame air Observé / mesuré oui Raz de remplissage Observé / mesuré Air Type volets Observé / mesuré Volets roulants aluminium Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque proche Surface de baies Observé / mesuré Absence de masque lointain Surface de baies Observé / mesuré 16,7 m² Placement Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des baies Observé / mesuré Est Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical Type ouverture Observé / mesuré Deservé / mesuré Type ouverture Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré oui Gaz de remplissage Observé / mesuré vertical Type volets Observé / mesuré oui Gaz de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré oui Gaz de remplissage Observé / mesuré Volets roulants aluminium Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque proche Est Inclinaison vitrage Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Quest Orientation des baies Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Quest Orientation des baies Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Quest Type ouverture Observé / mesuré vertical Type ouverture Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré double vitrage		Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	PVC
Présence couche peu émissive	Fenêtre 2 Ouest	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
Gaz de remplissage		Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	16 mm
Type volets		Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	oui
Type de masques proches Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque lointain Surface de baies Observé / mesuré Placement Observé / mesuré Observé / mesuré Inclinaison vitrage Observé / mesuré Type ouverture Observé / mesuré Présence couche peu émissive Observé / mesuré Absence de masque proche Observé / mesuré Fenêtre 4 Est Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré Fenêtre socillo-battantes Observé / mesuré		Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Air
Type de masques lointains Surface de baies Observé / mesuré Flacement Observé / mesuré Inclinaison vitrage Observé / mesuré Type ouverture Observé / mesuré Type de vitrage Observé / mesuré Type de vitrage Observé / mesuré Epaisseur lame air Observé / mesuré Observé / mesuré Fenêtre 3 Est Type de vitrage Observé / mesuré Observé / mesuré Epaisseur lame air Observé / mesuré Observé / mesure Dobservé / mesure Observé / mesure Observé / mesure Est Inclinaison vitrage Observé / mesure Observé / mesu		Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets roulants aluminium
Surface de bales		Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
Surface de bales		Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Placement		Surface de baies		Observé / mesuré	16,7 m²
Inclinaison vitrage		Placement		Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Inclinaison vitrage		Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Est
Type ouverture Observé / mesuré Fenêtres battantes Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré oui Gaz de remplissage Observé / mesuré Air Type volets Observé / mesuré Volets roulants aluminium Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque lointain Surface de baies Observé / mesuré Absence de masque lointain Placement Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des baies Observé / mesuré Est Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical Type ouverture Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré oui		Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
Type menuiserie Observé / mesuré Ouble vitrage Observé / mesuré double vitrage Epaiseeur lame air Observé / mesuré Oui Observé / mesuré Air Observé / mesuré Volets roulants aluminium Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque lointain Observé / mesuré Est Orientation des baies Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des baies Observé / mesuré Est Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical Type ouverture Observé / mesuré Volets roulants aluminium Est Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des baies Observé / mesuré Vertical Orientation des baies Observé / mesuré Vertical Observé / mesuré Vertical Observé / mesuré Vertical Observé / mesuré Vertical Observé / mesuré Oui Observé / mesuré Oui Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Obs				Observé / mesuré	Fenêtres battantes
Fenêtre 3 Est Type de vitrage Dobservé / mesuré Air Dype volets Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Air Dype de masques proches Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Absence de masque proche Dobservé / mesuré Absence de masque lointain Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Absence de masque lointain Dobservé / mesuré Est Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré				Observé / mesuré	PVC
Epaisseur lame air	Fenêtre 3 Est			-	
Présence couche peu émissive Observé / mesuré oui Gaz de remplissage Observé / mesuré Air Type volets Observé / mesuré Volets roulants aluminium Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque lointain Surface de baies Observé / mesuré 2,54 m² Placement Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des baies Observé / mesuré Est Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical Type ouverture Observé / mesuré Fenêtres oscillo-battantes Type menuiserie Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré oduble vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré oui				•	
Gaz de remplissage		· ·			
Type volets Dobservé / mesuré Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque lointain Surface de baies Observé / mesuré Placement Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des baies Observé / mesuré Inclinaison vitrage Observé / mesuré Type ouverture Observé / mesuré Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré PVC Type de vitrage Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Observé / mesuré Oui				-	
Type de masques proches Type de masques lointains Observé / mesuré Absence de masque proche Absence de masque proche Absence de masque lointain Surface de baies Observé / mesuré 2,54 m² Placement Orientation des baies Observé / mesuré Est Inclinaison vitrage Observé / mesuré Vertical Type ouverture Observé / mesuré Fenêtres oscillo-battantes Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré Epaisseur lame air Observé / mesuré Oui					
Type de masques lointains Observé / mesuré Surface de baies Observé / mesuré Placement Observé / mesuré Placement Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest Orientation des baies Observé / mesuré Est Inclinaison vitrage Observé / mesuré Type ouverture Observé / mesuré Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré Dobservé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Observé / mesuré Oui				-	
Surface de baies				-	
Placement				-	<u> </u>
Penêtre 4 Est Inclinaison vitrage Dobservé / mesuré Vertical Type ouverture Observé / mesuré Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré PVC Type de vitrage Dobservé / mesuré Observé / mesuré				-	<u> </u>
Fenêtre 4 Est Type ouverture Observé / mesuré Fenêtres oscillo-battantes Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré 16 mm Présence couche peu émissive Observé / mesuré oui				-	
Type ouverture Observé / mesuré Fenêtres oscillo-battantes Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm Présence couche peu émissive Observé / mesuré oui				-	
Type menuiserie Observé / mesuré PVC Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm Présence couche peu émissive Observé / mesuré oui				-	
Type de vitrage	Fenêtre 4 Est			-	
Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm Présence couche peu émissive Observé / mesuré oui				-	
Présence couche peu émissive Observé / mesuré oui					
		·		-	
Gaz de remplissage Observe / mesure Air				-	
		uaz de remplissage	رر	Upserve / mesurė	AIF

	Type volets	Ω	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
			,	<u> </u>
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	2,51 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes avec soubassement
	Type menuiserie	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	PVC
Porte-fenêtre Ouest	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive	\bigcirc	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets roulants aluminium
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	<u>,</u>	Observé / mesuré	3,63 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Type de porte	2	Observé / mesuré	Porte avec vitrage simple
Porte 1	Longueur Pont Thermique	2	Observé / mesuré	6,67 m
	Positionnement de la		<u> </u>	<u>·</u>
	menuiserie	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	\wp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Surface de porte	ρ	Observé / mesuré	4,67 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Type de porte	ρ	Observé / mesuré	Porte avec 30-60% de vitrage simple
Porte 2	Longueur Pont Thermique	ρ	Observé / mesuré	11,9 m
	Positionnement de la	٥	Observé / mesuré	en tunnel
	menuiserie Largeur du dormant		Observe / mesure	entumet
	menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de pont thermique	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 1 Sud
	Type isolation	\bigcirc	Observé / mesuré	ITI
Pont Thermique 1	Longueur du PT	Q	Observé / mesuré	18,48 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Q	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	٥	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 2 Ouest
	Type isolation	2	Observé / mesuré	ITI
Destrict to	Longueur du PT	2	Observé / mesuré	42,72 m
Pont Thermique 2	Largeur du dormant		<u> </u>	<u>`</u>
	menuiserie Lp	Ω	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Porte-fenêtre Ouest
	Type isolation	\wp	Observé / mesuré	ІТІ
Pont Thermique 3	Longueur du PT	\wp	Observé / mesuré	6,1 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	ρ	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 3 Est
	Type isolation	2	Observé / mesuré	ITI
		۵	Observé / mesuré	
Pont Thermique 4	Largeur du dormant		<u> </u>	53,4 m
	menuiserie Lp	ρ	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
Pont Thermique 5	Type de pont thermique	\wp	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 4 Est
i one mennique 3	Type isolation	P	Observé / mesuré	ІТІ

	Longueur du PT	Observé / mesuré	7,04 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Porte 2
	Type isolation	Observé / mesuré	ІТІ
Pont Thermique 6	Longueur du PT	Observé / mesuré	11,9 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	en tunnel
	Type PT	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Refend
Pont Thermique 7	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT l	Observé / mesuré	21,6 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Plancher
Pont Thermique 8	Type isolation	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT l	Observé / mesuré	97 m

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	Q	Observé / mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres
Ventilation	Façades exposées	ρ	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	ρ	Observé / mesuré	oui
	Type d'installation de chauffage	۵	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Nombre de niveaux desservis	\bigcirc	Observé / mesuré	2
	Type générateur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Fioul - Chaudière fioul standard installée entre 1991 et 2015
	Surface chauffée par chaque générateur	\wp	Observé / mesuré	260,6
	Année installation générateur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	2011 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	\bigcirc	Observé / mesuré	Fioul
	Cper (présence d'une ventouse)	Q	Observé / mesuré	non
	Présence d'une veilleuse	Q	Observé / mesuré	non
Chauffage	Chaudière murale	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	non
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	Q	Observé / mesuré	non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	Observé / mesuré	non
	Type émetteur	\wp	Observé / mesuré	Radiateur bitube avec robinet thermostatique
	Température de distribution	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	supérieur à 65°C
	Année installation émetteur	\bigcirc	Observé / mesuré	1980 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Type de chauffage	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	P	Observé / mesuré	Avec intermittence centrale avec minimum de température
	Nombre de niveaux desservis	\wp	Observé / mesuré	2
	Type générateur	Q	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles)
	Année installation générateur	\wp	Observé / mesuré	2011 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Eau chaude sanitaire	Energie utilisée	ρ	Observé / mesuré	Electrique
	Chaudière murale	Ω	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	P	Observé / mesuré	production volume habitable traversant des pièces alimentées contiguës
	Type de production	\wp	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	\wp	Observé / mesuré	200 L

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 2021décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS Tél. : 06.84.84.18.66 - N°SIREN : 533908182 - Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491



N°ADEME: 2131E0388258F Etabli le: 24/09/2021

Valable jusqu'au : 23/09/2031

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse: Bel Hair

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Type de bien : Maison Individuelle Année de construction : Avant 1948 Surface habitable: 168,69 m²

Propriétaire: Indivision BOURCEY

Adresse: Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Performance énergétique et climatique logement extrêmement performant * Dont émissions de gaz à effet de serre peu d'émissions de CO2 consommation 6 kg CO₃/m²/an émissions (énergie primaire) 6 200 D kWh/m²/an kg CO₂/m²/an E F émissions de CO₂ très importantes Ce logement émet 1 146 kg de CO2 par logement extrêmement peu performant an, soit l'équivalent de 5 940 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du principalement des types d'énergies logement et de la performance des équipements. utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **2350 €** et **3220 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3

Informations diagnostiqueur

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES Diagnostiqueur : GERIQUE Jérôme


9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS tel: 06.84.84.18.66 Email: dps.diags@gmail.com N° de certification: C2475

Organisme de certification: LCC QUALIXPERT





Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*



MOYEN

BON

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :





logement traversant

toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été:



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Production d'énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (fourchette d'estimation*) (en kWh énergie primaire) 91 % chauffage Electrique 30 860 (13 417 é.f.) entre 2 150 € et 2 920 € 5 % eau chaude **♦** Electrique 1633 (710 é.f.) entre 110 € et 160 € 0 % refroidissement 2 % entre 50 € et 80 € éclairage **♣** Electrique 766 (333 é.f.) auxiliaires **∳** Electrique 621 (270 é.f.) entre 40 € et 60 € énergie totale pour les 33 879 kWh entre 2 350 € et 3 220 € Pour rester dans cette fourchette usages recensés : par an (14 730 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 139ℓ par jour.

 $\text{\'e.f.} \rightarrow \text{\'energie finale}$

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -19% sur votre facture soit -611€ par an

Astuces

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 139ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

58ℓ consommés en moins par jour, c'est -29% sur votre facture soit -55€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement							
	description	isolation					
Murs	Mur en briques pleines simples d'épaisseur 28 cm non isolé donnant sur l'extérieur	insuffisante					
Plancher bas	Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein Plancher bois sur solives bois donnant sur un sous-sol non chauffé avec isolation intrinsèque ou en sous-face (10 cm)	insuffisante					
Toiture/plafond	Plafond sur solives bois donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation extérieure (20 cm)	bonne					
Portes et fenêtres	Porte(s) bois avec double vitrage Fenêtres battantes bois, simple vitrage Fenêtres battantes bois, double vitrage Fenêtres battantes pvc, double vitrage Fenêtres oscillantes bois, simple vitrage Fenêtres fixes bois, simple vitrage Fenêtres fixes bois, double vitrage Portes-fenêtres battantes avec soubassement bois, double vitrage	insuffisante					

Vue	Vue d'ensemble des équipements							
		description						
	Chauffage	PAC air/eau installée entre 2015 et 2016 avec programmateur (système individuel). Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique						
₽ °	Eau chaude sanitaire	Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur installé à partir de 2015, contenance ballon 300 L						
*	Climatisation	Néant						
4	Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres						
	Pilotage	Avec intermittence centrale avec minimum de température						

	Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.						
		type d'entretien					
	Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).					
\Box	Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.					
	Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.					
	Radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.					
4	Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement					

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 13200 à 19800€

	Lot	Description	Performance recommandée
\triangle	Mur	Isolation des murs par l'extérieur. Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies quand cela est possible. A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	R > 4,5 m².K/W
\triangle	Plancher	Isolation des planchers sous chape flottante. Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité.	R > 3,5 m ² .K/W
4	Ventilation	Installer une VMC hygroréglable type B.	

Les travaux à envisager Montant estimé : 21500 à 32300€


	Lot	Description	Performance recommandée
	Fenêtre	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.	SCOP = 4
Į,	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur. Mettre en place un système Solaire	COP = 3

Commentaires:


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre





Préparez votre projet!

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans.

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.22.17]

Référence du DPE: 210934-Bourcey maison secondaire

Justificatifs fournis pour établir le DPE : **Néant**

Date de visite du bien : 23/09/2021 Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) nº 602, 604

et 605,

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	31 Haute Garonne
Altitude	從	Donnée en ligne	280 m
Type de bien	Q	Observé / mesuré	Maison Individuelle
Année de construction	\approx	Estimé	Avant 1948
Surface habitable du logement	P	Observé / mesuré	168,69 m²
Hauteur moyenne sous plafond	Q	Observé / mesuré	2,804 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	\wp	Observé / mesuré	186 m²
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur Nord, Sud, Est, Ouest	Matériau mur	\bigcirc	Observé / mesuré	Mur en briques pleines simples
	Epaisseur mur	Q	Observé / mesuré	28 cm
	Isolation	P	Observé / mesuré	non
	Surface de plancher bas	ρ	Observé / mesuré	50,94 m²
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	Observé / mesuré	un terre-plein
	Etat isolation des parois Aue	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	non isolé
Plancher 1	Périmètre plancher déperditif	\bigcirc	Observé / mesuré	55 m
	Surface plancher sur terre- plein	ρ	Observé / mesuré	83 m²
	Type de pb	\bigcirc	Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue	P	Observé / mesuré	non
	Surface de plancher bas	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	31,06 m²
Plancher 2	Type de local non chauffé adjacent	P	Observé / mesuré	un sous-sol non chauffé
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé
	Périmètre plancher déperditif	Q	Observé / mesuré	20 m

	Surface plancher sur terre-			
	plein	ρ	Observé / mesuré	32 m²
	Type de pb	\bigcirc	Observé / mesuré	Plancher bois sur solives bois
	Isolation: oui / non / inconnue	Q	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	ρ	Observé / mesuré	10 cm
	Surface de plancher haut	ρ	Observé / mesuré	86,69 m²
	Type de local non chauffé	۵	Observé / mesuré	un comble fortement ventilé
	adjacent	$\overline{\rho}$	Observé / mesuré	
	Surface Aiu		•	90 m²
Plafond	Surface Aue	2	Observé / mesuré	110 m²
	Etat isolation des parois Aue	2	Observé / mesuré	non isolé
	Type de ph	2	Observé / mesuré	Plafond sur solives bois
	Isolation	ρ	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	ρ	Observé / mesuré	20 cm
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	3,1 m²
	Placement	\wp	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	\bigcirc	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
- 4	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
Fenêtre 1 Nord	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	simple vitrage
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,07 m²
		$\frac{\alpha}{\rho}$	-	<u> </u>
	Placement		Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 2 Nord	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	\wp	Observé / mesuré	Air
	Type volets	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	1,25 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	<u>,</u>	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	PVC
Fenêtre 3 Nord	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
i chous s noiu	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	12 mm
	·		-	
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Air
	Type volets	2	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	\wp	Observé / mesuré	0,56 m²
Fenêtre 4 Est	Placement	\wp	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
relietie 4 ESL	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical

	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres oscillantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	simple vitrage
		2	•	
	Type volets		Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,47 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
Fenêtre 5 Est	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	simple vitrage
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	0,32 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	\wp	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	\wp	Observé / mesuré	vertical
Fenêtre 6 Est	Type ouverture	\wp	Observé / mesuré	Fenêtres fixes
relietie o Est	Type menuiserie	\wp	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	\wp	Observé / mesuré	simple vitrage
	Type volets	P	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	0,4 m²
	Placement	\wp	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres fixes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 7 Est	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	4,02 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 8 Sud	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Type volets	2	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Maria and and an animalia	•-		and the second s

	Confess de baixa	Ω	Observé (morani	1 (0 2
	Surface de baies		Observé / mesuré	1,69 m²
	Placement	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 9 Ouest	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	\wp	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	Q	Observé / mesuré	10,99 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes avec soubassement
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Porte-fenêtre Sud	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	P	Observé / mesuré	1,97 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Type de porte	٥	Observé / mesuré	Porte avec double vitrage
Porte 1	Longueur Pont Thermique	2	Observé / mesuré	5,23 m
	Positionnement de la	<u> </u>	·	
	menuiserie	٩	Observé / mesuré	au nu extérieur
	Largeur du dormant menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Surface de porte	\wp	Observé / mesuré	3,65 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Type de porte	P	Observé / mesuré	Porte avec double vitrage
Porte 2	Longueur Pont Thermique	P	Observé / mesuré	5,89 m
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	
	menuiserie		·	<u> </u>
	Surface de porte	2	Observé / mesuré	2,77 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Porte 3	Type de porte	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Porte avec double vitrage
	Positionnement de la	2	Observé / mesuré	6,59 m
	menuiserie	2	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 1 Nord
	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 1	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	9,96 m
	Largeur du dormant	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Lp	2	·	<u> </u>
Pont Thormisus 2	Position menuiseries	2	Observé / mesuré	au nu intérieur Mur Nord, Sud. Est. Quast / Espêtra 2 Nord
Pont Thermique 2	Type de pont thermique	رر	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 2 Nord

	Type isolation	\wp	Observé / mesuré	non isolé
	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	4,16 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 3 Nord
	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 3	Longueur du PT	Q	Observé / mesuré	4,52 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	Q	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 4 Est
	Type isolation	Q	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 4	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	3,2 m
	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	<u> </u>	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 5 Est
	Type isolation	<u> </u>	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 5	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	4,48 m
Tone moninguo o	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries		Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	$\frac{2}{2}$	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 6 Est
	Type isolation	$\frac{2}{2}$	Observé / mesuré	non isolé
Book Thomatous C	Longueur du PT	$\frac{2}{2}$	Observé / mesuré	3,38 m
Pont Thermique 6	Largeur du dormant	٥	<u> </u>	
	menuiserie Lp		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	<u>Q</u>	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	<u> </u>	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 7 Est
	Type isolation	2	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 7	Longueur du PT Largeur du dormant	2	Observé / mesuré	2,56 m
	menuiserie Lp	٩	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	٩	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	٥	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 8 Sud
	Type isolation	Ω	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 8	Longueur du PT Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	10,05 m
	menuiserie Lp	Ω	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 9 Ouest
	Type isolation	ρ	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 9	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	5,26 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Q	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Porte-fenêtre Sud
	Type isolation	ρ	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 10	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	14,22 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	\wp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Porte 1
	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 11	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	5,23 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	P	Observé / mesuré	au nu extérieur

	Type de pont thermique	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Porte 2
	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 12	Longueur du PT	Observé / mesuré	5,89 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Porte 3
	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 13	Longueur du PT	Observé / mesuré	6,59 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type PT	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest / Plancher 1
Pont Thermique 14	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé / non isolé
	Longueur du PT l	Observé / mesuré	78,2 m

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	P	Observé / mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres
Ventilation	Façades exposées	ρ	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	ρ	Observé / mesuré	oui
	Type d'installation de chauffage	ρ	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Nombre de niveaux desservis	\wp	Observé / mesuré	2
	Type générateur	\wp	Observé / mesuré	Electrique - PAC air/eau installée entre 2015 et 2016
	Surface chauffée par chaque générateur	ρ	Observé / mesuré	168,69
	Année installation générateur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	2015 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Chauffage	Energie utilisée	\wp	Observé / mesuré	Electrique
-	Chaudière murale	\wp	Observé / mesuré	non
	Type émetteur	ρ	Observé / mesuré	Radiateur bitube avec robinet thermostatique
	Température de distribution	ρ	Observé / mesuré	supérieur à 65°C
	Année installation émetteur	ρ	Observé / mesuré	1980 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Type de chauffage	ρ	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	ρ	Observé / mesuré	Avec intermittence centrale avec minimum de température
	Nombre de niveaux desservis	ρ	Observé / mesuré	2
	Type générateur	ρ	Observé / mesuré	Electrique - Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur installé à partir de 2015
	Année installation générateur	\wp	Observé / mesuré	2015 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Eau chaude sanitaire	Energie utilisée	ρ	Observé / mesuré	Electrique
Las orageo samune	Chaudière murale	P	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	P	Observé / mesuré	production hors volume habitable
	Type de production	P	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	ρ	Observé / mesuré	300 L

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 2021décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS Tél. : 06.84.84.18.66 - N°SIREN : 533908182 - Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491





N°ADEME: 2131E03880870 Etabli le: 24/09/2021 Valable jusqu'au : 23/09/2031

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse: Bel air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Type de bien : Appartement


Année de construction : 2013 - 2021


Surface habitable: 62,91 m²

Propriétaire: Indivision BOURCEY

Adresse: Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Performance énergétique et climatique





Ce logement émet 419 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 2 173 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 1050 € et 1460 € par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3

Informations diagnostiqueur

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES Diagnostiqueur : GERIQUE Jérôme


9. chemin Salvetat 31770 COLOMIERS tel: 06.84.84.18.66 Email: dps.diags@gmail.com N° de certification : C2475

Organisme de certification : LCC QUALIXPERT





schéma des déperditions de chaleur ventilation 50% portes et fenêtres 30% ponts thermiques plancher bas 9%



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (fourchette d'estimation*) (en kWh énergie primaire) 67 % chauffage Electrique 8 683 (3 775 é.f.) entre 710 € et 970 € 31 % eau chaude **♦** Electrique 3 982 (1 731 é.f.) entre 320 € et 450 € 0 % refroidissement 2 % éclairage **♣** Electrique 286 (124 é.f.) entre 20 € et 40 € auxiliaires énergie totale pour les 12 950 kWh entre 1 050 € et 1 460 € Pour rester dans cette fourchette usages recensés : par an (5 630 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 106ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

DPE

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -23% sur votre facture soit -246€ par an

Astuces

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 106ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

43ℓ consommés en moins par jour, c'est -22% sur votre facture soit -110€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 l

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement						
	description	isolation				
Murs	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage à partir de 2006 d'épaisseur 15 cm avec isolation intérieure et répartie (10 cm) donnant sur l'extérieur	très bonne				
Plancher bas	Dalle béton donnant sur un terre-plein avec isolation intrinsèque ou en sous-face (réalisée entre 2013 et 2021)	moyenne				
Toiture/plafond	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur un local chauffé avec isolation intérieure	très bonne				
Portes et fenêtres	Porte(s) bois opaque pleine Porte(s) bois avec double vitrage Portes-fenêtres battantes avec soubassement bois, double vitrage Fenêtres battantes bois, double vitrage	moyenne				

Vue	Vue d'ensemble des équipements						
		description					
	Chauffage	Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** (système individuel)					
ф°	Eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 150 L					
*	Climatisation	Néant					
\$	Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres					
	Pilotage	Sans système d'intermittence					

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels. type d'entretien Chauffe-eau Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C). Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 1000 à 1600€

	Lot	Description	Performance recommandée
	Chauffage	Mettre à jour le système d'intermittence / Régulation	
4	Ventilation	Installer une VMC hygroréglable type B.	

Les travaux à envisager Montant estimé : 10800 à 16300€


	Lot	Description	Performance recommandée
û	Fenêtre	Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. A Travaux à réaliser par la copropriété Travaux à réaliser en lien avec la copropriété Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 4
₽°	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur.	COP = 3

Commentaires:


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre





Préparez votre projet!

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans.

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. **DPE / ANNEXES p.7**

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.22.17]

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Photographies des travaux

Référence du DPE : 210934-Bourcey loft

Date de visite du bien : 23/09/2021

Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) nº 602, 604

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	31 Haute Garonne
Altitude	雀	Donnée en ligne	280 m
Type de bien	Q	Observé / mesuré	Appartement
Année de construction	\approx	Estimé	2013 - 2021
Surface habitable du logement	Q	Observé / mesuré	62,91 m²
Hauteur moyenne sous plafond	Q	Observé / mesuré	2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	\wp	Observé / mesuré	75,97 m²
	Type de local non chauffé adjacent	۵	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur Nord, Sud, Est, Ouest	Matériau mur	\bigcirc	Observé / mesuré	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage à partir de 2006
Hora, 544, 255, 54551	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	15 cm
	Isolation	ρ	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	P	Observé / mesuré	10 cm
	Surface de plancher bas	Q	Observé / mesuré	62,91 m²
	Type de local non chauffé adjacent	۵	Observé / mesuré	un terre-plein
	Etat isolation des parois Aue	\bigcirc	Observé / mesuré	non isolé
Plancher	Périmètre plancher déperditif	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	25 m
Plancher	Surface plancher sur terre- plein	۵	Observé / mesuré	63 m²
	Type de pb	Q	Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue	Q	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	©	Document fourni	2013 - 2021
	Surface de plancher haut	Q	Observé / mesuré	62,91 m ²
Plafond	Type de local non chauffé adjacent	ρ	Observé / mesuré	un local chauffé

	Type de ph	P	Observé / mesuré	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage
	Isolation	2	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	<u>~</u> •]	Document fourni	2013 - 2021
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	0,68 m ²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	<u> </u>	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	<u>Q</u>	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	Ω	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 1 Ouest	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	\bigcirc	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	2,98 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 2 Est	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Air
	<u> </u>	2	•	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type volets		Observé / mesuré	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	6,36 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	<u> </u>	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes avec soubassement
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Porte-fenêtre Ouest	Type de vitrage	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
<u>—</u>	Surface de porte	ρ	Observé / mesuré	1,9 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Type de porte	P	Observé / mesuré	Porte opaque pleine
Porte 1	Longueur Pont Thermique	ρ	Observé / mesuré	5,01 m
	Positionnement de la	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant	2	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Surface de porte	ρ	Observé / mesuré	1,9 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Porte 2		۵	•	
	Type de porte	<u> </u>	Observé / mesuré	Porte avec double vitrage
	Longueur Pont Thermique	ρ	Observé / mesuré	5,01 m

Positionnement de la menuiserie	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
Largeur du dormant menuiserie	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Lp: 5 cm

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	\wp	Observé / mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres
Ventilation	Façades exposées	Q	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	P	Observé / mesuré	oui
	Type d'installation de chauffage	P	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Type générateur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Electrique - Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF***
	Année installation générateur	\wp	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Chauffage	Energie utilisée	Q	Observé / mesuré	Electrique
0114411460	Type émetteur	Q	Observé / mesuré	Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF***
	Année installation émetteur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Type de chauffage	P	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	P	Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
	Nombre de niveaux desservis	Q	Observé / mesuré	1
	Type générateur	ρ	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles)
	Année installation générateur	\wp	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Eau chaude sanitaire	Energie utilisée	\wp	Observé / mesuré	Electrique
Eau Cliaude Sanitaire	Chaudière murale	ρ	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	Ω	Observé / mesuré	production volume habitable traversant des pièces alimentées contiguës
	Type de production	\wp	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	ρ	Observé / mesuré	150 L

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS Tél. : 06.84.84.18.66 - N°SIREN : 533908182 - Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491



N°ADEME: 2131E0388167S Etabli le: 24/09/2021 Valable jusqu'au : 23/09/2031

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse : Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Type de bien : Appartement


Année de construction : 2013 - 2021


Surface habitable: 64,69 m²

Propriétaire: Indivision BOURCEY

Adresse: Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Performance énergétique et climatique





Ce logement émet 337 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 1 748 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **920 €** et **1300 €**

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3

Informations diagnostiqueur

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES Diagnostiqueur : GERIQUE Jérôme


9. chemin Salvetat 31770 COLOMIERS tel: 06.84.84.18.66 Email: dps.diags@gmail.com N° de certification : C2475

Organisme de certification : LCC QUALIXPERT





Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*



DPE

MOYEN

BON

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :





logement traversant

toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été:



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Logement équipé d'une climatisation



La climatisation permet de garantir un bon niveau de confort d'été mais augmente les consommations énergétiques du logement.

Production d'énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :



pompe à chaleur

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (fourchette d'estimation*) (en kWh énergie primaire) 41 % chauffage Electrique 4 571 (1 987 é.f.) entre 390 € et 540 € eau chaude **♦** Electrique 4009 (1743 é.f.) entre 340 € et 470 € 19 % refroidissement 2091 (909 é.f.) entre 170 € et 250 € **★** Electrique 294 (128 é.f.) entre 20 € et 40 € éclairage **♣** Electrique auxiliaires énergie totale pour les 10 964 kWh entre 920 € et 1 300 € Pour rester dans cette fourchette usages recensés : par an (4 767 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 107ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

d'usage ci-dessous

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -22% sur votre facture soit -127€ par an



- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Climatiser à 28°C plutôt que 26°C c'est en moyenne -76% sur votre facture soit -675€ par an

Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 107ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

43ℓ consommés en moins par jour, c'est -22% sur votre facture soit -116€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement							
	description	isolation					
Murs	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage à partir de 2006 d'épaisseur 15 cm avec isolation intérieure et répartie (10 cm) donnant sur l'extérieur	très bonne					
Plancher bas	Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur un local chauffé avec isolation intrinsèque ou en sous-face	très bonne					
Toiture/plafond	Plafond en plaque de platre donnant sur l'extérieur (Comble) avec isolation intérieure (20 cm)	bonne					
Portes et fenêtres	Porte(s) bois opaque pleine Fenêtres battantes bois, double vitrage	moyenne					

Vue	Vue d'ensemble des équipements					
		description				
	Chauffage	PAC air/air installée entre 2008 et 2014 avec programmateur (système individuel)				
ф°	Eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 150 L				
*	Climatisation	Pompe à chaleur air/eau				
4	Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres				
	Pilotage	Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température et détection de présence				

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

		type d'entretien
	Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).
$\frac{1}{2}$	Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
	Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
	Radiateur	Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
*	Refroidissement	Privilégier les brasseurs d'air. Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de la présence des usagers.
4	Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 600 à 1000€

Lot	Description	Performance recommandée
• Ventilation	Installer une VMC hygroréglable type B.	

Les travaux à envisager Montant estimé : 8600 à 12900€


	Lot	Description	Performance recommandée
<u></u>	Fenêtre	Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. A Travaux à réaliser par la copropriété Travaux à réaliser en lien avec la copropriété Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 4
₽ °	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur.	COP = 3

Commentaires:


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre





Préparez votre projet!

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans:

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. **DPE / ANNEXES p.7**

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.22.17]

Justificatifs fournis pour établir le DPE : Photographies des travaux

Référence du DPE: 210934-Bourcey-appt R+1 gauche

Date de visite du bien : 23/09/2021

Invariant fiscal du logement : N/A Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) nº 602, 604

et 605,

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	ρ	Observé / mesuré	31 Haute Garonne
Altitude	炎	Donnée en ligne	280 m
Type de bien	ρ	Observé / mesuré	Appartement
Année de construction	≈	Estimé	2013 - 2021
Surface habitable du logement	ρ	Observé / mesuré	64,69 m²
Hauteur moyenne sous plafond	۵	Observé / mesuré	2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	60,95 m ²
	Type de local non chauffé adjacent	۵	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur Nord, Sud, Est, Ouest	Matériau mur	\bigcirc	Observé / mesuré	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage à partir de 2006
riai itora, saa, Est, saast	Epaisseur mur	ρ	Observé / mesuré	15 cm
	Isolation	ρ	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	ρ	Observé / mesuré	10 cm
	Surface de plancher bas	\wp	Observé / mesuré	64,69 m ²
	Type de local non chauffé adjacent	۵	Observé / mesuré	un local chauffé
Plancher	Type de pb	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage
	Isolation: oui / non / inconnue	ρ	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	©	Document fourni	2013 - 2021
	Surface de plancher haut	ρ	Observé / mesuré	64,69 m²
Plafond	Type de local non chauffé adjacent	۵	Observé / mesuré	l'extérieur (Comble)
	Type de ph	P	Observé / mesuré	Plafond en plaque de platre
	Isolation	ρ	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	ρ	Observé / mesuré	20 cm
Plafond	Surface de plancher haut Type de local non chauffé adjacent Type de ph Isolation	2 2 2	Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	64,69 m² l'extérieur (Comble) Plafond en plaque de platre oui

	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	0,79 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Est
		2	Observé / mesuré	vertical
	Inclinaison vitrage	•	<u> </u>	Fenêtres battantes
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 1 Est	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	
renetre 1 Est	Type de vitrage	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Air
	Type volets	2	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,67 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 2 Est	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	0,79 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 3 Ouest	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
Tollotto o odost	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Baie en fond et flan de loggia
	Avancée l (profondeur des masques proches)	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	>= 3 m
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	0,83 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
Eonôtro 4 Ous-	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 4 Ouest	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche

	Type de masques lointains	۵	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	0,83 m ²
	Placement	۵	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	۵	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 5 Nord	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
i elictre 3 Noru	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
		$\frac{\alpha}{\alpha}$	Observé / mesuré	Air
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type volets		-	
	Type de masques proches	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	0,66 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 6 Nord	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	\wp	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	\wp	Observé / mesuré	Air
	Type volets	\wp	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	\wp	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	\wp	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	0,79 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 7 Sud	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Baie en fond et flan de loggia
	Avancée l (profondeur des	۵	Observé / mesuré	>= 3 m
	masques proches)			
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	1,9 m²
	Placement	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Porte	Type de porte	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Porte opaque pleine
. 5110	Longueur Pont Thermique	ρ	Observé / mesuré	5,01 m
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu extérieur
	Largeur du dormant menuiserie	\wp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm

Systèmes

Donnée d'entrée		Origine de la donnée Valeur renseignée	
Ventilation	Type de ventilation	Observé / mesuré Ventilation par ouverture des	enêtres

	Façades exposées	\wp	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	P	Observé / mesuré	oui
	Type d'installation de chauffage	ρ	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Type générateur	\wp	Observé / mesuré	Electrique - PAC air/air installée entre 2008 et 2014
	Surface chauffée par chaque générateur	ρ	Observé / mesuré	64,69
	Année installation générateur	\wp	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Chauffage	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Electrique
	Type émetteur	ρ	Observé / mesuré	PAC air/air installée entre 2008 et 2014
	Année installation émetteur	ρ	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Type de chauffage	ρ	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	ρ	Observé / mesuré	Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température et détection de présence
	Nombre de niveaux desservis	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	1
	Type générateur	ρ	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles)
	Année installation générateur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Parada andria	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Electrique
Eau chaude sanitaire	Chaudière murale	ρ	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	ρ	Observé / mesuré	production volume habitable traversant des pièces alimentées contiguës
	Type de production	P	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	P	Observé / mesuré	150 L
	Système	ρ	Observé / mesuré	Electrique - Pompe à chaleur air/eau
	Surface habitable refroidie	P	Observé / mesuré	64,69 m²
Refroidissement	Année installation équipement	P	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Electrique

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS Tél. : 06.84.84.18.66 - N°SIREN : 533908182 - Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491



N°ADEME: 2131E0388208H Etabli le: 24/09/2021 Valable jusqu'au : 23/09/2031

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse : Bel Air

31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Type de bien : Appartement


Année de construction : 2013 - 2021


Surface habitable: 64,11 m2

Propriétaire: Indivision BOURCEY

Adresse: Bel Air 31530 BELLEGARDE-SAINTE-MARIE

Performance énergétique et climatique





Ce logement émet 358 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 1 856 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **960 €** et **1350 €**

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3

Informations diagnostiqueur

DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES Diagnostiqueur : GERIQUE Jérôme

9. chemin Salvetat 31770 COLOMIERS tel: 06.84.84.18.66 Email: dps.diags@gmail.com N° de certification : C2475


Organisme de certification: LCC QUALIXPERT





Schéma des déperditions de chaleur

DPE



Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :





logement traversant

toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été:



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Logement équipé d'une climatisation



La climatisation permet de garantir un bon niveau de confort d'été mais augmente les consommations énergétiques du logement.

Production d'énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :



pompe à chaleur

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (fourchette d'estimation*) (en kWh énergie primaire) 43 % chauffage Electrique 5 101 (2 218 é.f.) entre 430 € et 590 € 35 % eau chaude **♦** Electrique 4001 (1739 é.f.) entre 330 € et 460 € 19 % refroidissement 2 199 (956 é.f.) entre 180 € et 260 € **★** Electrique entre 20 € et 40 € éclairage **♣** Electrique 291 (126 é.f.) auxiliaires énergie totale pour les 11 592 kWh entre 960 € et 1 350 € Pour rester dans cette fourchette usages recensés : par an (5 040 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 106ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

d'usage ci-dessous

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -21% sur votre facture soit -139€ par an



- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Climatiser à 28°C plutôt que 26°C c'est en moyenne -76% sur votre facture soit -701€ par an

Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 106ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

44ℓ consommés en moins par jour, c'est -22% sur votre facture soit -114€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 l

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement							
	description						
Murs	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage à partir de 2006 d'épaisseur 15 cm avec isolation intérieure et répartie (10 cm) donnant sur l'extérieur	très bonne					
Plancher bas	Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur un garage avec isolation intrinsèque ou en sous-face (réalisée entre 2013 et 2021)	bonne					
Toiture/plafond	Plafond en plaque de platre donnant sur l'extérieur (Comble) avec isolation intérieure (20 cm)	bonne					
Portes et fenêtres	Porte(s) bois opaque pleine Fenêtres battantes bois, double vitrage	moyenne					

Vue	Vue d'ensemble des équipements					
		description				
	Chauffage	PAC air/air installée entre 2008 et 2014 avec programmateur (système individuel)				
₽,	Eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 150 L				
*	Climatisation	Pompe à chaleur air/eau				
4	Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres				
	Pilotage	Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température et détection de présence				

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels. type d'entretien Chauffe-eau Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C). Eclairage Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Refroidissement

Privilégier les brasseurs d'air.
Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de la présence des usagers.

Ventilation

Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 600 à 1000€

Lot	Description	Performance recommandée
• Ventilation	Installer une VMC hygroréglable type B.	

Les travaux à envisager Montant estimé : 8600 à 12900€


	Lot	Description	Performance recommandée
	Fenêtre	Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. A Travaux à réaliser par la copropriété Travaux à réaliser en lien avec la copropriété Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 4
٠ پ	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur.	COP = 3

Commentaires:


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre





Préparez votre projet!

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans.

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.22.17]

Justificatifs fournis pour établir le DPE : Photographies des travaux

Référence du DPE : 210934-Bourcey appt R+1 droite

Date de visite du bien : 23/09/2021

Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale 000A02, Parcelle(s) nº 602, 604

et 605,

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	31 Haute Garonne
Altitude	從	Donnée en ligne	280 m
Type de bien	Q	Observé / mesuré	Appartement
Année de construction	\approx	Estimé	2013 - 2021
Surface habitable du logement	ρ	Observé / mesuré	64,11 m²
Hauteur moyenne sous plafond	P	Observé / mesuré	2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	60,95 m ²
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur Nord, Sud, Est, Ouest	Matériau mur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage à partir de 2006
Mai 1101a, Caa, 201, Caoot	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	15 cm
	Isolation	Q	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	Q	Observé / mesuré	10 cm
	Surface de plancher bas	\bigcirc	Observé / mesuré	67,64 m ²
	Type de local non chauffé adjacent	P	Observé / mesuré	un garage
	Surface Aiu	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	68 m²
	Etat isolation des parois Aiu	ρ	Observé / mesuré	non isolé
Plancher	Surface Aue	P	Observé / mesuré	85 m²
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé
	Type de pb	Q	Observé / mesuré	Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage
	Isolation: oui / non / inconnue	ρ	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	<u>୍</u> ବି	Document fourni	2013 - 2021
Plafond	Surface de plancher haut	P	Observé / mesuré	67,64 m²

	Type de local non chauffé			
	adjacent	ρ	Observé / mesuré	l'extérieur (Comble)
	Type de ph	\wp	Observé / mesuré	Plafond en plaque de platre
	Isolation	\wp	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	\wp	Observé / mesuré	20 cm
	Surface de baies	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	0,79 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 1 Est	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	۵	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	٦	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,67 m ²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Est
		2	Observé / mesuré	vertical
	Inclinaison vitrage		•	
	Type ouverture	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
- 4. 4	Type menuiserie	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 2 Est	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Air
	Type volets	P	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
		2	•	
	Type volets	P	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type volets Type de masques proches	2	Observé / mesuré Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains	2 2	Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies	2 2	Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m²
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement	Ω Ω Ω	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies	2 2 2 2 2	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air	0 0 0 0 0	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive	0 0 0 0 0 0 0 0	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée l (profondeur des		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée l (profondeur des masques proches)		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée l (profondeur des masques proches) Type de masques lointains		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée l (profondeur des masques proches) Type de masques lointains Surface de baies		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain 0,83 m²
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée l (profondeur des masques proches) Type de masques lointains Surface de baies Placement		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain 0,83 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée I (profondeur des masques proches) Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain 0,83 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest
Fenêtre 3 Ouest	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée l (profondeur des masques proches) Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain 0,83 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée I (profondeur des masques proches) Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain 0,83 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée l (profondeur des masques proches) Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain 0,83 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois
	Type volets Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture Type menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Type volets Type de masques proches Avancée I (profondeur des masques proches) Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type ouverture		Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm) Absence de masque proche Absence de masque lointain 0,79 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes Bois double vitrage 8 mm non Air Pas de protection solaire Baie en fond et flan de loggia >= 3 m Absence de masque lointain 0,83 m² Mur Nord, Sud, Est, Ouest Ouest vertical Fenêtres battantes

	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Air
	Type volets	2	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
		2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques proches		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Type de masques lointains	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	0,83 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 5 Sud	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	\wp	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	\wp	Observé / mesuré	Air
	Type volets	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Volets battants bois (tablier > 22mm)
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	0,66 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 6 Sud	Type de vitrage	۵	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	2	Observé / mesuré	Air
	Type volets	2	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
		2	Observé / mesuré	
	Type de masques lointains		•	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	0,79 m²
	Placement	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	$\frac{Q}{2}$	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 7 Nord	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	$\frac{Q}{2}$	Observé / mesuré	8 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	ρ	Observé / mesuré	Air
	Type volets	ρ	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Baie en fond et flan de loggia
	Avancée l (profondeur des masques proches)	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	>= 3 m
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	ρ	Observé / mesuré	1,9 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur Nord, Sud, Est, Ouest
	Type de porte	ρ	Observé / mesuré	Porte opaque pleine
Porte	Longueur Pont Thermique	٦	Observé / mesuré	5,01 m
	Positionnement de la	٥	Observé / mesuré	au nu extérieur
	menuiserie Largeur du dormant	<u> </u>	•	au nu exteneur
	menuiserie	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Lp: 5 cm

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	\wp	Observé / mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres
Ventilation	Façades exposées	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	P	Observé / mesuré	oui
	Type d'installation de chauffage	ρ	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Type générateur	\wp	Observé / mesuré	Electrique - PAC air/air installée entre 2008 et 2014
	Surface chauffée par chaque générateur	ρ	Observé / mesuré	64,11
	Année installation générateur	\wp	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Chauffage	Energie utilisée	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Electrique
	Type émetteur	\wp	Observé / mesuré	PAC air/air installée entre 2008 et 2014
	Année installation émetteur	ρ	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Type de chauffage	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	ρ	Observé / mesuré	Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température et détection de présence
	Nombre de niveaux desservis	\wp	Observé / mesuré	1
	Type générateur	ρ	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles)
	Année installation générateur	\wp	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Eau chaude sanitaire	Energie utilisée	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Electrique
Eau Chaude Sanitaire	Chaudière murale	P	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	ρ	Observé / mesuré	production volume habitable traversant des pièces alimentées contiguës
	Type de production	\wp	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	\wp	Observé / mesuré	150 L
	Système	P	Observé / mesuré	Electrique - Pompe à chaleur air/eau
Refroidissement	Surface habitable refroidie	ρ	Observé / mesuré	67,64 m²
kerrolaissement	Année installation équipement	ρ	Observé / mesuré	2013 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Electrique

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES 9, chemin Salvetat 31770 COLOMIERS Tél. : 06.84.84.18.66 - N°SIREN : 533908182 - Compagnie d'assurance : Groupama d'Oc n° 40668491