



FACTURE n° :

6585123

tenant lieu de :

Mr DUVAL

Client/Utilisateur: 166 route ancien du Sarrat
 Adresse : 65710 Campan

CERTIFICAT DE RAMONAGE

CONDUIT DÉVOYÉ coude à 90.

Non-conformités apparentes :

- Vitre avant droite fissurée
- Et anchéité de la sole à verifier.
- Taque de coeur fissurée.


Localisation du foyer :	Q	PU TTC	TTC
Salon			
Conduit de fumée par le BAS			
STANDARD jusqu'au ø 400 mm			
R1 Rez de chaussée			
R2 Etage ou comble			
R3 Souche > 1,80 m			
R4 Plus value pour dévoiement			
NON STANDARD (le m de périmètre) (L + l)x 2 =			
R5 Rez de chaussée			
R6 Etage ou comble			
R7 Souche > 1,80 m			
R8 Plus value pour dévoiement			
Âterrie comprenant l'avaloir			
A1 Insert et poêle du commerce			
A2 Foyer ouvert du commerce			
A3 Foyer Manufacturé (le m de périmètre) (L + l)x 2 =			
Prestations spécifiques			
PR1 Diagnostic de non-conformité apparente			
PR3 Essai d'étanchéité (Pression atmosphérique)			
PR4 Plus value vacuité par caméra (Lors du ramonage)			
PR5 Inspection caméra (le ml linéaire) (Sans Ramonage)			
Consommables			
C1 Sachet débistrage 20cc			
C2 Liquide pro nettoyage vitre 1/2 litre			
C3 Liquide pro nettoyage vitre 1 litre			
C4			
Déplacement Temps et carburant			
D1 Suivant lieu :			
TOTAL TTC		90,00 euros	
"TVA NON APPLICABLE ART 293 B DU CGI"			
TOTAL HT			

Suivant Devis Téléphonique

Travaux à prévoir dès ce jour.

J'atteste par le présent certificat de ramonage de la vacuité du conduit sur tout son parcours.

LIESENBORGHS Arnaud



Le :
A :

05/12/23
CAMPAN

Je soussigné, le client/utilisateur sus mentionné, reconnais avoir entendu et pris connaissance des non-conformités apparentes ci-dessus résumées par le ramoneur et de la nécessité ET/OU obligation d'y remédier d'urgence le cas échéant. Le ramoneur se tient à la disposition du client pour établir un diagnostic rédigé permettant à celui-ci de faire établir tout devis de remise en conformité de son installation.