

Sommaire

Note de synthèse de nos conclusions	3
dentification du bien expertisé	4
Désignation de l'immeuble	
Désignation du propriétaire	4
Opérateur(s) de diagnostic	4
Attestation d'assurance	
Croquis de repérage	. 5
Constat de repérage amiante établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti	6
Cadre de la mission	
Conclusion	6
Locaux ou parties de locaux non visités	7
Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	
Conditions de réalisation du repérage	
Résultats détaillés du repérage	
Annexe : États de conservation des matériaux et produits	11
Annexe : Consignes générales de sécurité1	12
Rapport de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites 1	13
Identification des parties d'immeuble visitées et éléments inspectés	
Identification des parties d'immeuble non visitées et justification	
Moyens d'investigation utilisés 1	14
Identification des parties d'ouvrages, éléments non inspectés et justification	
Constatations et informations diverses	14
Etat de l'installation intérieure d'électricité1	15
Limites du domaine d'application du diagnostic	
Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité	15
Constatations diverses	
Constatations diverses	16
Résultats détaillés du diagnostic	16
Diagnostic Performance Energétique	21
Etat des Risques Naturels et Technologiques	
Annexe : Note d'Information Termites	
Annexe : Attestations d'Assurance et Certifications	35