

Rapport de l'état relatif à la présence termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : D17-06-188/2
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201
Date du repérage : 12/06/2017
Heure d'arrivée : 10 h 30
Durée du repérage : 02 h 30

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Pyrénées-Atlantiques**
Adresse : **8, chemin de Plasence**
Commune : **64410 GAROS**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Références cadastrales non communiquées Parcelle numéro NC,
Maison avec Dépendances et terrain Lot numéro Non communiqué,
Périmètre de repérage : **Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction**
Nb. de niveaux : 2 (caves et combles inclus)
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : **Mr CAMBET - LALANE Jean Michel**
Adresse : **8, chemin de Plasence 64410 GAROS**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire
Nom et prénom : **Mr CAMBET - LALANE Jean Michel**
Adresse : **8, chemin de Plasence**
64410 GAROS

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **MORO Yves**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **BLM Diagnostics**
Adresse : **La Hontan**
32110 LANNE-SOUBIRAN
Numéro SIRET : **50067994900015**
Désignation de la compagnie d'assurance : ... **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **53343948 / 30/11/2017**

Certification de compétence **DTI2291** délivrée par : **DEKRA Certification**, le **28/05/2013**

Conclusion sommaire :

Absence d'indices d'infestation de termites

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

Appentis,

Garage,

Poulailler avec cours,

Abris bois,

Rez de chaussée - Cuisine,

Rez de chaussée - Véranda,

Rez de chaussée - Salon-séjour,

Rez de chaussée - Couloir,

Rez de chaussée - Chambre 1,

Rez de chaussée - Wc,

Rez de chaussée - Salle d'eau,

Rez de chaussée - Cellier,

Etage - Palier,

Etage - Wc,

Etage - Salle de bains,

Etage - Chambre 2,

Etage - Chambre 3,

Etage - Chambre 4,

Etage - Chambre 5,

Etage - Chambre 6,

Etage - Combles d'habitation

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Appentis	Sol - Terre et béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - bardage métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et bardage métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
Garage	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - parpaings	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et plaques fixées	Absence d'indices d'infestation de termites
Poulailler avec cours	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - parpaings	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	charpente - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Portes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Abris bois	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - parpaings	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et plaques fixées	Absence d'indices d'infestation de termites
Rez de chaussée		
Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Poutres, solives et plancher bois et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
Véranda	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
Salon-séjour	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Poutres, solives et plancher bois et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Poutres, solives et plancher bois et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	volets - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et peinture et lambris pvc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Cellier	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Solives et plancher bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Etage		
Palier	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bains	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	volets - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 4	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	volets - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 5	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et polystyrène	Absence d'indices d'infestation de termites
	volets - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 6	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - BA13 et crépi	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - BA13 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	volets - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	huisserie et porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Combles d'habitation	charpente - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricole**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Pieces	Poutres	Habillées d'un coffrage BA13 (Non visible)

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) , à l'acticle L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Propriétaire

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

I. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Néant	-	-

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.


Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

*Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Visite effectuée le **12/06/2017**
Fait à **GAROS**, le **12/06/2017**

Par : MORO Yves

S.A.R.L. BLM DIAGNOSTICS
La Hontan - 32110 LANNE SOUBIRAN
Tél 05-62-69-26-31 Fax 09-83-26-26-31
T.V.A. SIRET : FR 00 - 500 679 949 - 00015



J. - Annexe – Plans – croquis

