

Adresse du bien immobilier:

154 RUE DES MOULINS
65700 MAUBOURGUET

Propriétaire du bien:

SUCCESSION VIVIER
HAUBER
330 AVENUE DU COTEAU
74130 BONNEVILLE



Conclusion(s)

A	AMIANTE Page: 4	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Certains matériaux ont été déclarés amiantés sur jugement personnel de l'opérateur.
E	ELECTRICITE Page: 26	L'installation comporte une(des) anomalie(s). Il est conseillé de faire réaliser les travaux permettant de lever les anomalies identifiées.
T	TERMITES Page: 35	Absence d'indice d'infestation par les termites
P	CREP Page: 51	Le constat des risques d'exposition au plomb a révélé la présence de revêtements contenant du plomb
G	GAZ Page: 81	L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service (2 anomalies) L'installation comporte une anomalie de type A2 qui devra être réparée dans les meilleurs délais
ER	ERNMT Page: 88	Etat des risques naturels et technologiques
D	DPE Page: 91	Coût chauff: 1600 €/an Coût ecs: 634 €/an Coût clim: 0 €/an Coût total*: 2234 €/an *(compris abonnements)

