



Remplacement de pierre de taille sur chaînes d'angles, bandeaux et encadrement de baies  
 Restitution de l'ensemble des frontons manquants  
 Pose d'une protection en plomb sur les frontons

Remplacement de pierre de taille sur chaînes d'angles, bandeaux et encadrement de baies  
 Restitution de l'ensemble des frontons manquants  
 Pose d'une protection en plomb sur les frontons  
 Réfection de l'ensemble des enduits au mortier de chaux  
 Rejointoiement des parties en pierre de taille

Restitution des fenêtres feintes  
 Restauration ou restitution de l'ensemble des menuiseries

Démolition d'escalier extérieur en béton armé  
 Restauration de l'escalier extérieur y compris restitution du garde-corps

Réfection de l'ensemble des enduits au mortier de chaux  
 Rejointoiement des parties en pierre de taille  
 Restauration ou restitution de l'ensemble des menuiseries

Démolition d'escaliers extérieurs en maçonnerie de pierre de taille  
 Restitution de l'allège de la baie basse

Restauration de l'escalier extérieur y compris restitution du garde-corps

NIVEAU S005-30L

**CHÂTEAU DE POYANNE**  
 DÉPARTEMENT DES LANDES

**CHÂTEAU**  
**FAÇADE SUD**

**ETAT PROJETÉ**

STÉPHANE THOUIN  
 ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES  
 4 RUE LONDRADÉ 47000 AGEN  
 TEL: 05 53 48 28 19 FAX: 05 53 48 27 25