

Remplacement de pierre de taille sur frontons, chaînes d'angles, bandeaux et encadrement de baies

Posé d'une protection en plomb sur les frontons

Réfection de l'ensemble des enduits au mortier de chaux

Rejointoiement des parties en pierre de taille

Reprise des linteaux en plate-bande

Restitution du fronton manquant au droit du passage entre le pavillon Ouest et les communs

Démolition du passage entre le pavillon Ouest et les communs

FAÇADE OUEST

Restitution de l'allège de la baie basse

Restauration et remise en peinture des barreaux en fer forgé et restitution des barreaux manquants

Restauration ou restitution de l'ensemble des menuiseries

Remplacement de pierre de taille sur frontons, chaînes d'angles, bandeaux et encadrement de baies

Pose d'une protection en plomb sur les frontons

Réfection de l'ensemble des enduits au mortier de chaux

Rejointoiement des parties en pierre de taille

Restauration ou restitution de l'ensemble des menuiseries

FAÇADE EST

CHÂTEAU DE POYANNE

D É P A R T E M E N T D E S L A N D E S

C H Â T E A U

FAÇADES LATÉRALES

ETAT PROJETÉ

S T É P H A N E T H O U I N

ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

4 RUE LONDRADÉ 47000 AGEN

TEL: 05 53 48 28 19 FAX: 05 53 48 27 25

S E P T E M B R E 1 9 9 9