

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Prétraitements :

Fosse toutes eaux de 3000 litres

Traitement :

Tranchées d'épandage (non vérifiées).

Rejets :

Par infiltration dans le sol dans deux puisards successifs

Années de mises en services : 1986

DEGRE D'ACCEPTABILITE DE L'INSTALLATION :

Les points suivants présentent des anomalies :

- Défaut(s) : traitement : inaccessible, présence d'un trop plein vers 2 puisards.
- Défaut rejet : rejet dans deux puisards.

DIAGNOSTIC :

Dispositif d'assainissement non collectif :

Présent mais avec un dysfonctionnement constaté (infiltration dans puisards)

Conforme mais à surveiller

AVIS DU SIEA VALLEE DU JOB :


AVIS favorable avec réserves

Objets des réserves :

Il semblerait que la perméabilité du sol ne soit pas suffisante pour réaliser de l'infiltration des eaux.

Un entretien régulier des fosses doit être pratiqué (tous les 4 ans).

Etabli par le technicien de
l'assainissement autonome
M. Arnaud MARIN



Le Président
M. Claude ABADIE

SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT
DE LA VALLEE DU JOB
Quartier Fontagnières
31160 ASPET
Tél. 05 61 88 56 64
Fax 05 61 88 84 76
E-mail : sie-vallee-du-job@wanadoo.fr

