

Affaire suivie par Aurélie LUCAS
Tél : 05 62 00 72 88
Email : anc@reseau31.fr
Identifiant du dossier : 532137

TESQUET CHRISTIAN
4017 Route de la Serre de Cazaux
31800 SAINT-GAUDENS

Objet : Rapport de contrôle de fonctionnement et d'entretien de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif.

Madame, Monsieur,

Suite au contrôle de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a établi un avis sur le fonctionnement et l'entretien de votre installation :

INSTALLATION NON CONFORME.

Pour accompagner la suite de vos démarches, vous trouverez ci-joint :

- le rapport technique de votre installation, à conserver.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.



Fabien DREHER
Pour le Président du SMEA 31
et par délégation,
Le responsable du Pôle
Contrôle de l'Assainissement

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

RAPPORT DE VISITE A CONSERVER

> Propriétaire

Coordonnées :

TESQUET CHRISTIAN

4017 Route de la Serre de Cazaux

31800 SAINT-GAUDENS

> Renseignements généraux

Identifiant du dossier : **532137**

Adresse du dispositif d'assainissement non collectif :

4017 Route de la Serre de Cazaux

31800 SAINT-GAUDENS

Référence(s) cadastrale(s) : ZD33

Surface du terrain : 3000 m²

Nombre d'équivalent-habitant(s) desservi par le dispositif : 5

Caractéristiques du bâtiment :

- Type : Maison individuelle
- Nombre de logement(s) : 1
- Nombre de pièce(s) principale(s) : 5
- Nombre de chambre(s) : 4

Usage du bâtiment :

- Type de résidence : Résidence principale
- Occupation : Permanente

> Contrôle

Date du contrôle : 09/08/2021

Dossier suivi par : Aurélie LUCAS

Contrôle réalisé par : Aurélie LUCAS

Contrôle effectué en présence de : M. TESQUET

> Caractéristiques techniques

Caractéristiques du site

Zonage assainissement :	Non Collectif
Raccordabilité au réseau collectif :	Sans objet
Alimentation en eau potable :	Réseau public
Zone à enjeux sanitaires :	Non
Zone à enjeux environnementaux :	Non

Caractéristiques du terrain

Surface :	3000 m ²
Terrain en pente :	Oui
Présence de nappe :	
Terrain inondable :	Inconnu
Usage du terrain destiné à l'assainissement :	Paysagé
<i>Encombrement du terrain</i>	
> Jardin potager sur l'ANC :	Non
> Voie de circulation sur l'ANC :	Non
> Construction sur l'ANC :	Non
> Autre :	
Respect des distances recommandées :	Non <5 m d'une habitation
Respect des distances réglementaires :	Oui

Caractéristiques du sol

Etude de sol réalisée :	Non
Etude particulière :	Non

> Contrôle de la destination des Eaux Usées des équipements intérieurs

Constat établie le : 09/08/2021

Provenance des EU	Localisation	Destination des EU	Commentaires
Evier	Cuisine RDC	Dispositif d'assainissement non collectif	
Lave-vaisselle	Cuisine RDC	Dispositif d'assainissement non collectif	
Lave-linge	Buanderie RDC	Non vérifiable	
Evier	Buanderie RDC	Dispositif d'assainissement non collectif	
Lavabo	SE RDC	Dispositif d'assainissement non collectif	
Douche	SE RDC	Dispositif d'assainissement non collectif	
WC	SE RDC	Dispositif d'assainissement non collectif	
Lavabo	SDB R+1	Dispositif d'assainissement non collectif	
Douche	SDB R+1	Dispositif d'assainissement non collectif	
Baignoire	SDB R+1	Dispositif d'assainissement non collectif	
Lave-main	WC R+1	Dispositif d'assainissement non collectif	
WC	WC R+1	Dispositif d'assainissement non collectif	
Gouttière		Rejet sur la parcelle	
Vidange piscine		Rejet sur la parcelle	

Conformité des écoulements : Pas de défaut constaté

Observation(s) le cas échéant(s) : Attention, tous les points d'eau n'ont pas fait l'objet d'un test d'écoulement. Il conviendra de s'assurer que l'ensemble des eaux usées soit raccordé au réseau de collecte des eaux usées.

> Caractéristiques de l'installation


Filière en place

Statut de l'installation :	En service
Date de mise en service :	01/01/1985

Détails de la filière

	Description	Constat	Commentaires
Fosse toutes eaux	3000 L. (toutes les eaux usées)	Accessibilité : Oui Bon état de fonctionnement : Oui Dimensionnement : Correct Défaut constaté : Non	
Ventilation	secondaire de 100 mm de diamètre, elle ne remonte pas au-dessus de la toiture	Accessibilité : Oui Bon état de fonctionnement : Partiel Dimensionnement : Correct Défaut constaté : Oui (cf. commentaires)	La ventilation secondaire ne remonte pas au-dessus des locaux habités par l'intermédiaire d'un extracteur statique ou éolien
Rejet indéterminé	Rejet d'eaux issues d'un traitement primaire	Accessibilité : Non Bon état de fonctionnement : Non vérifiable Dimensionnement : Indéterminé Défaut constaté : Oui (cf. commentaires)	Rejet non réglementaire. M. TESQUET nous précise que le rejet se fait par infiltration dans le sol, cependant aucun justificatif ne nous a été fourni.

› Schéma de l'installation



› Vérification du fonctionnement et de l'entretien :

Collecte des eaux usées

Les eaux pluviales et les eaux usées sont-elles collectées séparément ?	Oui
S'ils existent, les effluents autres que les eaux usées domestiques (vidange, piscine, lavage, process...) sont-ils évacués hors de l'ANC ?	Oui
Les eaux vannes et les eaux ménagères sont-elles collectées ensemble ?	Oui

Défaut de sécurité sanitaire

Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits destiné à l'alimentation en eau potable :	Non
Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou prétraitées :	Non
Ruissellement d'eaux non traitées ou prétraitées vers des terrains voisins :	Non
Eaux usées produites non collectées :	Non
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans une zone de lutte contre les moustiques :	Non
Nuisances olfactives récurrentes :	Non
Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectées :	
Observations :	

Défaut de structure ou de fermeture

Ouvrages non sécurisés (défaut de résistance structurelle ou absence de dispositif de sécurisation) :	Non
Observations :	

Installation incomplète

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée :	Oui
Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement des eaux ménagères :	
Observations :	

Installation significativement sous-dimensionnée

Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2 :	Non
Observations :	

Installation présentant des dysfonctionnements majeurs

Conditions d'emploi du dispositif non respectées :	Non
Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les dispositifs :	Non
Un des éléments ne remplit pas sa mission :	Non
Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique associé défectueux :	
Si dispositif à cultures fixées ou libres : micro bullage non homogène (présence de grosses bulles / absence d'aération) :	
Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de recirculation des boues ou de transfert d'effluents :	
Si dispositif à cultures libres (ou SBR) : présence de bulles de gaz dans le clarificateur :	
Cas des toilettes sèches (problème d'épandage) :	
Observations :	

Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs

Cas des filières électromécaniques : signes d'usure des éléments :	
Accessibilité et dégagements des tés ou regards contraignants :	Non
Etat des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise ventilation des ouvrages) :	Non
Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, déformation) :	Non
Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre des effluents et stagnation :	
Entretien régulier des dispositifs et curage des canalisations non réalisé :	Non
Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou accumulation anormale) :	Non
Accumulation anormale de graisses et de flottants :	Non
Nettoyage des bacs dégraisseurs et des préfiltres à réaliser :	Non
Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de désherbage, ... :	
Observations :	Vidange réalisée le 06/11/2020 par l'entreprise agréée MIQUEL

> Conclusion de l'évaluation de l'installation n°532137 :

Avis du SPANC : INSTALLATION NON CONFORME.

Défauts constatés : Installation incomplète

Travaux sous 1 an (si vente) : Mettre en place un dispositif de traitement secondaire réglementaire au dimensionnement adapté.

Recommandations : Travaux nécessaires pour la mise en conformité : mettre en place un dispositif de traitement secondaire réglementaire au dimensionnement adapté.



Avant tout travaux de réhabilitation, il est impératif de :

- prendre contact avec la Mairie ou le SMEA 31 afin de retirer une déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
- faire réaliser une expertise géologique à la parcelle.

La déclaration, ainsi que les autres pièces nécessaires seront retournées à la collectivité qui les transmettra au SMEA 31 pour avis technique.

Lors de la réalisation des travaux, le demandeur devra prévenir le service de contrôle afin d'effectuer le contrôle de bonne réalisation avant remblaiement de l'ouvrage.

Fait à Toulouse, le 10/08/2021



Fabien DREHER
Pour le Président du SMEA 31
et par délégation,
Le responsable du Pôle
Contrôle de l'Assainissement

› Grille d'évaluation issue de l'arrêté du 27/04/12

Problèmes constatés sur l'installation	Zone à enjeux sanitaires ou environnementaux		
	Non	Oui	
		Enjeux sanitaires	Enjeux environnementaux
• Absence d'installation	Installation non-conforme ➤ Non respect de l'article L.1331-1-1 du code de la Santé Publique — Travaux à réaliser dans les meilleurs délais		
• Défaut de sécurité sanitaire (contact direct, transmission de maladies par vecteurs, nuisances olfactives récurrentes)	Installation non-conforme ➤ Danger pour la santé des personnes — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
• Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation			
• Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution	Installation non conforme — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
• Installation incomplète	Installation non conforme — Travaux dans un délai de 1 an si vente	Installation non conforme ➤ Danger pour la santé des personnes — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente	Installation non conforme ➤ Risque environnemental avéré — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente
• Installation significativement sous-dimensionnée			
• Installation présentant des dysfonctionnements majeurs			
• Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs	— Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation		
• Installation complète ne présentant pas de défaut d'usure ou d'entretien	— Rappel des opérations d'entretien à poursuivre		