DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

COLLECTE DES EAUX USEES (EU) :

Eaux pluviales ou eaux de piscine dirigées vers l'installation : ☐ oui ☒ non ☐ non évalué
Collecte eaux vannes / eaux ménagères séparées : ☒ oui ☐ non ☐ non évalué
Ensemble des eaux usées collectées : ☒ oui ☐ non ☐ non évalué
Ecoulement des eaux : ☒ correct ☐ stagnation ☐ bouché ☐ non évalué

PRETRAITEMENT : ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans information

2 Bacs à graisse : ☒ **oui** ☐ **non** **Volume :** *200 Litres chacun*
Matériaux : *plastique* Accessibilité : *oui*
Ecoulement : *correct* Dimensionnement : *correct*
Fréquence d'entretien : *1 fois/an* Défaut de structure ou de fermeture : *aucun*

Fosse : ☐ **septique** ☒ **toutes eaux** ☐ **autre** **Volume :** *3000 litres*
Nombre : 1 Accessibilité : *Pas de tampon à l'entrée**
Matériaux : *plastique* Ecoulement : *non évalué*
Dimensionnement : *correct* Défaut de structure ou de fermeture : *aucun*
Niveau de boues : *non évalué** Date dernière vidange : *inconnu**
Justificatif de vidange : */* Opérateur de vidange : */*

Préfiltre Decolloïdeur : ☐ **Aucun** ☒ **Intégré** ☐ **Séparé**
Matériaux filtrants: *pouzzolane* Accessibilité : *oui*
Ecoulement : *correct* Défaut de structure ou de fermeture: *Aucun*

Ventilation :
Ventilation : *oui* Extracteur : *Statique*
Diamètre : ∅100 mm Sortie au-dessus du toit : *oui*
Nuisance olfactive : *non*

Dysfonctionnements :
* Remarque : La fosse est accessible que par le préfiltre intégré. Ce type de fosse ne possède pas de tampon d'entrée.
Vidange commandée au service entretien du SPANC du SIAEP du LIZON le 01/04/2019.

TRAITEMENT : ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans information

Type et dimensionnement : *Filtre à sable vertical drainé*
Dimensionnement : *20 m²*

Regard de répartition : ☒ ***oui*** ☐ ***non*** ☐ ***non évalué***
Accessibilité : *oui* Matériaux : *plastique*
Stagnation d'eau : *non* Ecoulement : *correct*
Nombre de drains : *5* Type : ☐ *agricole* ☒ *épandrain*

Regard de bouclage : ☐ ***oui*** ☒ ***non*** ☐ ***non évalué***
Accessibilité : */* Matériaux : */*
Stagnation d'eau : */*

Regard de collecte : ☒ ***oui*** ☐ ***non*** ☐ ***non évalué***
Accessibilité : *oui* Matériaux : *plastique*
Stagnation d'eau : *non* Ecoulement : *aucun (sec)*
Nombre de drains : *4* Type ☐ *agricole* ☒ *épandrain*

Dysfonctionnements :
Le regard de répartition est sale, il faudrait le nettoyer.

Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable du Lizon
22, rue de Tarbes 65220 Trie-sur-Baise - tel. 05 62 35 60 94 - fax : 05 62 35 68 38 ; e-mail : siaep.lizon@wanadoo.fr

REJET

Type : ☐ *infiltration* ☒ *milieu hydraulique superficiel*
Milieu récepteur : *Fossé départemental*
Risque de contact avec eaux usées non traitées : ☐ *oui* ☒ *non*
☐ *sur la parcelle* ☐ *hors parcelle*

Nuisance olfactive : ☐ *oui* ☒ *non* Plainte : ☐ *oui* ☒ *non*
Autorisation de rejet : ☒ *oui* ☐ *non* Justificatif fourni : ☒ *oui* ☐ *non*
Ecoulement de l'exutoire : ☒ *correct* ☐ *stagnation*
Entretien de l'exutoire : ☒ *oui* ☐ *non*

Défaut de sécurité sanitaire : ☐ ***oui*** ☒ ***non*** ☐ ***non évalué***
Risque pour la sécurité des personnes : ☐ ***oui*** ☒ ***non*** ☐ ***non évalué***
Risque avéré de pollution de l'environnement : ☐ ***oui*** ☒ ***non*** ☐ ***non évalué***

Observations :

Plan de l'installation d'assainissement non collectif

Le plan ci-dessous a été réalisé selon les déclarations et les observations de terrain. Il n'est donné qu'à titre indicatif



Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable du Lizon
22, rue de Tarbes 65220 Trie-sur-Baise - tel. : 05 62 35 60 94 - fax : 05 62 35 68 38 ; e-mail : siaep.lizon@wanadoo.fr

111