

# Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers

FILIERE DE TRAITEMENT :	
Traitement :	NON
Regard de répartition :	NON
Regard de contrôle (bouclage ou collecte) :	NON
Commentaires généraux :	

CONCLUSION DE LA VISITE:	
<b>Dispositif</b>	<b>Partiel</b> : le dispositif n'a pas tous les éléments requis pour fonctionner.
<b>Fonctionnement</b>	<b>Aléatoire</b> : dispositif constituant une gêne pour l'utilisateur (colmatages, odeurs, vidanges, inondations...)
<b>Impact sur le milieu naturel</b>	<b>Faible</b> : les eaux rejetées au milieu naturel épisodiquement (ou pollution non démontrée)
<b>Risques sanitaires</b>	<b>Faibles</b> : dispositif rejetant des effluents prétraités dans le milieu (puits d'infiltration, fossé,...)
<b>AVIS DU SERVICE SUR LE DEGRE D'INTERVENTION DISPOSITIF NON CONFORME</b>	
<b>Commentaires : La visite s'est réalisée sur les dires de la propriétaire. La réhabilitation est à réaliser. Pour toutes informations complémentaires, le SPANC se tient à votre disposition.</b>	

Fait à Marciac, le 20/04/2017

Le Technicien assainissement  
Mathieu BARNADAS

Le Président  
Henri CORMIER

Pour le Président et par délégation,  
le Directeur Général des Services,  
Frédéric BLAIN,

