

Montesquieu Volvestre le: 10/10/2016

SYNTHESE DES EXPERTISES EFFECTUEES

(En aucun cas cette synthèse ne saurait remplacer les rapports d'expertises originaux)

Veuillez trouver ci joint un résumé des différentes expertises réalisées pour le compte de

MR & MME ZUCKER
LD LE PLAGNOULET
09350 LA BASTIDE DE BESPLAS

concernant un ensemble immobilier situé:

LD LE PLAGNOULET
09350 LA BASTIDE DE BESPLAS

RESULTAT :


Amiante

Il n'y a pas de matériaux et produits contenant de l'amiante tels que définis dans l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Plomb

Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb avec une concentration supérieure au seuil de 1 mg/cm².

Bilan énergétique



Gaz

L'installation ne comporte aucune anomalie.

Electricité

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

Risques naturels et technologiques

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR