



Restitution des fenêtres feintes
 Restauration ou restitution de l'ensemble des menuiseries

Dépose en démolition des descentes EP
 Réfection à 100 % de la charpente et de la couverture en ardoises de l'édicule Nord accolé au pavillon Est

Remplacement de pierre de taille sur frontons, chaînes d'angles, bandeaux et encadrement de baies
 Pose d'une protection en plomb sur les frontons
 Réfection de l'ensemble des enduits au mortier de chaux
 Rejointoiement des parties en pierre de taille

Remplacement de pierre de taille sur frontons, chaînes d'angles, bandeaux et encadrement de baies
 Pose d'une protection en plomb sur les frontons
 Réfection de l'ensemble des enduits au mortier de chaux
 Rejointoiement des parties en pierre de taille

Restauration ou restitution de l'ensemble des menuiseries

CHÂTEAU DE POYANNE
 DÉPARTEMENT DES LANDES

CHÂTEAU
FAÇADE NORD

ETAT PROJÉTÉ

STÉPHANE THOUIN
 ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
 4 RUE LONDRADE 47000 AGEN
 TEL: 05 53 48 28 19 FAX: 05 53 48 27 25

S E P T E M B R E 1 9 9 9