

**DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME**  
**COMMUNE de Ricourt**  
**RAPPORT DE VISITE**

N° dossier : RIC BAUDEAN F	M. BAUDEAN Francis
Adresse de l'immeuble : A Sansou	Sansou,
Commune : Ricourt	32230 Ricourt
Section et n° parcelle(s) : B231	<u>Locataire(s) de l'immeuble :</u>
Date de construction :	Nom:
Date de réalisation de l'assainissement :	Prénom :
	Adresse, Lieu-dit : ,
	Commune :
	Téléphone :

Présent(s) : Le technicien du SPANC et la propriétaire

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT:	
Terrain desservi par un réseau d'eau potable :	OUI
Proximité d'un puit :	NON
Niveau de la nappe :	m

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :	
Type de résidence :	Principale
Nombre de chambres :	5

COLLECTE DES EAUX USEES:
Regard de collecte recevant les eaux vannes et les eaux ménagères: NON
<b>Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle</b>

PRETRAITEMENT :	
Prétraitement :	Fosse septique
Ventilation :	NON
Préfiltre :	NON
Bac à graisses :	NON
Commentaires généraux : <b>La vidange de la fosse septique et un bac à graisse permettrait de vérifier le volume, le fonctionnement et le bon état des ouvrages.</b> <b>Conseils d'entretien :</b> <b>Une fosse septique se vidange au moins tous les 4 ans,</b> <b>Un bac à graisse se vidange au moins 2 fois par an.</b>	

# Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers

FILIERE DE TRAITEMENT :	
Traitement :	NON
Regard de répartition :	NON
Regard de contrôle (bouclage ou collecte) :	NON
Commentaires généraux :	

REJET DES EFFLUENTS (CAS DES FILIERES DRAINEES OU INCOMPLETES) :	
Type de rejet dans le milieu :	Eaux vannes prétraitées et eaux ménagères brutes
Milieu récepteur :	Superficiel
Autorisation du propriétaire de l'exutoire :	Oui
Commentaires généraux :	

CONCLUSION DE LA VISITE:	
<b>Dispositif</b>	<b>Partiel</b> : le dispositif n'a pas tous les éléments requis pour fonctionner.
<b>Fonctionnement</b>	<b>Aléatoire</b> : dispositif constituant une gêne pour l'utilisateur (colmatages, odeurs, vidanges, inondations...)
<b>Impact sur le milieu naturel</b>	<b>Faible</b> : les eaux rejetées au milieu naturel polluent l'exutoire épisodiquement (ou pollution non démontrée)
<b>Risques sanitaires</b>	<b>Faibles</b> : dispositif rejetant des effluents prétraités dans le milieu (puits d'infiltration, fossé,...)
<b>AVIS DU SERVICE SUR LE DEGRE D'INTERVENTION</b> <b>DISPOSITIF NON CONFORME</b>	
Commentaires : La visite s'est réalisée sur les dires de la propriétaire. La réhabilitation sera à réaliser.	
Pour toutes informations complémentaires, le SPANC se tient à votre disposition.	

Fait à Marciac, le 18/02/2021

Le Technicien assainissement  
Mathieu BARNADAS

Le Président  
Jean-Louis GUILHAUMON



A blue ink signature of Jean-Louis Guilhaumon is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMITE DE COMMUNES DE MARCIAC' and 'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF'.