




DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

PHOTO DU BIEN



BIEN IMMOBILIER EXPERTISE :

Village
65370 SOST

Lot(s) : Demandé - Non communiqué à ce jour
Références Cadastres : Demandé - Non communiqué à ce jour

Appartenant à : Madame RIBIÈRE
82100 CASTELSARRASIN
Expertise demandée par : (propriétaire)

Visite effectuée le : 16/06/2009
Nature / état de l'immeuble : Bâti Meublé

N° de dossier: 180550

ALLODIAGNOSTIC BIGORRE

SAS TULIP SUD OUEST capital : 38 000 €
RCS : 490360674
30, rue Edouard Dallas
65600 TARBES SEMEAC

Code Interne : A 0 DDT V 5-3




Diagnosics effectués par :
Yannick Loubeau

Diagnostiqueur certifié par un organisme accrédité COFRAC
Certification n° 7-0125
Domaines : plomb, amiante, termites, DPE, gaz
Décernée par : Certifi
Coordonnées : www.certifi.fr


ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE : AXA n° 3912280604 & 3912431104

réinventons / notre métier



SYNTHESE DES CONCLUSIONS

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet



Diagnostic AMIANTE (p3) : NEGATIF

Selon les termes de la législation en vigueur, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les parties visitées du bien.



Diagnostic PLOMB (p7)

Il n'a pas été repéré de revêtement contenant du plomb dans les parties visitées du bien.
Aucun facteur de dégradation du bâti n'a été identifié dans les parties visitées du bien.



Diagnostic TERMITES (p12) : NEGATIF

Les parties examinées du bien ne comportent aucunes traces visibles sans démontage ni sondage destructif d'infestation par les termites.