

**DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME**  
**COMMUNE de Tourdun**  
**RAPPORT DE VISITE**

N° dossier : TOU VERNHES JF	M. VERNHES Jean-François
Adresse de l'immeuble : A Talabères	A Talabères,
Commune : Tourdun	32230 Tourdun
Section et n° parcelle(s) : A 187	<u>Locataire(s) de l'immeuble :</u>
Date de construction :	Nom :
Date de réalisation de l'assainissement :	Prénom :
	Adresse, Lieu-dit : ,
	Commune :
	Téléphone :

Visite le : 25/08/21 à 09:00

Présent(s) : Le technicien du SPANC et Le propriétaire

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT	
Terrain desservi par un réseau d'eau potable :	OUI
Proximité d'un puit :	NON
Niveau de la nappe :	m

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :	
Type de résidence :	Principale
Nombre de chambres :	1

COLLECTE DES EAUX USEES:
Regard de collecte recevant les eaux vannes et les eaux ménagères: NON
<b>Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle</b>

PRETRAITEMENT :	
Prétraitement :	Fosse toutes eaux
Ventilation :	NON
Préfiltre :	NON
Bac à graisses :	NON
Commentaires généraux : <b>La vidange de la fosse septique et un bac à graisse permettrait de vérifier le volume, le fonctionnement et le bon état des ouvrages.</b> <b>Conseils d'entretien :</b> <b>Une fosse septique se vidange au moins tous les 4 ans,</b> <b>Un bac à graisse se vidange au moins 2 fois par an.</b>	

FILIERE DE TRAITEMENT :	
Traitement :	Kit Speto-diffuseur SEBICO SD-22
Regard de répartition :	NON
Regard de contrôle (bouclage ou collecte) :	NON
Commentaires généraux :	

REJET DES EFFLUENTS (CAS DES FILIERES DRAINEES OU INCOMPLETES) :	
Type de rejet dans le milieu :	OUI
Milieu récepteur :	Superficiel
Autorisation du propriétaire de l'exutoire :	
Commentaires généraux :	

ENTRETIEN	
Date de la dernière vidange :	
Justificatif :	
Nom du vidangeur :	

CONCLUSION DE LA VISITE:	
<b>Dispositif</b>	<b>Complet</b> : le dispositif possède tous les éléments requis pour fonctionner.
<b>Fonctionnement</b>	
<b>Impact sur le milieu naturel</b>	<b>Inconnu</b> : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
<b>Risques sanitaires</b>	<b>Inconnus</b> : aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
<b>AVIS DU SERVICE SUR LE DEGRE D'INTERVENTION</b> <b>DISPOSITIF CONFORME</b>	
<b>Commentaires : Rapport établi sur la base des données en possession du SPANC relatives aux travaux effectués en 2015. Maison inhabitée, et végétation abondante n'ont pas permis d'avoir de meilleures observations</b>	
<b>Pour toutes informations complémentaires, le SPANC se tient à votre disposition.</b>	

Fait à Marciac, le 25/08/2021

Le Technicien assainissement

Le Président  
Jean-Louis GUILHAUMON

Pour le Président et par délégation,  
la Directrice Générale Adjointe,

**Nina VERBANAZ**