

Contrôle Diagnostic d'assainissement non collectif existant Selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 2012

N° du dossier	000 AI 6				
Date de la visite	16/07/2015				
Personnes rencontrées	Mme RENOULLIN				
Adresse de l'immeuble : 26, Route de SEINE-F	PORT				
ANNEXE					
Code Postal : 91250 Commune : Mo	orsang-sur-seine				
Tel :01 69 89 05 00					
Propriétaire de l'immeuble :					
Nom et prénom :					

Propriétaire de l'immeuble :
Nom et prénom :
Adresse (si différente de l'adresse de l'immeuble) :
Code Postal :
Tél.:
Convent de l'impossible (si différent du promiétaire)
Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)
Nom et Prénom :
T.0
Tél
Nombre salariés : / Nombre d'occupant : 1 à 2
Nombre de pièces principales : 2 dont chambres : 1
Année de construction de l'immeuble : 2000 Nr
Résidence principale Résidence secondaire autres :
Caractéristique du terrain et de son environnement :
Surface totale de la parcelle : 9280 m²
Pente du terrain recouvrant le traitement
faible<5% moyenne entre 5 et 10% forte >10%
Le terrain est-il desservi par un réseau d'eau potable ? OUI
Présence d'un captage d'eau (puits ou forage) oui non
à usage alimentation humaine oui non si oui, distance par rapport au dispositif de traitementmètres
Date de la filière : 2000
Existence de document permettant de déterminer les caractéristiques et l'implantation du système ' oui ' non Si oui, lesquels (plan de masse, étude de définition de filière, étude de sol)

Si non, établir les caractéristiques du système en reportant sur un schéma les éléments suivants :

L'habitation, la sortie des eaux usées de l'habitation, le prétraitement (fosse toutes eaux,...) et la ventilation associée, le traitement (épandage, filtre,...), le rejet des eaux traitées (le cas échéant), les arbres, haies, jardin potager, les surfaces imperméabilisées (terrasse, allées,....), les voies de passage des véhicules, les bâtiments annexes (garage, piscine,....) les puits, captages ou forages pour l'alimentation en eau potable à proximité, les cours d'eau, fossé, mare etc...., le système d'évacuation des eaux de pluie.

COLLECTE DES EAUX USEES

Nr = Non renseigné

Existence d'un système de collecte	Oui	Non	Nr
Y a t'il un bon écoulement des effluents jusqu'au système d'épuration ?	Oui	Non	Nr T
Existe-t-il un regard de collecte ?	Oui	Non 🔽	
Le regard est-t-il accessible ?	Oui		Nr'
Si oui, présence de signes d'altération ? (affaissement, corrosion, fissure,	Our	Non'	Nr'
déformation)	Oui	Non V	
Stagnation des eaux dans le regard ?	Oui	г	
Dépôt de matières en fond de regard ?	Oui	Non'	
Présence d'odeurs ?		Non'	
Si oui, citer leur localisation	Oui [*]	Non [*]	
Séparation des eaux usées et des eaux pluviales			
Destination des eaux pluviales			
réseau de surface (fosse, caniveau)			
rétention (cuve, mare)		ľ	
infiltration sur la parcelle			
puisard			

REJET ET INFILTRATION

lr F
lr T
 T



PRETRAITEMENT

Existence d'un ouvrage de prétraitement :			,	Nr.
	Si oui :	Oui	Non '	
-	fosse septique fosse étanche			
20	fosse toutes eaux bac à graisse			
	préfiltre intégré culture fixée			
: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	boues activées			
•	système compact, préciser :	Oui	Non	Nr.J.
3 9	autre, préciser :	Oui	Non	Nr ⁻
e X	ouvrage sous dimensionné, préciser	Oui	Non	Nr ^厂
(#S)	absence de préfiltre	Oui	Non	Nr.
	séparation des eaux vannes et ménagères	Oui	Non	Nr.
		Oui	NOTI	
	Caractéristiques de l'ouvrage :			
2	Volume de la fosse : 3 m³ Non renseigné A Confirmer			
100	volume du bac dégraisseur m³ Non renseigné A Confirmer			
2	volume autre		_	
-	ouvrage inaccessible (enterré ou autre), préciser :	Oui	Non	
E	un des organes présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissu.re, déformation, corrosion). Préciser :	Oui	Non	Nr F
a	Présence d'odeurs ?	Oui	Non (*	_
æ	L'écoulement se fait-il correctement ?	Oui 🔽	Non'	Nr ¹
×	A moins de 10 m de l'habitation (fosse), préciser 8m	Oui	Non	Nr C
2	Bac à graisse à moins de 2m de l'habitation, préciser	Oui C	Non Non	Nr Nr
3	bac à graisse sous dimensionné, préciser :	Oui ^I	Ė	Nr
S	implantation à l'écart d'une charge roulante	Oui	Non'	Nr ¹
æ	dispositions particulières :	Oui	Non'	
Si	présence d'une fosse :	Oui	Non 🔽	Nr T
La	hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur du niveau de l'eau de la fosse ?	Our		
Re	gards non visibles ou enterrés	Oui	Non	

Extraction des gaz (ventilation basse)			
 Présence d'une extraction • En aval de la fosse et du préfiltre • En amont de la fosse • Sur la fosse Amenée de cette extraction au faîtage Présence d'un extracteur statique ou éolien Diamètre inférieur à 100mm, préciser: Dépression (ventilation haute) Présence d'une ventilation primaire sur la colonne de chute Egale ou supérieur au diamètre de la colonne de chute, préciser diamètre 100 cm		Non	
Vidange			
Date de la dernière vidange : 07/04/2015 Nom/raison sociale du vidangeur : CEP Dégorgement Justificatif de vidange disponible : Oui Non Volume vidangé : Non renseigné m³ Destination des matières de vidange : traitement en station d'épuration épandage	inconnue	autres	



TRAITEMENT	2 Augusta and a second		
Existence d'un système de traitement	Oui	Non	Nr -
 Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel 	Oui	Non	Nr.
Lit d'épandage à faible profondeur	Oui	Non	Nr 厂
Lit filtrant non drainé à flux vertical	Oui	Non	Nr —
Lit filtrant drainé à flux vertical	Oui	Non	Nr Nr
• Lit filtrant drainé à flux horizontal	Oui	Non	Nr T
Tertre d'infiltration : drainé ou non drainé (rayer la mention inutile)	Oui	Non	Nr T
Pattes d'araignées ou pattes d'oies	Oui, 🔽	Non	Nr Nr
Plateau absorbant	Oui	Non	Nr T
Filtre bactérien percolateur	Oui	Non	Nr Nr
Micro station	Oui	Non	Nr Nr
• Filtre compact	Oui	Non	Nr F
• Autre (préciser)	Oui	Non	Nr
Colmatage des Drains	Oui	Non	Nr
Dispositions générales d'implantation		Г	r
Plus de 35m d'un puits ou d'une source	Oui	Non [']	Nr —
Plus de 5 m de l'habitation	Oui	Non	Nr _
Plus de 3 m des arbres	Oui	Non Non	Nr
Plus de 3 m des limites de propriétés	Oui 🔽	Non	Nr
Plus de 5 m d'une habitation voisine	Oui 🔽	Non	Nr T
Implantation sous voirie	Oui	Non Non	Nr Nr
Dimensionnement			
Le dimensionnement du traitement est-il connu ?	Oui 🔽	Non	Nr —
Le dimensionnement est-il suffisant		-	
Si oui, préciser l'ensemble des caractéristiques connues ou relevées ;	Oui 🔽	Non ¹	Nr
Les drains étaient visibles par l'état de la pelouse (verte) 3 drains de 30m chacun, environ			

ANNEXE

Regard de répartition			
 Présence d'un regard de répartition (en amont du traitement) Regard accessible ? Le regard présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissures) Stagnation d'eau dans le regard ? Bonne répartition des effluents ? Dépôt de matières en fond de regard ? Présence d'odeurs 		Non	
Regard de bouclage ou de collecte Présence d'un regard de bouclage (en aval du traitement) Regard accessible ? Le regard présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissures). Stagnation d'eau dans le regard ? Bonne répartition des effluents ? Dépôt de matières en fond de regard ? Présence d'odeurs	Oui Oui Oui Oui Oui	Non Non Non Non Non Non Non Non Non	
Filière			
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?	Oui	Non	Nr F
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface)	Oui	Non	Nr
Commentaires généraux			



Contrôle Diagnostic d'assainissement non collectif existant

Proposition d'avis du contrôleur ANNEXE

₽	Conforme	Conforme à surveiller		
Γ	Non conforme	Non conforme risque	Non conforme danger	

Commentaires

Lors de la visite, nous avons constaté que l'installation est fonctionnelle et entretenue.

L'installation est alors représentée comme respectant les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, et dont le risque sanitaire et environnemental n'est pas constaté.

Préconisations:

Absence de ventilation secondaire :

Comme préconisé dan l'arrêté du 27 avril 2012 et le DTU 64.1

Cependant cette ventilation ne gêne en rien le bon fonctionnement de l'installation mais son installation est conseillée car la ventilation secondaire permet l'extraction des gaz produits par la fosse.


Traitement à moins de 3m des arbres :

Attention au infiltration de racines provenant des arbres très proche, ce qui pourrait créer un colmatage des drains et de ce fait un traitement incomplet.

Date, nom et signature du contrôleur : 16/07/2015

DEUZE Jennifer

Avis du responsable du service de contrôle



Commentaires

L'installation est, fonctionnelle et entretenue.

L'installation est alors représentée comme respectant les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, et dont le risque sanitaire et environnemental n'est pas constaté.

Le contrôle a une validité de 3 ans, pour une vente

Date, nom et signature du responsable : 17/07/2015

DUBUS Jérôme







Contrôle Diagnostic d'assainissement non collectif existant Selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 2012

N° du dossier		000 AI 6
Date de la visite		16/07/2015
Personnes rencontrées		Mme RENOULLIN
Adresse de l'immeuble : 2	26, Route de SEINE-PORT	Г
	MAISON PRINCIPALE	
Code Postal : 91250	Commune : Morsang	g-sur-seine
T-1-04 CO 00 05 00		

	ON PRINCIPALE	
Code Postal : 91250	Commune : Morsang-sur-seine	
Tel :01 69 89 05 00		
Propriétaire de l'immemble :		
Propriétaire de l'immeuble :		
·		
Tél.:		
Occupant de l'immeuble (si diffé	erent du propriétaire) :	
Tél		

Nombre salariés : /	Nombre d'occupant : 4	
Nombre de pièces principales : 6	dont chambres: 4	
Année de construction de l'immeu	ible: 1955 / extension fini en 1993	Nr
V	Г	
Résidence principale	Résidence secondaire '	autres :
Caractéristique du te	rrain et de son environne	ement:
Caractéristique du te	rrain et de son environne	ement :
Surface totale de la parcelle : 928	0 m²	ement :
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai	0 m²	ement :
Surface totale de la parcelle : 928	0 m² tement	
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne	0 m ² tement e entre 5 et 10% forte >1	
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai	0 m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI	
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne	0 m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI	
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré	0 m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI	0%
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui	0 m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no	0%
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui	0 m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no	o% on
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui à usage alimentation humaine si oui, distance par rapport au disp	0 m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no	o% on
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui	0 m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no	o% on
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui à usage alimentation humaine si oui, distance par rapport au disp Date de la filière : en 1992 Existence de document permettar	o m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no oui non positif de traitement	on implantation du système oui non
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui à usage alimentation humaine si oui, distance par rapport au disp Date de la filière : en 1992 Existence de document permettar Si oui, lesquels (plan de masse, et	tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no oui non positif de traitement	on implantation du système oui non
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui à usage alimentation humaine si oui, distance par rapport au disp Date de la filière : en 1992 Existence de document permettar	tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no oui non positif de traitement	on implantation du système oui non
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui à usage alimentation humaine si oui, distance par rapport au disp Date de la filière : en 1992 Existence de document permettar Si oui, lesquels (plan de masse, e	tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no oui non positif de traitement	on implantation du système oui non
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui à usage alimentation humaine si oui, distance par rapport au disp Date de la filière : en 1992 Existence de document permettar Si oui, lesquels (plan de masse, e	o m² tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no oui non cositif de traitement	on es implantation du système oui non
Surface totale de la parcelle : 928 Pente du terrain recouvrant le trai faible<5% moyenne Le terrain est-il desservi par un ré Présence d'un captage d'eau (pui à usage alimentation humaine si oui, distance par rapport au disp Date de la filière : en 1992 Existence de document permettar Si oui, lesquels (plan de masse, e	tement e entre 5 et 10% forte >1 seau d'eau potable ? OUI ts ou forage) oui no oui non positif de traitement	on es implantation du système oui non

L'habitation, la sortie des eaux usées de l'habitation, le prétraitement (fosse toutes eaux,...) et la ventilation associée, le traitement (épandage, filtre,...), le rejet des eaux traitées (le cas échéant), les arbres, haies, jardin potager, les surfaces imperméabilisées (terrasse, allées,....), les voies de passage des véhicules, les bâtiments annexes (garage, piscine,....) les puits, captages ou forages pour l'alimentation en eau potable à proximité, les cours d'eau, fossé, mare etc...., le système d'évacuation des eaux de pluie.



COLLECTE DES EAUX USEES

Nr = Non renseigné

Existence d'un système de collecte	Oui	Non	Nr
Y a t'il un bon écoulement des effluents jusqu'au système d'épuration ?	Oui 🔽	Non	Nr T
Existe-t-il un regard de collecte ?	Oui 🔽	Non	<u></u>
Le regard est-t-il accessible ?	Oui	Г	Nr' Nr
Si oui, présence de signes d'altération ? (affaissement, corrosion, fissure,	Gui	Non'	Nr'
déformation)	Oui	Non 🔽	
Stagnation des eaux dans le regard ?	Oui 🔽		
Dépôt de matières en fond de regard ?	Oui	Non [*] ▽	
Présence d'odeurs ?		Non [']	
Si oui, citer leur localisation	Oui [*]	Non'	
Séparation des eaux usées et des eaux pluviales	-		
Destination des eaux pluviales			
réseau de surface (fosse, caniveau)			
rétention (cuve, mare)			
infiltration sur la parcelle via des pompes de relevages			
autre, puisard			

REJET ET INFILTRATION

Existence d'un rejet dans le milieu superficiel Si oui, rejets d'effluents : traités bruts prétraités Préciser : Vers quel exutoire ils sont évacués ?	Oui	Non	Nr T
Quel est l'état de ce dernier (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts) En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s'effectue le rejet ?	Oui	Non	Nr T
Existence d'un rejet dans le sous-sol Si oui, rejets d'effluents : traités bruts prétraités Préciser : • Le rejet s'effectue dans un puits conforme à la réglementation ? Si oui, existe-t-il une dérogation préfectorale ? • Absence d'autorisation de rejet en dehors de la parcelle (cours d'eau fossé) • Autres, préciser :	ou F ou F ou F	Non F Non F Non F	Nr T
Autres			
L'usager est-il satisfait de son installation ? Quelles sont ses RAS / La cliente est satisfaite de son installation.			

PRETRAITEMENT

Existence d'un ouvrage de prétraitement :	Oui 🔽	Non	Nr C
• Si oui :	Oui	ivon	
- fosse septique fosse étanche			
fosse toutes eaux bac à graisse			
- préfiltre intégré culture fixée			
- boues activées			
- système compact, préciser :	Oui	Non	Nr 厂
- autre, préciser ;	Oui	Non	Nr.
- ouvrage sous dimensionné, préciser	Oui	Non	Nr 厂
- absence de préfiltre	Oui	Non	Nr 厂
- séparation des eaux vannes et ménagères	Oui	Non	Nr /~
Caractéristiques de l'ouvrage :			
- Volume de la fosse : 4 m³ Non renseigné A Confirmer			
- volume du bac dégraisseur m³ Non renseigné A Confirmer			
- volume autrem³ Non renseigné A Confirmer			
- ouvrage inaccessible (enterré ou autre), préciser :	Oui	Non 🔽	
- un des organes présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissu.re, déformation, corrosion). Préciser	oui _	Non 🔽	Nr C
Présence d'odeurs ?	Oui	Non '	
- L'écoulement se fait-il correctement ?	Oui	Non	Nr —
A moins de 10 m de l'habitation (fosse), préciser 2m	Oui 🔽	Non	Nr C
- Bac à graisse à moins de 2m de l'habitation, préciser	Oui	Non	Nr _
- bac à graisse sous dimensionné, préciser :	Oui ^J	Non'	Nr ^J
implantation à l'écart d'une charge roulante	Oui	Non'	Nr T
- dispositions particulières : Le tuyau de sortie de la fosse passe sous la maison pour arriver côté Seine.	oul	Non ¹	
Si présence d'une fosse :	г	Non 🔽	Nr
La hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur du niveau de l'eau de la fosse ?	Oui ^J	NOIT	141
Regards non visibles ou enterrés	Oui	Non Non	

Extraction des gaz (ventilation basse)						
 Présence d'une extraction En aval de la fosse et du préfiltre En amont de la fosse Sur la fosse Amenée de cette extraction au faîtage Présence d'un extracteur statique ou éolien Diamètre inférieur à 100mm, préciser : Dépression (ventilation haute) Présence d'une ventilation primaire sur la colonne de chute 		Non				
Egale ou supérieur au diamètre de la colonne de chute, préciser diamètre 100 cm Vidange Date de la dernière vidange : 07/04/2015 Nom/raison sociale du vidangeur : CEP Dégorgement Justificatif de vidange disponible : Oul Non Volume vidangé : Non renseigné m³ Destination des matières de vidange : traitement en station d'épuration épandage inconnue autres						

TRAITEMENT			
Existence d'un système de traitement	Oui 🔽	Non	Nr Nr
Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel	Oui	Non	Nr C
Lit d'épandage à faible profondeur	Oui	Non	Nr ^厂
Lit filtrant non drainé à flux vertical	Oui	Non	Nr F
Lit filtrant drainé à flux vertical	Oui	Non	Nr Nr
Lit filtrant drainé à flux horizontal	Oui	Non	Nr T
Tertre d'infiltration : drainé ou non drainé (rayer la mention inutile)	Oui	Non	Nr T
Pattes d'oies	Oui 🔽	Non	Nr
Plateau absorbant	Oui	Non	Nr P
• Filtre bactérien percolateur	Oui	Non	Nr F
Micro station		Non	Nr.
Filtre compact	Oui	Non	Nr Nr
Autre (préciser)	Oui	Non	Nr
Colmatage des Drains	Oui	Non	Nr T
Dispositions générales d'implantation			
Plus de 35m d'un puits ou d'une source	Oui 🔽	Non	Nr Nr
Plus de 5 m de l'habitation	Oui	Non	Nr T
Plus de 3 m des arbres	Oui 🔽	Non	Nr
Plus de 3 m des limites de propriétés	Oui 🔽	Non	Nr F
Plus de 5 m d'une habitation voisine	Oui 🔽	Non	Nr Nr
	_	Non 🔽	_
Implantation sous voirie	Oui	Non'	Nr Nr
Dimensionnement			
Le dimensionnement du traitement est-il connu ?	Oui 🔽	Non C	Nr C
Le dimensionnement est-il suffisant	Oui √	г	
Si oui, préciser l'ensemble des caractéristiques connues ou relevées :	Oui 🔽	Non'	Nr
Les drains étaient visibles par l'état de la pelouse (verte)			
3 drains de 30m chacun, environ			

Regard de répartition			
 Présence d'un regard de répartition (en amont du traitement) Regard accessible ? Le regard présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissures) Stagnation d'eau dans le regard ? Bonne répartition des effluents ? Dépôt de matières en fond de regard ? Présence d'odeurs 		Non Non Non Non	
Regard de bouclage ou de collecte • Présence d'un regard de bouclage (en aval du traitement) • Regard accessible ? • Le regard présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissures) • Stagnation d'eau dans le regard ? • Bonne répartition des effluents ? • Dépôt de matières en fond de regard ? • Présence d'odeurs Filière		Non Non Non Non Non Non Non	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?	Oui	Non V	Nr T
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface)	e collecteur princ	ipal.	



Contrôle Diagnostic d'assainissement non collectif existant

Proposition d'avis du contrôleur MAISON PRINCIPALE

V	Conforme	Conforme à surveiller		
۲	Non conforme	Non conforme risque	Non conforme danger	

Commentaires

Lors de la visite, nous avons constaté que l'installation est fonctionnelle et entretenue.

L'installation est alors représentée comme respectant les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, et dont le risque sanitaire et environnemental n'est pas constaté.

Préconisations:

Absence de ventilation secondaire :

Comme préconisé dan l'arrêté du 27 avril 2012 et le DTU 64.1

Cependant cette ventilation ne gêne en rien le bon fonctionnement de l'installation mais son installation est conseillée car la ventilation secondaire permet l'extraction des gaz produits par la fosse.

Absence de regard de répartition :

Ce regard est conseillé afin de vérifier la bonne répartition des effluents et le niveau de colmatage des drains. Ainsi que de permettre un accès pour le nettoyage des drains.

Date, nom et signature du contrôleur : 16/07/2015

DEUZE Jennifer

Avis du responsable du service de contrôle

☞	Conforme	Conforme à surveiller	H
Г	Non conforme	Non conforme risque	Non conforme danger

Commentaires

L'installation est fonctionnelle et entretenue.

L'installation est alors représentée comme respectant les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, et dont le risque sanitaire et environnemental n'est pas constaté.


Le contrôle a une validité de 3 ans, pour une vente

Date, nom et signature du responsable : 17/07/2015

DUBUS Jérôme

Jul





SEINE

DESSINATEUR:

9





