

DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME
COMMUNE de Plaisance du Gers
RAPPORT DE VISITE

N° dossier : PLA PERES M	M. PERES Marc
Adresse de l'immeuble : Aux Contes	25, Rue de la Fontaine
Commune : Plaisance du Gers	32160 Plaisance du Gers
Section et n° parcelle(s) : C720	<u>Locataire(s) de l'immeuble :</u>
Date de construction :	Nom :
Date de réalisation de l'assainissement :	Prénom :
	Adresse, Lieu-dit : ,
	Commune :
	Téléphone :

Visite le : 18/04/17

Présent(s) : Le technicien du SPANC et La propriétaire

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT:	
Terrain desservi par un réseau d'eau potable :	OUI
Proximité d'un puit :	NON
Niveau de la nappe :	m

COLLECTE DES EAUX USEES:
Regard de collecte recevant les eaux vannes et les eaux ménagères: NON
Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle

PRETRAITEMENT :	
Prétraitement :	Fosse septique
Ventilation :	NON
Préfiltre :	NON
Bac à graisses :	NON
Commentaires généraux :	
La vidange de la fosse septique et un bac à graisse permettrait de vérifier le volume, le fonctionnement et le bon état des ouvrages.	
Conseils d'entretien :	
Une fosse septique se vidange au moins tous les 4 ans,	
Un bac à graisse se vidange au moins 2 fois par an.	