



Communauté de Communes  
du Bas-Armagnac

SPANC  
77, rue Nationale  
BP 45  
32110 NOGARO  
\*\*\*\*\*  
Tél : 05 62 69 01 16

# RAPPORT CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2014

**Exemplaire à conserver**

N° de dossier : 32408 SC290402

Diagnostic réalisé sur la commune de : **SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC**

**Diagnostic initial de bon fonctionnement et d'entretien**

Date de la visite : **29/04/2014**

Organisme de contrôle : **Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAS ARMAGNAC**

Nom du contrôleur : **BOURRETERE Xavier**

N° téléphone : **05-62-69-15-35**

## INFORMATIONS GENERALES

### Coordonnées de la propriété

Adresse terrain : **A DARROUS**  
Parcelle et parcelles associées : **B441**

### Coordonnées du propriétaire

Nom Prénom :  
**M. DUCOS Franck**  
Adresse : **A DARROUS**  
**32370 SAINTE CHRISTIE**  
**D'ARMAGNAC**

Tél : - - - -

Personne présente : **DUCOS FRANCK**  
**A DARROUS**  
**32370 SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC - FRANCE**

### Coordonnées de l'occupant

Nom Prénom :  
**M. DUCOS Franck**  
Adresse : **A DARROUS**  
**32370 SAINTE CHRISTIE**  
**D'ARMAGNAC**

Tél : - - - -

## CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION

Nature de l'habitation : **Maison**

*Si secondaire, durée d'occupation : 365 jour/an*

*Si autre que domestique, nature de l'activité :*

Année d'achèvement :

Année de réalisation de l'ANC : **1970**

Nombre de chambres : **4**

Nombre de pièces principales : **6**

Population : **4**

Observations :

## CARACTERISTIQUE DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT

Superficie de la parcelle (m<sup>2</sup>) : **9450**

Nature de la surface disponible :

Pente du terrain :

Superficie disponible pour l'assainissement (m<sup>2</sup>) :