

## Résumé de l'État des Risques d'Accessibilité au Plomb

Arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état des risques d'accessibilité au plomb

**Bien immobilier expertisé :** Le Village  
65350 LOUIT

**Lot(s) :** Non communiqué à ce jour  
**Références Cadastres :** Non communiqué à ce jour

**Appartenant à :** Mr NEWTON  
Le Village  
65350 LOUIT

**Expertise demandée le :** lundi 14/11/2005  
**Visite effectuée le :** mardi 15/11/2005 (heure d'arrivée / de départ de l'expert : 9H00 / 10H35)

**Expert :** Guillaume ESQUERRE

### Liste des pièces visitées :

**Rez-de-chaussée :** Entrée, Salon, Salle à manger, Cuisine, WC, Porche, Buanderie, Salle ,  
Salle d'eau+WC, Chambre 1

**1er étage :** Palier, Chambre 2, Salle d'eau , Chambre 3, Salle de bains, Grenier

**Annexes :** Abri

**Extérieur :** Extérieur

**Immeuble ou parties d'immeuble non visitées et justification :** Néant

### CONCLUSIONS

Le bien immobilier comprend des revêtements comportant du PLOMB NON ACCESSIBLE. Il n'existe pas de risque immédiat d'intoxication.



**LIRE LA NOTE D'INFORMATION.  
INFORMER LES OCCUPANTS.**

### Récapitulatif des revêtements comportant du plomb ACCESSIBLE

Niveau	Pièce	Élément	Substrat revêtement
--------	-------	---------	---------------------

### Récapitulatif des revêtements comportant du plomb NON ACCESSIBLE

Niveau	Pièce	Élément	Substrat revêtement
Rez-de-chaussée	Cuisine	Porte (W.C.)	Bois