

Dossier n° :2016-06-007 Mr Mme LE MANH

EVRY, le 03 juin 2016

Désignation de l'Expert : Francisco GOMEZ

D-H-S Sarl

14, Rue du Bois Guillaume

91000 EVRY

Assurance professionnelle : ALLIANZ Police n° 49 022 209 (31/12/2016)

Adresse du bien immobilier

115, Rue de Rochopt

91800 - BOUSSY ST ANTOINE

- - Section cadastrale : AA - 53

Propriétaire du bien

Mr et Mme LE MANH

115, Rue de Rochopt

91800 BOUSSY ST ANTOINE

Désignation du bien

Année de construction : 1974 - 1977

Description : Maison individuelle situé au comprenant :

Séjour, Salon, Escaliers-Etage, Escaliers-S-Sol, Cuisine, Salle de jeux, Toilettes, Réserve, Chaufferie, Chambre 1, Chambre 2, Mezzanine, Dégagement, Chambre 3, Salle de Bains, Toilettes 2, Salon-2, Placard-Dégagement, Chambre 4, Salle d'eau, Palier, Chambre 5, Salle de Bains 2, Grenier, Dégagement 2, Garage, Vide-Sanitaires, Chambre 6, Dressing, Salle de Bains 3, Toilettes 3, Cave à Vins

CONCLUSION - CONSTAT AMIANTE



Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A.

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste B.

CONCLUSION – ELECTRICITE

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses

CONCLUSION – DPE



Coût chauffage : 2951 €/an

Coût ECS : 361 €/an

Coût clim : 0 €/an

Coût total* : 3311 €/an

*(compris abonnements)

Attention : La feuille de synthèse des diagnostics est donnée à titre indicatif et doit obligatoirement être accompagnée des rapports complets avec leurs annexes.