



COMPTE-RENDU DE VISITE DU 30/05/2018

INFORMATIONS INITIALES			
Adresse de l'immeuble : 9 ROUTE DE MONPEZAT			
Commune : LASSERRE		Code postal : 64350	
Année de construction : INCONNUE		Rénovation de la filière après 1996 : NON	
Achat de l'actuel propriétaire après 2011 : NON			
Propriétaire de l'immeuble			
Nom du propriétaire : PECH		Prénom : PIERRE	
Adresse : 9 ROUTE DE MONPEZAT			
Commune : LASSERRE		Code postal : 64350	
N° de téléphone :			
Email :			
Occupant (si différent du propriétaire)			
Nom de l'usager :		Prénom :	
CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT			
<ul style="list-style-type: none">• Zone à enjeux sanitaires : NON• Zone à enjeux environnementaux : NON• Zone de lutte contre les moustiques : NON• Superficie de la parcelle (m²) : 1000• Pente du terrain prévu pour l'assainissement : Moyenne• Présence d'un compteur d'eau potable : OUI• Proximité d'un puits : NON Si oui, est-il destiné à la consommation humaine ?• Niveau de la nappe (m) : INCONNU			
CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION			
<ul style="list-style-type: none">• Type de résidence : EN VENTE			
Nombre d'usagers permanents :		Nombre de salles de bain ou salle d'eau	
Nombre d'usagers saisonniers		Nombre de W.C	
Nombre de chambres :		Nombre de cuisines :	

EVOLUTION DE L'INSTALLATION

- Réaménagement du terrain aux abords de l'installation : **NON**
- Réalisation des travaux suite aux indications du rapport de visite : **NON**
- Si dossier de réhabilitation, le dimensionnement est adapté aux prescriptions techniques :

COLLECTE DES EAUX USEES

- Les eaux usées, pluviales et/ou piscines sont-elles collectées séparément ? **OUI**
- Les eaux vannes et ménagères sont-elles séparées ? **NON**

 Destination des eaux pluviales : **TERRAIN**
PRETRAITEMENT
FOSSE

- Système de prétraitement : **FOSSE TOUTES EAUX**
- Matériau de la fosse : **PVC**
- La fosse est-elle située à moins de 10 m de l'habitation ? **OUI**
- Volume de la fosse (m³) : **1.5**

PREFILTRE

- Présence d'un préfiltre : **NON**
- Présence de matériaux filtrant :

BAC DEGRAISSEUR

- Présence d'un bac dégraisseur : **NON**
- Est-il situé à moins de 10 m de l'habitation ?
- Volume du dégraisseur :

VENTILATION

- Présence d'une ventilation :
 - Primaire : **NON** Diamètre :
 - Secondaire : **NON** Diamètre :


FILIERE DE TRAITEMENT

- Système présent : **Aucun élément probant**
- Type de traitement :
 - 5 m de l'habitation :
 - 3 m de tout arbre :
 - 3 m des limites de la parcelle :

REGARD DE REPARTITION / BOUCLAGE

	Répartition	Bouclage
Existe-t-il un regard ?		
Si oui, est-il accessible ?		
Le regard présente t il des signes d'altération ?		
Le regard présente t il des défauts de structure ?		
Stagnation des eaux dans le regard :		
Bonne répartition des effluents		

DIMENSIONNEMENT DU TRAITEMENT					
<ul style="list-style-type: none"> Le dimensionnement est-il connu ? <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Longueur (m) :</td> <td style="width: 50%;">Superficie (m²) :</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (m) :</td> <td>Nombre de tranchées :</td> </tr> </table> 	Longueur (m) :	Superficie (m ²) :	Profondeur (m) :	Nombre de tranchées :	
Longueur (m) :	Superficie (m ²) :				
Profondeur (m) :	Nombre de tranchées :				
REJET DES EFFLUENTS					
<ul style="list-style-type: none"> En cas de rejet hors de la parcelle existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s'effectue le rejet ? NON Présence d'un poste de relevage ? NON 					
PRESENCE DE DANGER POUR LA SANTE DES PERSONNES					
<ul style="list-style-type: none"> Contact direct avec des eaux usées non traitées : NON Nuisance olfactives, présence d'odeur : NON Problème de sécurité de l'installation (regard cassé, accès fosse) : NON 					
RISQUES AVERES DE POLLUTION POUR L'ENVIRONNEMENT					
<ul style="list-style-type: none"> Configuration du système : Incomplet Rejet : Effluents prétraités état du rejet : Exutoire : Inconnu Dimensionnement du système complet adapté: <ul style="list-style-type: none"> Prétraitement : Complet Traitement : Inconnu Positionnement du système de traitement : <ul style="list-style-type: none"> Au moins à 35 m d'un puits ou captage d'eau destiné à la consommation humaine : OUI Respect des servitudes lié aux servitudes des captages d'eau : OUI 					
FONCTIONNEMENT					
<ul style="list-style-type: none"> Des dysfonctionnements ont-ils été observés au niveau du prétraitement ? NON Des dysfonctionnements ont-ils été observés au niveau du traitement ? 					
ENTRETIEN					
<ul style="list-style-type: none"> Accès à la fosse : OUI Si oui, dans quel état est-elle ? BON Le bac à graisses est-il accessible ? : Si oui, dans quel état est-il ? Niveau des boues dans la fosse: 0% Entretien général de la fosse : BON Entretien général du préfiltre : Entretien du bac à graisse : 					
VIDANGE					
<ul style="list-style-type: none"> Date de la dernière vidange : INCONNUE L'ouvrage est-il à vidanger ? NON La vidange a-t-elle été effectuée par un vidangeur agréé ? Justificatif de vidange : Nom du vidangeur : Volume vidangé (m³) : Lieu de dépôtage : Le dispositif fait-il l'objet d'un contrat d'entretien ? NON 					



CONCLUSIONS DE LA VISITE

• Système	INCOMPLET
• Danger pour la santé des personnes	NON
• Risque environnemental	NON
• Défauts d'entretien	NON

Bilan de l'installation : **NON CONFORME**

Commentaires : Aucun élément probant pour le système de traitement. D'après le propriétaire des tranchées d'épandage sont présentes. Aucun rejet en milieu superficiel observé.

Travaux nécessaires : **OUI**

2) Mettre en place un traitement de l'ensemble des eaux usées prétraitées ou montrer l'existence des tranchées d'épandage.

Délai de réalisation obligatoire des travaux : Zone sans enjeux / dispositif incomplet ou sous-dimensionné : travaux à réaliser sous 1 an si vente.

Le propriétaire / L'utilisateur

Le technicien assainissement autonome
CAZANAVE Emilie

N.B. : Certaines informations sont retranscrites suivant les propos des entrepreneurs et/ou propriétaires.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique pour la gestion du Service Public d'Assainissement Non Collectif. Le recueil des informations correspondantes, entrepris par SAUR, s'inscrit spécifiquement dans le cadre de la mission qui lui a été confiée au titre de l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales.

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser sur simple demande écrite à votre service clientèle habituel.