

DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME
COMMUNE de Préchac/Adour
RAPPORT DE VISITE

N° dossier : PRE MONTOYA A	M. MONTOYA André
Adresse de l'immeuble : 9 rte Riviere Basse	13 avenue du Général Leclerc,
Commune : Préchac/Adour	65100 Lourdes
Section et n° parcelle(s) : A614	<u>Locataire(s) de l'immeuble :</u>
Date de construction :	Nom :
Date de réalisation de l'assainissement :	Prénom :
	Adresse, Lieu-dit : ,
	Commune :
	Téléphone :

Visite le : 23/02/18

Présent(s) : Le technicien du SPANC et le propriétaire

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT:

Terrain desservi par un réseau d'eau potable :	OUI
Proximité d'un puit :	NON
Niveau de la nappe :	m

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :

Type de résidence :	autre
---------------------	-------

COLLECTE DES EAUX USEES:

Regard de collecte recevant les eaux vannes et les eaux ménagères: NON

Destination des eaux pluviales : Réseau de surface (caniveau, fossé, ruisseau...)

PRETRAITEMENT :

Prétraitement :	Fosse septique
Ventilation :	NON
Préfiltre :	NON
Bac à graisses :	OUI

Commentaires généraux :

La vidange de la fosse septique et un bac à graisse permettrait de vérifier le volume, le fonctionnement et le bon état des ouvrages.

Conseils d'entretien :

**Une fosse septique se vidange au moins tous les 4 ans,
Un bac à graisse se vidange au moins 2 fois par an.**