



ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : **Maison individuelle**

Descriptif du bien : **Maison R+1 construite en 1800 avec dépendances**

Adresse : **Moulin de la Géline 1875 route de Tarbes 64530 GER**

Encombrement constaté : **Occupé, meublé.**

Nombre de Pièces :

Situation du lot ou des lots de copropriété

Numéro de Lot :

Etage :

Référence Cadastre : **NC**

Bâtiment :

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Porte :

Escalier :

Mitoyenneté : **OUI** Bâti : **OUI**

Document(s) joint(s) : **Néant**

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Monsieur BLANCHARD Christophe**

Qualité :

Adresse : **1875 Route de Tarbes Moulin de la Géline 64530 GER**

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :

Qualité :

Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **LIBOUTET Pierre**

Raison sociale et nom de l'entreprise :

SARL CABINET BARRERE

Adresse : **8 bis Avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU**

N° siret : **4792594000022**

N° certificat de qualification : **B2C-0221**

Date d'obtention : **14/12/2018**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **B2C**

16 rue Eugène DELACROIX

67000 STRASBOURG

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA france IARD**

N° de contrat d'assurance : **6992074704**

Date de validité du contrat d'assurance : **01/10/2019**



D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Combles | Plancher - Solivage+lames de bois Laine de verre | Absence d'indice. |
| | Murs - Cailloux maçonnés | Absence d'indice. |
| | Plafond - Charpente traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Couverture - Ardoises naturelles | Absence d'indice. |
| SS | | |
| Cave | Murs - Cailloux maçonnés | Absence d'indice. |
| | Plafond - Parpaings | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Porte(s) - Bois | Absence d'indice. |
| Extérieur | | |
| Appentis | Couverture - Ardoises naturelles | Absence d'indice. |
| | Plafond - Charpente traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Murs - Cailloux maçonnés | Absence d'indice. |
| Grange n°1 | Fenêtre - PVC | Absence d'indice. |
| | Plafond - Poutres, solivage + lames de bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Béton | Absence d'indice. |
| | Murs - Cailloux maçonnés | Absence d'indice. |
| | Porte(s) - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| Grange n°2 | Plancher - Terre | Absence d'indice. |
| | Murs - Cailloux maçonnés Parpaings | Absence d'indice. |
| | Porte(s) - Bois | Absence d'indice. |
| | Couverture - tuiles | Absence d'indice. |
| | Plafond - Charpente traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| Grenier | Couverture - Ardoises naturelles | Absence d'indice. |
| | Plafond - Charpente traditionnelle bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Solivage+lames de bois | Absence d'indice. |
| | Murs - Cailloux maçonnés | Absence d'indice. |
| RDC | | |
| Entrée | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Tableau n°1 - Briques | Absence d'indice. |
| | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Poutres, solivage + lames de bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°2 - Briques | Absence d'indice. |
| | Main-courante - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Ensemble des balustres - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Ensemble des contre-marches - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Ensemble des marches - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Limon - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Cailloux maçonnés | Absence d'indice. |
| Cellier | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°1 - Briques | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plafond - Poutres, solivage + lames de bois | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°2 - Briques | Absence d'indice. |
| Séjour | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Tableau n°1 - Crépi ciment | Absence d'indice. |
| | Tableau n°2 - Crépi ciment | Absence d'indice. |
| | Plafond - Poutres, solivage + lames de bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°3 - Crépi ciment | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| Tableau n°4 - Crépi ciment | Absence d'indice. | |
| Cuisine/Salle à manger | Mur - Crépi ciment Faïence murale | Absence d'indice. |
| | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Aluminium | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°1 - Crépi ciment | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Tableau n°2 - Briques | Absence d'indice. |
| | Plafond - Poutres, solivage + lames de bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Plinthes - Carrelage | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°3 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°3 - Briques | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°4 Volets - PVC Peinture | Absence d'indice. |
| | Tableau n°4 - Briques | Absence d'indice. |
| Salle de bains/WC | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Embrasure - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Mur - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Tableau - Crépi ciment | Absence d'indice. |
| | Plafond - Poutres, solivage + lames de bois | Absence d'indice. |
| | Plancher - Carrelage | Absence d'indice. |
| Mur - Crépi ciment Faïence murale | Absence d'indice. | |
| 1er | | |
| Palier | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Éléments de charpente - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Moquette | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre n°1 | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Eléments de charpente - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Moquette | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Tableau n°2 - Briques Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Chambre n°2 | Mur - Crépi ciment Peinture |
| Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Bâti - PVC | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Volets - PVC | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°2 Bâti - PVC | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°2 Volets - Bois | | Absence d'indice. |
| Tableau n°1 - Briques Peinture | | Absence d'indice. |
| Eléments de charpente - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Plafond - Plaques polystyrène Peinture | | Absence d'indice. |
| Plancher - Moquette | | Absence d'indice. |
| Volets n°1 Volets - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°3 Bâti - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | | Absence d'indice. |
| Tableau n°2 - Briques | Absence d'indice. | |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| Chambre n°3 | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Eléments de charpente - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Moquette | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| Salle d'eau | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Eléments de charpente - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| | Mur - Crépi ciment Faïence murale | Absence d'indice. |
| | Mur - Briques | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. | |
| WC | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Crépi ciment Faïence murale | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Briques | Absence d'indice. |
| | Eléments de charpente - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) * |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Plancher - Revêtement PVC | Absence d'indice. |
| Chambre n°4 | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Tableau - Briques Peinture | Absence d'indice. |
| | Eléments de charpente - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Moquette | Absence d'indice. |
| Chambre n°5 | Placard n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Placard n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Mur - Crépi ciment Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Bâti - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant extérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°1 Volets - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Bâti - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur - PVC | Absence d'indice. |
| | Fenêtre n°2 Volets - Bois | Absence d'indice. |
| | Tableau - Briques Peinture | Absence d'indice. |
| | Eléments de charpente - Bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Lambris bois Peinture | Absence d'indice. |
| | Plafond - Plâtre Peinture | Absence d'indice. |
| | Plancher - Moquette | Absence d'indice. |



| LEGENDE | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. |
| (2) | Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ... |
| (3) | Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature |
| * | Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. |

| E | IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Néant |

| F | IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | L'ensemble des éléments boisés, cachées (poutres, poteaux, tous les éléments de charpentes inaccessibles car entièrement confinés par les aménagement sous combles, comme c'est le cas en l'espèce etc...) occultés par des habillages maçonnés, plâtrés, lambrissés, doublages entièrement cloisonnés, recouverts de laine de verre ou matériaux isolants, etc., l'ensemble des parties boisées encastées dans la maçonnerie (montants de portes et fenêtres) ainsi que les sous-faces d'escalier, ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessibles sans investigations destructives (démontage). |

| G | MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>1. examen visuel des parties visibles et accessibles :</p> <p>Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.</p> <p>Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;</p> <p>Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;</p> <p>Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).</p> <p>2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :</p> <p>Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.</p> <p>L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.</p> <p>3. Matériel utilisé :</p> <p>Poinçon, échelle, lampe torche...</p> |

| H | CONSTATATIONS DIVERSES |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Indices de présence d'agents de dégradations biologiques du bois Absence d'indice d'infestation de Termites aux abords de la construction.</p> <p>NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.</p> |
| RESULTATS | |
| | Le présent examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite. |

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **31/08/2019**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur



Référence : **BLANCHARD 54222 01.03.19 T**

Fait à : **SOUMOULOU** le : **01/03/2019**

Visite effectuée le : **01/03/2019**

Durée de la visite : **4 h 00 min**

Nom du responsable : **Gérald et Jean-Pierre BARRERE**

Opérateur : Nom : **LIBOUTET**

Prénom : **Pierre**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.