

**RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE - POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT
ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BÂTI
REF DOSSIER :0717F61**

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;
Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

A INFORMATIONS GENERALES	
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : une Villa	Escalier :
Cat. du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles)	Bâtiment :
Nombre de Locaux : 15	Porte :
Etage : Rez de chaussée et étage	Propriété de: Madame et Monsieur STALEY
Numéro de Lot : NC	LOU PRADA LE CHÂTEAU
Référence Cadastre : NC	32190 PRÉNERON
Date du Permis de Construire : NC - Antérieur au 1 juillet 1997	
Adresse : LOU PRADA LE CHÂTEAU 32190 PRÉNERON	
A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : Madame et Monsieur STALEY	Documents fournis : Aucun
Adresse : LOU PRADA LE CXHATEAU 32190 PRÉNERON	Moyens mis à disposition : Aucun
Qualité : Propriétaire	
A.3 EXECUTION DE LA MISSION	
Le repérage a été réalisé le : 08/08/2017	Date d'émission du rapport : 08/08/2017
Par : ANTONIO DA COSTA	Accompagnateur : Le propriétaire
N° certificat de qualification : C0362	Laboratoire d'Analyses : PROTEC
Date d'obtention : 30/11/2012	Adresse laboratoire : ZI de palaiseau 91067 PALAISEAU
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	Numéro d'accréditation :
QUALIXPERT	Organisme d'assurance professionnelle : FIDI MMA
17 RUE BORREL	Adresse assurance : 30 COURS DU MAL JUIN - BP29
81100 CASTRES	33023 BORDEAUX CEDEX
Date de commande : 08/08/2017	N° de contrat d'assurance : 114.231.812
	Date de validité : 31/12/2017

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Justification
1	Grange	RDJ	Toiture	Plafond	Panneaux fibrociment	

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun