



# Patrick ARNAUNE

31 Rue des Bernadaous

65200 ASTE

Tél : 05.62.91.75.77 Port : 06.07.80.18.15

Fax : 05 31 60 69 49

Email : patrick.arnaune@laposte.net

**Facture N° 13.156**

ASTE, le 26 août 2013

**Mr et MME VIDALON Christophe**

2 rue Eugène de TURKEIM

65200 BAGNERES DE BIGORRE

Remplacement chaudière gaz

Désignation	U	Quantité	Prix Unit. Euros	Total HT Euros	TVA
1 chaudière murale condensation OERTLI 1024 combi idem DE DIETRICH VIVADENS MCR 24/28MI ventouse sortie fumées traversée de mur extérieur horizontale, production eau chaude sanitaire instantanée .corp chauffe inox eau chaude sanitaire instantanée . certificat CE 0063BQ3009		1,00	2 093,00	2 093,00	7
Thermostat ambiance programmable modulant ad 267 option conseillée		1,00	184,00	184,00	7
Dépose ancienne chaudière existante nettoyage rinçage et pose produit traitement anticorrosion circuit radiateur ,pose raccordement nouvelle chaudière ci dessus , sortie des fumées ventouse horizontale traversée de mur . mise en service et essais.		1,00	720,00	720,00	7
petites fourniture cuivre raccords produit 1 lit X 100 anticorrosion		1,00	94,40	94,40	7
<b>Pour votre sécurité nous vous conseillons :</b> <b>De vérifier l'accessibilité et l'état du robinet gaz cuisson .De remplacer le flexible gaz d'alimentation des appareils de cuisson avant la date limite marquée sur ce dernier.De vérifier la présence :d'une entrée et d'une sortie air obligatoires dans les pièces contenant des appareils de cuisson . De faire réviser votre chaudière annuellement.</b>					
Robinet radiateur thermostatique complet RBM		7,00	34,50	241,50	7
Remplacement 6 robinets radiateurs ci dessus		1,00	152,00	152,00	7
<b>Suppléments</b>					
1 radiateur seche serviette 1750x600 adesio		1,00	222,00	222,00	7
coude réglage radiateur 1/2		1,00	9,50	9,50	7

**Total Hors Taxes**

3 716,40

**Total T.V.A. 7,00 %**

260,15

**NET A PAYER**

**3 976,55**

**Facture arrêtée à la somme de :**

trois mille neuf cent soixante-seize euros et cinquante-cinq cents

**Règlement :**

100,00 % au 26/08/13 - Mode de règlement : Chèques pour un montant de 3 976,55 €

**EURL Gilles CAZENAVE**

SAV Agréé

De Dietrich - Frisquet - Oertli

FUEL - GAZ - PAC - SOLAIRE - POELE

ZA LA HERRAY

65500 VIC EN BIGORRE

Téléphone: 05-62-45-07-91

Email: cazenave.gilles@wanadoo.fr

N° Siret : 521 317 099 00021 N° APE : 4322 B

N° TVA intracom : FR 36 521 317 099

**Attestation d'entretien - CHAUDIERE GAZ de 4 à 400 Kw - Date de la visite : 21/09/2018 Intervention N° : 001411**

Attestation à conserver au minimum 2 ans	Nom du commanditaire : M. VIDALON CHRISTOPHE Adresse du commanditaire : 2 RUE EUGÈNE DE TURKEIM
Entreprise effectuant l'entretien : EURL Gilles CAZENAVE ZA LA HERRAY SAV Agréé De Dietrich-Frisquet-Oertli 65500 VIC EN BIGORRE Tél : 05 62 45 07 91	65200 BAGNERES DE BIGORRE Adresse Installation chaudière : M. VIDALON CHRISTOPHE 2 RUE EUGÈNE DE TURKEIM
Date du dernier entretien (si disponible) : Date du dernier ramonage (si disponible) :	65200 BAGNERES DE BIGORRE Dossier N° : 01992

Caractéristique de la chaudière	Caractéristique du brûleur (si applicable)
Marque, modèle : OERTLI GMR 1024 Combi Puissance nominale Pn : 24 Mode d'évacuation : V60/100 Date de mise en service : 26/08/2013 Numéro de série : 1301806168030 Emplacement : CUISINE	Marque, modèle : Puissance nominale Qn : Date de mise en service : Numéro de série :

Points de contrôle obligatoires de l'entretien	
Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil Nettoyage du corps de chauffe, de la veilleuse et de l'extracteur (si présent dans l'appareil) Vérification et réglage de organes de régulation (si présent dans l'appareil) VMC gaz : vérification du dispositif individuel de sécurité et nettoyage du conduit de raccordement Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l'appareil) Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci	Démontage et nettoyage du brûleur Vérification et réglage éventuel du débit gaz Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l'appareil Vérification du dispositif d'anti-refoulement des fumées (si présent)

Mesures obligatoires après les opérations de réglage :	L'imprimé du test de combustion peut être aussi agrafé sur l'attestation
> Pour les brûleurs à air soufflé uniquement Température des fumées : 30 C° Teneur CO <sub>2</sub> 8,8 et/ou teneur O <sub>2</sub> 5,4 (à préciser) dans les fumées :	Température ambiante : 25 C°

Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B uniquement : 0,00 ppm

<input checked="" type="checkbox"/> co < 20 ppm La situation est normale	<input type="checkbox"/> 20 ppm < co < 50 ppm Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local	<input type="checkbox"/> co >= 50 ppm Il y a danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service
---	---	---

Appareil(s) de mesure (Marque et référence) : ECOM EN2 2843

Rendement PCI de la chaudière à puissance nominale utile de fonctionnement (en %)	Emission de polluants (en mg/kWh à 0% d'O <sub>2</sub> )
Rendement évalué de la chaudière : 92,38 %	Emissions évaluées de NOx de la chaudière
Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques de l'installation) : 103 %	Emissions évaluées de NOx de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques techniques de l'installation) : 35

Rendement de référence : il s'agit du rendement sur PCI à charge totale d'une chaudière à condensation de même puissance.  
Emission de référence : la valeur de référence correspond au niveau équivalent d'émissions atteint par l'utilisation des meilleures technologies de chaudières utilisant le même combustible et présent sur le marché 2009. Les chaudières de type B sont des chaudières avec circuit de combustion non étanche et raccordées à un conduit de fumée. Les chaudières de type C sont des chaudières avec circuit de combustion étanche, aussi appelées "à ventouse".

Conseils et recommandations portant sur	
Le bon usage de la chaudière en place	
Les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage	
L'intérêt éventuel du remplacement du brûleur, de la chaudière, ou de l'installation de chauffage	

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.	Nom et signature de la personne ayant réalisé l'entretien : JU 
--	---