

Certifié Iso 9001

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

MME. Josiane LUCAS
28, Boulevard Carnot
65 200 BAGNERES DE BIGORRE

Objet: Raccordement des eaux usées **Conforme**

Délivré le 14/04/2021

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **13/04/2021**, sur la conformité du branchement assainissement du :
35, Rue Marechal Foch - Appt 2ème étage -, 65 200 - BAGNÈRES DE BIGORRE;

VEOLIA EAU, délégataire du Service public d'assainissement de la collectivité est d'avis d'agréer la conformité des installations intérieures de la propriété citée ci-dessus.

Nous précisons que ce contrôle n'atteste en rien du bon état général des conduites, mais uniquement du cheminement des eaux usées et pluviales.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

La présente attestation ne sera pas opposable à la collectivité et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle - 65420 IBOS

Copie : Mairie de Bagnères-de-Bigorre

Informations Générales

<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p><u>Propriétaire:</u> Indivision LUCAS (0786205610) <u>Adresse:</u> 35, Rue Marechal Foch 65 200 - BAGNÈRES DE BIGORRE</p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p><u>Nom Facturation:</u> Indivision LUCAS/ MME. Josiane LUCAS <u>Adresse de Facturation:</u> 28, Boulevard Carnot 65200 BAGNERES DE BIGORRE <u>Mail d'envoi:</u> lucasariane13@yahoo.com</p>
<p>Contrôle réalisé le 13/04/2021 par <u>M. Colat</u> pour <u>Vente</u> (Contrôle par Colorant)</p>	

Réseau et Branchement

<u>Type de réseau:</u> Unitaire	<u>Réseau(x) présent(s):</u> EU
<u>Nature de l'effluent privé:</u> Domestique	
<u>Boîte de branchement existante:</u> Oui	<u>En propriété:</u> Non <u>Conforme:</u> Oui

Eaux Pluviales

<u>Nombre de Gouttières</u>			
<u>Habitation:</u> Aucune	<u>Garage:</u> Aucune	<u>Autres:</u> Aucune	
<u>Siphon de sol:</u> Non	<u>Grille au sol:</u> Non	<u>Piscine:</u> Non	<u>Système de relevage:</u> Non
<u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Aucune			
<u>Conformité des EP:</u> Conforme, Ras			

Eaux Usées

<u>WC:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	n°3: Non	Autres: Non
<u>Salle de Bain:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	n°3: Non	Autres: Non
<u>Cuisine:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Vaisselle:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Linge:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavoir:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavabo:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Robinet Ext:</u>	n°1: Non	Autres: Non		
<u>Fosse Septique:</u> Non				
<u>Système de relevage:</u> Non				
<u>Conformité des EU:</u> Conforme, Ras conforme				


Signature : LUCAS

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 35, Rue Maréchal Foch - Apt 2ème étage - Bagnères-de-Bigorre

Date du contrôle: 13/04/2021



LEGENDE

	Regard sur réseau unitaire		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau unitaire		Eaux pluviales