

Dossier de Diagnostic Technique

articles L271.4 à L 271.6 du code de la construction et de l'habitation

Seuls les rapports de diagnostics demandés par le vendeur ou un mandataire figurent dans le présent dossier. L'existence et le contenu de diagnostics réalisés antérieurement ou par un autre opérateur de diagnostic ne sont pas connus. En conséquence, DIAG AFFAIRE / HOLZER Frédéric membre du réseau BC2E ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'absence d'un ou plusieurs diagnostics. Il appartient au vendeur de compléter le présent dossier autant que de besoin afin de constituer un dossier de diagnostics techniques complet et conforme aux articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

MISSION N° : 650100232

PROPRIETAIRE

Nom : Mr CAUCHOIS Alain
 Adresse : 10 ROUTE DE CORBIERE
 Ville : 64350 SEMEACQ BLACHON

MISSION

Adresse : 10 ROUTE DE CORBIERE
 Ville : 64350 SEMEACQ BLACHON

DONNEUR D'ORDRE

Nom : Mr CAUCHOIS Alain
 Adresse : 10 ROUTE DE CORBIERE
 Ville : 64350 SEMEACQ BLACHON

MISSION

Type : Maison	Nbre pièces : 1	Lot : 240 / 242
Cadastre : C 240	Bâtiment : NEANT	Lot secondaire : 242
Porte : NEANT	Date de visite : 11/07/2018	Escalier : /
Accompagnateur : Mr CAUCHOIS Alain (PROPRIETAIRE)	Opérateur : HOLZER Frédéric	Étage : RDC

DIAGNOSTICS



Diagnostic DPE

