

Certifié Iso 9001

Mr Stephane Montero

33 cami deth bauet 65200 Antist

*Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006
Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique
Vu le règlement sanitaire départemental
Vu le règlement d'assainissement*

Objet: Raccordement des eaux usées Conforme

Délivré le 23 juillet 2020

Madame, Monsieur,

Suite à l'enquête réalisée le **21/07/2020**, sur la conformité du branchement assainissement du :
33, Cami Deth Bauet, 65 200 - ANTIST;

VEOLIA EAU, délégataire du Service public d'assainissement de la collectivité est d'avis d'agréer la conformité des installations intérieures de la propriété citée ci-dessus.

Nous précisons que ce contrôle n'atteste en rien du bon état général des conduites, mais uniquement du cheminement des eaux usées et pluviales.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

La présente attestation ne sera pas opposable à la Mairie et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Le Service Assainissement

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle - 65420 IBOS
Tél. : 05 62 56 36 14 - Fax : 05 62 56 36 01

Copie: Syndicat d'Assainissement du Haut Adour

Informations Générales

<p style="text-align: center;"><u>Immeuble concerné</u></p> <p><u>Propriétaire:</u> M. MONTERO Stephane <u>Adresse:</u> 33, Cami Deth Bauet 65 200 - ANTIST</p>	<p style="text-align: center;"><u>Facturation</u></p> <p><u>Nom Facturation:</u> M. MONTERO Stephane <u>Adresse de Facturation:</u> 33 Cami deth Bauet 65200 Antist <u>Mail d'envoi:</u> jerome@abafim.com</p>
<p>Contrôle réalisé le 21/07/2020 par <u>M.PINTOS</u> pour <u>Vente</u> (Contrôle par Colorant)</p>	

Réseau et Branchement

<u>Type de réseau:</u> Séparatif	<u>Réseau(x) présent(s):</u> EU	
<u>Nature de l'effluent privé:</u> Domestique		
<u>Boîte de branchement existante:</u> Oui	<u>En propriété:</u> Non	<u>Conforme:</u> Oui

Eaux Pluviales

<u>Nombre de Gouttières</u>			
<u>Habitation:</u> 6	<u>Garage:</u> Aucune	<u>Autres:</u> Aucune	
<u>Siphon de sol:</u> Non	<u>Grille au sol:</u> Non	<u>Piscine:</u> Non	<u>Système de relevage:</u> Non
<u>Destinations des EP (plusieurs points de rejets possibles):</u> Puisards			
<u>Conformité des EP:</u> Conforme , Ras			

Eaux Usées


<u>WC:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Oui,EU	Autres: Non
<u>Salle de Bain:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Oui,EU	n°3: Oui,EU	Autres: Non
<u>Cuisine:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Vaisselle:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lave Linge:</u>	n°1: Oui,EU	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavoir:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Lavabo:</u>	n°1: Non	n°2: Non	Autres: Non	
<u>Robinet Ext:</u>	n°1: Non	Autres: Non		
<u>Fosse Septique:</u> Non				
<u>Système de relevage:</u> Non				
<u>Conformité des EU:</u> Conforme , Ras				

Signature : Mr Cruzilles

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Adresse du Contrôle: 33, Cami deth Bauet - ANTIST

Date du contrôle: 21/07/2020



LEGENDE

	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur
	Boîte de branchement		Gouttière
	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales