

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT VISITE D'AGREMENT

M. COUTURE Anne 1D, Rue Emile Zola 65 380 OSSUN

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 Vu l'article L.1331-4 du Code de la santé publique Vu le règlement sanitaire départemental Vu le règlement d'assainissement Vu l'article 22 du contrat d'affermage

Délivré le 12/04/2019,

A M. COUTURE, propriétaire du bien situé au:

1D, Rue Emile Zola – 65 380 Ossun

Les installations privées, de collecte des eaux usées de la propriété citée ci-dessus ayant été vérifiée le 09/04/2019, le Service d'assainissement de la Mairie représenté par VEOLIA EAU est d'avis d'agréer leur raccordement au réseau public d'assainissement.

Nous précisons que ce contrôle n'atteste en rien du bon état général des conduites, mais uniquement du cheminement des eaux usées.

A cette date, les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'art, sous la responsabilité du propriétaire.

La présente attestation ne sera pas opposable à la commune et à VEOLIA EAU si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par le service public d'assainissement. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

> Veolia Eau- Compagnie générale des Eaux Le Service Assainissement

VEOLIA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Centils régional Toulouse Pyrénées Service/ Cientes Gescogne
Unité opérationnelle absentagement Pyrénées

Copie: Mairie d'Ossun

VEOLIA - CGE -Agence Pyrénées-Gascogne ZAC du Parc des Pyrénées Rue Néouvielle

65420 - IBOS Tél.: 05.62.56.36.11 - Fax: 05.62.56.36.01 VEOLIA - Compagnie Générale des Eau Centre Régional Toulouse-Pyrénées ZAC la Plaine 22, avenue Marcel Dassault - B.P. 25873 31506 Toulouse Cedex 5

www.veolia.com

RAPPORT DE VISITE DU CONTROLE DE CONFORMITE



DES REJETS ASSAINISSEMENT

Adresse du branchement

EAU			Adresse de Factura	tion				1	100-
			Auresse de l'acture	<u>ition</u>		1	Nom de l'i	usager 🧗	COUNTRE
Centre Toulouse-Pyrénées Agence Pyrénées Gascogne			Nom:				Adresse	11) Ru	COUTURE Le Emile Zda OSS UN
ZAC du Parc des Pyrénées 55420 IBOS			Adresse :				65	380	OCCUN
TEL: 05 62 56 36 11 - FAX	: 05 62 5	6 36 01	1						0330.7
RACCORDEMENT			Mail: contine	· ann	egou	anged	Nombre de		
ype de réseau	Unitaire		□ Séparatif □		Réseau		×	Réseau l	E.P. 🗷
Nature de l'effluent Regard E.U. existant	Domesti oui	que	Artisanal non		Industri en prop			oui 🕱 1	non 🗆
Regard E.U. conforme	oui 🖫		non □		ch prop	ricte		our par 1	
résence d'un puits (ou forage ou moto pompe)			oui 🗆		non 🗷				
Si oui, utilisation dans l'habi	tation		oui 🗆		non 🔯				
EVACUATION EAUX PLU	VIALES	7							
Gouttières façade avant : Avant droite			Raccordées au réseau	E.P.		E.U.		Autra	
Avant gauche		×	Raccordées au réseau	E.P.) Z I	E.U.			
Centrale			Raccordées au réseau	E.P.		E.U.			
2 412 6 1 12									
Gouttières façade arrière : Arrière droite			Raccordées au réseau	E.P.		E.U.		Autre:	
Arrière gauche		X	Raccordées au réseau	E.P.		E.U.			
Centrale		$\widehat{\Box}$	Raccordées au réseau	E.P.		E.U.			
Descente garage	oui 🗆	non 🗵	Raccordée au réseau	E.P.		E.U.		Autra	
Siphon de sol / Grille	oui 🗖	non 🗆	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.			
Système de relevage	oui 🗖	non 🔯	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.			······································
N!	\w		D 1/ / /-	ED		EII			Parcelle
Piscine	oui 🗷	non []	Raccordée au réseau	E.P.		E.U.		Autre:	
Autre :	oui 🗆	non 🗆	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.		Autre:	
Autre :	oui 🗆	non 🗆	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.		Autre:	
Observations :									
E <i>VACUATION EAUX USE</i> W.C. n°1	EES		Raccordés au réseau	ED		EH	<u> </u>	Autor	
W.C. n°2	oui 🗆	non 🖾	Raccordes au reseau Raccordés au réseau	E.P. E.P.		E.U. E.U.			
Salle de bain n°1	- Cu: _		Raccordée au réseau	E.P.		E.U.	×		
Salle de bain n°2	oui 🗆	non 🖫	Raccordée au réseau	E.P.		E.U.			
Evier Cuisine			Raccordé au réseau	E.P.		E.U.	Ø		
Lave-linge	a		Raccordé au réseau Raccordé au réseau	E.P. E.P.		E.U. E.U.	\overline{\overline{\sigma}}		
Lave vaisselle Autre: ZML S/Sd	oui 🛛	non 🗆	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.	×		
Autre :	oui 🗆	non 🗆	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.			
Système de relevage	oui 🗆	non 🗷	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.		Autre:	
Existence d'une fosse	oui 🗆	non 🗹	Raccordé au réseau	E.P.		E.U.		Autre:	
Observations :					_		_		
						,			
Méthode de contrôle :			Fumigène		Colorar	nt 🗵			
Contrôle réalisé dans le ca	adre :		Travaux		Vente	Ø	Autre		
Date du contrôle : ()/(, Nom du signataire :	119							Signati	ire de l'Agent VEOLIA :
								Jighatt	The state of the s


NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés.

Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Schéma de principe

Contrôle de conformité: 1D Rue Emile Zola - OSSUN

Date du contrôle: 09/04/2019



LEGENDE								
	Regard sur réseau d'eaux usées		Regard intérieur					
	Boîte de branchement	0	Gouttière					
_	Réseau d'eaux usées		Eaux pluviales					