

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

RAPPORT DE VISITE SUR LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF COMMUNE DE SAUVETERRE

N° dossier : 12302 Nom de l'usager : ANDRADE / DA COSTA Prénom : David / Jessica Adresse de l'immeuble : 4 COTE DU CHATEAU Commune : SAUVETERRE Section et n° parcelle(s) : ZE 0111 Date de réalisation de l'assainissement : 2006	Propriétaire de l'immeuble : Nom du propriétaire : ANDRADE / DA COSTA Prénom : David / Jessica Adresse : 4 COTE DU CHATEAU 65700 SAUVETERRE
---	--

Visite le : 16/02/2021 à 14:30

Présent : ANDRADE DAVID

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT :			
Superficie de la parcelle :	1350 m ²	Pente du terrain :	Moyenne entre 5 et 10%
Alimentation en eau potable :	Publique	Nature du sol :	Argile
Présence d'un captage d'eau :	Sur le terrain : Non Pour conso. humaine ? :	Sur terrain voisin : Non identifié Pour conso. humaine ? :	

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :				
Type	Nb occupants	Nb equiv. Habitants (EH)	Nb Chambres	Observations
En vente			3	Nb wc : 2 / Nb SdB : 1 / Nb cuisine : 1

COLLECTE DES EAUX USEES :
Regards de collecte (Eaux ménagères / Eaux vannes) : NON
Destination des eaux pluviales : Surface du terrain

PRETRAITEMENT :							
Equipement(s) existant(s)	Accès	Vol.(m ³)	Nat. Eaux raccordées	Ventilations	Préfiltre	Date Vidange	Vidangeur agréée
Fosse Toutes Eaux	Oui	3	Toutes eaux	Primaire : Oui Secondaire : Non	Oui	Non précisé	Non précisé

FILIERE DE TRAITEMENT :							EH : EQUIVALENT HABITANT	R. : REGARD
Equipement(s) existant(s)	Accès	Dimensionnement	Eaux raccordées	Implantation	Regard de répartition	Regard de bouclage		
Lit filtrant vertical drainé	Oui	Non précisé	Toutes eaux	<ul style="list-style-type: none"> •À 5 m de l'habitation : Non •À 3 m de la limite de parcelle : Oui •À 3 m des arbres : Non •À 35 m d'un captage d'eau potable : Oui •Recouvrement étanche : Non •Circulation / stationnement de véhicule : Non 	Oui	Oui		


REJET DES EFFLUENTS :			
Vers le milieu superficiel :	Oui	Nature du rejet traité	Toutes eaux
		Nature du rejet prétraité	Pas de rejet
		Nature du rejet brut	Pas de rejet
Dans le sous-sol :	Non	Nature du rejet traité	Pas de rejet
		Nature du rejet prétraité	Pas de rejet
		Nature du rejet brut	Pas de rejet
Exutoire :	Fossé privé (à localiser)		

ÉVALUATION DU DISPOSITIF :	Selon le tableau de correspondance de l'arrêté du 27 Avril 2012

INSTALLATION SITUÉE EN ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX			
PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L'INSTALLATION DIAGNOSTIQUÉE	<input checked="" type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> Enjeux sanitaires	<input type="checkbox"/> Enjeux environnementaux
<input type="checkbox"/> Absence d'installation	Non respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique ↳ Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais		
<input type="checkbox"/> Défaut de sécurité sanitaire <input type="checkbox"/> Défaut de structure ou de fermeture (des ouvrages constituant l'installation) <input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution.	Installation présentant un danger pour la santé des personnes Installation non-conforme (cas a) ↳ Travaux obligatoires sous le délai prescrits par le SPANC sans pouvoir dépasser 4 ans ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an		
<input type="checkbox"/> Installation incomplète <input type="checkbox"/> Installation significativement sous-dimensionnée <input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	Installation non conforme travaux obligatoires : (cas C) ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an	Installation non-conforme (cas a) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an	Installation présentant un risque environnemental avéré Installation non-conforme (cas b) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an
<input checked="" type="checkbox"/> Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs	<ul style="list-style-type: none"> - Préfiltre à entretenir - Remonter la ventilation primaire - Nettoyer les dépôts dans le regard de répartition de la filière de traitement - Mise en place d'une ventilation secondaire - Localiser le point de rejet des eaux traitées - Déterminer le dimensionnement exact de la filière de traitement 		
<i>Avis de conformité réalisé sur constat du technicien et des déclarations du propriétaire (ou de la personne qui le représente). La responsabilité du propriétaire reste engagée en cas de vices cachés</i>			

SCHEMA DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Plan et localisation de l'installation (Ech.:1/102):



Légende :



Fosse Toutes Eaux



Fosse septique



Préfiltre



Bac à Graisses



Regard de visite/contrôle



Ventilation Primaire et Secondaire

SdB = Salle de Bain

C = Cuisine

MàL = Machine à Laver

EM = Eaux Ménagères

EV = Eaux Vannes

CEP = Captage Eau Potable

PR = Pompe de relevage

EP = Eaux pluviales

COMMENTAIRES :

Le dimensionnement de la filière de traitement n'est pas connu. Par conséquent, nous émettons des réserves sur l'efficacité épuratoire de cet aménagement (sous-dimensionnement) surtout s'il y'a une augmentation du nombre d'occupant dans l'habitation. Il serait nécessaire de retrouver des plans ou documents datant de la période de réalisation afin de pouvoir vérifier le linéaire de la filière de traitement en place.

Cependant, compte tenu de la fréquentation actuelle, le dispositif fonctionne sans désagrément notable.

Pour toutes informations complémentaires le SPANC du Val d'Adour se tient à votre disposition.

*Ce contrôle, attestant du fonctionnement de votre installation,
est un contrôle périodique qui sera réalisé dans une moyenne de 10 ans*

Fait à Vic-Bigorre, le 18/02/2021

Le technicien, Yann BERTRAND

Le Président, Frédéric RE

