


SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS


DOSSIER N° JP04L19A


Ce document ne peut être annexé seul à un acte authentique




INFORMATIONS GÉNÉRALES


Type de bien : Maison Adresse : RD 256 Moulin de Bergouey 64270 BERGOUÉY-VIELLENAVE	Réf. cadastrale(s) : NC Date de construction : Antérieur au 1 janvier 1949 Date d'intervention : 04/12/2019
--	--


	ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Le présent examen fait état d'indices d'infestations de Termites sans présence d'individus au niveau du bâti le jour de la visite.
--	---

	CONSTAT AMIANTE Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériau et produit contenant de l'amiante.
--	--

	CONSTAT DE RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Validité du rapport : Sans objet Absence de revêtement contenant du plomb.
---	--

	Validité du rapport : 03/12/2029		
Consommation conventionnelle : $\text{kWh}_{ep}/\text{m}^2.\text{an}$		Estimation des émissions : $\text{kg}_{eqCO2}/\text{m}^2.\text{an}$	
Commentaire : voir détail paragraphe E du rapport			

	DIAGNOSTIC ELECTRICITÉ Validité du rapport : 03/12/2022 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
--	--

	ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS Niveau sismicité 3 : OUI Commune à potentiel radon de niveau 3 : NON Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols : NON Mouvement de terrain Argile : OUI
--	--